NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40253
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-21

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Area de DQO Primer Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Baño de Ultrasonido	**MARCA**	Elmasonic
MODELO	E 60 H	**SERIE**	047043117
INVENTARIO	12950	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Cable de poder.

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se encontro equipo con manchas y polvo en estructura.
Funciona correctamente

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión de resistencia. (cuando aplique)
Verificación y ajuste del sistema eléctrico.
Revisión de tarjeta electrónica.
Verificación del control de temperatura. (cuando aplique)
Limpieza externa e interna.
Ensamble del equipo.

Garantía en meses **2**

Patrón utilizado: N.A, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo, se retira polvo de estructura y las manchas no se retiran no en su totalidad.
Funciona correctamente.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno	Fabio Pardo N	
	Fabio Pardo/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Diciembre- 2024	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Fabio Pardo**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co