NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40278
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-09

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Área de DQO Primer Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Desecador	**MARCA**	Dry keeper
MODELO	H 42058-1003	**SERIE**	12903886
INVENTARIO	22469	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Cable de alimantacion y bandejas.

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

El equipo se encuentra con material particulado y carcasa manchada, pero funcional.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación de grietas y daños visibles del equipo.
Revisión de sistema de sellado en buen estado para mantener una atmósfera seca.
Desensamble del equipo.
Limpieza interna.
Revisión de motor.
Revisión de cableado y conexiones.
Verificación de funcionamiento y buen estado del indicador de humedad.
Revisión y limpieza de las bandejas.
Ensamble del equipo.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento general.

Garantía en meses **1**


Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo, se quitan manchas y polvo de estructura, se realiza verificación de funcionamiento del equipo, queda en optimas condiciones para su uso.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno.		
	Andrea Rincón/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Segun Programacion	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Andrea Rincon**	