NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40284
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-18

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	PRIMER PISO		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Cuarto Frio	**MARCA**	Nacional
MODELO	SBE11320N SMART BLUE	**SERIE**	86.93302/2
INVENTARIO		**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Ninguno

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Equipo en funcionamiento

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación del control de temperatura.
Revisión de unidad evaporador
Revisión de unidad condensadora
Ajuste de carga de refrigerante
Prueba de control, respuesta y estabilidad. Limpieza externa e interna.
Ensamble del equipo.
Verificación de temperatura en un punto de trabajo según informe anexo

Garantía en meses **NA**

Patrón utilizado: Termómetro Marca Center 374, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

El equipo opera dentro de parámetros

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno	Rony Patarroyo G	
	Rony Patarroyo/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Según cronograma	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por:**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co