NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40296
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-20

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Laboratorio Pre Analítica Segundo Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Incubadora	**MARCA**	Memmert
MODELO	IPP 750 Plus	**SERIE**	V 817.0112
INVENTARIO	27694	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK ENCENDIDO	**NC** ESTADO FÍSICO	**NC** FUNCIONAMIENTO

ACCESORIOS: Cable dd poder

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se encontro equipo fuera de servicio, al encender equipo se queda cargando y no muestra ninguna opción, el pulsador de encendido se encontró con fisura, acumulación de polvo y manchas en carcasa

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión de resistencia y circuito eléctrico.
Revisión de tarjeta electrónica.
Verificación del control de temperatura.
Verificación del termostato de seguridad para sobrecalentamiento. (cuando aplique)
Prueba de control, respuesta y estabilidad. Limpieza externa e interna.
Ensamble del equipo.
Verificación de temperatura en un punto de trabajo, este será definido por el cliente.
La verificación se realiza mediante el método de comparación directa.

Garantía en meses **2**

Patrón utilizado: Termometro Digital Fluke 54II 96260072, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo, se retiran manchas y polvo, se identifica que el pulsador de encendido se encontró figurado y requiere cambio, la board se control presenta daño requiere cambio y los display se encontraron desgastados, se recomienda cambio.
El equipo queda fuera de servicio

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Fuera De Servicio



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno	Fabio Pardo N	
	Fabio Pardo/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Diciembre - 2023	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Fabio Pardo**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co