NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40297
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-10

ENTIDAD	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS A		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	AREA DE LAVADO 2 PISO		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Lavadora de Material de Vidrio	**MARCA**	Labconco
MODELO	STEAM SCRUBB	**SERIE**	190778258H
INVENTARIO	52765/54275	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: PARRILLAS

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO, SIN NOVEDADES

GENERALIDADES SERVICIO

Pruebas iniciales del equipo.
Limpieza externa e interna.
Revisión de motores, valvulas, mangueras y tarjeta principal electrónica.
Pruebas de normal funcionamiento.

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

SE RELAIZO LIMIENSA INERNA Y EXTERNA, SE EVIENCIA MANCHADO EN LAS PAREDES INTERNA DEL EQUIPO Y ACUMULACION DE FRAGMENTOS DE VIDRIO, TORNILLOS Y ALGUNOS COMPONENTES DE ACERO PRESENTAN LEVE CORROSION

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
	Carlos Urueña	
	Carlos andrés/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: SEGUN CRONOGRAMA	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: CARLOS URUEÑA**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co

CÓDIGO:ST-FR-013 VERSIÓN:09 FECHA: 26/08/2019