NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40302
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-19

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Volumetria		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Nevera	**MARCA**	Challenger
MODELO	CR480NF	**SERIE**	060725-01307
INVENTARIO	12198	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

NC **ENCENDIDO** **OK** **ESTADO FÍSICO** **NC** **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Ninguno

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión del compresor.
Verificación de serpentín y condensador.
Verificación de filtro y refrigerante.
Revisión del sistema de ventilación.
Revisión de termostato y Timer.
Cambio de Timer
Cambio de ventilador de evaporador
Ensamble del equipo.
Limpieza externa e interna.
Verificación de temperatura a -15 y4 ºC durante 30 minutos.

Garantía en meses **NA**

Patrón utilizado: Termómetro Marca Center 374, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

El equipo opera dentro de parámetros
Se realiza cambio de repuestos

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Motoventilador 110Vol Timer descongelamiento 110Vol	Rony Patarroyo G	
	Rony Patarroyo/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: segun cronograma	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por:**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co