Acta de vecindad No. 115

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48F-04

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Hector Lopez Teléfonos: 3127089368

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario: 2

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	X
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor 3 apartamentos

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpinteria de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado, sin daños
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento, humedad
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Acta de vecindad No. 115

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			escaleras externas de metal y cerámica casa de 3 pisos, la persona que atiende la visita no permite el registro fotográfico del interior de la vivienda.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 115

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Firma y N° de cédula
Social contratista
1100552057

Firma y N° de cédula
Contratista 1102859752

Firma y N° de cédula del propietario
1060665455

Acta de vecindad No. 116

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #48f-77

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Diego Quintero Ballejo Teléfonos: 3278557224

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 2 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor 2 apartamentos

D. Descripción de la fachada.	Materiales Carpintería de vidrio y metal en puertas y ventanas				Estado Buen estado. Sin daños
E. Descripción de andenes.	Materiales Concreto				Estado humedad, moho figuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto				Estado hundimientos
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

pisos externos de cerámica tipo tablón y granito, escalas externas de metal y granito en buen estado.

Acta de vecindad No. 116

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			casa de 2 pisos, 2 habitaciones, 1 baño sala comedor cocina, terraza en el 3er piso de concreto, escalas internas de concreto en buen estado.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 116

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Escalas internas en concreto y Cerámica en buen estado. Paredes y Pisos internos sin daños o humedad

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1023594752

Firma y N° de cédula del propietario 10.212825

Acta de vecindad No. 117

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d Calle 48F-10

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería en metal y Vidrio en puertas y ventanas		Estado	óxido, humedad
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto		Estado	humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales			Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto		Estado	hundimientos, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No		Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 117

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**
Piso		
techo		
Muros		
Puerta		
Ventanas y vidrios		

OBSERVACIONES GENERALES:

No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda, Solamente de la fachada. Se observa humedad y disgaste de pintura en las paredes externas de la vivienda. Pisos en la entrada principal en concreto con hundimientos.

Acta de vecindad No. 117

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la Firma del propietario en la vivienda en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula
Social contratista
1100552057

Firma y N° de cédula
Contratista

Firma y N° de cédula del propietario
JUAN GABRIEL H
EDIL. 80911964
3004825185

Acta de vecindad No. 448

Dia: 19 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #48F-76

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Adalberto Garcia Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 4 Adultos 3 Niños 1

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Laminteria de vidrio y metal en puertas y ventanas.			Estado Buen estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, fisuras moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento grietas
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Rejas externas de metal en la entrada principal de la vivienda.

Acta de vecindad No. 118

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	***PATIO***	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			3 habitaciones, 2 baños, Sala Comedor cocina. la persona que atiende la visita no permite el ingreso a la vivienda por lo que no se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 118

A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Techo en la entrada principal de la vivienda con humedad y mal estado.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100551057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859702

Firma y N° de cédula del propietario 1082775517

Acta de vecindad No. 419

Dia: 19 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #46F-23

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Andrés Mauricio Bendòn Teléfonos: 3165270766

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 8 Adultos 6 Niños 2

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor 2 casas

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpinteria de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	As falto			Estado hundimiento, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Paredes externas con humedad y desgaste de pintura.

Acta de vecindad No. 419

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	BUENO	MALO	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			Casa de 2 pisos, 5 habitaciones, 2 baños sala comedor, cocina, escaleras externas de metal y granito con oxido y desgaste de pintura
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 119

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes y pisos internos en buen estado. Escalas internas en metal y granito con oxido y humedad.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1152857252

Mauricio Rendon SOT

Firma y N° de cédula del propietario 9975767 Vm

Acta de vecindad No. 120

Dia: 19 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3a # 48F - 22

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Viviana Arias Teléfonos: 3228234659

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 5 Adultos 4 Niños 1

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor 2 apartamentos

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado	Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado	humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado	hundimientos, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado	

Rejas externas en la entrada principal de metal, con óxido y desgaste de pintura.

Acta de vecindad No. 120


ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			3 habitaciones, 1 baño, sala comedor cocina, rejas de metal, escalas externas de metal y concreto, con óxido y desgaste de Pintura. pisos y Paredes internas en buen estado. en el 1er piso
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 120

(A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes internas con humedad en el 2do piso de la vivienda. techo interno con humedad y moho.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859752

"Viviana Mª Arias P. Firma y N° de cédula del propietario 1.053.845.019

Acta de vecindad No. 121

Dia: 19 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #48f-29

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Yaneth Orozco Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 5 Adultos 4 Niños 1

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor 2 apartamentos

D. Descripción de la fachada.	Materiales carpintería metal y vidrio en puertas y ventanas				Estado Buen estado, sin daños
E. Descripción de andenes.	Materiales Concreto				Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Vía	Materiales Asfalto				Estado hundimientos fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado


Acta de vecindad No. 121

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			Casa de 2 Pisos con escaleras internas de concreto y cerámica en buen estado. Paredes internas con humedad y desgaste de pintura.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Acta de vecindad No. 427

A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

pisos externos de la entrada principal en granito y cerámica tipo tablón en buen estado. Paredes externas en buen estado.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1102359732

Firma y N° de cédula del propietario 30338124

Acta de vecindad No. 122

Día: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48F-28

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas				Estado desgaste de pintura
E. Descripción de andenes.	Materiales concreto				Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto				Estado hundimientos, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda, por lo que no se cuenta con toda la información correspondiente.

Acta de vecindad No. 122

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO


ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda, solamente de la fachada. Paredes externas con fisuras, casa de 2 pisos y desgaste de pintura.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Acta de vecindad No. 122

(A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario en la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057	Firma y N° de cédula Contratista 1107859782	Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No.123

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #48f-35

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Carlos Alberto Duque Teléfonos: 3116277075

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 3 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad. moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

pisos en la entrada principal en la parte externa con cerámica en buen estado sin daños.

Acta de vecindad No. 123

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			3 habitaciones, 1 baño, sala comedor cocina, paredes y pisos de la Parte interna de la vivienda en buen estado, sin daños o humedad.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 123

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Techo de la parte interna de la vivienda con humedad y moho, en material de eternit.

Firma y N° de cédula
Social contratista
1100552057

Firma y N° de cédula
Contratista 1102859152

Firma y N° de cédula del propietario
1025743937

Acta de vecindad No. 124

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2015 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48t-34

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Alvaro Murcia Patiño Teléfonos: 3207527274

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 7 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas		X
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado sin daños
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, fisuras moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos, fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Piso de la entrada principal de la parte externa con Cerámica tipo tablón y granito en buen estado.

Acta de vecindad No. 124

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			2 habitaciones, Sala comedor, Cocina patio con piso de cerámica, pisos y paredes internas en buen estado sin daños o humedad.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 429

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes de la parte externa de la vivienda en la entrada principal, con cerámica de exterior en buen estado.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista	Firma y N° de cédula del propietario
1100557057	1102859772	10.294.056

Acta de vecindad No. 125

Dia: 19 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48t - 70

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Johan Camilo Cañuño Teléfonos: 3247489993

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 10 Adultos 6 Niños 4

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas		Estado	óxido, desgaste de pintura.
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto		Estado	humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales			Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	asfalto		Estado	hundimientos, humedad
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

casa de 3 pisos. con rejas de metal con desgaste de pintura y óxido.


Acta de vecindad No. 125

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			Al momento de la visita la persona que atiende no permite el ingreso para registro fotográfico por lo que solo se tiene registro de la fachada.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Acta de vecindad No. 425

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Pisos en la entrada principal en cerámica tipo tablón y granito con humedad y desgaste.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista	Firma y N° de cédula del propietario
1100557057	1102835975	1053841985

Acta de vecindad No. 126

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 49F - 47

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Lamina de Pintura de Metal y Vidrio en Puertas y ventanas.		Estado	Oxido, desgaste de Pintura.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto		Estado	Humedad, fisuras moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales			Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto		Estado	Hundimiento, Fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 426

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda. Solamente del exterior de la vivienda. Rejas de metal en la entrada principal con desgaste de pintura paredes externas con desgaste y humedad.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 126

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda en su lugar firma el edil de la comuna. se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista	Firma y N° de cédula del propietario
1100572057	1102859752	80911967

Acta de vecindad No. 127

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f-47

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado humedad, fisuras moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento y fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 127

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**
Piso		
techo		
Muros		
Puerta		
Ventanas y vidrios		

OBSERVACIONES GENERALES:

No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda solamente de la parte externa. Casa de 2 pisos piso de la entrada principal en concreto, paredes externas en buen estado.

Acta de vecindad No. 427

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1102857755

Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No. 128

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f - 46

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldio	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas				Estado óxido y desgaste de pintura.
E. Descripción de andenes.	Materiales concreto				Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto				Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 428

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda solamente de la fachada. Casa de 3 pisos, paredes externas con cerámica de exterior. Pisos externos con humedad. Techa de la entrada principal con humedad.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Acta de vecindad No. 128

A) ANTES **FECHA:** 19 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista	Firma y N° de cédula del propietario
1100552057	1102855975	80911967

Acta de vecindad No. 129

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: cra 3a #48F-53

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: La Estella Palacio Teléfonos: 3122099875

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 7 Adultos 6 Niños 1

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de Madera y metal en puertas y ventanas.			Estado Sin daños Buen estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Vía	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Pisos externos de la entrada principal en concreto con humedad y fisuras.

Acta de vecindad No. 129

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			Escalera internas de concreto, Casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 2 baños, Sala comedor cocina. Pisos y Paredes internas en buen estado.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 129

A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes externas de la entrada principal con cerámica de exterior en buen estado.

Firma y N° de cédula Social contratista
1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1122859752

Los Estella. M. Jaramillo
Firma y N° de cédula del propietario
30393837

Acta de vecindad No. 130

Día: 4 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: 3215753928

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Yesica Ospina Teléfonos: Cra 3d #48f-52

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 2 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales Carpintería de metal y Vidrio en puertas y ventanas	Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales Concreto	Estado humedad, fisuras mohu.
F. Descripción de antejardines.	Materiales	Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto	Estado hundimientos fisuras.

H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Rejas en la entrada principal con desgaste de pintura.

Acta de vecindad No. 130

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			2 habitaciones, 1 baño Sala comedor cocina. pisos internos en cerámica paredes internas con humedad y desgaste de Pintura.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 130

A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes externas junto a la puerta principal con humedad, se observa óxido junto a la puerta principal.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista	Firma y N° de cédula del propietario
1100552057	1102854752	Yenica Tatiana O. 1093359068

Acta de vecindad No. 131

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 30 #49F - 59

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería en metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado desgaste de pintura
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda, por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 431

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda solamente de la fachada, paredes externas con humedad, maleza y desgaste de pintura.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 134

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1102959752

Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No. 132

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d #48F-64

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales Carpintería de vidrio y metal en puertas y ventanas	Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales concreto	Estado Humedad moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales	Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto	Estado hundimiento fisuras
H. Posee Arborización	Si	No X Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 432

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda solamente de la parte externa. Casa de 3 pisos con Paredes externas en buen estado
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Pisos de la entrada principal en buen estado.

Acta de vecindad No. 432

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con registro fotográfico, Ni con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859752

Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No. 133

Dia: 19 Mes: Agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48F - 65

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Maria Arango Ospina Teléfonos: 3133725557

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 2 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldio	
7. Otros Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y Vidrio en puertas y ventanas		Estado	Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto		Estado	humedad moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales			Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto		Estado	hundimiento fisuras.
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Pisos de la entrada Principal en concreto con mucha humedad, moho, fisuras.

Acta de vecindad No. 133

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			3 habitaciones, 1 baño, sala comedor cocina, pisos y paredes internas en buen estado sin daños. Techo en madera en buen estado.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 133

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Carpintería en metal en puerta de la entrada principal con desgaste en pintura. Paredes externas de la entrada principal con humedad y moho.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859752

Firma y N° de cédula del propietario María del Carmen Arango 30333670 31337257

Acta de vecindad No. 134

Dia: 10 Mes: agosto Año: 2023 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f - 65

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado	Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado	humedad, fisuras moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado	hundimientos
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado	

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 434

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			


TERRAZA	**BUENO**	**MALO**
Piso		
techo		
Muros		
Puerta		
Ventanas y vidrios		

OBSERVACIONES GENERALES:

No se cuenta con registro fotografico del interior de la vivienda solamente de la parte externa. Paredes externas de la vivienda en buen estado. Piso de la entrada Principal en concreto con humedad.

Acta de vecindad No. 134

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario en la vivienda, en su lugar firma el edil en la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859752

Firma y N° de cédula del propietario

JUAN GABRIEL H
EDIL: 80911967
3004825185

Acta de vecindad No. 135

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f -71

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de vidrio y metal en puertas y ventana			Estado Buen estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, fisuras moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en el lugar por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 135

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda, solamente del exterior de la vivienda paredes externas en buen estado.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Pisos en Concreto y cerámica tipo tablón. 4

Acta de vecindad No. 135

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1102859752

Juan Gabriel H

Firma y N° de cédula del propietario EDIL: 80911969 3004825185

Acta de vecindad No. 136

Dia: 19 Mes: agosto Año: 2025. Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f - 70

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldio	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio			Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 136

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			

TERRAZA	BUENO	MALO	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda Solamente de la parte externa. Rejas de metal en la entrada principal con óxido y desgaste de Pintura.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 436

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del Propietario de la vivienda. en su lugar firma el edil de la comuna. se deja volante informativa.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057	Firma y N° de cédula Contratista 1102859752	Firma y N° de cédula del propietario EDIL. 80911967 3004825185

Acta de vecindad No. 437

Dia: 29 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f - 77

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería del metal y Vidrio en Puertas y ventanas			Estado Buen estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad, malo.
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos Asuras.
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda, por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 137

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**		**COCINA**	**BUENO**	**MALO**	
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO PRINCIPAL**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**BAÑO AUXILIAR**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**PATIO**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES	**GARAJE**	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso				Piso			
techo				techo			
Muros				Muros			
Puerta				Puerta			
Ventanas y vidrios				Ventanas y vidrios			
TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:				
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda, solamente de la fachada. Pisos de la entrada Principal en concreto con cerámica tipo tablón con fisuras y humedad.				
techo							
Muros							
Puerta							
Ventanas y vidrios							

Acta de vecindad No. 137

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista 1102859752	Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No. 138

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 30 # 48t - 78

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y Vidrio en puertas y ventanas		Estado	Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto		Estado	humedad, moho.
F. Descripción de antejardines.	Materiales			Estado	
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto		Estado	hundimiento fisuras.
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en el lugar, por lo que no se cuenta con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 438

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se cuenta con registro fotográfico del interior de la vivienda, solamente de la fachada. Escaleras externas de metal y cerámica con desgaste de pintura. pisos y paredes externas en buen estado.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 138

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista	Firma y N° de cédula Contratista 1102559472	Firma y N° de cédula del propietario 80911967

Acta de vecindad No. 439

Dia: 14 Mes: agosto Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48f-82

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería del metal y Vidrio en puertas y ventanas			Estado desgaste de pintura Oxidado
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita no se encontraron personas en la vivienda, por lo que no se cuentan con toda la información necesaria.

Acta de vecindad No. 139

A) ANTES **FECHA:** 14 agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con la firma del propietario de la vivienda, en su lugar firma el edil de la comuna. Se deja volante informativa.

Firma y N° de cédula
Social contratista
1100557057

Firma y N° de cédula
Contratista 1102350752

Firma y N° de cédula del propietario
JUAN GABRIEL H
EDIL. 80911.967
3004825185

Acta de vecindad No. 140

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2024 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3d # 48 f - 88

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Maria edilma Rivera Teléfonos: 3456735254

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 3 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldio	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Carpintería de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Acta de vecindad No. 140

Dia: 14 Mes: Agosto Año: 2024 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 2d # 48 t - 88

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Maria edilma Rivera Teléfonos: 3456735254

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 3 Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales	Ladrillo a la vista en pintura de metal y vidrio en puertas y ventanas			Estado Buen estado.
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado humedad, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Acta de vecindad No. 7210

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			


TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			6 habitaciones, 1 baño, sala comedor cocina, escalas de concreto con cerámica, terraza en el 3er piso en concreto en buen estado sin daños
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			


Acta de vecindad No. 140

A) ANTES **FECHA:** 14 Agosto 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

pisos y paredes externas en buen estado, sin daños. paredes con cerámica al exterior.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100552057

Firma y N° de cédula Contratista 1107539752

María Edilma Rivera

Firma y N° de cédula del propietario 30279481

Acta de vecindad No. 147

Dia: 11 Mes: 09 Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cll 98F #3d-17

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos: 3142597083

Nombre de quien atiende la visita: Fabio Perez

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	
2. Comercial	X
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía		X
5. Gas		X
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales Rejas de metal				Estado Exigen, desgaste de pintura.
E. Descripción de andenes.	Materiales Concreto				Estado humedas, fisuras
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto				Estado hundimientos fisuras
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Acta de vecindad No. 147

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			Rejas de Metal en la entrada principal con óxido y desgaste de pintura.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 14

A) ANTES **FECHA:** 11 09 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Pisos internos con fisuras paredes local de 2 pisos paredes internas con humedad.

Firma y N° de cédula
Social contratista
1100552057

Firma y N° de cédula
Contratista 1107357852

Firma y N° de cédula del propietario
Fabio J Perez

Acta de vecindad No. 142

Día: 11 Mes: 09 Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3f Clle #48 #F-08

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Cristian Camilo Ospina Teléfonos: 323 4472778

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda 4 Adultos 3 Niños 1

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarrillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales rejas de metal				Estado oxido, desgaste
E. Descripción de andenes.	Materiales concreto				Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales Asfalto				Estado hundimiento
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Acta de vecindad No. 142

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
PATIO	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
GARAJE	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			la persona que recibe la visita no permite el ingreso por lo que no se tiene registro fotográfico del interior de la vivienda.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 1/2

A) ANTES **FECHA:** 11 septiembre 2025









CONCEPTO TÉCNICO:

Paredes de la parte externa en buen estado pero se observa un poco de desgaste en la pintura.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100557057

Firma y N° de cédula Contratista 1102359752

Cristian Ospina
Firma y N° de cédula del propietario 1053864489

Acta de vecindad No. 143

Dia: 11 Mes: 09 Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3f #98f

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos:

Nombre de quien atiende la visita:

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	X
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarrillado		
3. Energía		
4. Telefonía		
5. Gas		
6. Medidor acueducto		

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales				Estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	Concreto			Estado humedad
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos.
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

la persona que atiende la visita no firma el listado de socialización y no entrego la información necesaria para llenar el acta.

Acta de vecindad No. 743

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			No se tiene registro fotografico del interior de la vivienda ni en la parte externa, la propietaria de la vivienda no permite el registro fotografico
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

Acta de vecindad No. 143

A) ANTES **FECHA:** 11 septiembre 2025







CONCEPTO TÉCNICO:

No se cuenta con registro fotográfico, ni con la firma del propietario de la vivienda se deja volante informativo.

Firma y N° de cédula Social contratista 1100551057	Firma y N° de cédula Contratista 1002259752	Firma y N° de cédula del propietario

Acta de vecindad No. 144

Dia: 11 Mes: Septiembre Año: 2025 Ciudad: Manizales

Urbano/ Barrio: Bosques del norte Dirección: Cra 3 E # 48f - 92

Rural / Vereda: Nombre de la Finca:

Propietario: Teléfonos: 3156117070

Nombre de quien atiende la visita: Hugo Sanchez

Parentesco con el propietario:

Número habitantes en la vivienda Adultos Niños

Obra: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. N° 2505120661

Contratista: CONSORCIO MHM

ASPECTOS EXTERNOS DEL PREDIO

A). Uso actual del inmueble	
1. Residencial	
2. Comercial	X
3. Industrial	
4. Institucional	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otros. Cuál?	

B.) Servicios públicos	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía	X	
5. Gas	X	
6. Medidor acueducto	X	

C. Número de viviendas que se surten de un mismo medidor

D. Descripción de la fachada.	Materiales				Estado
E. Descripción de andenes.	Materiales	concreto			Estado humedad, moho
F. Descripción de antejardines.	Materiales				Estado
G. Descripción de la Via	Materiales	Asfalto			Estado hundimientos
H. Posee Arborización	Si		No	X	Estado

Al momento de la visita la Persona que atiende no Firma el acta.

Acta de vecindad No. 144

ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
SALA COMEDOR	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ESPACIO	Estado		OBSERVACIONES
COCINA	**BUENO**	**MALO**	
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO PRINCIPAL	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 1	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

BAÑO AUXILIAR	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 2	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

PATIO	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

ALCOBA AUXILIAR 3	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

GARAJE	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES
Piso			
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

TERRAZA	**BUENO**	**MALO**	OBSERVACIONES GENERALES:
Piso			la persona que atiende no permite el registro fotográfico del interior del lugar, solamente de la fachada.
techo			
Muros			
Puerta			
Ventanas y vidrios			

	ACTA CONFORMACIÓN COMITE DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: Manizales

FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 2025

CORREGIMIENTO / VEREDA : COMUNA - BARRIO : Comuna 5

Descripción detallada de la reunión: En el punto de guri guri, cancha de tejo nos reunimos la profesional social de interventoria, profesional social contratista y 2 miembros de la comunidad, que han sido lideres del sector para la conformación del comité de sostenibilidad social, esto previo a diferentes reuniones en las cuales se les ha suministrado información sobre la ejecución de la obra. Se explica en qué cosiste el comité, la importancia del acompañamiento, a lo que las lideres aceptan hacer parte del comité.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCION	TELÉFONO	FIRMA
Leal Marquez M.	23221531	C1a 2D #48C3	3146 [illegible]	[signature]
Miriam Marchan F	30335821	Cr 2D #48B-73	3113102979	[signature]

Anexos:

Contratista

Profesional Social (Contratista)

LISTA DE SOCIALIZACION

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE

Contrato: N° 2505120661

CONTRATISTA: CONSORCIO MHM

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
Liset Marquez M.	Cra 2D # 48C31	3146744155	Liset Marquez
Miriam Meachum F	Cr 2E # 48B-73	3113102979	
Luz Mary Castaño G	Avenida Alberto Mendoza.	3118572653	Luz Mary Castaño.
Ana Carreño M.	Social contratista	3005796079	