Cot 740-2024.

Objeto: Contratar a precios unitarios fijos, la mano de obra, el diagnóstico, mejoramiento y/o adquisición de las redes de suministro de y drenajes de vivienda en Bogotá D.C.

Contratista: Contratar Vigencia UOT 2024

Interventoría: P&M Consultorías e Interventorías SAS.

Residente de obra: Area Malla Urbana

Residente de obra: David Cubero Cérel

Director de Interventoría: Ing. Marcela Gómez

Residente de Interventoría: Ing. Esperanza Rivera.

Proyecto: El Verjel.

Lunes 19 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicio la desinstalacion de juego existent en madera, se instalo cerramiento de obra

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 8:00 Am Hora fin 10:00 Am

Hora inicio 3:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Martes 20 de mayo del 2025

Personal obra: 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se continua la desinstalacion de juegos infantiles en madera

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 12:00 Pm

Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:30 Pm

Nicolas Ch - Int

Miercoles 21 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la desinstalacion de juegos infantiles en madera

Norma

Norma

CamScanner
Powered by

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 8:00 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Jueves 22 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayores
MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador
ACTIVIDADES: Se inicia excavacion con maquinaria en zona de juegos infantiles.
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:00 Am Hora fin 12:00 Pm
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm



Por efectos climaticos se evidencia fallo en zona de juegos infantiles.
Se realiza mejoramiento con material de demolicion proveniente del mismo parque (cantera contiguo)





* MEDIDAS INTERNAS DEL CESPED PARA ZONA INFANTIL.



Nicolas Ch - Int

Viernes 23 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayores
MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de sub base granular en zona de juegos infantiles.
Se instala base granular en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:40 Am





Nicolas Ch - Int

Norma
Norma
CamScanner
Powered by

Sabado 24 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion en el acabado ubicado en costado norte del parque

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 11:30 Am





Lunes 26 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inician excavaciones para bordillo en zona de juegos infantiles

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 11:30 Am

Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 5:00 Pm



excavacion bordillo



Martes 27 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion para bordillo en zona de juegos infantiles



excavacion bordillo



Sin PRESUPUESTO, se realizo PLANILLA TRAPEZOIDAL en Excel:



Powered by CamScanner

Miercoles 28 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua excavacion para bordillo en zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am

Nicolas Ch - ZM

Jueves 29 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se inician la instalacion de bordillo en zona de juegos infantiles
En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:30 Pm





Nicolas Ch - ZM

Viernes 30 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante.
ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en zona de juegos infantiles





En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 10:00 Am

Nicolas Ch - ZM

Sabado 31 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en zona de juegos infantiles





Nicolas Ch - ZM

Powered by CamScanner

Martes 3 de Junio del 2025

Personal obra = 2 oficiales 4 ayudantes

ACTIVIDADES: Se funde placa en concreto en zona de juegos infantiles

Se realizan 3 muestras de concreto para enviar a laboratorio.





En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio : 2:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Miercoles 4 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicio instalacion de tuberia metalica para baranda de juegos infantiles

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am

Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 2:30 Pm

Hora inicio 3:30 Pm Hora fin 5:00 Pm





Nicolas Ch - Int

Jueves 5 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de tuberia metalica para baranda en zona de juegos infantiles





En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:00 Am Hora fin 11:30 Am

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:30 Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 6 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de bordillo en plazoleta de bancos ubicado al costado norte

Powered by CamScanner





En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - INT

Sabado 7 de Junio del 2025

Personal obra: 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en plazoleta de bancas ubicada al costado norte





En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 Am Hora fin 12:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Lunes 9 de Junio del 2025

Personal obra: 1oficial 1ayudante

ACTIVIDADES: Se realiza retonteo y conformacion de base granular en zona de plazoleta bancas y sendero ubicado en zona de juegos infantiles







En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 11:00 Am

Nicolas Ch - INT

Martes 10 de Junio del 2025

Personal obra: 1oficial 1ayudante

ACTIVIDADES: se realiza conformacion de terreno manual en zonas aledañas a senderos existentes, y zona de plazoleta "bancas"

En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 3:30 Pm

Nicolas Ch - INT

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de Junio del 2025

Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia con la instalacion de adoquin en plazoleta de bancos ubicado al costado norte



Instalacion Adoquin



En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am

Nidia Ch - Ing Int.

Jueves 12 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en plazoleta de bancas y en sendero aledaño a zona de juegos infantiles



Instalacion Adoquin



Nidia Ch - Ing Int.

Viernes 13 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 ornamentadores

ACTIVIDADES: Se instalan bancas en plazoleta

- Se funden cintas en concreto para confinamiento de postes de adoquin
- Se realiza replanteo y conformacion manual de terreno
- Se inicia instalacion de postes metalicos en juegos infantiles



Cintas concreto



Instalacion bancos



En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 Pm Hora fin 2:30 Pm

Hora inicio 4:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nidia Ch - Ing Int.

Powered by CamScanner

Sabado 14 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante - 2 ornamentadores

ACTIVIDADES: Se realiza caja de inspeccion de aguas lluvias

- Se continue instalando canales metalicos en barandas de juegos infantiles



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora Inicio 7:00 Am Hora Fin 9:30 Am

Nicolas Ch – Int

Lunes 16/06/2025

Personal: 1 soldador + 1 Ayudante

Actividades: - Instalación de tubo Ø3" para

Barandas M-83.

Nicolas Ch – Int

Viernes 20/06/2025.

Personal: 1 of + 1 Ay. + 1 Soldador + 1 Ayudante

Actividades:- Aseo.

- Recolección de material sobrante sobre la conformación de terreno realizada.

- Pernos y detalles en adoquín.

Nicolas Ch – Int

Martes 24/06/2025.

Personal: 2 instalaciones de concreto.

Actividad: La lluvia impide el avance de la instalación del concreto. Llueve todo el día.

Nicolas Ch - Int

Powered by CamScanner

MERCOLES 25/06/2025.

PERSONAL: 1 SOLDADOR Y 1 AY + 2 INSTALADORES DE CESPED.

ACTIVIDADES: - INICIO DE INSTALACION DE PISO EN
CUCHA SOR ZONA DE JUEGO.

- INSTALACIÓN DE PISO EN BIBLIOTECA M-83 Y
APLICACIÓN DE ANTIDESLIZANTE Y PINTURA EN BARANDA

Nous A. - INT

Jueves 26 de Junio del 2025

Personal - 2 instaladores cacho

ACTIVIDADES: Se continua instalando grama cacho
de cdad en zona de juegos infantiles

Nous A. - INT

Viernes 27 de Junio del 2025

Personal obra: 2 instaladores cacho: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de
gramacacho en zona de juegos infantiles

- Se funden topes para cajas de inspeccion

Nous A. - INT

Sabado 28 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se hace el replanteo y la instalacion de
topes en concreto en cajas de inspeccion ubicadas
en ~~zona~~ zona de juegos infantiles

Nous A. - INT

LUNES 11/07/2025.

PERSONAL: 2 INSTALADORES MOBILIARIO

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE 4 BANCOS EN ACERO
INOXIDABLE.

- SE INSTALA ESTRUCTURA DE BANCO 80x120 DE JUEGO
INFANTIL.

LUNES 14/07/2025

PERSONAL 2 INSTALADORES MOBILIARIO

ACTIVIDADES: - INSTALACIÓN LÁMINA VIAL INFORMATIVA 80x120.

- LAS BANCAS DE PIÑA SE DESMONTARON PARA PODER CAMBIAR
TORNILLOS EN PROVISTA MANOS. SE LLEVAN A TALLER

Norma

MIÉRCOLES 16/07/2025.

PERSONAL: 1 OF 11 AY; 2 ORIENTADORES.

ACTIVIDADES: DE FUNDA PARA DE ACCESO A CANCHAS Y DE ARREGLO DUCHA DE INGRESO, MEJ NO TOMÁ BIEN.

DLL.

VIERNES 18/07/2025.

PERSONAL: 2 INSTALADORES MOBILIARIO

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN BANCAS

- EMBOQUILLADO Y ASEO

DLL. EDIT.

CIERRE BITACORA.

EDIT. DLL

Powered by CamScanner