INFORME DE ACTIVIDADES 02

No. DE CONTRATO	**CD-25-2025-5888**
NOMBRE CONTRATISTA	**EDWIN ANTONIO POLO BALZA**
PERIODO	**CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOTO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1. VISITAS TECNICAS, VISITAS DE VERIFICACION Y CENSOS:

- **04/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Calle 29 N° 28 - 28 del barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla, atendiendo una solicitud relacionada con una vivienda presuntamente destruida. Peticionario(a): Ester Pizarro Paredes.
- **14/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección Calle 34C N° 2B1 - 134 del barrio Galán de la localidad Suroriente de Barranquilla, atendiendo una solicitud relacionada con una vivienda presuntamente incinerada. Al llegar al predio se constató que ya había sido atendida y faltaba la entrega de ayuda humanitaria. Peticionario(a): Gabriel Peñaloza Peñaloza. KOBO realizado por Edgard Ariza.
- **15/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Calle 111 N° 14 – 28 del barrio Los Ángeles 2 de la localidad Suroccidente de Barranquilla, en atención a una solicitud relacionada con una vivienda que presuntamente presenta afectaciones en la cubierta. Peticionario(a): Maritza Esther Barrios De Lara.
- **16/09/2025:** Apoyo en la realización de censos EDAN a los predios ubicados en el sector comprendido entre las Calles 79 a 83 y Carreras 29 Sur a 35 Sur correspondientes a los barrios Sinai 1 y 2 de la localidad Metropolitana de Barranquilla, en atención a una solicitud relacionada con viviendas presuntamente afectadas por daños y desprendimientos en sus cubiertas. Peticionario(a): Habitantes del sector.
- **17/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Carrera 15 N° 73B – 65 del barrio La Esmeralda de la localidad Suroccidente de Barranquilla, en atención a una solicitud relacionada con una vivienda que presuntamente a punto de colapsar. Peticionario(a): Evert Alberto Ahumada Piña.
- **17/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Carrera 22A N° 75C 53 Apto 2 del barrio Nueva Colombia de la localidad Suroccidente de Barranquilla, atendiendo una solicitud relacionada con ayuda humanitaria. Peticionario(a): Juana Cañate Martínez.

- **18/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección Carrera 23B N° 74 – 86 Apto 3 en el barrio Carlos Meisel de la localidad Suroccidente de Barranquilla, atendiendo una solicitud relacionada con un predio presuntamente afectado por incendio. Peticionario(a): Angeline Patricia Cepeda Ayala.
- **18/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección Carrera 23B N° 74 – 86 Apto 2 en el barrio Carlos Meisel de la localidad Suroccidente de Barranquilla, atendiendo una solicitud relacionada con un predio presuntamente afectado por incendio. Peticionario(a): Diego Andrés López Roca.
- **22/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Carrera 73 N° 75 152, Apto 206 Torre 2, Conjunto Residencial Ribera Alta en el barrio La Concepción de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, por solicitud de verificar las condiciones actuales del inmueble y evaluar los daños reportados. Peticionario(a): Mónica Patricia Ortega Castro.
- **23/09/2025:** Apoyo en la realización de visita de verificación por demoliciones de los bloques ubicados en la dirección Carrera 41 N° 89 – 90 en el CR Privilegios barrio Campo Alegre de la localidad Norte Centro Historico, obra ordenada por la Inspección Novena de Policía Urbana de Barranquilla y ejecutada por el Consorcio Infraestructura de Barranquilla. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **23/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección carrera 2A N° Diagonal 54 – 87 del barrio Santo Domingo de la localidad Metropolitana de Barranquilla. En atención a una solicitud relacionada con vivienda presuntamente afectada por daños y desprendimientos en su cubierta. Peticionario(a): Nuris de Jesús Benítez Jiménez.
- **24/09/2025:** Apoyo en la realización de visita de verificación de bus incinerado de la empresa Coochofal, en la Calle 84 con Carrera 53, barrio Alto Prado de la localidad Riomar. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **24/09/2025:** Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección carrera 5 N° 49E - 34 del barrio Carrizal de la localidad Metropolitana de Barranquilla. En atención a una solicitud relacionada con vivienda presuntamente afectada por daños y desprendimientos en su cubierta. Peticionario(a): Dairo Jesús Camargo Ospino

2. ENTREGAS HUMANITARIAS:

- **27/08/2025:** Apoyo en la entrega de ayuda humanitaria al predio ubicado en la dirección carrera 2A N° Diagonal 54 – 87 del barrio Santo Domingo de la localidad Metropolitana de Barranquilla. Peticionario(a): Nuris de Jesús Benítez Jiménez.







Cordialmente,



EDWIN ANTONIO POLO BALZA
C.C. 72.208.200