LISTA DE VERIFICACIÓN
INSTALACIONES LOCATIVAS

FECHA DE INSPECCIÓN	18	07	2019
	DD	MM	AAAA

ÁREA: Oficina Administrativa

OBJETIVO:

Identificar las condiciones sub estándar que pueden sr desencadenantes de Accidentes de Trabajo.

METODOLOGÍA



Se realizó una Visita de inspección locativa en compañía de Margarita Alvarez por parte de Caja de Pandora y Edgar Humberto Ríos Rave como consultor externo.

HALLAZGOS

No.	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA	
1	Pisos	x				
2	Pasillos		x			Falta de orden en el sitio. Foto 1
3	Escalera		x			Falta cinta antideslizante
4	Techo	x				
5	Paredes	x				
6	Ventanas	x				
7	Luminarias		x			Requieren limpieza el chasis de las lámparas
8	Superficies de trabajo	x				
9	Estantería	x				
10	Cables eléctricos y conexiones		x			Cables eléctricos en el piso. Foto 2
11	Ventilación	x				
12	Cocineta		x			Falta de orden debajo del pozuelo. Foto 3
13	Baños	x				
14	Cuarto útil		x			Almacenamiento deficiente. Foto 4
15	Señalización de emergencia	x				Falta de señalización de emergencia

No.	ITEM	ESTADO				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA	
16	Almacenamiento		x			Almacenamiento deficiente, con riesgo de incendio. Foto 5

REGISTRO FOTOGRAFICO

 FOTO 1	 FOTO 2	 FOTO 3
 FOTO 4	 FOTO 5	

PLAN DE MEJORA

RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	SEGUIMIENTO
Implementar programa de orden y aseo	Margarita Álvarez	Agosto 30/2019	
Instalar cinta antideslizante en las escaleras dela oficina	Margarita Álvarez	Agosto 30/2019	
Implementar un estándar para almacenamiento, que incluya un sitio donde se pueda almacenar adecuadamente	Margarita Álvarez	Agosto 30/2019	
Instalar una señal que indique escaleras de emergencia y puerta de emergencia indicando la salida	Margarita Álvarez	Julio 31/2019	
Canalizar los cables eléctricos	Margarita Álvarez	Agosto 30/2019	

RESPONSABLE



EDGAR HUMBERTO RIOS RAVE

COSULTOR

LICENCIA EN SST 23620

JULIO 19 DE 2019