POLIMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

Planta Medellin: David Buitrago

Planta: Medellin

Expediente N° 407

icontec ISO 9001 SC764-1

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: **INVRISA S.A.S.**

Obra: OBRAS VARIAS BELEN

Dimensión Probeta: 10*20 cm Fecha: 27/05/2025


Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NB 586)

f'c: 280,0 (Kg/cm2) Sección Transversal: 78,54 cm2 Asent: 6,0" ± 1" Plg

Cemento: ALION Aditivo: MAPEI

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Porcentaje (%)	Elemento	Tipo de Fallo
71819	185	16/04/2025	23-abr-25	7	**311,3**	111%	Otros	2
			14-may-25	28	**356,7**	127%		3
							#¡REF!	

TIPO DE ROMPIMIENTO



LIDER PLANTA MEDELLIN

CEL: 3163019859

correo: david@polimix.com.co