	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS	CÓDIGO	FRSST02
		FECHA	1
		VERSIÓN	1 de marzo de 2025

PROYECTO: Box Buga MES: Junio 2025

	ÍTEM	SEMANA 1	OBSERVACIONES	SEMANA 2	OBSERVACIONES	SEMANA 3	OBSERVACIONES	SEMANA 4	OBSERVACIONES
ESTADO ELECTRICO Y MECÁNICO	el cable y el enchufe de conexión se encuentran sin corte, sin empalmes y encauchetado completamente	B		B					
	la carcaza protectora de la herramienta de corte se encuentra en buen estado(chasis no presenta fisuras esta fijo	B		B					
	la guarda y/o cuña esta en buen estado y esta ubicada correctamente	B		B					
	cuenta el equipo con empujador de la pieza a cortar y guia	B		B					
	la pieza base se encuentra sin torceduras y averias	B		B					
	los discos de corte estan limpios y en buen estado	B		B					
	el equipo se encuentra limpio(sin grasa, aceite, polvo)	B		B					
	se encuentra en perfecto estado la tuerca de apriete del disco	B		B					
	el cable electrico de conexión funciona correctamente	B		B					
	el swich de encendido funciona correctamente	B		B					
OPERADOR	El operario conoce los riesgos a los que esta expuesto	B		B					
	Se evidencia adecuado uso de la maquina sin incurrir en actos inseguros	B		B					
	El operario de la maquina se encuentra con una postura de trabajo adecuada	B		B					
	Cuenta con especio suficiente para operar la maquina	B		B					
	El operario esta usando todos elementos de protección personal requeridos	B		B					
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL REQUERIDOS									
Pulidora (X)	X	X	X	X	X	X		X	X
Radial (X)									
Otra, cual?									

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
FECHA: 02 al 07/06/25	FECHA: 09 al 14/06/25	FECHA:	FECHA:
NOMBRE OPERARIO: Jamerson	NOMBRE OPERARIO: Jamerson	NOMBRE OPERARIO:	NOMBRE OPERARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: Cristian Salas	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: Cristian Salas	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST:	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST:
FIRMA DEL RESPONSABLE SST:	FIRMA DEL RESPONSABLE SST:	FIRMA DEL RESPONSABLE SST:	FIRMA DEL RESPONSABLE SST:

Paola Pardo B.

Powered by CamScanner

COTEC INGENIERÍA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS DE CORTE	CÓDIGO	FRSST02
		FECHA	1
		VERSIÓN	1 de marzo de 2025

PROYECTO: Pax Buya MES: Mayo 2025

	ÍTEM	SEMANA 1	OBSERVACIONES	SEMANA 2	OBSERVACIONES	SEMANA 3	OBSERVACIONES	SEMANA 4	OBSERVACIONES
ESTADO ELECTRICO Y MECÁNICO	el cable y el enchufe de conexión se encuentran sin corte, sin empalmes y encauchetado completamente			B					
	la carcaza protectora de la herramienta de corte se encuentra en buen estado(chasis no presenta fisuras esta fijo			B					
	la guarda y/o cuña esta en buen estado y esta ubicada correctamente			B					
	cuenta el equipo con empujador de la pieza a cortar y guia			B					
	la placa base se encuentra sin torceduras y averias			B					
	los discos de corte estan limpios y en buen estado			B					
	el equipo se encuentra limpio(sin grasa, aceite, polvo)			B					
	se encuentra en perfecto estado la tuerca de apriete del disco			B					
	el cable electrico de conexión funciona correctamente			B					
	el swich de encendido funciona correctamente			B					
OPERADOR	El operario conoce los riesgos a los que esta expuesto			B					
	Se evidencia adecuado uso de la maquina sin incurrir en actos inseguros			B					
	El operario de la maquina se encuentra con una postura de trabajo adecuada			B					
	Cuenta con espacio suficiente para operar la maquina			B					
	El operario esta usando todos elementos de protección personal requeridos			B					
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL REQUERIDOS													
Pulidora (X)	X	X		X		X			X		X		
Radial (X)													
Otra, cual?													

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
FECHA:	FECHA: 09 al 14/06/25	FECHA: 16 al 21/06/25	FECHA: 24 al 29/06/25
NOMBRE OPERARIO:	NOMBRE OPERARIO:	NOMBRE OPERARIO:	NOMBRE OPERARIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST
FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST

Paola Pardo B.

Powered by CamScanner

COTEC INGENIERÍA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS**	CÓDIGO	FRSST02
		FECHA	1
		VERSIÓN	1 de marzo de 2025

PROYECTO: Box Boga MES: JUNIO 2025

	ITEM	SEMANA 1	OBSERVACIONES	SEMANA 2	OBSERVACIONES	SEMANA 3	OBSERVACIONES	SEMANA 4	OBSERVACIONES
ESTADO ELECTRICO Y MECÁNICO	el cable y el enchufe de conexión se encuentran sin corte, sin empalmes y encauchetado completamente	B		B		B		B	
	la carcaza protectora de la herramienta de corte se encuentra en buen estado(chasis no presenta fisuras, esta fijo	B		B		B		B	
	la guarda y/o cuña esta en buen estado y esta ubicada correctamente	B		B		B		B	
	cuenta el equipo con empujador de la pieza a cortar y guia	B		B		B		B	
	la placa base se encuentra sin torceduras y averias	B		B		B		B	
	los discos de corte estan limpios y en buen estado	B		B		B		B	
	el equipo se encuentra limpio(sin grasa, aceite, polvo)	B		B		B		B	
	se encuentra en perfecto estado la tuerca de apriete del disco	B		B		B		B	
	el cable electrico de conexión funciona correctamente	B		B		B		B	
	el swich de encendido funciona correctamente	B		B		B		B	
OPERADOR	El operario conoce los riesgos a los que esta expuesto	B		B		B		B	
	Se evidencia adecuado uso de la maquina sin incurrir en actos inseguros	B		B		B		B	
	El operario de la maquina se encuentra con una postura de trabajo adecuada	B		B		B		B	
	Cuenta con espacio suficiente para operar la maquina	B		B		B		B	
	El operario esta usando todos elementos de protección personal requeridos	B		B		B		B	
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL REQUERIDOS									
Pulidora (X)	X	X	X	X	X	X		X	X
Radial (X)									
Otra, cual?									

SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
FECHA: 02 al 07/06/25	FECHA: 09 al 14/06/25	FECHA: 16 al 21/06/25	FECHA: 24 al 29/06/25
NOMBRE OPERARIO: [illegible]	NOMBRE OPERARIO: [illegible]	NOMBRE OPERARIO: [illegible]	NOMBRE OPERARIO: [illegible]
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: [illegible]	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: [illegible]	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: [illegible]	NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: [illegible]
FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST	FIRMA DEL RESPONSABLE SST

Para Pardo B.

Powered by CamScanner