ACTA DE VECINDAD INICIO

Fecha de realización: 27-03-2025

ACTA DE VECINDAD CIERRE — Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	SIF	INTERVENTOR	HUPENTIKAO SAS
CONTRATO No	6000 3227/24	BARRIO	BUGA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION CONDUCTO ENTERRADO - BUGA	COMUNA	AL TAVIOLA
CONTRATISTA	COTEC SAS	FECHA DE INICIO	3-3-25
		FECHA DE TERMINACION	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	María del Carmen Caldon	CÉDULA	22126 972
NOMBRE DEL ARRENDATARIO		CÉDULA	
DIRECCIÓN	CR 138 75-57 - Casa roja grande interior	TELÉFONO	3109447774
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		


USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	/	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo	Estado regular	B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa	Buen estado	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia	Estado regular	B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada	Estado Regular	B R M C. Carpinteria de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA





4. OBSERVACIONES

Piso en cerámica en buen estado
Cubierta en fibrocemento, buen estado
Paredes en tapia
Tomador con baldosa en ceramica, buen estado
No cuenta con viga de amarre para techo.
Planta, fisura horizontal en pared que da al patio
Patio enchapado en buen estado
Cubierta de uso util en loza
Baño Ventana en madera estado regular
Batallones del patio en buen estado.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		/	NO
FOTOGRAFIAS	SI			NO
HOJA ADICIONAL	SI			NO

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO