Cód. FO-GEOP-003

Versión 4 14

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 26-03-2025	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	SIF	INTERVENTOR:	HYPERNIKAO
CONTRATO No:	4600103223/24	BARRIO:	BUGA
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción Conducto enterrado Buga	COMUNA:	ALTAVISTA
CONTRATISTA:	COTEC	FECHA DE INICIO:	03-03-25
		FECHA DE TERMINACIÓN:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Blanca Nidia Ramirez	CÉDULA:	43026603
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cra 138 15-57 - Casa al lado de la prof.	TELÉFONO:	3122896185
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		


USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X B R M A. Mampostería en ladrillo	Buen estado	X B R M A. Ladrillo	Buen estado	X B R M A. Teja de barro		X B R M A. Baldosa	Buen estado	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		X B R M D. Enchapada	Buen estado	B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		X B R M E. Otros	Tablillas	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA





4. OBSERVACIONES

Fachada en baldosa
Cubierta en machimbre o tablillas
Piso en baldosa en buen estado
Las piedras estan empalmadas en buen estado sin columnas
El estado de los baños es bueno.
La casa tiene las puertas de las habitaciones en triple entamborados.
Emparo del baño presenta separación una grieta, puerta y ventanas en buen estado
Techo del baño en pvc, en optimas condiciones

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO
HOJA ADICIONAL	SI		NO

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las filas identificadas con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO