Cód. FO-GEOP-003

Versión 4 15

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 31-03-2025	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	SIF	INTERVENTOR	HIPERNIKSO
CONTRATO No.	4600010323 DE 2024	BARRIO	Anga
OBJETO DEL CONTRATO	Construccion Conducto enterrado Baja	COMUNA	Aburra
CONTRATISTA:	CONEC	FECHA DE INICIO: 03-03-2025	FECHA DE TERMINACION


2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Gustavo Vejarano Arcila y	CÉDULA	4399830		
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Natalia Andrea Zapata V	CÉDULA		USO DEL INMUEBLE	
DIRECCIÓN:	Cra 138 # 15-51 - 2° Piso, encima Casa Adela Vejarano	TELÉFONO	3145799477		
N° DE PISOS:	2	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO:	2	COMERCIAL		INSTITUCIONAL	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpinteria de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se debe que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

2 Piso de Sra q" nos dio café

Fachada en cemento estucado Pintado en buen estado, ventanas con vidrio en aluminio en buen estado
Piso baldosa en buen estado
Cubierta en losa en buen estado
Cocina, con cubierta en drywall con separaciones en entrada parte superior
Puerta en lámina buen estado
Humedad en sala al lado de ventana
Baño con baldosa en buen estado, Candil de vidrio en buen estado
Pasamanos en acero inoxidable buen estado

