Cód. FO-GEOP-003

Versión 4 16

Formato
FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 31 Marzo-2025	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	JIT	INTERVENTOR:	HIDRONIKAO
CONTRATO No:	4600210327 de 2024	BARRIO:	Bello
OBJETO DEL CONTRATO:	Construccion Conductos enterrados Barga COTEC	COMUNA:	Altavista
CONTRATISTA:		FECHA DE INICIO: 03-03-2025	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Maria Adela Vergara Cabrera	CEDULA:	43033454
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cll 138 # 75-51 - 1° Piso, casa contigua a la de Alba Lucia Vergara	TELEFONO:	3104999444
N° DE PISOS:	2		
N° DE PISO INVENTARIADO:	1		


USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	X	R	M	A. Mampostería en ladrillo		X	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Teja de barro		X	R	M	A. Baldosa		B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	B. Mampostería en bloque		B	R	M	B. Bloque de concreto		X	R	M	B. Losa		B	R	M	B. Concreto		B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Redes de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	R	M	C. Tapia		B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		X	R	M	C. Revocada		B	R	M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	M	D. Ceramica		B	R	M	D. Enchapada		B	R	M	D. Servicios Públicos	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

5. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

6. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Fachada en cemento pintado buen estado
Con puerta de lámina en hierro forjado y vidrio en buen estado
Cubierta de la casa losa fácil en buen estado
Puerta de baño en triple entamborado, marco con dilatación Puerta en parte superior.
Baldosa del baño en muy buen estado
En la habitación 1 marco con dilatación en la parte superior
Presenta humedad la habitación en periodo en la parte inferior de los muros
En la segunda habitación hay dilatación por ajuste de montaje superior
Cocina en buen estado

