Cód. FO-GEOP-003

Versión 4 22

Formato

FO-GEOP Acta de Vecindad

Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 28-03-2025	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización: 26-06-2025

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	SIF	INTERVENTOR:	HOPERUIKAO
CONTRATO No:	4600103221 DE 2024	BARRIO:	Bocha
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción Conducto enterrado Bocha	COMUNA:	Altavista
CONTRATISTA:	COTEC	FECHA DE INICIO: 03-03-2025	FECHA DE TERMINACION: 15-07-2025

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Silvia Correa	CÉDULA:	42766445
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	CRR 138 15-24 Casa independiente con dirección particular	TELÉFONO:	3016273966
N° DE PISOS:	1		
N° DE PISO INVENTARIADO:	1		


USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	/	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit	con estructura en madera	B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO
FOTOGRAFIAS	SI	X	NO
HOJA ADICIONAL	SI		NO

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Silvia Correa
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Alejandra Delgado.
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Casa en adobe con muro revocado
sin pintura
Piso en cerámica en buen estado
Cubierta en eternit con desgaste en madera con humedad
Hacia el garaje se nota desgaste en la baldosa
El techo de la habitación donde está el baño
Presenta goteras y humedad, así mismo la habitación
Baño: con baldosas a la mitad de paredes el resto
es en concreto revocado
No hay presencia de grietas



El día 26 de junio de 2025
se realiza cierre de acta de vecindad por la nuera Alejandra Delgado autorizada por la señora Silvia Correa para firma,
Quién notifica no tener novedades en la vivienda de ningún tipo, por tal motivo se firma a satisfacción