NARVÁEZ URIBE INGENIERÍA S.A.S. Soluciones Concretas

LISTA DE CHEQUEO HERRAMIENTAS MENORES

CÓDIGO: FO.HSE.038	FECHA EMISIÓN: ABRIL 2021	REVISIÓN: 01 PÁGINA 1 DE 1

Fecha de vigencia desde: 03-06-25 Hasta: 07-06-25 Proyecto / Obra: Malecón del sur

Responsable de la herramienta: Manuel Campo Cliente: Ciudad: B/quilla

ITEM	CATEGORIAS C: Cumple NC: No cumple NA: No Aplica — INSPECCIÓN SEMANAL							OBSERVACIONES GENERALES
	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM	
HERRAMIENTAS MENORES NO ACCIONADAS A MOTOR PARA CORTE								
Los cinceles tienen la cabeza tipo hongo	C	C	C	C	C	C		
Los cinceles se encuentran bien afilados	C	C	C	C	C	C		
Las cegueta están bien acopladas al marco	C	C	C	C	C	C		
Las hojas de cegueta están en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Las limas disponen de mangos o cabos	C	C	C	C	C	C		
Las picas están bien encabadas y afiladas	C	C	C	C	C	C		
Las palas están bien encabadas y afiladas	C	C	C	C	C	C		
La barra tiene bien afiladas las puntas	C	C	C	C	C	C		
La barra mide por lo menos 1.5 metros	C	C	C	C	C	C		
HERRAMIENTAS MENORES NO ACCIONADAS A MOTOR PARA GOLPE								
Se emplea el martillo adecuado según el tipo de labor	C	C	C	C	C	C		
Existe martillo o maceta antichispas (para trabajos especiales)	C	C	C	C	C	C		
Las caras y bordes de los martillos están en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Los mangos de los martillos son los adecuados	C	C	C	C	C	C		
Los mangos de los martillos están en buenas condiciones	C	C	C	C	C	C		
Las macetas están en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Los mangos de las macetas están en buenas condiciones	C	C	C	C	C	C		
HERRAMIENTAS MENORES ACCIONADAS A MOTOR								
Las herramientas que se usan son las adecuadas por el trabajo	C	C	C	C	C	C		
Se emplean los E.P.P. de acuerdo al tipo de riesgo	C	C	C	C	C	C		
Todas las herramientas tiene sus guardas de seguridad	C	C	C	C	C	C		
Poseen aislamiento doble y/o polo a tierra	C	C	C	C	C	C		
Las tomas se encuentran aterrizadas (polo a tierra)	C	C	C	C	C	C		
Se almacenan las pulidoras y disco en sitios adecuados	C	C	C	C	C	C		
El disco o aspas está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Los cables o enchufes presentan daños	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
El tanque de gasolina presenta fugas	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Se cuenta con cajas portaherramientas	C	C	C	C	C	C		
Todas las herramientas permanecen limpias	C	C	C	C	C	C		
ALMACENAMIENTO								
Existe bodega para el almacenamiento de las herramientas	C	C	C	C	C	C		
Las herramientas para corte se guardan en alguna bodega	C	C	C	C	C	C		
La bodega cuenta con estantes o soporte para las herramientas	C	C	C	C	C	C		
La bodega esta debidamente señalizada y demarcada	C	C	C	C	C	C		
La bodega se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo	C	C	C	C	C	C		

Firma del Trabajador: