NARVAEZ URIBE
Soluciones Concretas

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO

SST-FO-57
Rev 00
Octubre de 2020

Mes/Año: Mayo Equipo No: 1 Marca/ Referencia: Honda Equipo Nuevo: X Alquilado: Otro:

Proyecto: Malecon del Sur

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estado de conexiones eléctricas (extensiones cables, toma)																										C				
El Cable de alimentación está en buen estado.																										C				
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.																										C				
El cabezote se encuentra en buen estado.																										C				
El motor se encuentra en buen estado.																										C				
La renta o correas se encuentran en buen estado.																										C				
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.																										C				
Otros																														

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1 Julio Manjarrez	7	13	19	25	31
2 Arturo Velasquez	8	14	20	26	
3 Manuel Campo	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones: