GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

6127

Fecha:	26/12/24.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Melgar.		7:00 am
Nombre del Cliente:	Base aerea Rancho de tropa		
C.C:	1.077.845.389	NIT:	
Número de contacto cliente:	Sebastian Armada		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Melgar - LAVANDERIA.		7:20 am
No. Tanque:	01	Capacidad:	120 GL

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80% Presión del tanque: 60 PSI

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☒ *Manómetro* ☒ *Válvula Rellef* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 GL	100.1

Nombre del Conductor: Johan Olaya Placa del Vehículo: KZL 175

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☒ *Manómetro* ☒ *Válvula Rellef* ☒ *Válvula Suministro*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: Septiembre 2024 Presión Manómetro: 150

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

Sebastian Armada

C.C: 1077845389

Firma de quien entrega:

Johan Olaya

Impreso por: LEGRACIÉ PERSONALIZA Nit: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.