GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

6128

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	26/12/24		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Melgar.		7:30 am
Nombre del Cliente:	Basi arrea		
C.C:	1077845389	NIT:	
Número de contacto cliente:	Sebastian Acuada.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	RANCHO DE TROPA.		8:00 am
No. Tanque:	01.	Capacidad:	1000 Gl

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 70%. Presión del tanque: 60 Psi

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [x] Válvula de llenado
- [x] Manómetro
- [x] Válvula Rellef
- [x] Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

- [ ] Sí
- [ ] No

¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

- [ ] Sí
- [ ] No

¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	1000 Gl	229.8 Kl

Nombre del Conductor: Johan daza

Placa del Vehículo: KRL 175

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [x] Válvula de llenado
- [x] Manómetro
- [x] Válvula Rellef
- [x] Válvula Suministro

Se deja válvula de suministro cerrada.

- [x] Sí
- [ ] No

¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: [x] Sí [ ] No

Fecha de vencimiento: Septiembre 2025 Presión Manómetro: 450

Estado del extintor: [x] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: [ ] CONTADO [x] CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

Sebastian Acuada
C.C: 1077845389

Firma de quien entrega:

Johan daza

Impreso por: LEGRACIE PERSONALIZA Nit: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.