



FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE
NIT. 890.801.235-0

Código :
Versión: Segunda
Vigente desde:

ACTA DE SUPERVISIÓN No	1
FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)	12-sep
PERÍODO DE PAGO	12 julio 2025- 12 septiembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL	
No. DEL CONTRATO	184-2025
FECHA DEL CONTRATO	12 julio de 2025
CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO MONCADA AGUDELO
CC/NIT	1.059.784.884
NUMERO CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	0570084470006234 AHORROS- DAVIVIENDA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DANDO CUMPLIMIENTO A ESTANDARES DE HABILITACION Y MEJORAR EL CONFORT DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DEL PACIENTE EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE.
FECHA DE INICIO	12 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	12 de septiembre de 2025
PRORROGA (Si aplica)	--
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 14,000,000.00
VALOR ADICIONADO (Si aplica)	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14,000,000.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CDP No.	Fecha	Valor
527	8 de julio de 2025	\$ 14,000,000.00
RP No.	Fecha	Valor
560	12 de julio de 2025	\$ 14,000,000.00

FORMA DE PAGO
El Hospital Departamental San Rafael pagará al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfacción por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema general de seguridad social integral.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
No. DE PLANILLA	4620722975
PERÍODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO DE 2025

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 14,000,000.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14,000,000.00
PAGOS:	FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION
PAGO 1	12 SEPTIEMBRE DE 2025
PAGO 2	
PAGO 3	
PAGO 4	
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 14,000,000.00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar)	\$ -
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR AL FAVOR DEL HOSPITAL (Si aplica)	\$ -

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acreditó el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.

ALVARO DE JESUS GARCIA AGUDELO
SUPERVISOR

Pago 9571726

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No: 184-2025

Nombre del contratista: **Diego Alejandro Moncada Agudelo**

Objeto del contrato: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario esencial para garantizar la atención y seguridad del paciente dando cumplimiento a estándares de habilitación y mejorar el confort durante la estancia hospitalaria del paciente en el Hospital Departamental San Rafael De Risaralda ESE.

Obligaciones contractuales	Actividades Realizadas Periodo
1. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, ajustes mecánicos, soldadura de las partes dañadas de doce (12) nocheros hospitalarios.	Se realiza reparación y pintura de los nocheros de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
2. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, ajustes mecánicos, soldadura de las partes dañadas de seis (6) mesas auxiliares.	Se realiza reparación y pintura de las mesas auxiliares de la ESE de acuerdo con lo especificado, se realiza reparación de caucho protector de algunas mesas que los tenían sueltos como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
3. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, ajustes mecánicos, soldadura de las partes dañadas de cuatro (4) carros de transporte de equipos médicos.	Se realiza reparación y pintura de los carros de transporte de monitores de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
4. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, ajustes mecánicos, soldadura de las partes dañadas de dos (2) camillas de transporte de pacientes.	Se realiza reparación y pintura de 2 camillas del área de urgencias de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
5. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, soldadura de dieciséis (16) escalerillas.	Se realiza reparación y pintura de 16 escalerillas que se encuentran ubicadas en el área de urgencias y hospitalización de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
6. Pintura en general en poliuretano y ajuste de las láminas de la autoclave de mesa.	Se realiza reparación y pintura de la autoclave del área de esterilización de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros
7. Pintura en general en poliuretano, cambio de tornillería, cubiertas de barras de soporte de los quemadores con marial en acero inoxidable de una estufa industrial.	Se realiza reparación y pintura de la estufa del área de cocina de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros

<p>8. Pintura en general en poliuretano, ajuste y reparación cambio de repuestos como lo son válvulas dos vías, válvulas on-off, tanque auxiliar de agua, acrílico protector de lámpara y tapizado de unidad odontológica.</p>	<p>Se realiza reparación y pintura de la unidad odontológica número 3 del área de odontología de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros</p>
<p>9. Reparación del sistema de seguridad del carro de paro y pintura del mismo.</p>	<p>Se realiza reparación y pintura del carro de paro de urgencias de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros</p>
<p>10. Reparación y tapizado del mueble de la sala de lactancia materna.</p>	<p>Se realiza reparación, tapizado del sofá de lactancia materna de la ESE de acuerdo con lo especificado como soporte se anexa registro fotográfico del antes y después de los nocheros</p>
<p>11. Cumplir en lo que corresponda con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo — SARLAFT, la ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y con las normas de información financiera NIF (Ley 1314 de 2009).</p>	<p>Se realiza cumplimiento de todos los puntos estipulados en el contrato</p>

Diego Moncada

Diego Alejandro Moncada Agudelo
CONTRATISTA
 CC. 1059784884

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



Antes



Despues

