GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO - JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

VOLQUETA #32	CARLOS RINCON
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	ARTURO GOMEZ

FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ANZOÁTEGUI – PALOMAR

FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

1004

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VIAJES	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
Del 26/05/2025 al 19/06/2025	ANZOÁTEGUI -PALOMAR	224	1568
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		224	1568

FRENTE DE TRABAJO

ANZOATEGUI

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 19 DE JUNIO DEL 2025

INFORME

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
2. VIAS DEL MUNICIPIO 5
2.1 SECTOR 1: 5
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
4.1 PERSONAL UTILIZADO 6
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN IBAGUE 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Anzoátegui – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Anzoátegui, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Anzoátegui es un municipio de Colombia, en el departamento del Tolima. ubicado al norte del **departamento de Tolima**, sobre la **Cordillera Central de los Andes** colombianos. Limita al norte con los municipios de **Santa Isabel** y **Venadillo**; hacia el sur con el municipio de **Ibagué**, capital departamental; por el oriente con el municipio de **Alvarado**; y por el occidente con el **departamento del Quindío** abarcando un área total de 471 km.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

2. VIAS DEL MUNICIPIO

2.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica Anzoátegui – Betulia – La Pitala

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla (una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca.

3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han avanzada las siguientes actividades en el municipio de Anzoátegui:

FECHA	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VIAJES	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
Del 26/05/2025 al 19/06/2025	ANZOÁTEGUI -PALOMAR	224	1568
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		224	1568

4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS RINCON
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	ARTURO GOMEZ

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	32	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ANZOATEGUI



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ANZOATEGUI



ANZOATEGUI

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COODINADOR DE CAMPO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI

MAYO - JUNIO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	30103		30220		30269		30306		30335		30362		30371		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	30220		30269		30306		30335		30362		30371		30381		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Rincon	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1021

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
	KILOMETRAJE INICIAL	30381		30400		30421											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**			**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	30400		30421		30543											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Pinto	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1022

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**				
	KILOMETRAJE INICIAL	30543		30659		30673		30693		30701		30719		30733				
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X				
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X				
	Gato	X		X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**				
	KILOMETRAJE FINAL	30659		30673		30693		30701		30719		30733		30786				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Rincon	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: VEREDAS ANZOATEGUI**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**									
	KILOMETRAJE INICIAL	30786		30798		30800		30808									
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X									
	Caja de Herramienta	X		X		X		X									
	Tacos	X		X		X		X									
	Gato	X		X		X		X									
	Linterna recargable	X		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X									
	Nivel del aceite	X		X		X		X									
	Soportes motor	X		X		X		X									
	Estado del exhosto	X		X		X		X									
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X									
	De trabajo traseras	X		X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X									
	Stop Traseros	X		X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X									
	Espejos laterales	X		X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X									
	Pito Normal	X		X		X		X									
	Frenos de Servicio	X		X		X		X									
	Freno de emergencia	X		X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X									
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X									
	Estado de la puertas	X		X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X									
	Limpia brisas	X		X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X									
	Estado de los asientos	X		X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X									
	Velocímetro	X		X		X		X									
	Batería y cables	X		X		X		X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X									
	Repuesto	X		X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X									
	Estado de correas	X		X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X									
	Radiador	X		X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X									
	Mangueras	X		X		X		X									
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X									
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X									
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X									
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**									
	KILOMETRAJE FINAL	30798		30800		30808		30938									

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Rincon	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1024

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 — MODELO: — RETRO EXCAVADORA — MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS — LOCALIZACION: ANZOATEGUI — FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	280,0		285,1		294,0		299,9		307,0		313,0		318,0	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		285,1		294,0		299,9		307,0		313,0		318,0		324,0	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Antyo		Antyo		Antyo		Antyo		Antyo		Antyo		Antyo	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

2025

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	324,0		329,0		335,0									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2	X		X		X									
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		329,0		335,0		338,0									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1026

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND
INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI
PERIODO: 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	338,0		338,0		346,0		352,0		359,0		365,0		371,0	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		338,0		346,0		352,0		359,0		365,0		371,0		379,0	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Activo		Activo		Activo		Activo		Activo		Activo		Activo	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1027

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ANZOATEGUI

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	379,0		385,0		390,0		398,0							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2	X		X		X		X							
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		385,0		390,0		398,0		402,0							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Arturo		Arturo		Arturo		Arturo							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ANZOATEGUI

MAYO- JUNIO DE 2025

FRENTE ANZOATEGUI								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANANTE CONTRATO ANTEIOR	178,193
TOTAL ACPM	178,193

CONSUMO MES	125,000
REMANENTE JUNIO	53,193

1029

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	**CONTRATO NO. 2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: ANZOATEGUI VEREDA : ANZOATEGUI COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: ANZOATEGUI

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NH36919	ARTURO GOMEZ	25				25						25				75,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON					20						30				50,000
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NH36919	ARTURO GOMEZ															
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON															0,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000
6																		0,000
7																		0,000
																		125,000

OBSERVACIONES: Vienen 178,193 gl del contrato anterior. Se trasladan 53,193 gl para el mes de Junio.

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

1030

FRENTE ANZOATEGUI								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
80	6-jun-25	14:37:09	108301	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ANZOATEGUI
81	6-jun-25	14:48:49	108302	**12,956**	$ 136.945,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Rincon V#32	FRENTE ANZOATEGUI
82	6-jun-25	14:38.33	108303	**85,540**	$ 904.158,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ANZOATEGUI

TOTAL MES	192,157
REMANENTE MES ANTERIOR	53,193
TOTAL ACPM	245,350

CONSUMO MES	175,956
REMANENTE SANTA ISABEL	69,394

631

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: ANZOATEGUI VEREDA : ANZOATEGUI COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: ANZOATEGUI

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO()		DOMINGO (01)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	ARTURO GOMEZ															0,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (02)		MARTES (03)		MIERCOLES (04)		JUEVES(05)		VIERNES (06)		SABADO(07)		DOMINGO (08)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	ARTURO GOMEZ	20,000	Arturo			28,000	Arturo									48,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON									12,956	Carlos R					12,956

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(09)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES(12)		VIERNES(13)		SABADO(14)		DOMINGO (15)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	ARTURO GOMEZ					25,000	Arturo	20,000	Arturo			20,000	Arturo	25,000	Arturo	90,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(16)		MARTES (17)		MIERCOLES (18)		JUEVES(19)		VIERNES(20)		SABADO(21)		DOMINGO (22)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	ARTURO GOMEZ					25,000	Arturo									25,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON															0,000

Observaciones:

Vienen 53,193 gl del mes de Mayo, quedan de Remanente para Santa Isabel 69,394 gl.

175,956

VoBo SUPERVISOR (A): Jose

VoBo COORDINADOR: Jeison Cardona

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Anzoátegui
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Anzoátegui la cantidad de 192,157 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

9033

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108301

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	AZOATE
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:37:09
Hora Fin:	14:48:22
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.6610
Precio:	$10570
Total:	$989997
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108302

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL731
Kilometros:	54045
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:48:49
Hora Fin:	14:52:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	12.9560
Precio:	$10570
Total:	$136945
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108303

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	AZOATE
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:38:33
Hora Fin:	14:52:20
Combustible:	DIESEL
Volumen:	85.5400
Precio:	$10570
Total:	$904158
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: