GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO-JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.1940 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

1337

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA NUEVA #1	JAWER MUÑOZ
VOLQUETA #10	JAVIER GUERRERO
VOLQUETA #24	RAUL QUINTERO
VOLQUETA #36	JHON FRANK SUAREZ

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

CAJAMARCA: TOCHE-CAJAMARCA

EMERGENCIA: ANAIME-POTOSÍ

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

1036

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

1137

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA TOCHE-CAJAMARCA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
29/05/2025	TOCHE-CAJAMARCA		24	7	5	35
30/05/2025			24	7	5	35
31/05/2025			24	7	5	35
01/06/2025			24	7	6	42
02/06/2025			24	7	6	42
11/06/2025			36	7	5	35
12/06/2025			36	7	6	42
13/06/2025			36	7	5	35
14/06/2025			36	7	6	42
15/06/2025			36	7	5	35
16/06/2025			36	7	5	35
17/06/2025			36	7	5	35
25/06/2025			10	7	6	42
26/06/2025			10	7	5	35
27/06/2025			10	7	6	42
28/06/2025			10	7	5	35
29/06/2025			10	7	5	35
30/06/2025			10	7	6	42
TOTAL, DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						679

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

1238

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

EMERGENCIA CAJAMARCA: ANAIME-POTOSÍ REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
26/05/2025	ANAIME-POTOSÍ		100	3	1	300
27/05/2025			90	3	1	270
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						570

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE CAJAMARCA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
7.1 ACTIVIDADES EN CAJAMARCA: TOCHE-CAJAMARCA 8

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Cajamarca – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Cajamarca, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Cajamarca es un municipio de Colombia, se sitúa aproximadamente a 35 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento, sobre la vía panamericana. Se ubica en una meseta atravesada por los ríos Anaime y Bermellón. Dentro del municipio se encuentra el túnel de la línea el cual atraviesa 8650 mts de la Cordillera Central. Limita al norte con el municipio de Ibagué, al sur con los municipios de Rovira y Roncesvalles, por el occidente con el Departamento del Quindío (Salento, Calarcá y Pijao) y al oriente nuevamente con Ibagué; lo que la ubica en la parte alta de la cordillera central.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vía Toche-Cajamarca, donde se han presentado erosión de derrumbes y perdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, conformación y limpieza mecánica de la vía; estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria por parte de la Alcaldía del municipio, una retroexcavadora y 3 volquetas por parte de la Gobernación, donde estas no apoyaron al mismo tiempo si no que lo hicieron en periodos distintos durante el mes.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se removieron 5175 m3 de tierra y a su vez se realizó la limpieza de la vía; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 10 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se realizó 1249 m3 remoción de tierra correspondiente al municipio de Cajamarca:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 29/05/2025 al 30/06/2025	TOCHE-CAJAMARCA	679
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		679

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		
FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 26/05/2025 al 27/05/2025	CAJAMARCA: ANAIME-POTOSÍ	570
TOTAL, REMOCIÓN SOBRE LA VÍA		570

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JAWER MUÑOZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	RAUL QUINTERO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON FRANK SUAREZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JAVIER GUERRERO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #1	1
VOLQUETA	10, 24, 36	3

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN CAJAMARCA: TOCHE-CAJAMARCA






TOCHE-CAJAMARCA






TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA





TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA





TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA






TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA






TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA



TOCHE-CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





TOCHE-CAJAMARCA



TOCHE-CAJAMARCA

Diana Bonilla

1253

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: TOCHE-CAJAMARCA | **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA | **UNIDAD: M3** | **679**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
29/05/2025	TOCHE-CAJAMARCA		24	7	5	35	Se laboro Normalmente.
30/05/2025			24	7	5	35	Se laboro Normalmente.
31/05/2025			24	7	5	35	Se laboro Normalmente.
01/06/2025			24	7	6	42	Se laboro Normalmente.
02/06/2025			24	7	6	42	Se laboro Normalmente.
11/06/2025			36	7	5	35	Se laboro Normalmente.
12/06/2025			36	7	6	42	Se laboro Normalmente.
13/06/2025			36	7	5	35	Se laboro Normalmente.
14/06/2025			36	7	6	42	Se laboro Normalmente.
15/06/2025			36	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/06/2025			36	7	5	35	Se laboro Normalmente.
17/06/2025			36	7	5	35	Se laboro Normalmente.
25/06/2025			10	7	6	42	Se laboro Normalmente.
26/06/2025			10	7	5	35	Se laboro Normalmente.
27/06/2025			10	7	6	42	Se laboro Normalmente.
28/06/2025			10	7	5	35	Se laboro Normalmente.
29/06/2025			10	7	5	35	Se laboro Normalmente.
30/06/2025			10	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						**679**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: ANAIME-POTOSÍ	MUNICIPIO: CAJAMARCA	
REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA	UNIDAD: M3	570

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
26/05/2025	ANAIME-POTOSÍ		100	3	1	300	Se laboro Normalmente.
27/05/2025			90	3	1	270	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						570	
TOTAL DE REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						570	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 12241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

MAYO - JUNIO DE 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO	179	184	189	195	201	208	213
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1156

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO	179	184	189	195	201	208	213
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025				
	HOROMETRO	218	222	226				
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓				
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓				
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓				
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓				
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓				
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓				
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓				
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓				
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓				
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓				
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓				
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓				
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025				
	HOROMETRO	218	222	226				
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓				
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓				
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓				
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓				
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓				
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓				
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓				
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓				
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓				
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025
	HOROMETRO	230	236	243	250	254	258	262
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025
	HOROMETRO	230	236	243	250	254	258	262
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025					
	HOROMETRO	266	270					
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓					
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓					
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓					
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓					
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓					
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓					
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓					
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓					
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓					
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓					
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓					
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓					
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓					
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025					
	HOROMETRO	266	270					
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓					
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓					
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓					
	Espejos - Revisar	✓	✓					
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓					
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓					
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓					
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓					
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓					

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1263

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO			273	277	281	285	289
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

1364

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO			273	277	281	285	289
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1965

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	293						
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓						
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓						
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓						
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓						
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓						
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓						
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de combustible - Revisar	✓						
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓						
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓						
	Puntos de engrase - Lubricar	✓						
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓						
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓						
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓						
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓						
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓						
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓						
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓						
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓						
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓						

1266

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	293						
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓						
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓						
	Sistema de frenos - Revisar	✓						
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓						
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓						
	Espejos - Revisar	✓						
	Alarma de reversa - Revisar	✓						
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓						
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓						
	Cableado electrico - Revisar	✓						
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓						
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: JAWER ESTID MUÑOS MATEUS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: ODU 864	MARCA: CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								101059		101081		101129		101180		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín								X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto								X		X		X		X	
	Caja de Herramienta								X		X		X		X	
	Tacos								X		X		X		X	
	Gato								X		X		X		X	
	Linterna recargable								X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina								X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							101081		101129		101180		101236		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 02 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: ODU 864**	**MARCA:** CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00															
		101236															
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X														
	Kit de contingencia según listado adjunto		X														
	Caja de Herramienta		X														
	Tacos		X														
	Gato		X														
	Linterna recargable		X														
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X														
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X															
	Estado del Tanque de combustible	X															
	Nivel del aceite	X															
	Soportes motor	X															
	Estado del exhosto	X															
	Estado del switche de encendido	X															
LUCES	De Trabajo delanteras	X															
	De trabajo traseras	X															
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X															
	Stop Traseros	X															
CABINA	Espejo Retrovisor	X															
	Espejos laterales	X															
	Alarma (o pito) de Retroceso	X															
	Pito Normal	X															
	Frenos de Servicio	X															
	Freno de emergencia	X															
	Dirección/suspensión(Terminales).	X															
	Cinturones de Seguridad	X															
	Estado de la puertas	X															
	Vidrio frontal en buen estado.	X															
	Limpia brisas	X															
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X															
	Estado de los asientos	X															
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X															
	Velocímetro	X															
	Batería y cables	X															
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X															
	Repuesto	X															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X															
	Estado de correas	X															
	Caja de cambios en buen estado.	X															
	Radiador	X															
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X															
	Mangueras	X															
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X															
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X															
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X															
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X															
	Estado de empaques del volco	X															
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00															
	KILOMETRAJE FINAL	101287															

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1169

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 11 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
						29849		29981		30014		30048		30048			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta						X		X		X		X		X		
	Tacos						X		X		X		X		X		
	Gato						X		X		X		X		X		
	Lintema recargable						X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X			
	Soportes motor					X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X			
	Stop Traseros					X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X			
	Pito Normal					X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Limpia brisas					X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X			
	Velocímetro					X		X		X		X		X			
	Batería y cables					X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X			
	Repuesto					X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X			
	Estado de correas					X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Radiador					X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X			
	Mangueras					X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL					29981		30014		30048		30048		30134			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP		
Operador	Firma: Jhon Frwk	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00													
		30134		30171													
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X												
	Caja de Herramienta		X		X												
	Tacos		X		X												
	Gato		X		X												
	Linterna recargable		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	30171		30223													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Frank	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 687**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	10	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
						1475611		1476106		#######		1477096		1477591			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta						X		X		X		X		X		
	Tacos						X		X		X		X		X		
	Gato						X		X		X		X		X		
	Lintema recargable						X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X			
	Soportes motor					X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X			
	Stop Traseros					X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X			
	Pito Normal					X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Limpia brisas					X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X			
	Velocímetro					X		X		X		X		X			
	Batería y cables					X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X			
	Repuesto					X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X			
	Estado de correas					X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X			
	Radiador					X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X			
	Mangueras					X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL					1476106		1476601		#######		1477591		1478086			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO (X)

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 687**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	10	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00														
		1478086														
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto		X													
	Caja de Herramienta		X													
	Tacos		X													
	Gato		X													
	Linterna recargable		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X														
	Estado del Tanque de combustible	X														
	Nivel del aceite	X														
	Soportes motor	X														
	Estado del exhosto	X														
	Estado del switche de encendido	X														
LUCES	De Trabajo delanteras	X														
	De trabajo traseras	X														
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X														
	Stop Traseros	X														
CABINA	Espejo Retrovisor	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma (o pito) de Retroceso	X														
	Pito Normal	X														
	Frenos de Servicio	X														
	Freno de emergencia	X														
	Dirección/suspensión(Terminales).	X														
	Cinturones de Seguridad	X														
	Estado de la puertas	X														
	Vidrio frontal en buen estado.	X														
	Limpia brisas	X														
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X														
	Estado de los asientos	X														
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X														
	Velocímetro	X														
	Batería y cables	X														
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X														
	Repuesto	X														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X														
	Estado de correas	X														
	Caja de cambios en buen estado.	X														
	Radiador	X														
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X														
	Mangueras	X														
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X														
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X														
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X														
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X														
	Estado de empaques del volco	X														
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00														
	KILOMETRAJE FINAL	1478581														

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO NUEVA #1 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA | FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	179		184		189		195		201		208		213	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		184		189		195		201		208		213		218	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO NUEVA #1 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA | FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	218		222		226									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		222		226		230									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Luis		Luis		Luis									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana		Diana		Diana									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Luis

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** RETRO NUEVA #1 **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** TOCHE-CAJAMARCA **FRENTE DE TRABAJO:** CAJAMARCA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	230		236		243		250		254		258		262	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite-motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		236		243		250		254		258		262		266	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jue		Jue		Jue		Jue		Jue		Jue		Jue	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Dano G		Dano G		Dano G		Dano G		Dano G		Dano G		Dano G	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Jue

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO NUEVA #1 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA | FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	266		270											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		270		273											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Leo		Leo											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana O.		Diana O.											
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Leo

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1177

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO NUEVA #1 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA | FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA

PERIODO: 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					273		277		281		285		289	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						277		281		285		289		293	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: RETRO NUEVA #1 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: TOCHE-CAJAMARCA | FRENTE DE TRABAJO: CAJAMARCA

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	293															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X															
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X															
	Mandos de levante del brazo	2	X															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		297															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO CAJAMARCA

MAYO- JUNIO DE 2025

FRENTE CAJAMARCA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANETE CONTRATO ANTERIOR	226,987
TOTAL ACPM	226,987

CONSUMO MES	80,000
REMANENTE JUNIO	146,987

1180

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	**CONTRATO NO. 2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 26 DE MAYO **AL** 31 DE MAYO **DE** 2025

MUNICIPIO: CAJAMARCA **VEREDA :** CAJAMARCA **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: CAJAMARCA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO EXCAVADORA	NH36916	JAWER MUÑOZ					20				20						40,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO									40						40,000
3																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO EXCAVADORA	NH36916	JAWER MUÑOZ															0,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO															0,000
3																		

OBSERVACIONES: Viene del contrato anterior 226,987 gl. Se trasladan 146,987 gl para el mes de Junio. 80,000

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Tallego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE CAJAMARCA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
77	6-jun-25	16:31:31	108327	**9,916**	$ 104.812,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE CAJAMARCA
78	6-jun-25	16:35:02	108331	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CAJAMARCA
79	6-jun-25	16:48:48	108333	**51,534**	$ 544.714,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CAJAMARCA
106	20-jun-25	17:44:24	109234	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CAJAMARCA
107	20-jun-25	17:42:56	109235	**86,473**	$ 917.479,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CAJAMARCA
180	24-jun-25	7:48:29	109370	**40,000**	$ 424.400,00	ESTACION DISTRACOM	Javier Guerrero V#10	FRENTE CAJAMARCA

TOTAL MES	374,892
REMANENTE MES ANTERIOR	146,987
TOTAL ACPM	521,879

CONSUMO MES	389,916
REMANENTE JULIO	131,963

1182

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: CAJAMARCA VEREDA : TOCHE-CAJAMARCA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN

VIA: TOCHE-CAJAMARCA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO (1)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ																	0,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO																	0,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (2)		MARTES (3)		MIERCOLES (4)		JUEVES (5)		VIERNES (6)		SABADO (7)		DOMINGO (8)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ																	0,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO																	0,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ									9,916								9,916
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (9)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES (12)		VIERNES (13)		SABADO (14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ	30				30						30						90,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO																	0,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ							30						35				65,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (16)		MARTES (17)		MIERCOLES (18)		JUEVES (19)		VIERNES (20)		SABADO (21)		DOMINGO (22)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ	30																30,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO																	0,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ			25														25,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (23)		MARTES (24)		MIERCOLES (25)		JUEVES (26)		VIERNES (27)		SABADO (28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ					30				30								60,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO			40										40				80,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA 1	JAWER MUÑOZ	30																30,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO																	0,000
3	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO																	0,000
4	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ																	0,000
																				0,000

389,916

OBSERVACIONES: Viene 146,987 gls del mes de mayo. Remanente para julio 131,963 gls

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cajamarca
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cajamarca la cantidad de 155,111 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

1184

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108327
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Tbague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL735
Kilometros:	29847
Hora Ini:	16:31:31
Hora Fin:	16:34:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	9.9160
Precio:	$10570
Total:	$104812
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Jhon Suarez

Recibi: #36

Cajamarca

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108331
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Tbague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CAJAMARC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:35:02
Hora Fin:	16:47:06
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.6610
Precio:	$10570
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. REFK 108333
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Tbague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CAJAMARC
Kilometros:	0
Hora Ini:	16:48:48
Hora Fin:	16:55:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	51.5340
Precio:	$10570
Total:	$544714
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1185

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cajamarca
FECHA : 20/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cajamarca la cantidad de 179,781 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109234
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/20
Vencimiento: 2025/07/20
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CAJAMARC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 17:44:24
Hora Fin: 17:55:26

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.3080
Precio: $10610
Total: $990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
CAJAMARC

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109235
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/20
Vencimiento: 2025/07/20
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CAJAMARC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 17:42:56
Hora Fin: 17:58:26

Combustible: DIESEL
Volumen: 86.4730
Precio: $10610
Total: $917479

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
CAJAMARC

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cajamarca
FECHA : 24/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cajamarca la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 109370

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009 788 8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

Cra 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision	2025/06/24
Vencimiento:	2025/07/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI687
Kilometros:	1475595
Cedula:	1105614941
Hora Ini:	07:48:29
Hora Fin:	07:54:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10610
Total:	$424400
Panel:	MFC501
Lad/Manz/Pos:	1/1/5
Dispositivo	GBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: