GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO - JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
RETROEXCAVADORA	JORGE MONTAYA
VOLQUETA #37	JULIO BARRAGAN

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

MARIQUITA(ORITA – LOS POMOS– CARRIZALES – GUACAS - CAMELIAS)

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FRENTE DE TRABAJO

MARIQUITA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE VIAJES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
26/05/2025 al 27/05/2025	MARIQUITA – ORITA	14	98
28/05/2025 al 31/05/2025	MARIQUITA – LOS POMOS	21	147
01/06/2025 al 04/06/2025	MARIQUITA – LOS POMOS	12	84
09/06/2025 al 11/06/2025	MARIQUITA – CARRIZALES	8	56
14/06/2025	MARIQUITA – GUACAS	15	105
15/06/2025	MARIQUITA – CAMELIAS	11	77
TOTAL INTERVENCIÓN			567 M3

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE MARIQUITA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 15 DE JUNIO DEL 2025

INFORME

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
2. VIAS DEL MUNICIPIO 5
2.1 SECTOR 1: 5
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
4.1 PERSONAL UTILIZADO 6
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN IBAGUE 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Mariquita.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Mariquita, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Mariquita es un municipio de Colombia, en el departamento del Tolima. Se encuentra ubicado a una distancia de 150 kilómetros al noroeste de **Bogotá**.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

2. VIAS DEL MUNICIPIO

2.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica Mariquita– La Cabaña – Los Pomos

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla (una retroexcavadora y volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas mencionadas anteriormente.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se atendió **remoción-limpieza de tierra 350 M3.**

3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han realizado remoción-limpieza de tierra 567 M3 :

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE VIAJES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
26/05/2025 al 27/05/2025	MARIQUITA – ORITA	14	98
28/05/2025 al 31/05/2025	MARIQUITA – LOS POMOS	21	147
01/06/2025 al 04/06/2025	MARIQUITA – LOS POMOS	12	84
09/06/2025 al 11/06/2025	MARIQUITA – CARRIZALES	8	56
14/06/2025	MARIQUITA – GUACAS	15	105
15/06/2025	MARIQUITA – CAMELIAS	11	77
TOTAL INTERVENCIÓN			567 M3

4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO BARRAGAN
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JORGE MONTOYA

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	37	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ALVARADO



MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MARIQUITA



MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA



MARIQUITA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MARIQUITA



MARIQUITA

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COODINADOR DE CAMPO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO - JUNIO DE 2025

1546

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: MARIQUITA**
Licencia de conduccion: 93389423			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		29940		30204		30231		30317		30463		30598		30630		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	30204		30231		30317		30463		30598		30630		30664		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: MARIQUITA**
Licencia de conduccion: 93389423			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**										
		30664		30699		30734		30779										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X									
	Caja de Herramienta		X		X		X		X									
	Tacos		X		X		X		X									
	Gato		X		X		X		X									
	Linterna recargable		X		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X										
	Repuesto	X		X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X										
	Radiador	X		X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X										
	Mangueras	X		X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	30699		30734		30779		30988										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS
PERIODO: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND
LOCALIZACION: MARIQUITA FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	256,4		259,4		267,9		274,8		279,1		282,2		286,6	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		259,4		267,9		274,8		279,1		282,2		286,6		290,1	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: MARIQUITA FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	290,1		290,1		290,1									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2	X		X		X									
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		290,1		290,1		292,3									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jorge		Jorge		Jorge									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: MARIQUITA FRENTE DE TRABAJO: MARIQUITA

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	292,3		292,3		293,3		294,6		294,6		296,9		304,8	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		292,3		293,3		294,6		294,6		296,9		304,8		311,7	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO MARIQUITA

MAYO- JUNIO DE 2025

FRENTE MARIQUITA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL	0,000
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	248,282
TOTAL ACPM	248,282

CONSUMO MES	116,282
REMANENTE JUNIO	132,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: MARIQUITA VEREDA : FRESNO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: MARIQUITA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39961	JORGE MONTOYA					30						20				50,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN					35						31,282				66,282
3																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39961	JORGE MONTOYA															0,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN															0,000
3																		

OBSERVACIONES: Vienen 248,282 gl del contrato anterior. Se trasladan 132 gl para el mes de Junio. 116,282

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

FRENTE MARIQUITA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
19	6-jun-25	13:08:14	108277	**59,111**	$ 624.803,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE MARIQUITA
20	6-jun-25	13:06:58	108278	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE MARIQUITA
21	6-jun-25	13:18:20	108280	**30,740**	$ 324.922,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE MARIQUITA

TOTAL MES	183,512
REMANENTE MES ANTERIOR	132,000
TOTAL ACPM	315,512

CONSUMO MES	170,512
REMANENTE FRENTE FRESNO	145,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 01 DE JUNIO **AL** 30 DE JUNIO **DE** 2025

MUNICIPIO: MARIQUITA **VEREDA :** MARIQUITA **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: MARIQUITA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO()		DOMINGO (01)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39961	JORGE MONTOYA																	
2	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (02)		MARTES (03)		MIERCOLES (04)		JUEVES(05)		VIERNES (06)		SABADO(07)		DOMINGO (08)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39961	JORGE MONTOYA					28,000	Jorge											28,000
2	VOLQUETA	37	CESAR BARRAGAN			30,000	JvB													30,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(09)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES(12)		VIERNES(13)		SABADO(14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39961	JORGE MONTOYA					24,000	Jorge					28,512	Jorge					52,512
2	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA			40,000	JvB					20,000	JvB							60,000
																				170,512

OBSERVACIONES: Venian 132 gl del mes Mayo y queda de remanente 148 gl para el Municipio de Fresno.

VoBo SUPERVISOR (A): _____ **VoBo COORDINADOR:** _____

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Mariquita
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Mariquita la cantidad de 183,512 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108277
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	MARIQUIT
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:08:14
Hora Fin:	13:16:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.1110
Precio:	$10570
Total:	$624803
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108278
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:06:58
Hora Fin:	13:18:05
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.6610
Precio:	$10570
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: MARIQUIT

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108280
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/06
Vencimiento:	2025/07/06
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	MARIQUIT
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:18:20
Hora Fin:	13:22:43
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.7400
Precio:	$10570
Total:	$324922
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego: MARIQUIT

Recibi:

Nombre: