GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO - JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	ALEXANDER VIASUS – JULIO GIRALDO
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)

PLANADAS – BILBAO

PLANADAS (ESPERANZA, BILBAO, LOS ANDES,CAICEDONA, EN EDEN)

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
26/05/2025	K0+000	K0+600	14 , 41	7	4	28
27/05/2025	K0+600	K1+200	14 , 41	7	4	28
30/05/2025	K1+200	K1+800	14 , 41	7	4	28
31/05/2025	K1+800	K2+400	14 , 41	7	4	28
01/06/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	3	21
02/06/2025	K3+000	K3+600	14 , 41	7	3	21
04/06/2025	K3+600	K4+200	14 , 41	7	3	21
05/06/2025	K4+200	K4+800	14 , 41	7	3	21
09/06/2025	K4+800	K5+400	14 , 41	7	4	28
10/06/2025	K5+400	K6+000	14 , 41	7	4	28
11/06/2025	K6+000	K6+600	14 , 41	7	4	28
13/06/2025	K6+600	K7+300	14 , 41	7	4	28
15/06/2025	K7+300	K8+000	14 , 41	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						336

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
26/05/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000
27/05/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000
30/05/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000
31/05/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000
01/06/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000
02/06/2025	K3+000	K3+600	600	5	3.000
04/06/2025	K3+600	K4+200	600	5	3.000
05/06/2025	K4+200	K4+800	600	5	3.000
09/06/2025	K4+800	K5+400	600	5	3.000
10/06/2025	K5+400	K6+000	600	5	3.000
11/06/2025	K6+000	K6+600	600	5	3.000
13/06/2025	K6+600	K7+300	700	5	3.500
15/06/2025	K7+300	K8+000	700	5	3.500
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					40.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
26/05/2025	K0+000	K0+600	600	1	600
27/05/2025	K0+600	K1+200	600	1	600
30/05/2025	K1+200	K1+800	600	1	600
31/05/2025	K1+800	K2+400	600	1	600
01/06/2025	K2+400	K3+000	600	1	600
02/06/2025	K3+000	K3+600	600	1	600
04/06/2025	K3+600	K4+200	600	1	600
05/06/2025	K4+200	K4+800	600	1	600
09/06/2025	K4+800	K5+400	600	1	600
10/06/2025	K5+400	K6+000	600	1	600
11/06/2025	K6+000	K6+600	600	1	600
13/06/2025	K6+600	K7+300	700	1	700
15/06/2025	K7+300	K8+000	700	1	700
TOTAL CUNETA					8.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
VEREDAS PLANADAS (OASIS – PRIMAVEERA)	8
TOTAL MEJORAMIENTO	**8 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN PLANADAS – BILBAO

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
16/06/2025	K0+000	K0+600	14 , 41	7	4	28
17/06/2025	K0+600	K1+200	14 , 41	7	4	28
18/06/2025	K1+200	K1+800	14 , 41	7	4	28
19/06/2025	K1+800	K2+400	14 , 41	7	4	28
24/06/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	4	28
25/06/2025	K3+000	K3+600	14 , 41	7	3	21
27/06/2025	K3+600	K4+200	14 , 41	7	3	21
28/06/2025	K4+200	K4+800	14 , 41	7	3	21
29/06/2025	K4+800	K5+400	14 , 41	7	3	21
30/06/2025	K5+400	K6+000	14 , 41	7	3	21
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						581

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS ENPLANADAS – BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
16/06/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000
17/06/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000
18/06/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000
19/06/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000
24/06/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000
25/06/2025	K3+000	K3+600	600	5	3.000
27/06/2025	K3+600	K4+200	600	5	3.000
28/06/2025	K4+200	K4+800	600	5	3.000
29/06/2025	K4+800	K5+400	600	5	3.000
30/06/2025	K5+400	K6+000	600	5	3.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					30.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN PLANADAS – BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
16/06/2025	K0+000	K0+600	600	1	600
17/06/2025	K0+600	K1+200	600	1	600
18/06/2025	K1+200	K1+800	600	1	600
19/06/2025	K1+800	K2+400	600	1	600
24/06/2025	K2+400	K3+000	600	1	600
25/06/2025	K3+000	K3+600	600	1	600
27/06/2025	K3+600	K4+200	600	1	600
28/06/2025	K4+200	K4+800	600	1	600
29/06/2025	K4+800	K5+400	600	1	600
30/06/2025	K5+400	K6+000	600	1	600
TOTAL CUNETA					6.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
PLANADAS - BILBAO	6
TOTAL MEJORAMIENTO	**6 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
VEREDAS PLANADAS (OASIS – PRIMAVEERA)	8
PLANADAS - BILBAO	6
TOTAL MEJORAMIENTO	**14 KM**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO - JUNIO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
26/05/2025 al 14/06/2025	Esperanza - Bilbao	2	596
15/06/2025 al 25/06/2025	Los Andes	8	344
26/06/2025	Caicedonia	1	180
27/06/2025 al 30/06/2025	El Edén	3	329
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			1449 M3

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
   8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 9
   8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en las veredas Oasis, San Joaquín, primavera y Socorro, y en la vía Planadas- Bilbao para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Adicionalmente, durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías La Esperanza – Bilbao y las veredas los Andes, Caicedonia y El Edén. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 14 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 28 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 14 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 26/05/2025 al 15/06/2025	Veredas Planadas (Oasis, San Joaquín, primavera y Socorro)	8
Del 16/06/2025 al 30/06/2025	Planadas – Bilbao	6
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		14 KM

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 1449 deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
26/05/2025 al 14/06/2025	Esperanza - Bilbao	2	596
15/06/2025 al 25/06/2025	Los Andes	8	344
26/06/2025	Caicedonia	1	180
27/06/2025 al 30/06/2025	El Edén	3	329
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			1449 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ALEXANDER VIASUS
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO GIRALDO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
VOLQUETA	14 , 41	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)



VEREDAS PLANADAS
(OASIS, SAN JOAQUÍN, PRIMAVERA Y SOCORRO)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS - BILBAO




PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA



ESPERANZA - BILBAO



ESPERANZA - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




ESPERANZA - BILBAO




ESPERANZA - BILBAO



LOS ANDES



LOS ANDES



LOS ANDES




LOS ANDES

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




CAICEDONIA



CAICEDONIA



EL EDEN




EL EDEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL EDEN



EL EDEN

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA) — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **336**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
26/05/2025	K0+000	K0+600	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+600	K1+200	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+200	K1+800	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+800	K2+400	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K3+000	K3+600	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K3+600	K4+200	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
05/06/2025	K4+200	K4+800	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K4+800	K5+400	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K5+400	K6+000	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K6+000	K6+600	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
13/06/2025	K6+600	K7+300	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/06/2025	K7+300	K8+000	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**336**	

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **581**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
16/06/2025	K0+000	K0+600	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/06/2025	K0+600	K1+200	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K1+200	K1+800	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K1+800	K2+400	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K2+400	K3+000	14 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K3+000	K3+600	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K3+600	K4+200	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K4+200	K4+800	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K4+800	K5+400	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K5+400	K6+000	14 , 41	7	3	21	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**581**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**917**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA) — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	40.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
26/05/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K3+000	K3+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K3+600	K4+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
05/06/2025	K4+200	K4+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K4+800	K5+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K5+400	K6+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K6+000	K6+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
13/06/2025	K6+600	K7+300	700	5	3.500	Se laboro Normalmente.
15/06/2025	K7+300	K8+000	700	5	3.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					40.000	

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	30.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
16/06/2025	K0+000	K0+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
17/06/2025	K0+600	K1+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K1+200	K1+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K1+800	K2+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K2+400	K3+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K3+000	K3+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K3+600	K4+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K4+200	K4+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K4+800	K5+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K5+400	K6+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					30.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					70.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA) — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **8.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
26/05/2025	K0+000	K0+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
27/05/2025	K0+600	K1+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
30/05/2025	K1+200	K1+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
31/05/2025	K1+800	K2+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
01/06/2025	K2+400	K3+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
02/06/2025	K3+000	K3+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
04/06/2025	K3+600	K4+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
05/06/2025	K4+200	K4+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
09/06/2025	K4+800	K5+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
10/06/2025	K5+400	K6+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
11/06/2025	K6+000	K6+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
13/06/2025	K6+600	K7+300	700	1	700	Se laboro Normalmente.
15/06/2025	K7+300	K8+000	700	1	700	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**8.000**	

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **6.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
16/06/2025	K0+000	K0+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
17/06/2025	K0+600	K1+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
18/06/2025	K1+200	K1+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
19/06/2025	K1+800	K2+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
24/06/2025	K2+400	K3+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
25/06/2025	K3+000	K3+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
27/06/2025	K3+600	K4+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
28/06/2025	K4+200	K4+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
29/06/2025	K4+800	K5+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
30/06/2025	K5+400	K6+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**6.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**14.000**	

Vo.Bo. Supervisor contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS — MUNICIPIO: PLANADAS

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 1.449

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	26/05/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
2	27/05/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	6	96	Se laboro Normalmente.
3	30/05/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
4	31/05/2025	ESPERANZA - BILBAO		5	4	3	60	Se laboro Normalmente.
5	01/06/2025	ESPERANZA - BILBAO		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
6	02/06/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
7	04/06/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	6	96	Se laboro Normalmente.
8	05/06/2025	ESPERANZA - BILBAO		4	4	2	32	Se laboro Normalmente.
9	09/06/2025	LOS ANDRES		5	4	4	80	Se laboro Normalmente.
10	10/06/2025	LOS ANDRES		2	2	5	20	Se laboro Normalmente.
11	11/06/2025	LOS ANDRES		2	4	4	32	Se laboro Normalmente.
12	12/06/2025	LOS ANDRES		2	4	2	16	Se laboro Normalmente.
13	13/06/2025	LOS ANDRES		1	2	1	2	Se laboro Normalmente.
14	14/06/2025	LOS ANDRES		3	2	3	18	Se laboro Normalmente.
15	15/06/2025	LOS ANDRES		3	2	5	30	Se laboro Normalmente.
16	16/06/2025	LOS ANDRES		2	4	4	32	Se laboro Normalmente.
17	17/06/2025	LOS ANDRES		2	4	3	24	Se laboro Normalmente.
18	18/06/2025	LOS ANDRES		1	3	3	9	Se laboro Normalmente.
19	19/06/2025	LOS ANDRES		3	3	4	36	Se laboro Normalmente.
20	24/06/2025	LOS ANDRES		1	3	5	15	Se laboro Normalmente.
21	25/06/2025	LOS ANDRES		2	3	5	30	Se laboro Normalmente.
22	26/06/2025	CAICEDONIA		15	4	3	180	Se laboro Normalmente.
23	27/06/2025	EL EDEN		3	4	5	60	Se laboro Normalmente.
24	28/06/2025	EL EDEN		3	5	3	45	Se laboro Normalmente.
25	29/06/2025	EL EDEN		5	4	4	80	Se laboro Normalmente.
26	30/06/2025	EL EDEN		6	4	6	144	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							1.449	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							1.449	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Viviana M Calma, con Cédula de Ciudadanía N° 1006030735. Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio las flores de la vereda primavera, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lerma quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta IM, 41,
Retroexcavadora 38,
Motoniveladora KMT007081,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Viviana M Calma

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006030735

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Planadas - Bilbao

En el Municipio de Planadas, en la vereda Oasis- Primavera - Bilbao a los 30 días del mes de Junio del año 20 25 se reunieron el ingeniero (a) Stephanny Leiva como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Viviana M Colma en calidad de representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Oasis - Primavera	8
Planadas - Bilbao	6

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Viviana M. Colma

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1006030735.

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Planadas - Bilbao

A los 30 Días del mes de Junio de 20 25, se reunieron Viviana M. Colma como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) casis - primavera, bilbao Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Lora como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue:
Conformación de las vías del municipio con el kit de mejoramiento amarillo, cargue y descargue de volquetas montera. Adicionalmente, se atendió emergencias por debido a las temporadas de lluvia ello a retro excavadora se engancho de retroll el material Sobre la vía.

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Viviana M. Colma
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

Inspector MARV 5
C.C. No. 1.110.534.066

Edison Repizo
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1109419206

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO - JUNIO DE 2025

1720

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)**
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA			**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	135530		135567		135604		135641		135678		135715		135752		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	135567		135604		135641		135678		135715		135752		135789		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	135789		135826		135863		135900										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X		X										
	Tacos	X		X		X		X										
	Gato	X		X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X										
	Repuesto	X		X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X										
	Radiador	X		X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X										
	Mangueras	X		X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	135826		135863		135900		135937										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Julian G	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 694	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA			LOCALIZACION: PLANADAS
Licencia de conduccion: 1083883940			
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	135937		135974		136011		136048		136085		136122		136159		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	135974		136011		136048		136085		136122		136159		136196		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:		El Equipo esta apto para Trabajar: SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	**Póliza de Responsabilidad Civil:**

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	136196		136233		136270		136307											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM					
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X		X											
	Tacos	X		X		X		X											
	Gato	X		X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X											
	Repuesto	X		X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X											
	Radiador	X		X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X											
	Mangueras	X		X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	136233		136270		136307		136344											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Julian G	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL			136344		136381		136418		136455		136492		136529				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X				
	Tacos			X		X		X		X		X		X				
	Gato			X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X				
	Velocimetro			X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X				
	Repuesto			X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Radiador			X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X				
	Mangueras			X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL			136381		136418		136455		136492		136529		136566				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma: Julian G	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025			
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00																
	KILOMETRAJE INICIAL	136566																
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X																
	Kit de contingencia según listado adjunto	X																
	Caja de Herramienta	X																
	Tacos	X																
	Gato	X																
	Linterna recargable	X																
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X																
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X																
	Estado del Tanque de combustible	X																
	Nivel del aceite	X																
	Soportes motor	X																
	Estado del exhosto	X																
	Estado del switche de encendido	X																
LUCES	De Trabajo delanteras	X																
	De trabajo traseras	X																
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X																
	Stop Traseros	X																
CABINA	Espejo Retrovisor	X																
	Espejos laterales	X																
	Alarma (o pito) de Retroceso	X																
	Pito Normal	X																
	Frenos de Servicio	X																
	Freno de emergencia	X																
	Dirección/suspensión(Terminales).	X																
	Cinturones de Seguridad	X																
	Estado de la puertas	X																
	Vidrio frontal en buen estado.	X																
	Limpia brisas	X																
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X																
	Estado de los asientos	X																
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X																
	Velocímetro	X																
	Batería y cables	X																
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X																
	Repuesto	X																
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X																
	Estado de correas	X																
	Caja de cambios en buen estado.	X																
	Radiador	X																
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X																
	Mangueras	X																
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X																
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X																
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X																
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X																
	Estado de empaques del volco	X																
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00																
	KILOMETRAJE FINAL	136596																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

| | | |

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	23887		23977		24067		24157								
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	23977		24067		24157		24287								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma: Juan Diego R	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: VEREDAS PLANADAS (OASIS - PRIMAVERA)**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	24287		24417		24507		24597		24687		24777		24867		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	24417		24507		24597		24687		24777		24867		24957		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego R	**El Equipo esta apto para Trabajar**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1729

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	24957		25057		25157		25257								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	25057		25157		25257		25387								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma: Jean Diego R	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL			25387		25517		25617		25717		25817		25917				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X				
	Tacos			X		X		X		X		X		X				
	Gato			X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X				
	Repuesto			X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X				
	Radiador			X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X				
	Mangueras			X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL			25517		25617		25717		25817		25917		26017				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma: Juan Diego R	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00																
	KILOMETRAJE INICIAL	26017																
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X																
	Kit de contingencia según listado adjunto	X																
	Caja de Herramienta	X																
	Tacos	X																
	Gato	X																
	Linterna recargable	X																
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X																
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X																
	Estado del Tanque de combustible	X																
	Nivel del aceite	X																
	Soportes motor	X																
	Estado del exhosto	X																
	Estado del switche de encendido	X																
LUCES	De Trabajo delanteras	X																
	De trabajo traseras	X																
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X																
	Stop Traseros	X																
CABINA	Espejo Retrovisor	X																
	Espejos laterales	X																
	Alarma (o pito) de Retroceso	X																
	Pito Normal	X																
	Frenos de Servicio	X																
	Freno de emergencia	X																
	Dirección/suspensión(Terminales).	X																
	Cinturones de Seguridad	X																
	Estado de la puertas	X																
	Vidrio frontal en buen estado.	X																
	Limpia brisas	X																
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X																
	Estado de los asientos	X																
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X																
	Velocímetro	X																
	Batería y cables	X																
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X																
	Repuesto	X																
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X																
	Estado de correas	X																
	Caja de cambios en buen estado.	X																
	Radiador	X																
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X																
	Mangueras	X																
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X																
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X																
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X																
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X																
	Estado de empaques del volco	X																
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00																
	KILOMETRAJE FINAL	26141																

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7732

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: ESPERANZA - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4235		4240		4240		4240		4245		4250		4255	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4240		4240		4240		4245		4250		4255		4260	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 2 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: ESPERANZA - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4260		4265		4270		4275							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4265		4270		4275		4280							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: ESPERANZA - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4280		4285		4290		4295		4300		4305		4310	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4285		4290		4295		4300		4305		4310		4315	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LOS ANDES FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4315		4320		4325		4330							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4320		4325		4330		4335							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT
LOCALIZACION: LOS ANDES- CAICEDONIA-EL EDEN FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			4335		4340		4345		4345		4350		4355	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				4340		4345		4345		4350		4355		4360	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL EDEN FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4360															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X															
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X															
	Mandos de levante del brazo	2	X															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4368															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: VEREDAS PLANDAS (OASIS - SOCORRO) FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	284		289		295		299		304		309		314	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			X
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			X
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			X
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		289		295		299		304		309		314		319	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

7739

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 2 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 2025

MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU
LOCALIZACION: VEREDAS PLANDAS (OASIS - SOCORRO) FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	319		324		329		334							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		324		329		334		339							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: VEREDAS PLANDAS (OASIS - SOCORRO) FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
PERIODO: 9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	339		344		349		354		360		364		369	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	

AVAL DE FUNCIONAMIENTO																
	HOROMETRO FINAL	344		349		358		360		364		369		374		
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	374		379		384		389							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X			X						
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		379		384		389		394							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1742

VERSION 1	GOB-M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA	

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	394		397		402		406		411		416	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X			X	X		X			X
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				397		402		406		411		416		420	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI / NO			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 — MODELO: MOTO KMT2081 (1) — MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA — LOCALIZACION: PLANADAS - BILBAO — FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	420													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X													
	* De trabajo delanteras	2	X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X													
	* De stop y señal trasera	2	X													
	* De trabajo traseras	2	X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X													
	* Cinturón de seguridad	1	X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X													
	Alarma de retroceso	1	X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X													
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X													
	Palancas de mando	2	X													
	Pedales	Todos	X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X												
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X												
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X												
	Mandos de levante del brazo	2		X												
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X													
	Sistema de Dirección	1	X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado	4	X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		426													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO	284	289	295	299	304	309	314
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

							VERSION	1
							PAGINA	2 DE 2
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO	284	289	295	299	304	309	314
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	VERSION	1						
	PAGINA	1 DE 2						
	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025	5/06/2025			
	HOROMETRO	319	324	329	334			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

7747

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025	3/06/2025	4/06/2025	5/06/2025			
	HOROMETRO	319	324	329	334			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025
	HOROMETRO	339	344	349	354	360	364	369
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

7749

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025
	HOROMETRO	339	344	349	354	360	364	369
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	374	379	384	389			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	374	379	384	389			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO		394	397	402	406	411	416
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO		394	397	402	406	411	416
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

7754

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	420						
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓						
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓						
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser neces	✓						
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓						
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓						
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓						
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓						
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025						
	HOROMETRO	339						
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓						
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓						
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓						
	Sistema de frenos - Revisar	✓						
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓						
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓						
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓						
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓						
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓						
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓						
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓						
	Pedal de avance lento - Revisar	✓						
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓						
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓						
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Presion en ruedas - Revisar	✓						
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓						
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓						
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓						
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓						
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Alarma de reversa - Revisar	✓						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO - JUNIO DE 2025

1756

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Planadas Bilbao

En el Municipio de Planadas, en la vereda Planadas - Rioblanco a los 30 días del mes de Junio del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Lara como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Viviana M Colma en calidad de Representante en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Veredas Planadas Planadas Bilbao	8 6

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Viviana M. Colma

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 1006030735

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

1757

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Vereda Planadas, Bilbao

A los 30 Días del mes de Junio de 20 25, se reunieron Vivian M Colmo como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Oasis, Sanjoaquin, Primavera Municipio(s) de Planadas y el Sr Sng. Stephanie Lora como Inspector vial designado por **MARV 5,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 5"** mediante el Contrato No. **2241 DEL 2025.** La intervención realizada fue: Mantenimiento, conformacion, cargue y descargue de material para la conformacion de la via. Adicionalmente se atendieron emergencias por deslizamiento con la retroexcavadora durante el periodo comprendido

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Vivian M. Colmo
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

Inspector MARV 5
C.C. No.

Edison Rebizo
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1109419906

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Viviana M. Colmo, con Cédula de Ciudadanía N° 1006030735, Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio las vistas de la vereda primavera, Icacuma, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Leiva quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 14, 41,
Retroexcavadora 85,
Motoniveladora KMT 008081,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Viviana M. Colmo

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1006030735

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MAYO- JUNIO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

1759

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
2	26-may-25	9:04:37	107651	**22,342**	$ 236.378,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	22,342
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	240,211
TOTAL ACPM	262,553

CONSUMO MES	262,553
REMANENTE	0,000

1760

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : PLANADAS - GAITANIA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: PLANADAS - GAITANIA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	NOLBERTO ORTEGON			50												90,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDWIN VIASUS			36								40				66,211
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30								30,211				57,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ	22,342										27				49,342
5														27				
6																		
7																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	NOLBERTO ORTEGON															0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDWIN VIASUS															0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS															0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ															0,000
5																		
6																		
7																		

OBSERVACIONES: Viene del contrato anterior 240,211 gl

262,553

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 26/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 22,342 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

7762

distracom

COPIA(E)
Remision de Venta
No. REEK 107651
Distribuidora y Transportadora de C
NIT 811 009 788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137434826

Fecha emision: 2025/05/26
Vencimiento: 2025/06/25
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: Oc 125653
Nit: 800113672
Direccion CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI694
Kilometros: 135546
Cedula: 1083883940

Hora Ini: 09:04:37
Hora Fin: 09:07:52

Combustible: DIESEL
Volumen: 22.3420
Precio: $10580
Total: $236378

Panel: MFC499
Ent/Man/Pos: 1/1/1
Dispensativo: CBRAND283-03
Operador: BRAYAN JULIAN LEON

Validado: By Electronico

Entrego

1083883940

Nombre:

Planta Planados
Vía Puerto # 14

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
9	6-jun-25	12:07:34	108261	**21,105**	$ 223.080,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
10	6-jun-25	12:13:45	108264	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
11	6-jun-25	12:15:14	108265	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
12	6-jun-25	12:25:50	108266	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
13	6-jun-25	12:28:36	108268	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
14	6-jun-25	12:36:38	108269	**51,095**	$ 540.074,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
134	20-jun-25	14:27:22	109171	**24,996**	$ 265.208,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
135	20-jun-25	14:42:08	109175	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
136	20-jun-25	14:41:03	109176	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
137	20-jun-25	14:51:58	109177	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
138	20-jun-25	14:52:38	109178	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
139	20-jun-25	14:54:57	109181	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
140	20-jun-25	15:10:37	109183	**33,217**	$ 352.432,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
141	20-jun-25	15:03:05	109184	**82,585**	$ 876.227,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	1054,182
REMANENTE MES ANTERIOR	0,000
TOTAL ACPM	1054,182

CONSUMO MES	804,182
REMANENTE JULIO	250,000

1764

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : VEREDAS PLANADAS, PLANADAS - BILBAO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS PLANADAS, PLANADAS - BILBAO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO()		DOMINGO (1)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	ALEXANDER VIASUS																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (2)		MARTES (3)		MIERCOLES (4)		JUEVES(5)		VIERNES (6)		SABADO(7)		DOMINGO (8)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON			40														40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	ALEXANDER VIASUS			30														30,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30						21,105	Juan Diego							51,105
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30														30,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(9)		MARTES(10)		MIERCOLES(11)		JUEVES(12)		VIERNES(13)		SABADO(14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON			40						40								80,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO			30						28								58,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30						20								50,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			10						20								30,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(16)		MARTES(17)		MIERCOLES(18)		JUEVES(19)		VIERNES(20)		SABADO(21)		DOMINGO (22)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGO	40						40										80,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO	20						36										56,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	30	Juan Diego							24,996	Juan Diego							54,996
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ							30										30,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(23)		MARTES(24)		MIERCOLES (25)		JUEVES(26)		VIERNES(27)		SABADO(28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGON							40										40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO							36										36,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS							30										30,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ							30										30,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(30)		MARTES( )		MIERCOLES ()		JUEVES( )		VIERNES( )		SABADO()		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	JOLBERTO ORTEGO	40																40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	JULIO GIRALDO																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	20	Juan Diego															20,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ	18,081																18,081
5																				0,000

804,182

OBSERVACIONES: Se traslada 250 gl para el mes de Julio

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

1165

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 446.844 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

VH 41

1766

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108261
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NGX920
Kilometros: 24254
Cedula: 1110577268

Hora Ini: 12:07:34
Hora Fin: 12:11:21

Combustible: DIESEL
Volumen: 21.1050
Precio: $10570
Total: $223080

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283 03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
Planadas

Recibi: VH 41

Juan Diego Rivas

Nombre:
1110577268

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108264
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:13:45
Hora Fin: 12:25:24

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.6610
Precio: $10570
Total: $990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283 03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108265
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:15:14
Hora Fin: 12:27:20

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.6610
Precio: $10570
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283 03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
Planadas

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 108266
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:25:50
Hora Fin: 12:36:04

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.6610
Precio: $10570
Total: $990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283 03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
Planadas

Recibi:

Nombre:

1767

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108268
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:28:36
Hora Fin: 12:41:07

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.6610
Precio: $10570
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego: Planado

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108269
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:36:38
Hora Fin: 12:43:01

Combustible: DIESEL
Volumen: 51.0950
Precio: $10570
Total: $540074

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego: Planador

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 20/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 607,338 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 109171
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	25079
Hora Ini:	14:27:22
Hora Fin:	14:32:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	24.9960
Precio:	$10610
Total:	$265208
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109175
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:42:08
Hora Fin:	14:52:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109176
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:41:03
Hora Fin:	14:54:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

7764

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109177
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:51:58
Hora Fin:	15:02:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta
No. REFK 109178
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:52:38
Hora Fin:	15:02:47
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Planadas

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109181
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:54:57
Hora Fin:	15:10:31
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Planadas

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 109183
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:10:37
Hora Fin:	15:16:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	33.2170
Precio:	$10610
Total:	$352432
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Planadas

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta
No. REFK 109184
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:03:05
Hora Fin:	15:15:52
Combustible:	DIESEL
Volumen:	82.5850
Precio:	$10610
Total:	$876227
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Planadas

Recibi:

Nombre: