Mocoa - Putumayo, 06 de mayo de 2025 ITV86003982024-035

Señores:
CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
R. L. Alejandra Aguilar Vaquero
Contratista de Obra

C.C.

señores:
ICBF REGIONAL PUTUMAYO
Mocoa Putumayo

Asunto: Segundo requerimiento por documentación de seguimiento Trabajo en Alturas Centro Zonal Sibundoy

Referencia: Contrato de Obra No. 86003782024 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.

Cordial saludo,

Dando alcance a la solicitud ITV86003982024-034 remitida el día 30 de abril de 2024 y teniendo en cuenta que a la fecha el contratista CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO, no ha remitido la información completa de Seguridad y Salud en el Trabajo del centro zonal Sibundoy y con el fin de dar respuesta a la solicitud del contratante *"se solicita al contratista de interventoría como supervisor del contrato de obra No. 378 dar respuesta y realzar la entrega de los respetivos documentos solicitados por la profesional, en cumplimiento del plan de trabajo en SST componente "Guía de adquisición de bienes y servicios de calidad" ítem 2 "Realizar seguimiento a empresas contratistas del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo", respetuosamente solito la entrega de las evidencias correspondientes a las actividades de trabajo en alturas realizadas en el Centro Zonal Sibundoy, según lo considerado en el contrato de obra pública No 86003782024."*

Se reitera la solicitud para que de manera inmediata, en respuesta a este correo se remita:

- Certificado de afiliación del personal que laboró en Sibundoy
- Exámenes ocupacionales del personal que laboró en Sibundoy
- Certificado de curso de trabajo en alturas del personal que laboró en Sibundoy
- Certificado coordinador trabajo en alturas del personal que laboró en Sibundoy

- Pago de planillas de seguridad social del personal que laboró en Sibundoy
- Permisos de trabajo en alturas del personal que laboró en Sibundoy
- Inspección de equipos para trabajo en alturas
- Informe SST del profesional responsable

Atentamente,

ALCUBO INTEGRAL S.A.S
RL/ Mileidy Natalid Flórez Gaviria
Interventoría

Reviso y aprobó	Director de interventoría: Mauricio Jiménez Dueñas	Firma:
Proyectó	Especialista SST: Leidy Carolina Molina	Firma: