



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

**MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
CUARTOS FRÍOS DE LA BODEGA SEDE DE ZONA FRANCA,
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Contrato N.º 1226 de 2024**

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVES DE ORDENES
DE SERVICIO Y PROGRAMADAS, DESARROLLADAS EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.**

NOVIEMBRE 2024



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

INTRODUCCIÓN INFORME

El presente documento tiene como fin presentar las actividades ejecutadas en el mes de noviembre desde el 01 hasta el 30 del mismo mes correspondientes al desarrollo del contrato 1226 celebrado entre Servicios integrales de arquitectura y construcción SERARCO SAS y el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de los cuartos fríos de la bodega sede de zona franca, propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá D.C.”

A continuación, se hace resumen del desarrollo administrativo, técnico y financiero del proyecto durante el periodo de ejecución comprendido durante los treinta días laborados en el mes del año curso, con su debido soporte y evidencia para su verificación.

1. ACTIVIDADES RUTINARIAS PROGRAMADAS

Con base al plan de mantenimiento definido al inicio del contrato, donde se definieron un total de 50 órdenes de trabajo programadas para el mantenimiento preventivo de los equipos, se da veracidad al cumplimiento de la actividad, programando la ejecución de las actividades según la programación dada y definida como actividades diarias, quincenales y mensuales.

Dentro de estas actividades se realizaron:

ÍTEM	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
DIARIO			
1	Lectura y registro de presión de alta y baja	Diario	Técnicos/ Coordinador
2	Lectura de Temperaturas en los controladores	Diario	Técnicos/ Coordinador
3	Revisión de temperaturas Ambientales y de evaporación de cada equipo.	Diario	Técnicos/ Coordinador
4	Inspección visual del sistema para detectar fallas o fugas de refrigerante o aceite	Diario	Técnicos/ Coordinador
5	Verificación nivel de aceite compresor si hace falta reponer	Diario	Técnicos/ Coordinador



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

6	Revisión evaporador y acumulación de escarcha, ajuste del ciclo de descongelación de ser necesario	Diario	Tecnicos/ Coordinador
7	Limpieza de cuarto de máquinas	Diario	Tecnicos/ Coordinador
8	Revisión y de ser necesario realizar el cambio de pilotos de tableros de mando	Diario	Tecnicos/ Coordinador
9	Verificar si cada moto ventilador trabaja libremente y silenciosamente, ajustar y/o reponer cualquier moto ventilador que no gire libremente o emita algún sonido común	Diario	Tecnicos/ Coordinador
10	Verificar que cada hélice trabaja libremente y silenciosamente, reponer cualquier hélice rajada o torcida	Diario	Tecnicos/ Coordinador
11	Revisión y de ser necesario realizar el cambio del mod. 64 de ser necesario	Diario	Tecnicos/ Coordinador
12	Revisión y de ser necesario realizar el cambio del con. 32 de ser necesario	Diario	Tecnicos/ Coordinador
13	informar cualquier anomalía y/o elemento que se requiera cambiar y proceder a su instalación	Diario	Tecnicos/ Coordinador

SEMANAL

14	Realizar la revisión de nivel de combustible de la planta eléctrica.	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
15	Realizar la revisión y registro del horómetro de la planta eléctrica	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
16	Realizar la revisión de la carga de baterías (planta eléctrica y controladores electrónicos de los cuartos fríos)	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
17		Semanal	Tecnicos/ Coordinador



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
 PBX. 7020821
 Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
 Celular: 320 4172197
 Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

	Llenar el tanque de combustible de la planta eléctrica si se requiere (debe quedar completamente lleno), el suministro del combustible estará a cargo de la entidad		
18	Verificar que el sistema de alarma de todos los cuartos esté funcionando	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
19	Realizar la limpieza de planta eléctrica interior y exteriormente	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
20	Llenar los formatos de mantenimiento correspondientes	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
21	Realizar el arranque de la planta eléctrica por un periodo de 30 minutos y dejar constancia firmada de este procedimiento	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
22	Realizar actualizaciones del sistema Sitrad cuando se requiera previa autorización del personal técnico del Ministerio	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
23	Revisión de voltajes x fase	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
24	Revisión de Voltajes x línea	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
25	Revisión de amperajes	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
26	Verificar temperatura, ventilación, vibraciones y ruidos del generador	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
27	Revisión de sistema de transferencia automática	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
28	Buscar presencia de corrosión	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
29	Revisión nivel de combustible de la planta eléctrica si hace falta reponer	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
30		Semanal	Tecnicos/ Coordinador



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
 PBX. 7020821
 Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
 Celular: 320 4172197
 Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

	Revisión nivel de refrigerante de la planta eléctrica y maquinaria cuartos fríos si hace falta reponer		
31	Revisión nivel de aceite de la planta eléctrica si hace falta reponer	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
32	Revisión carga de batería y cargador de la planta eléctrica	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
33	Verificación de alarma de planta	Semanal	Tecnicos/ Coordinador
34	Revisión de correas de la planta eléctrica	Semanal	Tecnicos/ Coordinador

QUINCENAL

35	Mantenimiento y limpieza de cortinas plásticas o de aire de ingreso a los cuartos fríos	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
36	Inspección estructura, panelería, uniones, puertas, empaquetaduras y/o ruedas de todos los cuartos fríos y pre cámara, reemplazar repuestos y elementos si es necesario	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
37	Revisión de tubería de condensadores	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
38	Revisión de tubería de evaporador	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
39	Revisión y limpieza de contactores, relevos y protecciones, corregir si es necesario	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
40	Revisión punto de ajuste protectores térmicos. Revisión, limpieza, ajuste y cambio de iluminación interna del Cuarto	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
41	Revisión y mantenimiento de moto ventiladores, Aspa, Resistencias y desagüe del evaporador.	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
42		Quincenal	Tecnicos/ Coordinador



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
 PBX. 7020821
 Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
 Celular: 320 4172197
 Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

	Verificar la bandeja de drenaje, para asegurar que esté limpio y libre de obstrucciones o formación de hielo		
43	Inspeccionar visualmente las resistencias para asegurar que su superficie entra en contacto pleno con el aleteado	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador
44	Revise y apriete todas las conexiones del evaporador (eléctricas y mecánicas)	Quincenal	Tecnicos/ Coordinador

MENSUAL

45	Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de la estructura de los cuartos fríos, que incluye la panelera, uniones, puertas, empaquetaduras, cortinas de aire y plásticas y/o ruedas de todos los cuartos fríos y pre cámara. La limpieza se debe realizar según los protocolos establecidos por el Ministerio	Mensual	Tecnicos/ Coordinador
46	Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de los pisos y uniones mediacaña de los cuarto frío. La limpieza se debe realizar según los protocolos establecidos por el Ministerio.	Mensual	Tecnicos/ Coordinador
47	Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de los congeladores horizontales que incluye la panelera, uniones, puertas, empaquetaduras, y ruedas. La limpieza se debe	Mensual	Tecnicos/ Coordinador
48	Revisión de alarmas de los cuartos fríos, corregir si es necesario	Mensual	Tecnicos/ Coordinador
49	Revisión y apriete de todas las conexiones del evaporador (eléctricas y mecánica)	Mensual	Tecnicos/ Coordinador



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

50	Verificación de válvulas solenoides y uniones eléctricas, corregir si es necesario	Mensual	Técnicos/ Coordinador
----	--	---------	-----------------------

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TRANCURSO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Las actividades realizadas en el transcurso del mes de octubre del año en curso, se evidencian mediante las ordenes de servicio programadas por medio de la mesa de servicios. A continuación, se presenta el cuadro de relación la cantidad de ordenes de servicio ejecutados durante el mes:

Cant. Total de ordenes de servicio	Cant. De ordenes de servicio cerrados	Cant. De ordenes de servicios pendientes por cerrar
02	02	00

3. INFORME TECNICO

En el quinto mes de ejecución octubre se realizaron diversas actividades de inspección, supervisión y mantenimiento preventivo en la sede de zona franca cuartos fríos, con dirección en la Carrera 106 #15ª – 25 en áreas comunes, en el área eléctrica la limpieza e inspección de tableros, sensores, plantas eléctricas, en cuartos eléctricos, puntos fijos y corredores, En el área de cuartos fríos lectura y registro de presión de alta y baja, lectura de temperaturas en los controladores, revisión de temperaturas ambientales y de evaporación de cada equipo y otras.

Por otra parte, durante este mes se presentaron 02 órdenes de servicio para el mantenimiento correctivo y/o suministros repuestos y/o actividades programadas e inspeccionadas por el supervisor del contrato de la entidad, donde para este mes fueron:

- ✓ OS 09 - 100 pilas de litio 2032 3V Y 24 pilas AA (**EJECUTADO**)
- ✓ OS 010 - Controlador Tc900 E log versión 4 (**EJECUTADO**)

Las ordenes de servicios ejecutadas se realizaron a través del personal especializado dando cabalidad a las obligaciones contractuales

Actividades de mantenimiento diarias realizadas:



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 01 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de báscula controlador de temperatura y humedad con limpia contactos, alcohol isopropílico, y silicona.



Fecha: 02 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 03 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 04 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 05 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de tableros eléctricos de transferencia y principal con silicona.



Fecha: 06 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza revisión eléctrica de tableros eléctricos en el cuarto de máquinas, limpieza de cuarto de máquinas, mantenimiento preventivo de controlador de temperatura y humedad.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



Fecha: 07 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo al tablero de ultracongelación y cortinas de aire.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 08 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de congeladores horizontales con desengrasante y silicona, se revisan manijas, puertas, consumo de corriente.



Fecha: 09 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de datalogger con alcohol antiséptico.

Fecha: 10 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 11 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 12 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento cuarto de máquinas, descongelación de evaporadores.



Fecha: 13 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se reporta golpe en congelador horizontal en la puerta, se revisa manija, puerta, empaque.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 14 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de condensadoras y tableros eléctricos, con agente dieléctrico.



Fecha: 15 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de puertas, revisión de marcos, empaques y sello de puertas.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Bogotá - Colombia

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 16 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 17 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 18 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de congeladores horizontales, puertas precamara, riel de soporte, bisagras.



Fecha: 19 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realizan registros de mantenimiento equipos de medición. revisión de tableros eléctricos.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



Fecha: 20 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 21 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza medición de amperajes en las fases de alimentación eléctrica de los tableros.

Fecha: 22 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento de puertas refrigeración 1 y 2 manijas y sellos.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



Fecha: 23 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de condensadores, tubería, motores, y tableros eléctricos.

Fecha: 24 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo equipos instalados en la precámara congeladores horizontales se aplica desengrasante neutro.

Fecha: 25 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza limpieza y mantenimiento cuarto de máquinas, revisión de condensadores, tableros eléctricos, cableado monitoreo de SITRAD, funcionamiento de CAREL.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia




NIT. 900.390.580-7


SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



Ministerio de salud
25 de noviembre de 2024 12:02 p. m.



Ministerio de salud
25 de noviembre de 2024 12:02 p. m.



Ministerio de salud
25 de noviembre de 2024 12:02 p. m.

- **Mantenimiento preventivo de ultra congeladores**


Se realiza mantenimiento preventivo, se aspira serpentín y filtro de protección a la condensadora, se aplica agua a vapor con desengrasante, se aplica limpia contactos y se revisa el sistema eléctrico funcionando normalmente. Los equipos 08 y 09 se encuentran encendido a -75°C . Por orden de los ingenieros del PAI.



Ministerio de salud
13 de noviembre de 2024 11:01 a. m.



Ministerio de salud
08 de noviembre de 2024 12:02 p. m.



Ministerio de salud
08 de noviembre de 2024 10:55 a. m.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

- Ultracongeladores # 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 Se realiza mantenimiento preventivo, se aspira serpentín y filtro de protección a la condensadora y se revisa el sistema eléctrico funcionando normalmente. Los equipos se encuentran a una temperatura de -32°C



Ministerio de Salud y Protección Social
12/11/2024 11:20:22 a. m.



Ministerio de Salud y Protección Social
12/11/2024 10:25:53 a. m.




Ministerio de Salud y Protección Social
12/11/2024 10:33:57 a. m.

Fecha: 26 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento de paredes y puertas rieles, soportes y bujes.



Ministerio de salud
26 de noviembre de 2024 9:12 a. m.



Ministerio de salud
26 de noviembre de 2024 9:14 a. m.



Ministerio de salud
26 de noviembre de 2024 9:15 a. m.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

Fecha: 27 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Fecha: 28 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento preventivo de manijas soportes puertas barras.



Fecha: 29 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

Mantenimiento: Se realiza mantenimiento ajuste de manija puertas botones de seguridad, alarmas de puerta abierta, activación de cortinas de aire.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



Fecha: 30 de Noviembre de 2024

Descripción: Mantenimiento preventivo diario, inspección diaria, toma de presión y temperatura. (SE ANEXA FORMATO DE TOMA DE INSPECCIÓN DIARIA Y TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA)

GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Rep. Legal SERARCO SAS



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

ANEXOS MINSALUD



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

FORMATO TOMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

[illegible]

Ministerio de Salud y Protección Social
30/11/2024 10:01:33 a. m.



SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06

PBX. 7020821

Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago

Celular: 320 4172197

Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia

NIT. 900.390.580-7

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

FORMATO INSPECCIÓN DIARIA

[illegible]

SERARCO S.A.S | Calle 74A 75- 06
PBX. 7020821
Correo E: gerencia.g@serarco.com

Barrio: Sta María del Lago
Celular: 320 4172197
Página web: www.serarco.com

Bogotá - Colombia



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TODOS LOS ACTIVOS QUE COMPONEN LA RED DE
FRIO CONTRATO N° 1226-202**

**INFORME
DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANTA ELECTRICA
140KVA**

NOVIEMBRE 2024



Con base a las actividades ejecutadas para el mes de noviembre 2024, se presentan las diversas actividades de mantenimiento preventivo a la planta eléctrica y transferencia, ubicada en las bodegas de la secretaria de salud, con la finalidad de verificar su correcta operación y funcionamiento.

1. EQUIPO PLANTA ELÉCTRICAS 140KVA Y TRANSFERENCIA

Cantidad de equipos: 1

Ubicación:

Parte externa de la bodega

Planta Eléctrica N° 1

Parte interna de la bodega

Transferencia eléctrica

Actividades realizadas a la planta eléctrica:

- ✓ Revisión de nivel de combustible.
- ✓ Registro del horómetro.
- ✓ Revisión de la carga de baterías.
- ✓ Limpieza de planta eléctrica interior y exteriormente.
- ✓ Diligenciamiento de los formatos de mantenimiento correspondientes.
- ✓ Arranque de la planta eléctrica por un periodo de 30 minutos.
- ✓ Medición de voltajes por fase (L-N)
- ✓ Medición de Voltajes por línea (L-L)
- ✓ Medición de amperajes (A)
- ✓ Medición de temperatura, ventilación, vibraciones y ruidos del generador
- ✓ Revisión de sistema de transferencia automática.
- ✓ Buscar presencia de corrosión
- ✓ Revisión nivel de aceite de la planta eléctrica
- ✓ Revisión carga de batería y cargador de la planta eléctrica
- ✓ Verificación de alarma de planta
- ✓ Revisión de correas de la planta eléctrica.
- ✓ Revisión interna del tanque de combustible

FICHA TÉCNICA PLANTA ELÉCTRICA



Marca:	MPCM	Marca Motor:	CUMMINS	Marca Gen.	MPCM
Potencia [KVA]	140	Serial del Motor:	87939401	Serie:	1413007
Volt Nominal [V]	220	CPL:	3289	Orden N°	ML1403002
Amperaje [A]:	367	Model:	6BTAA5.9-G2	Frame/Core:	LYG274D




REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Revisión de planta eléctrica y limpieza planta eléctrica



Limpieza general



Nivel de combustible base tanque y tanque externo



Revisión y ajuste de bornes de conexión del generador



Registro de condición de aceite



Registro de parámetros mecánicos



Registro de parámetros eléctricos



Registro de volt VDC en batería



Revisión de refrigerante



ACTIVIDADES ADICIONALES: Corte Programado (06/11/24)

Se atiende el corte de energía programado para el día miércoles 06/11/2024 por un tiempo de 2.5 horas y con un porcentaje de carga del 21.43% operando el equipo sin novedad.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		Salud									
FORMATO BITACORA DE ENCENDIDO DE LA PLANTA ELÉCTRICA											
Naturaleza del proceso:			Apoyo			Código:			ABIF-40		
Versión:			01								
FECHA	TIEMPO DE ENCENDIDO	MARKACION HORIMETRO	NIVEL COMBUSTIBLE			NIVELES DE LIQUIDOS			CONEXION DEL CARGADOR		
			litro	litro	litro	litro	litro	litro	litro	litro	litro
28-06-24	30	525.20									
06-07-24	30	525.50									
11-07-24	30	526.20									
19-07-24	30	526.50									
26-07-24	30	527.20									
02-08-24	30	527.50									
09-08-24	30	528.20									
16-08-24	10	528.30									
18-08-24	13.30	528.40									
23-08-24	30	542.30									
29-08-24	30	543									
06-09-24	30	544.30									
13-09-24	30	545.30									
15-09-24	46.12	544.42									
19-09-24	30	544.60									
27-09-24	30	550.45									
04-10-24	30	551.15									
11-10-24	30	551.45									
18-10-24	30	552.15									
25-10-24	30	553.20									
01-11-24	30	553.50									
06-11-24	2.30 h.	560.30									

Registro de la actividad



Registro de valor de consumo



ACTIVIDADES ADICIONALES: Corte Programado (24/11/24)

Se atiende el corte de energía programado para el día domingo 24/11/2024, aunque el tiempo programado del corte era de 7 horas, solo se operó 5 horas efectivas del uso de la planta eléctrica y con un porcentaje de carga del 21.43% operando el equipo sin novedad.



CIRCULAR 0036/2024

PARA: COPROPIETARIOS, USUARIOS ZONA FRANCA BOGOTÁ.

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ASUNTO: CORTE GENERAL DE ENERGIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 /
TRABAJOS EN LAS REDES EXTERNAS ENEL-COLOMBIA /
ALIMENTACION SUBESTACION ELECTRICA CRA 106.

Estimados Usuarios y Copropietarios,

De acuerdo a las gestiones realizadas por la Copropiedad ante Enel-Colombia, por las continuas fallas que se han presentado en los últimos meses, Enel programó una intervención de mantenimiento en las redes eléctricas externas que alimentan la subestación eléctrica de la Carrera 106. La intervención se llevará a cabo el próximo domingo 24 de noviembre de 2024, de manera que se realizará un corte general en el suministro de energía, durante 6 horas, con hora inicio 7:00 am y restablecimiento aproximado del servicio 1:00 pm del mismo 24 de noviembre de 2024.

De ante mano agradecemos la comprensión e invitamos a toda la comunidad empresarial para tomen las medidas correspondientes en la programación de sus actividades.

Recordamos que estamos a su entera disposición, en caso de requerir cualquier acompañamiento o ampliación de la información con gusto estamos atentos.

Cordialmente,


GIOVANNI CASTILLO CASTILLO
Jefe de Energía, Redes y Mantenimiento
Copropiedad Zona Franca de Bogotá

Comunicado Zona Franca



Registro de consumo



CUADRO DE OBSERVACIONES:
Planta eléctrica 140KVA

EQUIPO	UBICACION	HALLAZGO	CRITICIDAD	RECOMENDACION
Planta eléctrica 140kva	Parte Externa de la sede.	Refrigerante: Se evidencia la condición del refrigerante con bajo color al original	Baja	* Se recomienda realizar el reemplazo de refrigerante y lavado interno del radiador
		Sistema de combustible: Se evidencia que el sistema opera de forma manual	Baja	Baja



FICHA DE INDICADORES												
TIPO DE ACTIVO:		Planta eléctrica 140KVA										
LOCALIZACION:		Cuarto Eléctrico										
CODIGO TAG:		PE 001										
FECHA DE PRESENTACION:		01 de diciembre del 2024										
INTERVALO DE LA MEDIDA		Mes Noviembre 2024										
DESDE:		01 de noviembre 2024										
HASTA:		30 de noviembre 2024										
FUNCIONALIDAD DEL ACTIVO: Garantizar el suministro de energía eléctrica a la instalación ante cualquier ausencia de energía proveniente de la RED												
INDICADORES												
Nº	INDICADOR:	VALOR:										
1	MTBF [Tiempo/falla]: (Tiempo medio entre falla)	0										
2	MTTR: (Tiempo medio a reparar)	0										
3	Disponibilidad D(%): (Disponibilidad del activo)	100%										
4	Confiabilidad C(%): (Confiabilidad del activo)	100%										
5	Blacklog: (Cant. de trabajo que no se ha ejecutado)	1										
6	CMF: (Costo de mtto/ Facturación)	Pendiente										
7	CPMV (%) (Costo de mtto/ equipo nuevo)	5,6% (*)										
8	<div><div><div>Distribucion por Tipo de Mantenimiento</div><table><caption>Distribucion por Tipo de Mantenimiento</caption><thead><tr><th>Tipo de Mantenimiento</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mtto preventivo</td><td>90%</td></tr><tr><td>Mtto Correctivo</td><td>5%</td></tr><tr><td>Mtto Predictivo</td><td>3%</td></tr><tr><td>Ing de Mtto</td><td>2%</td></tr></tbody></table></div><div><div>Mtto preventivo</div><div>Mtto Correctivo</div><div>Mtto Predictivo</div><div>Ing de Mtto</div></div></div>		Tipo de Mantenimiento	Porcentaje	Mtto preventivo	90%	Mtto Correctivo	5%	Mtto Predictivo	3%	Ing de Mtto	2%
Tipo de Mantenimiento	Porcentaje											
Mtto preventivo	90%											
Mtto Correctivo	5%											
Mtto Predictivo	3%											
Ing de Mtto	2%											



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Posterior al mantenimiento preventivo realizado a la planta eléctrica para el mes de noviembre del presente año y con base a las pruebas realizadas en vacío por un tiempo de 30minuto.

RELACION DE MANTENIMIENTO:	
FECHA:	TIPO DE PRUEBA:
Viernes 01/11/2024	30 minuto (prueba en vacío)
Miércoles 06/11/2024	2.5 horas (prueba con carga)
Viernes 08/11/2024	30 minuto (prueba en vacío)
Viernes 15/11/2024	30 minuto (prueba en vacío)
Sábado 23/11/2024	30 minuto (prueba en vacío)
Domingo 24/11/2024	5 horas (prueba con carga)
Viernes 29/11/2024	30 minuto (prueba en vacío)

a continuación, se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta:

- ✓ Se recomienda realizar un reemplazo del refrigerante para conservar y mantener la condición del sistema completo de refrigeración de la planta eléctrica.
- ✓ Para el día miércoles 06/11/2024 se atendió el corte programado de 6 horas operando el equipo por un tiempo de 2.5 horas y con un porcentaje de carga del 21.43% operando el equipo sin novedad.
- ✓ Para el día domingo 24/11/24 se atendió el corte programado de 6 horas operando el equipo por un tiempo de 5 horas y con un porcentaje de carga del 12.34% operando el equipo sin novedad y en modo automatico, posterior a la operación se realiza la recarga de combustible desde el tanque externo al base tanque.
- ✓ El sistema quedo operando en modo automático y sin novedad alguna.

Juan C. Lancheros D.
Ing. Eléctrico
Fecha: 07/12/2024



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TODOS LOS ACTIVOS QUE COMPONEN LA RED DE
FRIO CONTRATO N° 1226-2024**

ANEXO 1.

**SOPORTE DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
PLANTAS ELECTRICAS**



FORMATO DE INSPECCION SISTEMA DE GENERACIÓN

Cliente: Ministerio de Salud Ciudad: Bogotá Fecha: 01/11/24
Dirección: 2234 FLORECA Hora de Servicio:

DATOS DEL EQUIPO - MOTOR-GENERADOR

MOTOR				GENERADOR			
MARCA	MODELO	CPL	SERIE	MARCA	MODELO	POTENCIA	VOLT:
Comins	6RT11A39	5289	87-93940	mpul		115	220

HORAS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

LECTURA ACTUAL 553

LECTURA ANTERIOR 557.30

VERIFICACIÓN CON MOTOR APAGADO

1.- SISTEMA DE CARGA DE BATERIA

CARGA DE BATERIAS Cargador operando: ☒ SI ☐ NO ☐ VOLT. DE CARGADOR 27.6 [V]
CORRIENT CARGADOR 1.5 [I]

DENSIDAD POR VASO:

BAT 1:	1	2	3	4	5	6

BAT 2:	1	2	3	4	5	6

2.- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Se Ajustaron: SI ☐ NO ☒
Necesidad de ajuste: SI ☐ NO ☒
Revisión de abrazadera: SI ☒ NO ☐
Ajuste de bornes del Gen. SI ☒ NO ☐
Ajuste de bornes de control SI ☒ NO ☐
Ajuste de breaker Ppal: SI ☐ NO ☒

3.- ACEITE DEL MOTOR

Se realizó cambio: SI ☐ NO ☒
Se completo nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Toma de muestra: SI ☐ NO ☒
Nivel de aceite: 100 [%]

4.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Limpieza con aire: SI ☒ NO ☐
Revisión de turbo: SI ☒ NO ☐
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del Exhosto: Bien ☒ Mal ☐
Sensor de aire activo: SI ☐ NO ☒
Restricción del filtro: [%]

5.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Se completa nivel refrigerante: SI ☐ NO ☒
Limpieza de radiador: SI ☐ NO ☒
Desmonte del radiador: SI ☐ NO ☒
Aplicó aditivo: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del ventilador SI ☒ NO ☐
Fuga en Bomba de agua: SI ☐ NO ☒
Revisión de manguera: SI ☒ NO ☐
Temp. del precalentador 47 [°C]

6.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Se completa nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Drenaje Tanque Ppal SI ☐ NO ☒
Drenaje base tanque: SI ☐ NO ☒
Alarma Bajo nivel: SI ☐ NO ☒
Nivel Tanque Ppal 75 [%]
Nivel base tanque 95 [%]

7.- CORREAS DE VENTILADOR / ALTERNADOR

Inspección correa Vent.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Vent.: SI ☐ NO ☒
Inspección correa alt.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Alt.: SI ☐ NO ☒

8.- FUGAS

Aceite: SI ☐ NO ☒
Refrigerante: SI ☐ NO ☒
Combustible SI ☐ NO ☒
Corrección de fuga: SI ☐ NO ☒
Especificar: _____

9.- GENERADOR

Limpieza general: SI ☒ NO ☐
Lubricación: SI ☐ NO ☒
Puntos calientes: SI ☐ NO ☒

10.- Otros

Ajuste de mortiguadores SI ☐ NO ☒
Inspección externa SI ☒ NO ☐
Uso de Señalización: SI ☒ NO ☐
Estado de iluminación: Bien ☒ Mal ☐

VERIFICACIÓN CON MOTOR ENCENDIDO

1.- VIBRACIONES DEL EQUIPO GENERAL

Revisión del sistema de anclaje SI ☒ NO ☐
 Oscilaciones del motor SI ☐ NO ☒
 Estado de la base del motor Bien ☒ Mal ☐
 Frecuencia en vacío: 60.7 [Hz]
 Frecuencia con carga: [Hz]

2.- LECTURA DEL MOTOR

En vacío SI ☒ NO ☐
 Presión del motor: 6.5 [PSI]
 Temp. Del motor: 53 [°C]
 Revolución: 1801 [rpm]
 Con carga SI ☐ NO ☐
 Presión del motor: [PSI]
 Temp. Del motor: [°C]
 Revolución: [rpm]

3.- LECTURA DEL GENERADOR - EN VACÍO

Voltaje L1-L2 220 [V]
 Voltaje L2-L3 220 [V]
 Voltaje L3-L1 21 [V]
 Voltaje L1-N 127 [V]
 Voltaje L2-N 127 [V]
 Voltaje L3-N 127 [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

4.- LECTURA DEL GENERADOR - CON CARGA

Voltaje L1-L2 [V]
 Voltaje L2-L3 [V]
 Voltaje L3-L1 [V]
 Voltaje L1-N [V]
 Voltaje L2-N [V]
 Voltaje L3-N [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

5.- ALARMAS Y FALLAS

Paro de Emergencia: SI ☐ NO ☐
 Sensor de presión SI ☐ NO ☐
 Alta temperatura SI ☐ NO ☐
 Baja Presión SI ☐ NO ☐
 Sobre velocidad SI ☐ NO ☐

6.- TRANSFERENCIA

Orden de arranque SI ☐ NO ☐
 Estado de operación Bien ☐ Mal ☐
 Detección de ausencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de presencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

Se realiza rutina de mantenimiento
 se revisan niveles de aceite -
 refrigerante - combustible a este se
 rellena, Full también se sopla
 filtros de aire y equipo en general
 se prende en vacío, funcionando sin
 problema, queda operativo y en
 automático.

NOMBRE:

FIRMA:

CONTACTO EMPRESA

NOMBRE:

FIRMA:

CONTACTO ENTIDAD



FORMATO DE INSPECCION SISTEMA DE GENERACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: UNA Salud Ciudad: Bogotá Fecha: 08/11/24
Dirección: 2099 FIARCEL Hora de Servicio: _____

DATOS DEL EQUIPO - MOTOR - GENERADOR

MOTOR				GENERADOR			
MARCA	MODELO	CPL	SERIE	MARCA	MODELO	POTENCIA	SERIE
UMAS	ORTAAS9	3289	87939401	UPMC		115	220

LECTURA ACTUAL 560.30

HORAS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

LECTURA ANTERIOR 560.30

VERIFICACIÓN CON MOTOR APAGADO

1.- SISTEMA DE CARGA DE BATERIA

CARGA DE BATERIAS	Cargador operando: SI ☐ NO ☐	VOLT. DE CARGADOR	<u>27.6</u> [V]
DENSIDAD POR VASO:	CORRIENT CARGADOR	<u>7.2</u> [I]	
	BAT 1:	BAT 2:	
	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	

2.- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Se Ajustaron: SI ☐ NO ☒
Necesidad de ajuste: SI ☐ NO ☒
Revisión de abrazadera: SI ☐ NO ☒
Ajuste de bornes del Gen.: SI ☐ NO ☒
Ajuste de bornes de control: SI ☐ NO ☒
Ajuste de breaker Ppal.: SI ☐ NO ☒

3.- ACEITE DEL MOTOR

Se realizó cambio: SI ☐ NO ☒
Se completo nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Toma de muestra: SI ☐ NO ☒
Nivel de aceite: 100 [%]

4.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Limpeza con aire: SI ☐ NO ☒
Revisión de turbo: SI ☒ NO ☐
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del Exhosto: Bien ☒ Mal ☐
Sensor de aire activo: SI ☐ NO ☒
Restricción del filtro: _____ [%]

5.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Se completa nivel refrigerante: SI ☐ NO ☒
Limpeza de radiador: SI ☐ NO ☒
Desmonte del radiador: SI ☐ NO ☒
Aplicó aditivo: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del ventilador: SI ☒ NO ☐
Fuga en Bomba de agua: SI ☐ NO ☒
Revisión de manguera: SI ☒ NO ☐
Temp. del precalentador: 46 [°C]

6.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Se completa nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Drenaje Tanque Ppal.: SI ☐ NO ☒
Drenaje base tanque: SI ☐ NO ☒
Alarma Bajo nivel: SI ☐ NO ☒
Nivel Tanque Ppal.: 75 [%]
Nivel base tanque: 85 [%]

7.- CORREAS DE VENTILADOR / ALTERNADOR

Inspección correa Vent.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Vent.: SI ☐ NO ☒
Inspección correa alt.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Alt.: SI ☐ NO ☒

8.- FUGAS

Aceite: SI ☐ NO ☒
Refrigerante: SI ☐ NO ☒
Combustible: SI ☐ NO ☒
Corrección de fuga: SI ☐ NO ☒
Especificar: _____

9.- GENERADOR

Limpeza general: SI ☐ NO ☒
Lubricación: SI ☐ NO ☒
Puntos calientes: SI ☐ NO ☒

10.- Otros

Ajuste de mortiguadores: SI ☐ NO ☒
Inspección externa: SI ☒ NO ☐
Uso de Señalización: SI ☐ NO ☒
Estado de iluminación: Bien ☒ Mal ☐

VERIFICACIÓN CON MOTOR ENCENDIDO

1.- VIBRACIONES DEL EQUIPO GENERAL

Revisión del sistema de anclaje SI ☒ NO ☐
 Oscilaciones del motor SI ☐ NO ☒
 Estado de la base del motor Bien ☒ Mal ☐
 Frecuencia en vacío: 601 [Hz]
 Frecuencia con carga: [Hz]

2.- LECTURA DEL MOTOR

En vacío SI ☒ NO ☐
 Presión del motor: 65 [PSI]
 Temp. Del motor: 54 [°C]
 Revolución: 1801 [rpm]
 Con carga SI ☐ NO ☐
 Presión del motor: [PSI]
 Temp. Del motor: [°C]
 Revolución: [rpm]

3.- LECTURA DEL GENERADOR - EN VACÍO

Voltaje L1-L2 220 [V]
 Voltaje L2-L3 220 [V]
 Voltaje L3-L1 211 [V]
 Voltaje L1-N 128 [V]
 Voltaje L2-N 126 [V]
 Voltaje L3-N 128 [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

4.- LECTURA DEL GENERADOR - CON CARGA

Voltaje L1-L2 [V]
 Voltaje L2-L3 [V]
 Voltaje L3-L1 [V]
 Voltaje L1-N [V]
 Voltaje L2-N [V]
 Voltaje L3-N [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

5.- ALARMAS Y FALLAS

Paro de Emergencia: SI ☐ NO ☐
 Sensor de presión SI ☐ NO ☐
 Alta temperatura SI ☐ NO ☐
 Baja Presión SI ☐ NO ☐
 Sobre velocidad SI ☐ NO ☐

6.- TRANSFERENCIA

Orden de arranque SI ☐ NO ☐
 Estado de operación Bien ☐ Mal ☐
 Detección de ausencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de presencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

Se realiza Rutina de mantenimiento.
 Revisión de Baterías nivel de aceite.
 Re-Ajuste de - combustible. peralata del
 Inyectora interna y externa pruebas en
 vacío el equipo funciona sin problema.
 grupo operando y en automático.

NOMBRE:

Fernando Zapata

NOMBRE:

FIRMA:

CONTACTO EMPRESA

FIRMA:

CONTACTO ENTIDAD



FORMATO DE INSPECCION SISTEMA DE GENERACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Ministerio de Salud Ciudad: Bogotá Fecha: 15/11/24
Dirección: Zona Franca Hora de Servicio: _____

DATOS DEL EQUIPO - MOTOR-GENERADOR

MOTOR			GENERADOR			
MARCA	MODELO	CPL	SERIE	MARCA	MODELO	POTENCIA
COMMIS	GBTAAR.59	3289	8795401	APAC		115
LECTURA ACTUAL			561.30			
LECTURA ANTERIOR			561			

HORAS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

VERIFICACIÓN CON MOTOR APAGADO

1.- SISTEMA DE CARGA DE BATERIA

CARGA DE BATERIAS	Cargador operando: ☒ SI ☐ NO	VOLT. DE CARGADOR	27.6 [V]
DENSIDAD POR VASO:	BAT 1:	CORRIENT CARGADOR	1.5 [I]
	1 2 3 4 5 6	BAT 2:	1 2 3 4 5 6

2.- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Se Ajustaron: SI ☒ NO ☐
Necesidad de ajuste: SI ☒ NO ☐
Revisión de abrazadera: SI ☒ NO ☐
Ajuste de bornes del Gen. SI ☒ NO ☐
Ajuste de bornes de control SI ☒ NO ☐
Ajuste de breaker Ppal: SI ☐ NO ☒

3.- ACEITE DEL MOTOR

Se realizó cambio: SI ☐ NO ☒
Se completo nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Toma de muestra: SI ☐ NO ☒
Nivel de aceite: 100 [%]

4.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Limpeza con aire: SI ☒ NO ☐
Revisión de turbo: SI ☒ NO ☐
Cambio de filtro: SI ☒ NO ☐
Estado del Exhosto: Bien ☒ Mal ☐
Sensor de aire activo: SI ☐ NO ☒
Restricción del filtro: _____ [%]

5.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Se completa nivel refrigerante: SI ☐ NO ☒
Limpeza de radiador: SI ☐ NO ☒
Desmonte del radiador: SI ☐ NO ☒
Aplicó aditivo: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del ventilador SI ☒ NO ☐
Fuga en Bomba de agua: SI ☐ NO ☒
Revisión de manguera: SI ☒ NO ☐
Temp. del precalentador 45 [°C]

6.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Se completa nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Drenaje Tanque Ppal SI ☐ NO ☒
Drenaje base tanque: SI ☐ NO ☒
Alarma Bajo nivel: SI ☐ NO ☒
Nivel Tanque Ppal 75 [%]
Nivel base tanque 80 [%]

7.- CORREAS DE VENTILADOR / ALTERNADOR

Inspección correa Vent.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Vent.: SI ☐ NO ☒
Inspección correa alt.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Alt.: SI ☐ NO ☒

8.- FUGAS

Aceite: SI ☐ NO ☒
Refrigerante: SI ☐ NO ☒
Combustible SI ☐ NO ☒
Corrección de fuga: SI ☐ NO ☒
Especificar: _____

9.- GENERADOR

Limpeza general: SI ☒ NO ☐
Lubricación: SI ☐ NO ☒
Puntos calientes: SI ☐ NO ☒

10.- Otros

Ajuste de mortiguadores SI ☐ NO ☒
Inspección externa SI ☒ NO ☐
Uso de Señalización: SI ☐ NO ☒
Estado de iluminación: Bien ☒ Mal ☐

VERIFICACIÓN CON MOTOR ENCENDIDO

1.- VIBRACIONES DEL EQUIPO GENERAL

Revisión del sistema de anclaje SI ☒ NO ☐
 Oscilaciones del motor SI ☐ NO ☒
 Estado de la base del motor Bien ☒ Mal ☐
 Frecuencia en vacío: 60.7 [Hz]
 Frecuencia con carga: [Hz]

2.- LECTURA DEL MOTOR

En vacío SI ☒ NO ☐
 Presión del motor: 65 [PSI]
 Temp. Del motor: 50 [°C]
 Revolución: 1801 [rpm]
 Con carga SI ☐ NO ☐
 Presión del motor: [PSI]
 Temp. Del motor: [°C]
 Revolución: [rpm]

3.- LECTURA DEL GENERADOR - EN VACÍO

Voltaje L1-L2 220 [V]
 Voltaje L2-L3 220 [V]
 Voltaje L3-L1 221 [V]
 Voltaje L1-N 127 [V]
 Voltaje L2-N 120 [V]
 Voltaje L3-N 127 [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

4.- LECTURA DEL GENERADOR - CON CARGA

Voltaje L1-L2 [V]
 Voltaje L2-L3 [V]
 Voltaje L3-L1 [V]
 Voltaje L1-N [V]
 Voltaje L2-N [V]
 Voltaje L3-N [V]
 Corriente L1 [I]
 Corriente L2 [I]
 Corriente L3 [I]

5.- ALARMAS Y FALLAS

Paro de Emergencia: SI ☐ NO ☐
 Sensor de presión SI ☐ NO ☐
 Alta temperatura SI ☐ NO ☐
 Baja Presión SI ☐ NO ☐
 Sobre velocidad SI ☐ NO ☐

6.- TRANSFERENCIA

Orden de arranque SI ☐ NO ☐
 Estado de operación Bien ☐ Mal ☐
 Detección de ausencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de presencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐
 Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

Se Realiza mantenimiento a equipo se
 Revisan niveles de Aceite - Refrigerante - combustible.
 Se Revisaron Bancos de Bobinado se completa
 con de conexiones de cables de fuerza
 al igual que se toques conectoros.
 Se completa y limpia el equipo. Se
 prueba en vacío. equipo responde sin problema
 queda operando y en automático.

NOMBRE:

FIRMA:

CONTACTO EMPRESA

NOMBRE:

FIRMA:

CONTACTO ENTIDAD



FORMATO DE INSPECCION SISTEMA DE GENERACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Ministerio de Salud Ciudad: Bogotá Fecha: 23/11/2024
Dirección: Zona Franca Hora de Servicio:

DATOS DEL EQUIPO - MOTOR-GENERADOR

MOTOR				GENERADOR				
MARCA	MODELO	CPL	SERIE	MARCA	MODELO	POTENCIA	SERIE	VOLT:
Cummins	6BTRM59	3289	8789401	XIPAC		115		220
LECTURA ACTUAL				562				
LECTURA ANTERIOR				567.30				

HORAS DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

VERIFICACIÓN CON MOTOR APAGADO

1.- SISTEMA DE CARGA DE BATERIA

CARGA DE BATERIAS	Cargador operando: SI ☐ NO ☒	VOLT. DE CARGADOR	27.6	[V]
DENSIDAD POR VASO:	BAT 1:	CORRIENT CARGADOR	7 amp.	[A]
	1 2 3 4 5 6			
	1 2 3 4 5 6			

2.- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Se Ajustaron: SI ☐ NO ☒
Necesidad de ajuste: SI ☐ NO ☒
Revisión de abrazadera: SI ☒ NO ☐
Ajuste de bornes del Gen. SI ☐ NO ☒
Ajuste de bornes de control SI ☐ NO ☒
Ajuste de breaker Ppal: SI ☐ NO ☒

3.- ACEITE DEL MOTOR

Se realizó cambio: SI ☐ NO ☒
Se completo nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Toma de muestra: SI ☐ NO ☒
Nivel de aceite: 100 [%]

4.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Limpieza con aire: SI ☐ NO ☒
Revisión de turbo: SI ☒ NO ☐
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del Exhosto: Bien ☒ Mal ☐
Sensor de aire activo: SI ☐ NO ☒
Restricción del filtro: [%]

5.- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Se completa nivel refrigerante: SI ☐ NO ☒
Limpieza de radiador: SI ☐ NO ☒
Desmonte del radiador: SI ☐ NO ☒
Aplicó aditivo: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Estado del ventilador SI ☒ NO ☐
Fuga en Bomba de agua: SI ☐ NO ☒
Revisión de manguera: SI ☒ NO ☐
Temp. del precalentador 41 [°C]

6.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Se completa nivel: SI ☐ NO ☒
Cambio de filtro: SI ☐ NO ☒
Drenaje Tanque Ppal SI ☐ NO ☒
Drenaje base tanque: SI ☐ NO ☒
Alarma Bajo nivel: SI ☐ NO ☒
Nivel Tanque Ppal 75 [%]
Nivel base tanque 70 [%]

7.- CORREAS DE VENTILADOR / ALTERNADOR

Inspección correa Vent.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Vent.: SI ☐ NO ☒
Inspección correa alt.: SI ☒ NO ☐
Ajuste de correa Alt.: SI ☐ NO ☒

8.- FUGAS

Aceite: SI ☐ NO ☒
Refrigerante: SI ☐ NO ☒
Combustible SI ☐ NO ☒
Corrección de fuga: SI ☐ NO ☒
Especificar:

9.- GENERADOR

Limpieza general: SI ☒ NO ☐
Lubricación: SI ☐ NO ☒
Puntos calientes: SI ☐ NO ☒

10.- Otros

Ajuste de mortiguadores SI ☐ NO ☒
Inspección externa SI ☒ NO ☐
Uso de Señalización: SI ☒ NO ☐
Estado de iluminación: Bien ☒ Mal ☐

VERIFICACIÓN CON MOTOR ENCENDIDO

1.- VIBRACIONES DEL EQUIPO GENERAL	2.- LECTURA DEL MOTOR	3.- LECTURA DEL GENERADOR - EN VACIO
Revisión del sistema de anclaje SI ☒ NO ☐	En vacío SI ☒ NO ☐	Voltaje L1-L2 220 [V]
Oscilaciones del motor SI ☒ NO ☐	Presión del motor: 65 [PSI]	Voltaje L2-L3 220 [V]
Estado de la base del motor Bien ☒ Mal ☐	Temp. Del motor: 54 [°C]	Voltaje L3-L1 227 [V]
Frecuencia en vacío: 60.7 [Hz]	Revolución: 1802 [rpm]	Voltaje L1-N 127 [V]
Frecuencia con carga: [Hz]	Con carga SI ☐ NO ☐	Voltaje L2-N 126 [V]
	Presión del motor: [PSI]	Voltaje L3-N 127 [V]
	Temp. Del motor: [°C]	Corriente L1 [I]
	Revolución: [rpm]	Corriente L2 [I]
		Corriente L3 [I]

4.- LECTURA DEL GENERADOR - CON CARGA	5.- ALARMAS Y FALLAS	6.- TRANSFERENCIA
Voltaje L1-L2 [V]	Paro de Emergencia: SI ☐ NO ☐	Orden de arranque SI ☐ NO ☐
Voltaje L2-L3 [V]	Sensor de presión SI ☐ NO ☐	Estado de operación Bien ☐ Mal ☐
Voltaje L3-L1 [V]	Alta temperatura SI ☐ NO ☐	Detección de ausencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
Voltaje L1-N [V]	Baja Presión SI ☐ NO ☐	Detección de presencia de voltaje de RED SI ☐ NO ☐
Voltaje L2-N [V]	Sobre velocidad SI ☐ NO ☐	Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐
Voltaje L3-N [V]		Detección de ausencia de voltaje de Planta SI ☐ NO ☐
Corriente L1 [I]		
Corriente L2 [I]		
Corriente L3 [I]		

OBSERVACIONES:

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo se verifican niveles de aceite, refrigerante, combustibles, baterías, pipas, etc. Limpieza interna y externa. Se prende en vacío por 30 min. equipo Furrion S.A. problemas que operado y en automático.

NOMBRE: Fernando Maldonado
FIRMA: [Firma]
CONTACTO EMPRESA

NOMBRE: [Nombre]
FIRMA: [Firma]
CONTACTO ENTIDAD



SERARCO

FORMATO DE INSPECCIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Ministerio de Salud Ciudad: Bogotá Fecha: 24.11.24
Dirección: Zona Floria Hora de Servicio: _____

DATOS DEL EQUIPO - MOTOR-GENERADOR

MOTOR			GENERADOR					
Marca	Modelo	CV	Marca	Modelo	Potencia	Corriente	Volt	
<u>Ward</u>	<u>6000T9</u>	<u>3289</u>	<u>8993101</u>	<u>Apul</u>	<u>115</u>		<u>220</u>	

Horas de operación de la máquina: _____
Lectura actual: 567.30
Lectura anterior: 567

VERIFICACIÓN CON MOTOR APAGADO

1- SISTEMA DE CARGA DE BATERÍAS

Carga de baterías: ☒ S ☐ NO ☐ N/A
Voltaje de carga: 27.6 V
Corriente de carga: 1.2 A

2- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

3- AJUSTE DEL MOTOR

4- SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

5- SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO

6- SISTEMA DE COMBUSTIBLE

7- CORRIENTE DE VENTILADOR/AUTOMADOR

8- PULSO

9- GENERADOR

10- OTRAS