


DOCUMENTO NO CONTROLADO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO
		Versión: 1
	FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Fecha:
		Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	9063-2023
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR LA MACARENA
Dirección de la Unidad Operativa:	CHIA - VEREDA FAGUA - SECTOR COLEGIO - FINCA GALICIA
Teléfono de la Unidad Operativa:	8624628
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadomacarenachia9063@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	31	12	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Vista de Asistencia Técnica	Inspección propia del edificio:	
Descripción del evento:									
1. Pintura en la puerta de habitaciones en exterior. 2. Cambio motor Nevera refrigeración de cocina. 3. Cambio de ducha en baño privado. 4. Instalación de canaleta de cable expuesto en una habitación comunal. 5. Ajuste y cambio de llave de lava manos del vestier de enfermería. 6. Arreglo de timbre No. 47 de habitación comunal.									

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
Actividades del plan de mantenimiento correctivo							
Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Pintura en la puerta de habitaciones en exterior.	29/12/2023	29/12/2023	NINGUNA	Deterioro de la estructura	NO	0	NINGUNA
Cambio motor nevera de refrigeración en cocina.	12/12/2023	12/12/2023	NINGUNA	Pérdida de alimentos y funcionalidad de todo el sistema de refrigeración	NO	0	NINGUNA
Cambio de ducha en baño privado.	5/12/2023	5/12/2023	NINGUNA	Deterioro de la estructura	NO	0	NINGUNA
Instalación de canaleta de cable expuesto en una habitación comunal.	19/12/2023	19/12/2023	NINGUNA	Accidentalidad	NO	0	NINGUNA
Ajuste y cambio de llave de lava manos del vestier de enfermería.	14/12/2023	14/12/2023	NINGUNA	Desperdicio de agua	NO	0	NINGUNA
Arreglo de timbre No. 47 de habitación comunal.	19/12/2023	19/12/2023	NINGUNA	Deterioro de la estructura	NO	0	NINGUNA

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO	
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	6
Actividades Ejecutadas	6



martes, 19 de diciembre de 2023 9:49
Chia
Hogar La Macarena - Arreglo canaleta







jueves, 14 de diciembre de 2023 11:04
Chia
Arreglo correctivo grifo-llave de baño enfermería



martes, 5 de diciembre de 2023 11:25
Chia
Hogar Geriátrico Nuestra Señora La Macarena

DOCUMENTO NO CONTROLADO


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1
---	---	---

Actividades Aplazadas o que continúan en el siguiente periodo	0	  
Total	6	<p style="font-size: small; text-align: center;"> martes, 19 de diciembre de 2023 9:48 Casa Hogar La Macarena - Arreglo timbre </p> <p style="font-size: small; text-align: center;"> martes, 12 de diciembre de 2023 15:24 Casa Hogar Nuestra Señora La Macarena - Arreglo correctivo nevera </p> <p style="font-size: small; text-align: center;"> martes, 12 de diciembre de 2023 15:24 Casa Hogar Nuestra Señora La Macarena - Pintura puerta educativa </p>

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

NINGUNA

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	Nombres y Apellidos: JOHAN DAVID MONTES PEÑA	
COORDINADORA	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma: 	Firma:	