ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	9063	del	2023
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA		
Dirección de la Unidad Operativa:	VEREDA FAGUA - SECTOR COLEGIO - FINCA GALICIA		
Teléfono de la Unidad Operativa:	8624628		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadomacarenachia9063@outlook.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ		
Cargo:	COORDINADORA	Celular:	320 2484325

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO								
Fecha del reporte:	**31**	**1**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	ección del edificio:	

Descripción del evento:

1. Ajuste timbre #43.
2. Ajuste Cama Persona Mayor.
3. Colocación guarda escobas comunal muejres.
4. Reparche y pintura de varias zonas del hogar.
5. Reparación de cortos eléctricos y faltas de luz.
6. Pintura y mantenimiento de pasamanos de baños.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

1. No sonaba en el área de enfermería por corto en cables.
2. Se torció la pata y se soltó de la basecama
3. Se desprenció de los bordes de las paredes.
4. ALgunas peladuras y humedad. También por embellecimiento de espacios.
5. Por olas de carlor se ha visto afectado el cableado, derretimiento del plástico proyector y desconexión en algunos casos.
6. Humedad y corrosión.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	4	Porcentaje de población afectada:	8%

Descripción de la afectación del servicio:

En la ausencia de energía eléctica se vió afectadas 4 personas amyores en el área externa del hogar, en las habitaciones de ellos por un periodo de 4 horas.

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Observación	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Ajuste timbre #43.	9/01/2024	9/01/2024	N/A	Deterioro del cableado
Ajuste Cama Persona Mayor.	9/01/2024	9/01/2024	N/A	Daño irreparable
Colocación guarda escobas comunal muejres.	9/01/2024	9/01/2024	N/A	Deterioro de la estructura
Reparche y pintura de varias zonas del hogar.	17/01/2024	26/01/2024	N/A	Deterioro de la estructura
Reparación de cortos eléctricos y faltas de luz.	23/01/2024	25/01/2024	N/A	Falta de visibilidad y atención oportuna.
Pintura y mantenimiento de pasamanos de baños.	26/01/2024	26/01/2024	N/A	Deterioro de la estructura

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	6	100
Actividades Ejecutadas	6	100
Actividades Aplazadas	0	NA
Cumplimiento del periodo	6	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	0	NA
Cumplimiento periodo actual	0	NA
Total de actividades programadas	0	NA
Total de actividades ejecutadas	0	NA
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	NA
Nuevo cumplimiento acumulado	0	NA





















6. OBSERVACIONES			
Observaciones y aclaraciones:			
La afectación de las 4 personas mayores solo se dio durante 4 horas, aproximadamente. Un horario de mañana, donde tuvieron actividades con teraía ocupacional, por ende, la afectación no fue grave.			
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	Nombres y Apellidos:	JHOAN DAVID MONTES PEÑA
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	