DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	9063-2023
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR LA MACARENA
Dirección de la Unidad Operativa:	CHIA - VEREDA FAGUA - SECTOR COLEGIO - FINCA GALICIA
Teléfono de la Unidad Operativa:	8624628
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadomacarenachia9063@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	31	3	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	

Descripción del evento:

De acuerdo a la visita de supervisión de SDIS la Secretaría de Salud de Chía, junto con inspección a cargo de coordinación y al área ambiental. Las actividades que se realizan son las siguientes:

1. Instalación pasamanos desnivel carpa.
2. Colocación de cintas antideslizantes desgastadas.
3. Cobertura de huecos de chazos en baños de habitaciones bipersonales y individuales.
4. Cambio cubierta bombillo exterior
5.Cambio timbre y adecuacion estructura cambleado comunal mujeres.
6. Cerramiento Pozo Séptico.
7. Cerramiento huecos parte inferior de lavaplatos.
8. Instalación pasamanos en baño habitación individual.
9. Limpieza y pintura mediascañas de cocina.
10. Adecuación cuarto de resiudos no aprovechables.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Instalación pasamanos desnivel carpa	14/03/2024	14/03/2024	NINGUNA	Caida o accidente grave en persona mayor.	NO	0	NINGUNA
Colocación de cintas antideslizantes desgastadas.	14/03/2024	15/03/2024	NINGUNA	Caida o accidente grave en persona mayor.	NO	0	NINGUNA
Cobertura de huecos de chazos en baños de habitaciones bipersonales y individuales.	15/03/2024	15/03/2024	NINGUNA	Deterioro la estructura y por estética.	NO	0	NINGUNA
Cambio cubierta bombillo exterior	18/03/2024	18/03/2024	NINGUNA	Deterioro la estructura y por estética.	NO	0	NINGUNA
Cambio timbre y adecuacion estructura cambleado comunal mujeres.	19/03/2024	19/03/2024	NINGUNA	Deterioro la estructura y por estética.	NO	0	NINGUNA
Cerramiento Pozo Séptico.	22/03/2024	22/03/2024	NINGUNA	Contaminación de espacios.	NO	0	NINGUNA
Hermeticidad parte inferior de lavaplatos.	22/03/2024	22/03/2024	NINGUNA	Filtraciones de agua, preencia de microorganismos patógenos, deterioro de la infraestructura.	NO	0	Se realizó en turno nocturno personal de mantenimiento.
Instalación pasamanos en baño habitación individual.	22/03/2024	22/03/2024	NINGUNA	Caida o accidente grave en persona mayor.	NO	0	NINGUNA
Limpieza y pintura mediascañas de cocina.	22/03/2024	22/03/2024	NINGUNA	Deterioro la estructura y por higiene.	NO	0	Se realizó en turno nocturno personal de mantenimiento.
Adecuación cuarto de resiudos no aprovechables.	3/03/2024	3/03/2024	NINGUNA	Propagación de infecciones o enfermedades por mayor manipulación de residuos.	NO	0	Se realizó actividad del periodo anterior. Se adecuó un espacio ya adecuado.

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	10
Actividades Ejecutadas	10
Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0
Total	10

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

NINGUNA.

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	Nombres y Apellidos:	HAROLD YESID JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
COORDINADORA	Cargo:	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Firma: 	Firma:	