ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007
Versión: 1
Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019
Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 06/03/2019 **Hora:** 11:00 **Localidad:** Fuera de Bogotá

Inspección realizada por: Andrés Torres **Nombre responsable de la unidad operativa:** Paulina Favero

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente a coordinación	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Obstruida por botiquín tipo B
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa