COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000602858

0052/24

Consecutivo : 000000000602858 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/08/2025 5:42:10 p. m. Valor : $ 142.000.000,00
Beneficiario 800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004930 *Numero Nota:* 00000004930
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 08/04/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	800208795	111006001	$ 0,00	$ 142.000.000,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004930	800208795	240101001	$ 142.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE000000002544	$ 1.521.234,00	FE000000002543	$ 36.465.062,00	FE00000002535	$ 57.629.619,00
FE000000002553	$ 46.384.085,00				

OP. 38015

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : viernes, 28 febrero 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	564372	**Factura:**	FE00000002535	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 800208795		BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS		
Proveedor:	800208795 - BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS				
Fecha:	viernes 28 de febrero de 2025 03.07 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	29/05/2025	**Plazo:**	90 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 220.629.619,00

Valor: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO 02 BS 0050 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO PERIODO 05 ENERO A 04 FEBRERO 2025 CAUSACION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		800208795	279090001		Debito	$ 236.139.414,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		800208795	243605005		Credito	$ 7.937.459,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	198.436.482,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		800208795	243627002		Credito	$ 1.916.896,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	198.436.482,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		800208795	243625002		Credito	$ 5.655.440,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	37.702.932,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	29/05/2025	$ 220.629.619,00
	Total Cuotas:	$ 220.629.619,00

Martha Caraozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORO

REVISO

PAGO PARCIAL $ 163.000.000.-

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
05/02/2025 1:30:39 p. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002535		
FECHA		
05	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
07	03	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO	- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE. DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2025 AL 04/02/2025. SEGÚN CONTRATO 02 -BS-0050-2024	1.00	198,436,482	198,436,482

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

27 FEB 2025

OBSERVACIONES:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

SUBTOTAL	198,436,482
I.V.A	37,702,932
RETEFUENTE	0
TOTAL	236,139,414

Página Única

CUFE:7db5b8da7af36f55e6ca1e8394cab9a94d7c5f192c16181a84b096ee7c52c9571e9ede0fc3c0168be2abf710e430185e

FIRMA ELECTRONICA:
XqoKuwDjCzel5w3bSbB/8WlopngcFGQKBQUjytrZQgfEmkJIIHZBUatBJ5X6zz9+aNu0defUZVZuf4bmbkEct4pL/Z2Vk3Jn7QRWIPax4aRLoDMPlmjdtFJROifiefoxkI+/IAzomnhJkaqa2aAbrVs6WXCbuDRREamOf9wG+5JePjID6TMi6DyyhqzVK87xCG9Xp4MUR2BrB5BPa7XsOLgQ3D+SdLoPnYWY7UE7OM4ALX22fEnlpnK1wXx4AD3zB+RVYFtWU7OBIXNShHfJx4CcXud9OmYtSR2ojM4K49vDVactBojzzV8yuqM45Z61IzaIqxWcDGxk4UpGJW1eEQ==

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com
- ORIGINAL -

Red Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-FT-016
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	29	INFORME PARCIAL:	X
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/02/2025

Marque con una (X) según corresponda

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.	NIT O C.C	800.208.795-3
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN	Identificación Representante Legal	C.C: X 79.593.151 C.E:
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS. PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 3.609.778.968	Valor Inicial contrato:	$ 902.444.742	Plazo	8/05/2024	10/04/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2425	7/10/2024	Registro Inicial	39252	1/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	3484	30/09/2024	Adición 1:	$300.000.000	Prórroga 1:	5/10/2024	4/11/2024
	3849	30/10/2024		47334	30/10/2024	Adición 2:	$1.053.573.129	Prórroga 2:	5/11/2024	31/12/2024
	4185	10/12/2024		51068	19/12/2024	Adición 3:	$105.285.227	Prórroga 3:	10/12/2024	31/01/2025
	97	10/01/2025		9993	21/01/2025	Adición 4:	$932.278.828	Prórroga 4:	10/01/2025	28/02/2025
						Valor Total:	$ 3.293.581.926	Fecha Terminación actual:		28/02/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS		Código(S) Rubro(S)	4245020801		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
29	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
				Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-[illegible]
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	29	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/02/2025	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 000000002448	6/09/2024	AGOSTO	$ 236.139.414	$ 236.139.414	$ 666.305.328	7.17%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024.
2	FE 000000002449	12/09/2024	AGOSTO	$ 73.529.098	$ 309.668.512	$ 592.776.230	9.40%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE000000002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 236.139.414	$ 545.807.926	$ 656.636.816	16.57%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N°1 Y ADICION N°1 POR $300,000,000
4	FE000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 111.574.573	$ 657.382.499	$ 545.062.243	19.96%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 14.164.408	$ 671.546.907	$ 530.897.835	20.39%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, 1 MAYO.
6	FE000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 57.261.286	$ 728.808.193	$ 473.636.549	22.13%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS.
7	FE000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 157.421.537	$ 886.229.730	$ 316.215.012	26.91%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA.
8	FE000000002469	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 5.281.890	$ 891.511.620	$ 310.933.122	27.07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA.
9	FE000000002471	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 1.716.706	$ 893.228.326	$ 309.216.416	27.12%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO
10	FE000000002482	5/11/2024	OCTUBRE	$ 236.139.414	$ 1.129.367.740	$ 1.126.650.131	34.29%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERÓ UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROROGA N°2 Y ADICION N°2 POR $1.053.573.129
11	FE000000002484	7/11/2024	NOVIEMBRE	$ 59.995.602,00	$ 1.189.363.342	$ 1.171.939.756	36.11%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA.
12	FE000000002486	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 23.492.809,00	$ 1.212.856.151	$ 1.148.446.947	36.82%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE (CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVERANCIA- SAMPER MENDOZA)
13	FE000000002487	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 87.702.294,00	$ 1.300.558.445	$ 1.060.744.653	39.49%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RUU (1 MAYO- ANTONIO NARIÑO- CHIRCALES- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA
14	FE000000002483	7/11/2024	NOVIEMBRE	$6.461.883,00	$ 1.307.020.328	$ 1.054.282.770	39.68%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
15	FE000000002489	27/11/2024	NOVIEMBRE	$41.609.654,00	$ 1.348.629.982	$ 1.012.673.116	40.95%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
16	FE000000002500	5/12/2024	DICIEMBRE	$236.139.414,00	$ 1.584.769.396	$ 776.533.702	48.12%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.
17	FE000000002496	2/12/2024	DICIEMBRE	$17.258.913,00	$ 1.602.028.309	$ 759.274.789	48.64%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS .
18	FE000000002504	6/12/2024	DICIEMBRE	$14.163.766,00	$ 1.616.192.075	$ 745.111.023	49.07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA .
19	FE000000002507	6/12/2024	DICIEMBRE	$10.269.682,00	$ 1.626.461.757	$ 734.841.341	49.38%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS .
20	FE000000002508	6/12/2024	DICIEMBRE	$68.228.193,00	$ 1.694.689.950	$ 666.613.148	51.45%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE .
21	FE000000002506	6/12/2024	DICIEMBRE	$3.808.292,00	$ 1.698.498.242	$ 662.804.856	51.57%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO .

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: APOY-F-[illegible]
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	29	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	24/02/2025	

22	FE000000002503	6/12/2024	DICIEMBRE	$262.418.044,00	$ 1.960.916.286	$ 400.386.812	59,54%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LAS ZONAS RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL.
23	FE000000002521	7/01/2025	ENERO	$236.139.414,00	$ 2.197.055.700	$ 164.247.398	66,71%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE DICIEMBRE AL 04 DEL MES DE ENERO 2025 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N°3 Y ADICION N°3 POR $105.285.227
24	FE000000002525	13/01/2025	ENERO	$46.987.818,00	$ 2.244.043.518	$ 1.049.538.408	68,13%	FACTURA REPUESTOS ZONA RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL HOSPITAL VICTORIA MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N°1 Y ADICION N°3 POR $932.278.828
25	FE000000002526	13/01/2025	ENERO	$20.686.040,00	$ 2.264.729.558	$ 1.028.852.368	68,76%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SANTA CLARA
26	FE000000002527	13/01/2025	ENERO	$37.209.813,00	$ 2.301.939.371	$ 991.642.555	69,89%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SAN BLAS
27	FE000000002528	13/01/2025	ENERO	$50.120.797,00	$ 2.352.060.168	$ 941.521.758	71,41%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA CENTRO ORIENTE
28	FE000000002529	13/01/2025	ENERO	$572.235,00	$ 2.352.632.403	$ 940.949.523	71,43%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL MATIANO
29	FE000000002535	5/02/2025	FEBRERO	$236.139.414,00	$ 2.588.771.817	$ 704.810.109	78,60%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE ENERO AL 04 DEL MES DE FEBRERO 2025.
				$ 2.588.771.817	$ 2.588.771.817	$ 704.810.109	78,60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA. SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.	$ 2.588.771.817
Saldo por ejecutar	SETECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE.	$ 704.810.109
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.	$ 2.588.771.817

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE000000002535	13/01/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 236.139.414,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LO FACTURADO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO

ANEXOS: FACTURA FE000000002535 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	direccionadministrativa@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

dp 12148/25

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1232002281	9481109223	E	2025/01/24	2025/01/31	BANCO DAVIVIENDA	7	$19,305,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL PASADENA(62 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR																			25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	52704208	RINCON FLOR													L						23020 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	SI
3	CC	52704208	RINCON FLOR																			23020 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-4	29	0.522%	29	SI
4	CC	79593151	SALGADO EDICKSON									X										25-14	9	EPS008	9	CCF24	9	14-4	9	0.522%	9	SI
5	CC	79593151	SALGADO EDICKSON													X						25-14	21	EPS008	21	CCF24	21	14-4	21	0.000%	21	SI

| | | |


en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados) | | |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117885-T



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127779

IDEM

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

REVISOR FISCAL
T.P. 117885-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.775.044**
CASTILLO LESMES
APELLIDOS
YENNY ESPERANZA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**
PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 4 E 2 4 9 E C 7 9 6 6 A 1 E B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO BIOMÉDICO DEL 5 DE ENERO 2025 AL 4 DE FEBRERO DE 2025

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.

CONTRATO 02 BS 0050 2024

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 5 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 28 DE FEBRERO DE 2025

SUPERVISORA (E) DRA. INGRID TATIANA ROJAS AVELLA

APOYO A LA SUPERVISION ING. JOSE JUVENAL HENAO AREIZA

Elaborado por: Leidy Caterine Guarin Poveda	Revisado por: Cristian Bohórquez
Cargo: Coordinadora Intrahospitalaria	Cargo: Director técnico
Fecha de elaboración: 5/02/2025	Fecha de Revisión: 5/02/2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de Enero, en las instalaciones de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E., se llevaron a cabo las siguientes actividades en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0050 2024 con objeto CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. En este informe se detalla la gestión realizada por Biosistemas Ingeniería Médica SAS. durante el periodo de comprendido desde el 5 de enero 2025 al 4 de febrero 2025 así:

1. **Proveer personal técnico capacitado para suplir las necesidades objeto del presente contrato. Previo acuerdo con el supervisor del contrato este requerimiento podrá aumentar de acuerdo a las actividades propias de la Subred, al aumento de la cantidad de equipos propiedad de la Subred y a las necesidades de cobertura de las sedes que requieran de los servicios del presente objeto contractual.**

Durante la ejecución del contrato Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S cuenta con personal técnico capacitado para suplir las necesidades del objeto del contrato. Se realiza entrega de hojas de vida del personal con soportes.



2. **El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la Subred, la disponibilidad presencial del personal en las sedes de la Subred se dará según la necesidad en la prestación de los servicios de salud, que para el caso de las UHMES el horario pertinente es de lunes a viernes de 06:00 AM a 16:30 PM y sábado de 7:30 AM A 13:00 PM , para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte**

telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de las cuatro horas siguientes al llamado, este debe ser brindado por personal técnico calificado y habilitado con certificado de recurso humano ante el INVIMA (art. 39 Decreto 4725/ 2005). El servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional.

Para el cumplimiento de la presente obligación se cuenta con los siguientes colaboradores:

- 1 Coordinador intrahospitalario
- 2 Asistente administrativo
- 6 Ingenieros de soporte
- 10 Tecnólogos de Soportes biomédicos
- 2 auxiliares de camas

Con horarios de lunes a viernes de 6:00 a 16:30 y sábados de 7:30 a 13:00; así mismo estará personal de soporte disponible fuera de los horarios anteriormente expuestos para atender los llamados.

3. **El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, el cual tendrá que ser archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control, para el caso de mantenimiento correctivos se debe anexar registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.**


Se realiza entrega de un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida, los mantenimientos correctivos se anexa registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.



4. **Realizar actividades de verificación con simulador patrón certificado (si aplica, según decreto 1471 del 2014), se debe anexar lista de los patrones con su respectivo soporte de trazabilidad de cada uno; estos equipos deberán estar asegurados contra daño, robo, pérdidas o cualquier otro siniestro por parte del proveedor, puesto que, no se asumirá costos inherentes a siniestros.**

Se realiza actividades de verificación con simulador patrón certificado y se hace entrega de los certificados. Los patrones utilizados son:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	FLUKE	PROSIM 8	S/N: 2890030	PLACA: I1625
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	FLUKE	PROSIM 8	S/N: 2330127	NA
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	IMT ANALYTICS	CITREX H4	BB100793	
ANALIZADOR DE ELECTROBISTURI	METRON	QA-ES II	05910	
SIMULADOR FETAL	VIAMED	V1000	PR01780A14	
GRAMERAS	KETER		S/N: SASG9792	ACTIVO FIJO: I1616
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	BC BIOMEDICAL	NIBP-1030	S/N: 735A1909	
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	NETECH	MINISIM	S/N: 20453	PLACA: I0028
ANALIZADOR DE DESFIBRILACION	FLUKE	IMPULSE 4000	S/N: 90557014	
MASA 5 KG	NA	NA	NA	NA
MASA 10 KG	NA	NA	NA	NA
MASA 20 KG	NA	NA	NA	NA



2025 CONTRATOS 2025 · 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS · 2025 · ENERO · CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SIMULADORES Y ANALIZADORES

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
3.3.1.11 PESA INDIVIDUAL-10 kg-301.pdf			446 KB		
3.3.1.11.1 JUEGO DE PESAS-20 kg-001-00...			407 KB		
3.3.1.2.2 CITREX-H4-BB100793.pdf			506 KB		
3.3.1.4 QA-ES II-05910.pdf			505 KB		
S4208-24-NIBP 1030-735A1909-BIOSISTE...	16 de enero	centrooriente@biosistemasing.com	507 KB		
S4408-24-MINISIM-20453-BIOSI...			492 KB		
S4508-24-IMPULSE 4000-9057014-BIOSIS...			505 KB		
S4801-24-PROSIM 8-2890030-BIOSISTEM...			515 KB		
S4901-24-IMPULSE 4000-8920034-BIOSIS...			504 KB		

5. **Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de presentarse alguna eventualidad se debe presentar la justificación.**

Se relaciona a continuación el listado de reportes de mantenimiento preventivos realizadas durante enero, se entrega una copia digital y el reporte físico reposara en la hoja de vida de cada equipo.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

HOSPITAL SANTA CLARA

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	HOSPITAL SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	INCUBADORA DE PARED	N.T			MED001159	1334485
2	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	FUENTE DE LUZ	FUJIFILM	XL-4450	25095G128		1329045
3	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	NEVERA	PHILIPS	ESTANDAR	1259634	A10070 / CCO024637	1312681

4	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1, UCI ADULTOS 1	ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA	6036192WXO	MED005453	1312659
5	HOSPITAL SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	AGITADOR DE PLAQUETAS	N.T		NO REGISTRA	NO REGISTRA	1312658
6	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	CENTRIFUGA	HETTICH	EBA 12	0006102-03-00	MED000352	1312657
7	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	CENTRAL DE INCLUSION DE TEJIDO	SAKURA	TISSUE TEC TEC 5	51011163-1105		1312655
8	HOSPITAL SANTA CLARA	REHABILITACION FISICA	ELECTROESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2778	3587	MED009962	1312654
9	HOSPITAL SANTA CLARA	REHABILITACION CARDIACA, REHABILITACION CARDIACA	CICLOERGOMETRO	CHATTANOOGA	18010	12680A	MED000845	1312653
10	HOSPITAL SANTA CLARA	CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA, CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835405021001 0.00		1312652
11	HOSPITAL SANTA CLARA	FARMACIAS, FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA ADULTOS	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835410517111 38.00	MED000747	1312651
12	HOSPITAL SANTA CLARA	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA, CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835411017032 7.00	MED001371	1312648
13	HOSPITAL SANTA CLARA	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA, CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835410517110 7.00	MED001366	1312646
14	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	522003606	MED001991	1312643
15	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	ADE	M112600	13080357	MED001081	1312641
16	HOSPITAL SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA, HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835410517111 22 / 1317009.	MED001045	1312638
17	HOSPITAL SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA, HOSPITALIZACION PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	835400502100 42.00	MED007114	1312637
18	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	BAÑO DE FLOTACION	SELECTA	TERMOFIN	469114	MED00345	1312628
19	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	VIDEOGASTROSCOPIO	FUJINON		4G-314A025		1309997
20	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	VIDEOGASTROSCOPIO	FUJINON	EG530FP	1G348K711		1309996
21	HOSPITAL SANTA CLARA	ENDOSCOPIA	GASTROSCOPIO	FUJINON	EG250WR 5	1764993		1309995
22	HOSPITAL SANTA CLARA	ENDOSCOPIA	GASTROSCOPIO	FUJINON	EG250WR 5	7G202A525		1309994
23	HOSPITAL SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	TROMBOELASTOGRAFO	HAEMONETICS	TEG 6S	T1-22E-103073		1309993
24	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	PESA PAÑAL	KENWELL	EK4350		CCO003356	1309992
25	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	PESA PAÑAL	KENWELL	EK4350		CCO001386	1309991
26	HOSPITAL SANTA CLARA	HOSPITALIZACION PEDIATRIA, HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 12	EV-04055930		1309990
27	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-28001447	MED001066	1309989
28	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-29001697		1309988
29	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-29001700	MED001084	1309987

30	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-14116970		1309986
31	HOSPITAL SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	MICROSCOPIO QUIRURGICO	LEICA	MTR29	10006	MED000096	1309985
32	HOSPITAL SANTA CLARA	SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	MICROSCOPIO QUIRURGICO	CARL ZEISS	OPMI VARIO S88	6629302473	11816	1309984
33	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	10930		1309983
34	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML, LOTE (10)20099)		MED001083	1309981
35	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML, LOTE (10)20099)		MED001071	1309980
36	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML, LOTE (10)20099)		MED001072	1309979
37	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	POKET PLUS LED SET		21100573	1309852
38	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI 02	UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO	BAIR HUGGER	775	18039	MED001434	1309851
39	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO	NELLCOR	501-5300A	C10411/L35	MED000947	1309850
40	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI ADULTOS 1, UCI ADULTOS 1	TROMBOELASTOGRAFO	HAEMOS COPE	TEG 5000	05H11461-LBB	11321	1309849
41	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD		CCO006448	1309848
42	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD		CCO006437	1309845
43	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	WELCH ALLYN	POKET PLUS LED SET		21100577	1309840
44	HOSPITAL SANTA CLARA	ALMACEN, ALMACEN	REFRIGERADOR	MELING	YC-315L	ML902117621 031L33221	MED000729	1309723
45	HOSPITAL SANTA CLARA	ALMACEN, ALMACEN	REFRIGERADOR	SUPERNORDICO		04-1208	MED000730	1309722
46	HOSPITAL SANTA CLARA	SALUD MENTAL, SALUD MENTAL HOMBRES	NEVERA	ICASA	ATE 9C-237.5 LT	GAB14123	CCO003637 2751 H OLAYA20600028 HRUU	1309720
47	HOSPITAL SANTA CLARA	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA, CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	NEVERA	MABE	RM04B0	130216290A0020	CCO006154	1309719
48	HOSPITAL SANTA CLARA	MEDICINA INTERNA ADULTOS, SANTA MARIA	NEVERA	MABE	RM04B0	12090229D00096	CCO004476	1309718
49	HOSPITAL SANTA CLARA	MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 2	NEVERA	HACEB	D36BZ		CCO006098	1309717
50	HOSPITAL SANTA CLARA	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	NEVERA	GE			CCO003354	1309716
51	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	MICROTOMO	LEICA	RM2035	042819658 - 2522		1309715
52	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH2	450-164	MED000339	1309713
53	HOSPITAL SANTA CLARA	PATOLOGIA, PATOLOGIA	MICROSCOPIO BIOCULAR	LEICA	DM750 ICC50	901268149NZ0035	1923	1309711
54	HOSPITAL SANTA CLARA	CONSULTORIO MAXILOFACIAL	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2-270		1309470
55	HOSPITAL SANTA CLARA	UCI PEDIATRÍA	UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO	NELLCOR	WARM TOUCH	CI0411J133	MED001971	1309469
56	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	PROCESADOR TORRE	FUJINON	SISTEM2500	1V456A307	MED003633	1309466

57	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	VIDEOPROCESADOR	FUJIFILM	VP-4450HD	2V568G046		1309465
58	HOSPITAL SANTA CLARA	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	PROCESADOR TORRE	FUJINON	VP4450HD	2V568G047		1309464
59	HOSPITAL SANTA CLARA	CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA, CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD		CCO005878	1309463
60	HOSPITAL SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	INCUBADORA	JISICO			MED00784	1309461
61	HOSPITAL SANTA CLARA	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	HORNO BIOLOGICO	MEMMERT			MED005582	1309460

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	EXTRACION, EXTRACION	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	MEDELA	SYMPHONY	1815846	MED003921	1314226
2	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	LABORATORIO CLINICO, MICROBIOLOGIA	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E100	714116	MED001605	1314225
3	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	LABORATORIO	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E100	614213	MED003943	1314224
4	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080033PAP	MED003913	1306172
5	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	BASICOS, BASICOS	PESA PAÑAL	BBG				1306171
6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	RESPIRATORIOS, RESPIRATORIOS	PESA PAÑAL	ELECTRONIC COMPAC	SF-400A	500010		1306169
7	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	BASICOS, BASICOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080031PA	MED003914	1306167
8	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	BASICOS, BASICOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21070040PA	MED003916	1306166
9	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	LACTARIO, FUERA DE SERVICIO	PESA PAÑAL	ELECTRONIC COMPAC	SF-400A			1306165
10	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	PESA PAÑAL	ELECTRONIC COMPAC	SF-400A	500014	CCO015020	1306164
11	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALA DE PARTOS, CARRO DE PARO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004741	MED000601	1306163
12	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TRABAJO DE PARTO, SALA DE PARTO	MONITOR FETAL	EDAN	F3	5600034-M1920087000		1306162
13	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	SALA DE PARTOS, SALA DE PARTOS	MESA GINECOLOGICA	EASTERN MEDICAL		8928801-0387		1306161
14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080029PA	MED005130	1306160
15	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080028PA	MED003906	1306159
16	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21070042PAP	MED003915	1306158
17	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080030PAP	MED003939	1306157
18	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	INTERMEDIOS, INTERMEDIOS	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GE	LULLABY	SGT21080026PAP	MED003940	1306156
19	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	HOSPITAL MATERNO INFANTILCONSULTORIO 4, ADMISIONES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV-23107985		1240591

HOSPITAL LA VICTORIA

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	HOSPITAL LA VICTORIA	LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA	MICROPIPETA	BOECO	100-1000 uL	OK106126		1339662
2	HOSPITAL LA VICTORIA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	COLPOSCOPIO	ECLERIS	C100F1	U1C100F1R01 2589		1320448
3	HOSPITAL LA VICTORIA	ALA A HOSPITALIZACION, GINECOLOGIA	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225036	MED002285	1308547
4	HOSPITAL LA VICTORIA	ALA A HOSPITALIZACION, GINECOLOGIA	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225023	MED002871	1308545
5	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI ADULTO, UCI ADULTO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225022	MED003073	1308544
6	HOSPITAL LA VICTORIA	HOSPITALIZACION, ALA B	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SMART ECG		MED000356	1308543
7	HOSPITAL LA VICTORIA	UCI INTERMEDIO ADULTO, UCI INTERMEDIO ADULTO	ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	ECG-300G	410010120	9542/MED0 02450	1308542
8	HOSPITAL LA VICTORIA	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	AGITADOR DE MAZZINI	SCIENTIFIC	KJ-201BD	1411142		1308538
9	HOSPITAL LA VICTORIA	MEDICINA INTERNA, CARRO DE PARO	DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012020 DM 0568	MED002686	1308537
10	HOSPITAL LA VICTORIA	ALA A, CARRO DE PARO	DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021 DM 0570	MED002868	1308536
11	HOSPITAL LA VICTORIA	ALA B, CARRO DE PARO	DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021 DM 0569	MED001673	1308535

HOSPITAL SAN BLASS

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA	SIERRA CORTA YESOS	DIMEDA	193634		640	1344459
2	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	510040	MED002413	1310180
3	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507015	A-4066	1310179
4	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	507013		1310178
5	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507012	MED002415	1310177
6	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507010	MED003006	1310176
7	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507009	MED002423	1310175
8	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506991	A-4433	1310173
9	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506988	MED002424	1310172
10	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002068		1310171
11	SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS, UCI INTERMEDIOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004732	MED000613	1310170
12	SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS, CARRO DE PARO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004731	MED000594	1310169

13	SAN BLAS	QUIRURGICAS, QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004743	MED000610	1310168
14	SAN BLAS	GASTROENTEROLOGIA, GASTROENTEROLOGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITICARE	NGENUITY	200033614	MED003625	1310167
15	SAN BLAS	MOVIL 5118MEDICALIZADA , MOVIL 5118MEDICALIZADA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M1420290002 6-01	21100547	1310166
16	SAN BLAS	MOVIL 6283 BASICA , MOVIL 6283 BASICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-86046016		1310165
17	SAN BLAS	MOVIL 6985 MEDICALIZADA , MOVIL 6985 MEDICALIZADA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-83043298	MED003392	1310164
18	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , CUARTO DE EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011813	MED002765	1310162
19	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , CONSULTORIO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3-A011807	MED003294	1310161
20	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011815	MED003138	1310160
21	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011805	MED002249	1310159
23	SAN BLAS	MOVIL 6280 BASICA , MOVIL 6280 BASICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-83043301	MED007373	1310156
24	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011814	MED000526	1310155
25	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002069		1310154
26	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023735	MED001757	1310151
27	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , SALA 2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023734	MED002762	1310150
28	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023731	MED000634	1310149
29	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023730	MED003032	1310148
30	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023729	MED001762	1310147
31	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023728	MED000636	1310146
32	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023726	MED001775	1310145
33	SAN BLAS	TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023722	MED001783	1310144
34	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023721	MED003030	1310143
35	SAN BLAS	SALA DE CIRUGIA, SALA DE CIRUGIA	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER			MED002788	1310142
36	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , CONSULTORIO 1	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL		MED003060	1310141
37	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , CONSULTORIO 2	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	4020044148	MED003284	1310140
38	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO, CONSULTORIO 3	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	402KL	4020044029	MED003290	1310139
39	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	BASCULA DE PISO	SOEHNLE			MED005022	1310138
40	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220003631	MED006811	1310137
41	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	BASCULA PESA BEBE	DETECTO	8440		MED000520	1310136
42	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , TRIAGGE	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	M320600-1	52834-0002425	MED003307	1310135
43	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	M320600-1	52834-0002427		1310134
44	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	BASCULA	KEN WELL	EB9008	BD 10030906	MED000508	1310133
45	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	M320600-1	52834-0003410	MED003513	1310131

46	SAN BLAS	PREPARACION, PREPARACION	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	M320600 -1	52834-0003403	MED002789	1310130
47	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE	M320600 -1	52834-0003404		1310129
48	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506985	MED002434	1310126
49	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506983		1310125
50	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506980	MED002422	1310124
51	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506978	MED002433	1310123
52	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506972		1310122
53	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506971	MED002429	1310121
54	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506970	MED002427	1310120
55	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506968		1310119
56	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506965	A-4439	1310118
57	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506964	MED002425	1310117
58	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506996		1310116
59	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506993	A-4419	1310115
60	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506986	A-4424	1310114
61	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506990	MED000595	1310112
62	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506962	A-4061	1310111
63	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , SALA 1	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M155002175	MED002757	1310108
64	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , SALA 2	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M155002174	MED002747	1310107
65	SAN BLAS	HOSPITAL SAN BLASSALAS DE CIRUGIA , CUARTO DE EQUIPO	MESA DE CIRUGÍA	AFFILIATED HOSPITAL PRODUCTS	Modelo: 600	57533	MED002767	1310106
66	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , SALA 2	LAMPARA CIELITICA	KLS MARTIN	MARLED	MV16B3Q181 111C4016	MED002766	1310105
67	SAN BLAS	SALAS DE CIRUGIA , SALA 1	LAMPARA CIELITICA	KLS MARTIN	MARLED	MV16B3Q181 111C4014	MED002756	1310104
68	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS	SCIENTIFIC			MED002656	1310099
69	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS	SCIENTIFIC		MF0211	MED003413	1310098
70	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	CONTADOR DE CELULAS	LABORATORY COUNTER		166088	MED002655	1310097
71	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516396	MED003497	1310095
72	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507223	MED003493	1310094
73	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507207		1310093
74	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516432		1310092
75	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507255		1310091
76	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516445	MED003501	1310090
77	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507229		1310089

78	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	507249		1310088
79	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM600	60131021010C	MED000499	1310087
80	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225045	MED003510	1310086
81	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , PROCEDIMIENTOS	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225044	MED003289	1310085
82	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 11	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225043	MED002764	1310084
83	SAN BLAS	MOVIL 5118MEDICALIZADA , MOVIL 5118MEDICALIZADA	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	CARDIOVIT	8026235	4708	1310080
84	SAN BLAS	PRE-TRANSFUCIONAL , PRE-TRANSFUCIONAL	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WNB 10	L308.0567	MED003402	1310079
85	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506963	MED003010	1310076
86	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506958	MED002445	1310075
87	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506956	MED003014	1310074
88	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506955	MED002412	1310073
89	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506943		1310072
90	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506942	MED002428	1310071
91	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506703	MED003026	1310070
92	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506941	MED000590	1310069
93	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507006	MED000605	1310067
94	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507005		1310066
95	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506995	MED003031	1310064
96	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506984	MED003016. Código: N.T.	1310063
97	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506949	MED001782	1310060
98	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506944	MED003033	1310058
99	SAN BLAS	QUIRURGICAS , QUIRURGICAS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506936	MED001791	1310056
100	SAN BLAS	URGENCIAS PEDIATRIA, URGENCIAS PEDIATRIA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507011	A-4440	1310054
101	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507004		1310053
102	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507003		1310052
103	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507001		1310051
104	SAN BLAS	CARPA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	507000	MED003141	1310050
105	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PROCEDIMIENTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506967	A-4460	1310049
106	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506961	MED000488	1310048
107	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PROCEDIMIENTOS	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506954	MED003150	1310047
108	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506947	MED006081 / MED003151	1310046
109	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506937	MED003178	1310044

110	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	840	46640		1310043
111	SAN BLAS	PEDIATRIA NORTE, PEDIATRIA NORTE	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516609	MED002430	1310041
112	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	UNIDAD OFTALMOLOGICA	TOC		824		1310040
113	SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS , UCI INTERMEDIOS	VENTILADOR DE TRANSPORTE	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-10398	MED003039	1310039
114	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	UNIDAD OFTALMOLOGICA	INDUSDENTAC	95	7109126		1310038
115	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 7	PROYECTOR	REICHERT	LONG LIFE		MED003239	1310037
116	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 6	PROYECTOR	REICHERT	POC		MED003035	1310036
117	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	FRONTOLUZ	WELCH ALLYN	12500	1416215	A-3515	1310035
118	SAN BLAS	UCI INTERMEDIOS , UCI INTERMEDIOS	HUMIDIFICADOR	GGM	VH-2600	GGC11US200701411	MED001764	1310034
119	SAN BLAS	URGENCIAS ADULTO , REANIMACION	HUMIDIFICADOR	GGM	VH-2600	GGC11US200701393	MED001780	1310033
120	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 7	LENSOMETRO	PENTAX	OLH-1	4188	MED003243	1310029
121	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 6	LENSOMETRO	TOPCON	LM-51	352791	MED003057	1310028
122	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 7	LAMPARA DE HENDIDURA	ZEISS		849278	MED003235	1310027
123	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 6	LAMPARA DE HENDIDURA	SLITLAMP	SL4501	20345	CCO013935	1310026
124	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	KERATOMETRO	BAUSH LOMB		712135		1310025
125	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 7	KERATOMETRO	MARCO		22692	MED003244	1310024
127	SAN BLAS	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	FOROPTER	REICHERT	11625	25833		1310022
128	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH-2	8M0064	MED003412	1310018
129	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX-22	2D88696	A-4323	1310017
130	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, AREA DE INMUNOSEROLOGIA	MICROSCOPIO	SCIENTIFIC		14120021	MED003411	1310016
131	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, AREA HEMATOLOGIA	MICROSCOPIO	LABOMED	LX400	9126012	MED003410	1310015
132	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, AREA HEMATOLOGIA	MICROSCOPIO	LABOMED	LX400	9126011	MED003414	1310014
133	SAN BLAS	LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	HORNO DE SECADO	MEMMERT		861010	MED003405	1310013
134	SAN BLAS	PEDIATRIA SUR, PEDIATRIA SUR	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516429.00		1275975

ZONA SAN CRISTOBAL (CAPS 1 DE MAYO, CAPS LOS ALPES, CAPS BELLO HORIZONTE, CAPS CARCEL DISTRITAL, CAPS LIBERTODORES, CAPS PTE. ARANDA, ALTAMIRA)

ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	CAPS LIBERTADORES	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA PISO 1	CAVITRON	DTE	D5	520A0213D5	MED000081	1314261
2	CAPS LIBERTADORES	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA PISO 1	CONTRA ANGULO	3G	CERAQMIK	220721012	NO REGISTRA	1314259

3	CAPS LIBERTADORES	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA PISO 1	CONTRA ANGULO	3G	CERAQMIK	220721003	NO REGISTRA	1314258
4	CAPS LIBERTADORES	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA PISO 1	EQUIPO DE ROTACION PARA ENDODONCIA	WOODPECKER	MOTOPEX	E1970815MP	MED000116	1314257
5	CAPS LIBERTADORES	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA PISO 1	EQUIPO DE ROTACION PARA ENDODONCIA	WOODPECKER	MOTOPEX	E1970822MP	MED000108	1314256
6	CAPS LIBERTADORES	SALA ERA, SALA ERA PÍSO 2	NEBULIZADOR	PIONNER	N281	3012531	EMC0400	1308768
7	CAPS LIBERTADORES	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA LIDER	DOPPLER FETAI	EDAN	SONOTRAX	304133-M14201930003	NO REGISTRA	1308767
8	CAPS LOS ALPES	CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 211	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	500KL	5000100506	MED006821 / EMC1170	1309312
9	CAPS BELLO HORIZONTE	ECONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA PESA BEBE	CHARDER	MS3500	C22006849	NO REGISTRA	1309308
10	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA PESA BEBE	CHARDER	MS3500	C22006909	NO REGISTRA	1309307
11	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA PESA BEBE	SECA	354	*835405021015 5	NO REGISTRA	1309306
12	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800 KL	800B342126839	MED005337	1309305
13	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800 KL	800B342126803	MED006790	1309304
14	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800 KL	800B342126805	MED006793	1309303
15	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800 KL	800B342126804	MED006791	1309302
16	CAPS BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA, PIC EPIDEMIOLOGIA EXTRA MURAL	BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	800 KL	800B342126806	MED006792	1309301
17	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	UNIDAD ODONTOLOGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	511	EMC1269 Y MED007363	1351972
18	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	PULSO OXIMETRO	CHOICEMMED	MD300C29	20276958940	NO REGISTRA	1351971
19	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTA EXTERNA	TENSIOMETRO	GMD		211004194	NO REGISTRA	1351970
20	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA , CONSULTORIO 2	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7470-01	*150724123365	EMC1004	1351969
21	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	YUWELL	YE-680ª	B171101564	CCO001266	1351968
22	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	YUWELL	YE-680ª	B171101584	CCO001257	1351967
23	CAPS CER PUENTE ARANDA	CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7470-01	*150724075625	MED006935	1351966
24	CAPS CARCEL DISTRITAL	PISO 2, CONSULTORIO 1	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7470-01	*150724183745	EMC0910	1351975

ZONA CENTRO ORIENTE (CAPS JORGE ELIECER, CAPS LACHES, CAPS CRUCES, CAPS CANDELARIA, CAPS SAMPER MENDOZA, CAPS PERSEVERANCIA)


ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	ESTERILIZACION, ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	MACROINGENIO	250P2	250P21ENE056RV	MED005415-72	1327735
2	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	HOSPITALIZACION, PISO 3	BASCULA CON TALLIMETRO	ADE		806002392	0226-000267 MED005412	1327734
3	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	HOSPITALIZACION, PISO 3	BASCULA CON TALLIMETRO	HEALTH O METER	PROFESIONAL	1420056721	MED005566	1327733
4	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SALA ERA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516447		1327732
5	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SALA ERA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040P	516446	MED005500	1327731
6	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813			1327730
7	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813			1327729
8	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813		*0418	1327728
9	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813		*0417	1327727
10	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813			1327726
11	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814		712	1327725
12	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BIOMEDICA, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813		3195-0192	1327724
13	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	BODEGA, BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-04111446		1327722
14	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SALAS DE CIRUGIA, SALA 1	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	#01		1327721
15	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SALAS DE CIRUGIA, SALA 2	ELECTROBISTURI	ERBE	ICC-300	D1058	MED002760	1327720
16	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	SALAS DE CIRUGIA, SALA 2	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813			1327719

ZONA RAFAEL URIBE (CAPS SAN JOSE OBRERO, CAPS DIANA TURBAY, CAPS CHIRCALES, CAPS ANTONIO NARIÑO, CAPS OLAYA, CAPS SAN JORGE, CAPS BRAVO PAEZ)


ITEM	UNIDAD	AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO
1	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA MAX2	0BF90133	NO REGISTRA	1357796
2	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW0'1	20C16483	NO REGISTRA	1344236
3	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR INFRARROJO	HOMEDICS	HHP-350B	NO REGISTRA	CCO000944	1338582
4	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR INFRARROJO	HOMEDICS	HHP-350B	NO REGISTRA	CCO000943	1338581
5	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR INFRARROJO	HOMEDICS	HHP-350B	NO REGISTRA	CCO000941	1338579
6	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	HOMEDICS	HG 2	NO REGISTRA	D10099	1338578
7	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	HOMEDICS	HG 2	NO REGISTRA	D10096	1338577

8	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	MASAJEADOR	WAHL	4196	NO REGISTRA	F14115 / F15115	1338576
9	CAPS ANTONIO NARIÑO	TERAPIA FISICA, TERAPIA FISICA	VIBROMASAJEADOR	OSTER	398-08A	NO REGISTRA	D10036	1338575
10	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ÁNGULO	NSK	FX-22-1:1	2350038	NO REGISTRA	1338573
11	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	NSK	FX-65-1:1	B2353117	NO REGISTRA	1338572
12	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	B2360989	NO REGISTRA	1338571
13	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO	NKS	PANA MAX 2R B2	A2390138	NO REGISTRA	1338570
14	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	CSD 18.1/100	3704745	NO REGISTRA	1338569
15	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	CSD 18.1/100	3704751	NO REGISTRA	1338568
16	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4172	MED000036	1338567
17	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4171	MED000032	1338566
18	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4170	MED000038	1338565
19	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16389	NO REGISTRA	1338564
20	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16419	NO REGISTRA	1338563
21	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16391	NO REGISTRA	1338562
22	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16342	NO REGISTRA	1338561
23	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16344	NO REGISTRA	1338560
24	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16423	NO REGISTRA	1338559
25	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16348	NO REGISTRA	1338558
26	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16347	NO REGISTRA	1338557
27	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	PUNTA RECTA	YOUNITY	PM LOW01	20C16345	NO REGISTRA	1338556
28	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW01	20C16530	NO REGISTRA	1338555
29	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW01	20C16558	NO REGISTRA	1338554
30	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW01	20C16487	NO REGISTRA	1338552
31	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW01	20C16481	NO REGISTRA	1338551
32	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW01	20C16484	NO REGISTRA	1338550
33	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	ONECURE	L1980381BC	MED000109	1338549
34	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	ONECURE	L1980441BC	MED000111	1338548
35	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	ONECURE	L1980354BC	MED000110	1338547
36	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16190	NO REGISTRA	1338546
37	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16192	NO REGISTRA	1338545
38	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16143	NO REGISTRA	1338544
39	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16224	NO REGISTRA	1338543
40	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16149	NO REGISTRA	1338542
41	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16148	NO REGISTRA	1338541

42	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CAVITRON (SCALER)	WOODPECKER / FROGENT	DTE D5	S20A0205D5	MED000034	1338540
43	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CAVITRON (SCALER)	WOODPECKER / FROGENT	DTE D5	S2090033D5	MED000033	1338539
44	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CAVITRON (SCALER)	WOODPECKER / FROGENT	DTE D5	S2090038D5	MED000035	1338538
45	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16146	NO REGISTRA	1338537
46	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16220	NO REGISTRA	1338536
47	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	CONTRA ANGULO	YOUNITY	PM-LOW01	20C16145	NO REGISTRA	1338535
48	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW0'1	20C16528	NO REGISTRA	1338534
49	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW0'1	20C16562	NO REGISTRA	1338533
50	CAPS ANTONIO NARIÑO	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	YOUNITY	PMLOW0'1	20C16486	NO REGISTRA	1338532
51	CAPS OLAYA	URGENCIAS, CARRO DE PARO REANIMACION	DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUALMAX	012021DM057 4	NO REGISTRA	1309431
52	CAPS SAN JORGE	ODONTOLOGIA	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB7	12050928	21100591	1309430
53	CAPS CHIRCALES	URGENCIAS , CONSULTA 2	MONITOR FETAL	EDAN	CADENCE	305016 KII800830001	NO REGISTRA	1309420
54	CAPS CHIRCALES	TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0043	MED007166	1309418
55	CAPS CHIRCALES	TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0050	NO REGISTRA	1309417
56	CAPS CHIRCALES	URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011801	NO REGISTRA	1309416
57	CAPS CHIRCALES	HOSPITALIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011802	MED007238	1309415
58	CAPS CHIRCALES	TRIAGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0046	MED007241	1309414
59	CAPS CHIRCALES	HOSPITALIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Mindray	ePM 12	AC6-9C002072	NO REGISTRA	1309413
60	CAPS DIANA TURBAY	URGENCIAS ADULTO	CAMA CUNA ELECTROMECANICA	MB	MB-14-1	7948	MED006410	1309427
61	CAPS DIANA TURBAY	URGENCIAS, URGENCIAS SALA EDA	CAMA CUNA ELECTROMECANICA	MB	MB-14-1	7947	MED006404	1309426
62	CAPS DIANA TURBAY	URGENCIAS ADULTO	CAMA CUNA ELECTROMECANICA	MB	MB-14-1	7946	MED006405	1309425
63	CAPS DIANA TURBAY	URGENCIAS, CONSULTA 2	CAMA CUNA ELECTROMECANICA	MB	MB-14-1	7945	MED006407	1309424
64	CAPS DIANA TURBAY	ODONTOLOGIA, ODONTOLOGIA	COMPRESOR	SCHULZ	NO REGISTRA	NO REGISTRA	MAQ000270	1193581



MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO			
UBICACIÓN	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**CUMPLIMIENTO (%)**
HOSPITAL SANTA CLARA	85	61	71%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	19	19	100%
HOSPITAL VICTORIA	12	11	92%
HOSPITAL SAN BLAS	157	132	84%
ZONA SAN CRISTOBAL	25	24	96%
ZONA CENTRO ORIENTE	16	16	100%
ZONA RAFAEL URIBE	64	64	100%
TOTAL	378	327	91%



Por disponibilidad en los servicios no se realizaron 51 mantenimientos preventivos, los cuales serán reprogramados en el mes de febrero.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

HOSPITAL SANTA CLARA

Ubicación	Equipo	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo	Repuestos escritos
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS		UMEC 12	KQ-16067826	MED002970	1341572	Se evidencia monitor sin accesorios se realiza instalación de accesorios faltantes, se realiza verificación de funcionamiento de cada uno de ellos evidenciando operatividad, equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de: sensor de saturación Brazalete adulto de 1 vía Acople hembra/macho de manguera nibp

INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: . Placa: N.T.. Código: N.T.		UMEC 10	EX-28002359	N.T	1338783	Se realiza revisión del estado físico del equipo, se evidencia carcasa dañada, pantalla en mal estado, tarjeta principal con componentes sulfatados, módulo de signos vitales suelto y partido, arreglo del equipo supera el costo del mismo, se sugiere dar de baja.	
SALAS DE CIRUGIA	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	-00-	N.T	1338782	Se atiende llamado por falla en laringoscopio. Se realiza revisión del equipo evidenciando daño en bombillo y sulfatación en parte baja del bombillo. Se cambia e instala el bombillo ref 3400 y limpieza general. Equipo operativo	Bombillo 3400 suministrado por Biosistemas
SALAS DE CIRUGIA	LAMPARA CIELITICA	ConVida	NT	NT	MED000377	1338781	Se atiende llamado por falla en lámpara cielitica sala 3. Se realiza revisión de lámpara evidenciando daño en fusible, quemadura en base de fusible y en componentes electrónicos de la tarjeta. Se desmonta tarjeta se limpia y lubrica, como soporte de fusible se encuentra quemado se instala porta fusible fuera de la tarjeta, se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo queda operativo	Porta fusible, fusible de 10A suministrados por Biosistemas
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	CAMILLA	NT	NT	NT	MED001222	1338734	Se realiza verificación de funcionamiento de equipo médico evidenciando falla en frenos, se realiza cambio de la 4 ruedas con frenos y se realiza pintura general de la totalidad del equipo, se deja equipo funcional	Se realiza instalación de 4 ruedas con frenos, estos repuestos fueron suministrados por Biosistemas
SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	VIDEOGASTROSCOPIO . Serial:	FUJINON	EG530FP	5G374A 525	NT	1338301	Se realiza limpieza de la guía de lavado, limpieza y lubricación de las válvulas, revisión de imagen, revisión de lentes, se realiza prueba de fugas, revisión fibra de luz. El equipo requiere cambio de tubo de inserción.	
UCI CARDIOVASCULAR, UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS.	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE1891	NT	1337537	Se atiende llamado se evidencia sensor totalmente destruido, servicio indica que el paciente lo daño, se instala uno nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias	

MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	CAMA	Nacional	Analoga	NT	MED001235	1336613	Se realiza revisión de todo el funcionamiento del equipo evidenciando falla en frenos y en cabecero, se realiza instalación de 4 ruedas con frenos y reparación de cabecero, se deja equipo funcional en el servicio médico	Se realiza instalación de 4 ruedas con frenos, estos repuestos fueron suministrados por Biosistemas
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 2	CAMA	Nacional	Analoga	NT	MED001488	1335915	Servicio de hospitalización San Rafael reporta falla en frenos de ruedas, se realiza reparación de las 4 ruedas, se pinta la totalidad del equipo médico y se realiza cambio de manija de elevación, se retorna equipo funcional en el servicio medico	
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	CAMA	Nacional	Analoga	NT	MED001103	1335914	El servicio de hospitalización san Rafael reporta falla en control, se realiza revisión de accesorio evidenciando que se encontraba tarjeta desoldada a cables conectores, se realiza instalación de control a equipo médico, se retorna operatividad al equipo médico en el servicio	Control de cama hospitalaria, este repuesto fue suministrado por la subred centro oriente
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMA ELECTROMECANICA	MUKA	HC1100	30020	MED000868	1335913	El servicio de hospitalización de san camilo refiere falla en cama hospitalaria, se realiza revisión evidenciando que equipo médico no cuenta con la caja control, se realiza instalación de Caja control y control de cama estos repuestos fueron suministrados por la subred centro oriente, se deja equipo operativo en el servicio de hospitalización.	Caja control control cama hospitalaria Estos repuestos fueron suministrados por la subred centro oriente
CENTRAL DE ESTERILIZACION, CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE.	MACROINGENIO	650P2	650P21ENE057RV	NT	1332729	Se realiza cambio e instalación de un (1) empaque de puerta, dos (2) válvulas de puerta, una (1) válvula entrada de aire, una (1) cheques de entrada de aire.	1. Un (1) empaque de puerta. 2. Dos (2) válvulas de puerta. 3. Una (1) válvula de entrada de aire. 4. Un (1) Cheque de entrada de aire.

ALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	LARINGOSCOPIO. Serial: N/ REGISTRA	WELCH ALLYN	NT	NT	NT	1332725	Se instala bombillo referencia 3400, marca Welch Allyn , perteneciente al laringo Welch Allyn, referencia 60813, el bombillo es nuevo entregado por Biosistemas, El equipo queda funcionando correctamente.	1. Un Bombillo ref 3400, nuevo entregado por Biosistemas.
CENTRAL DE ESTERILIZACION, CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE			650P21ENE057RV		1332724	Se realiza cambio e instalación de una (1) termocupla tipo PT100, doble, se realiza cambio e instalación de un (1) capilar control de flujo, se realiza cambio e instalación de una (1) trampa de condensados, se hacen calibración y pruebas con equipo patrón.	1. Una (1) Termocupla tipo PT 100, doble. 2. Un (1) capilar control de flujo. 3.Trampa de condensados.
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS, SANTA INES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-29001696	MED000881	1332380	Se realiza revisión del equipó, se evidencia sensor partido se instala sensor nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias.	Repuesto suministrado por biosistemas
UCI CARDIOVASCULAR, UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2289	MED001093	1332200	Se realiza estado de funcionamiento del equipo evidenciando falla en sensor SPO2 y brazalete desgastado. Se realiza cambio e instalación de sensor SPO2 y cambio de brazalete de una sola vía, se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo operativo	Repuestos suministrados por Biosistemas
URMA 1, URGENCIAS ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-57026358	NT	1332199	Se realiza verificación de funcionamiento del equipo evidenciando daño en acople de brazalete. Se realiza cambio de acople hembra macho, se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo	Repuesto suministrado por Biosistemas
URGENCIAS ADULTOS	Monitor de Signos Vitales	MINDRAY	EMP 12	AC6-9C002080	NT	1332198	Se realiza verificación de funcionamiento del equipo evidenciando daño en acople de brazalete. Se realiza cambio de acople hembra macho, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo	Repuesto suministrado por Biosistemas
URGENCIAS ADULTOS, REANIMACION 1	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-03063948	NT	1332197	Se realiza revisión de funcionamiento del equipo evidenciando daño en acople de brazalete. Se realiza cambio de acople hembra macho en brazalete, se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo	Repuesto suministrado por Biosistemas

HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , TECNICAS QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011708	MED000777	1332196	Se realiza revisión de funcionamiento del equipo evidenciando brazalete en mal estado. Se realiza cambio de brazalete adulto, instalación de acople hembra macho, se realiza pruebas de funcionamiento. Equipo operativo	Repuestos suministrados por biosistemas
UCI 3	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004754		1329831	Se realiza revisión de equipo médico en donde se evidencia falla en cable ecg, se realiza entrega de nuevo accesorio al servicio médico verificando su funcionabilidad, se deja equipo operativo en el servicio	Se realiza instalación de los siguientes repuestos: (Repuestos suministrados por Biosistemas) -Cable ECG
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	IMEC 12	EW-45010693	MED000142	1329830	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de brazalete adulto de 1 via reutilizable, este accesorio fue suministrado por Biosistemas
URGENCIAS ADULTO, URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011816	MED001019	1329829	Se realiza instalación de equipo médico en el servicio de urgencias adulto ya que los monitores con los que contaba urgencias no contaban con las condiciones de funcionamiento acordes para su uso en medición de parámetros clínicos en cada uno de los pacientes, se instala equipo con sensor de saturación, manguera de NIBP con su brazalete, se realizan pruebas equipo funcional en el servicio	Sensor de spo2 Brazalete de 1 via adulto reutilizable Acoples hembra/macho para manguera de nibp y brazalete Estos accesorios fueron suministrados por Biosistemas
URGENCIAS ADULTO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002087	MED000926	1329828	Se realiza verificación de funcionamiento de equipo médico evidenciando operatividad, se realiza instalación de acoples para manguera de nibp y para brazalete de tensión arterial, se deja equipo operativo en el servicio	Acople hembra y macho para manguera NIBP y brazalete. Estos accesorios fueron suministrados por Biosistemas

UCI PEDIATRÍA	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	H3	H3220218017	MED005709	1329827	Se evidencia equipo en buen estado de funcionamiento, se revisa cada uno de los accesorios encontrado electrodos de succión en mal estado físico, electrodos con remanente de gel conductor y con óxido, se realiza entrega de 6 unidades de electrodos de succión de pediatría, se realiza pruebas de funcionamiento del equipo junto con la jefe del servicio medico evidenciando operatividad.	6 Electrodos de succión pediátricos, estos accesorios fueron suministrados por biosistemas
UCI 3	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EMP 12	AC6-04004765	NT	1329826	Se evidencia cable ecg en mal estado físico y con intermitencia en su funcionamiento, se realiza entrega de cable ecg al servicio medico, se verifica operatividad del accesorio en el equipo, se deja equipo funcional en el servicio	cable ecg, accesorio suministrado por Biosistemas
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002350	NT	1329825	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de brazalete de 1 via adulto reutilizable, este accesorio fue suministrado por biosistemas
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002356	NT	1329824	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalacón de brazalete adulto de 1 via reutilizable, este accesorio es suministrado por Biosistemas

UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002361	NT	1329823	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de brazalete de 1 via adulto reutilizable, este repuesto fue suministrado por Biosistemas
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ-16067826	MED002970	1329822	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de brazalete adulto reutilizable de 1 vía, este accesorio es suministrado por Biosistemas
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EMP 12	AC6-04004759	NT	1329821	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realliza instalación de brazalete de 1 via adulto reutilizable, este accesorio fue suministrado por Biosistemas
UCI INTERMEDIO ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002359	NT	1329820	El servicio médico solicita cambio de brazaletes ya que el que se encontraba posicionado en el equipo médico físicamente se encuentra en mal estado, se realiza entrega de brazalete adulto 1 vía reutilizable, se realizan pruebas al equipo médico evidenciando operatividad en la toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio.	Se realiza instalación de brazalete adulto de 1 via reutilizable, este accesorio es suministrado por Biosistemas
UCI 3	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-04004762	NT	1329819	Se realiza entrega de cable ecg al monitor de la uci 3 ya que con el que contaba el equipo medico no se encontraba funcional, se realiza pruebas de funcionamiento del equipo retornando la operatividad.	se realiza entrega de cable ecg, este accesorio fue suministrado por biosistemas

URGENCIAS ADULTOS	Monitor de Signos Vitales	MINDRAY	EMP12	AC6-9C002080	NT	1329818	Se realiza verificación de funcionamiento de equipo médico evidenciando operatividad, se realiza instalación de acoples para manguera de nibp y para brazalete de tensión arterial, se deja equipo operativo en el servicio	Acople hembra y macho para manguera NIBP y brazalete. Estos accesorios fueron suministrados por Biosistemas
URGENCIAS ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EMP 12	AC6-9C002082	MED000932	1329817	Se realiza entrega de cable ecg ya que el que se encontraba posicionado en el equipo no se encontraba funcional, se realizan pruebas con nuevo cable ecg evidenciando operatividad en el equipo	se realiza instalación Cable ecg, este accesorio fue suministrado por biosistemas
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , TECNICAS QUIRURGICAS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011708	MED000777	1329816	Se realiza revisión integral del equipo médico evidenciando que no contaba con acople conector de manguera nibp, se realiza cambio de brazalete adulto de 1 vía reutilizable ya que el que se encontraba en el equipo medico estaba en mal estado físico, se realiza pruebas de toma de tensión arterial, se deja equipo funcional en el servicio medico.	Se realiza instalación de brazalete adulto de 1 via reutilizable, se realiza instalación de acople hembra/macho para brazalete y manguera nibp, estos accesorios son suministrados por biosistemas
UCI ADULTOS 1	VENTILADOR MECANICO	TECME	NEUMOVENT TS	200941281083 A1V	T	1329815	Servicio de uci adultos 1 reporta falla de válvula espiratoria, no realiza la calibración completa el equipo médico por reporte de fuga, se realiza entrega a terapeuta respiratoria válvula espiratoria, se realiza pruebas de fugas y verificación de ventilador evidenciando funcionamiento operativo, se deja equipo funcional en el servicio	Válvula espiratoria (este accesorio fue suministrado por biosistema)

UCI 3	VENTILADOR MECANICO	TECME	NEUMOVENT TS	200941291083 A1V	NT	1329814	Servicio de uci adultos reportan falla en una válvula espiratoria, ya que el equipo reporta fuga, se realiza entrega de válvula espiratoria a terapeuta respiratoria subsanando la que estaba generando fuga en el equipo médico, se realiza verificación con pruebas de funcionamiento y test de fugas retornando la operatividad en el equipo, se deja equipo funcional en el servicio.	Válvula Espiratoria, este repuesto fue suministrado por biosistemas
HOSPITALIZACION, POSTQUIRURGICOS	CAMILLA	NT	NT	NT	MED000767	1329719	Camilla de recuperación se realiza verificación de funcionamiento evidenciando que las ruedas no contaban con freno, se realiza instalación de 4 ruedas, repuesto suministrado por biosistemas, se deja equipo operativo en el servicio.	Se realiza instalación de 4 ruedas, estos repuestos fueron suministrados por Biosistemas.
URGENCIAS ADULTOS, SANTA LUCIA	CAMILLA	NT	NT	NT	MED001288	1329718	El servicio medico de hospitalización santa lucia reporta camilla con daño en ruedas por frenos, y daño en su cabecero, Se realiza Soldadura de cabecero, arreglo de frenos en ruedas retornando la operatividad del equipo en el servicio.	Ninguno
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS, SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	374	NT	1329717	Se realiza revisión de cama hospitalaria evidenciando que las camas no cuentan con frenos en sus ruedas y falla en su piecero, se realiza el respectivo arreglo de frenos, soldadura de piecero y pintura general se retorna la operatividad al equipo. Equipo funcional en el servicio	Ninguno
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMA ELECTRICA	NT	NT	NT	MED007232	1329716	Se evidencia falla en frenos de ruedas, se realiza Instalación de 4 ruedas se retorna equipo al servicio medico totalmente funcional	4 ruedas repuesto suministrado por equipo medico
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	507014	A4489	1329715	Se atiende el llamado de hospitalización san rafael 3 evidenciando que la membrana de la baranda derecha de la cama hospitalaria no funciona, se realiza cambio de membrana retornando la funcionabilidad a la baranda, se deja equipo funcional en el servicio médico	Tarjeta electrónica de baranda derecha este repuesto fue suministrado por la subred centro oriente

CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA, CUB 6	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516640	MED001249	1329714	El servicio informa falla en funcionamiento de baranda de la cama hospitalaria, se realiza revisión evidenciando que la baranda no baja, se realiza cambio de pin de baranda retornando la operatividad del equipo al servicio	Ninguno
SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	MESA QUIRURGICA	MINDRAY	HIBASE 3000	M1-54002160.	: MED000268	1328831	Se realiza ajuste de freno de la mesa quirúrgica, se instalan tornillos faltantes, se endereza platina del freno, se hacen pruebas funcionales correctas	
SALAS DE CIRUGIA, SALAS DE CIRUGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2SNF2290	MED001104	1328828	Se realiza instalación de cable ECG, nuevo entregado por Biosistemas, el equipo queda funcionando correctamente.	1. Un cable de ECG nuevo entregado por Biosistemas
URGENCIAS ADULTOS, SANTA LUCIA	CAMA	NACIONAL	Analoga	NT	MED001204	1327678	Se realiza revisión de camilla evidenciando equipo en mal estado estructural, equipo con óxido en barantas, daño en frenos de las ruedas y sus barandas no realizaban un funcionamiento correcto, se realiza pintura en la totalidad del equipo médico, cambio de 4 ruedas, ajuste de barandas, cambio de 7 pines de ajuste de barandas, se retorna la operatividad del equipo médico en el servicio.	Se realiza cambio de 4 ruedas (suministradas por la subred centro oriente) Se realiza cambio de 7 pines para barandas de camillas (Suministrados por Biosistemas)
URGENCIAS ADULTOS, SANTA LUCIA	CAMA ELECTRICA	NT	NT	NT	MED001184	1327677	Se realiza verificación de funcionamiento de camilla evidenciando falla en funcionamiento, no realizaba el frenado de sus ruedas y el cabecero se encontraba en mal estado de funcionamiento, se realiza cambio de sus 4 ruedas, ajuste de cabecero, retoque de pintura y graduación de frenos, se deja equipo funcional en el servicio.	Las 4 ruedas posicionadas en el equipo medico fueron suministradas por la subred centro oriente
URGENCIAS ADULTOS, SANTA LUCIA	CAMILLA	NT	NT	NT	MED001173	1327676	El servicio médico reporta cama sin funcionamiento, se realiza revisión de equipo evidenciando ruedas sin frenos y cabecero amarrado sin funcionamiento, se realiza el cambio de 4 ruedas, arreglo de cabecero neumático , pintura total de la camilla y fabricación de la varilla del freno, se deja equipo funcional en el servicio	Se realiza instalación de 4 ruedas, estos repuestos fueron suministrados por Biosistemas

MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL	131-80/05	385	MED001349	1327675	El servicio reporta falla en frenos, se evidencia estructuras con oxido, se realiza cambio de 4 ruedas con frenos y se realiza pintura en la totalidad del equipo medico, se deja equipo operativo en el servicio de hospitalización	Se realiza instalación de 4 ruedas, estos repuestos fueron suministrados por biosistemas
URMA 1, URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NT	NT	MED001180	1322781	El servicio de urgencias adulto refiere falla en freno de ruedas, se realiza cambio de 4 ruedas retornando la operatividad al equipo en el servicio médico	Se realiza instalación de 4 ruedas, estos repuestos fueron suministrados por Biosistemas
URGENCIAS ADULTO, URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75638	NT	1322578	El servicio reporta equipo no frena y no funciona su cabecero, se realiza Cambio de las 4 ruedas, gato de cabecero y pintura, se deja equipo funcional en el servicio. Los repuestos fueron suministrados por biosistemas	Se instalan 4 ruedas de camillas Gato neumático Los repuestos fueron suministrados por biosistemas
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	NEVERA	CENTRAL	CCN297 LITROS	449486206/20600004	CCO004215	1322562	El servicio de hospitalización refiere que la nevera no se encuentra funcional, se realiza revisión se encontraba cable ac reventado, se realiza reparación de cable retornando operatividad al equipo	
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	CAMA	NACIONAL	Analoga	NT	MED001341	1322559	El servicio reporta falla en barandas y ruedas no funcionales, se realiza cambio de 4 ruedas y arreglo de barandas, se retorna operatividad al equipo.	
UCI	VENTILADOR MECANICO	TECME	NEUMOVENT TS	200850301083A1V	NT	1322356	Se realiza revisión general del estado físico se evidencia perilla selectora pegante lo que impedía el correcto funcionamiento de la misma se realiza limpieza se deja funcional	
UCI PEDIATRIA, UCI PEDIATRIA	VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200742841081A1V	MED001964	1322310	Se realiza cambio de la configuración en la main board quedando configurada para operación de ventilador y sacándole de la configuración de update. El equipo queda funcionando correctamente.	

GASTROENTEROLOGIA	VIDEO COLONOSCOPIO. Serial:	FUJINOP	EC 590 W14	2C666D221	NT	1322065	Desarmado total del equipo, cambio e instalación de fibra de luz, cambio e instalación del caucho y pegante lubricación de Guayas y empaques, ajustes de anulaciones, prueba de fugas, revisión y verificación de la imagen revisión del funcionamiento de los botones, realización, pruebas de de fugas. El equipo se entrega en condiciones de normal funcionamiento	Fibra de luz y caucho protector.
URGENCIAS ADULTOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ-69001099	NT	1322063	Se realiza instalación de sensor de SPO2 nuevo, entregado por Biosistemas. Se realiza indicaciones al servicio hospitalario sobre la toma de saturación en pacientes con estados alterados de conciencia, para evitar que se presente nuevamente está falla. El equipo queda funcionando correctamente.	
URGENCIAS PEDIATRIA	FLUJOMETRO	NT	NT	FME0104-8510	NT	1321740	Se realiza revisión general del equipo se evidencia rosca desgastada, se realiza adaptación y se le coloca vaso humidificador del flujometro reutilizable a todos los pacientes	
REHABILITACION CARDIACA	BICICLETA ESTATICA	ROCYCLE	GYM FINNES	NT	20900008	1321732	El servicio reporta sillín en mal estado, se realiza retiro del sillín y tapizado de este, se deja equipo operativo en el servicio	
SALAS DE CIRUGIA	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-200	BV 3811034	MED000269	1320324	Se realiza revisión del equipo se evidencia que la pieza donde va conectado el pedal no está,es entregada por el servicio ya que por mal uso la habían retirado ,se desarma el equipo de coloca nuevamente y se deja funcionando correctamente	
UCI 02	FLUJOMETRO	ASSISIT	NT	61G-16070096/398 -61G-16070096/369	NT	1319721	Se realiza revisión del flujómetro se evidencia,que la perilla no tiene empaque se realiza arreglo,se toman pruebas equipo operativo	
UCI PEDIATRÍA	REGULADOR DE VACIO	NT	NT	61683	MED001982	1318972	Servicio reporta ruptura en vaso de regulador. Se realiza revisión del equipo evidenciando ruptura en vaso y fuga. Se realiza cambio del ensamble del regulador y vaso, se realiza pruebas de funcionamiento equipo queda operativo	Repuesto suministrado por sub red

HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMA	Nacional	Analoga	NT	MED000766	1318971	Se evidencia daño estructural, falla en funcionamiento, se realiza reparación de base de cama y pintura de la totalidad del equipo médico	
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	CAMA CUNA	LOS PINOS	1040	516400	MED001055	1318761	El servicio reporta falla en funcionamiento de cama cuna, se realiza verificación de funcionamiento, tarjeta no funcional, se realiza cambio de integrado (componente electrónico de la tarjeta eléctrica), se retorna operatividad del equipo médico al servicio.	
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMILLA	NT	NT	NT	CCO003590	1318700	El servicio reporta a equipo médico sin frenos y falla en cabecero, se realiza cambio de ruedas, reestructuración de cabecero y pintura de la totalidad del equipo, se deja equipo funcional en el servicio	
UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2301	NT	1317257	El servicio de UCI reporta falla en cable ecg, se realiza verificación evidenciando que el cable no realiza la toma de pulsos cardíacos, se realiza cambio de cable al equipo médico evidenciando funcionamiento operativo del equipo	Cable ecg suministrado por biosistemas
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMILLA DE TRANSPORTE	NT	NT	NT	MED007234	1316992	El servicio de hospitalización santa Inés reporta cama sin funcionamiento, se realiza revisión y arreglo del cable de la corriente ya que se encontraba roto, se arregla piecero que no evidenciaba ningún funcionamiento, se deja equipo operativo en el servicio	
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMILLA DE TRANSPORTE	NT	NT	NT	MED007390	1316991	El servicio de hospitalización reporta camilla sin frenos, se realiza reparación de ruedas para retornar operatividad de frenos, equipo funcional en el servicio	Se utiliza un seguro de baranda
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 2	CAMA ELECTROMECANICA	NT	NT	NT	MED000865	1316990	El servicio de hospitalización reporta daño en rueda de cama hospitalaria, se realiza arreglo de frenos cambio de dos ruedas, se realiza arreglo y ajuste de barandas, adaptación de la manija de levante cabecero.	Se usa 2 ruedas par de Barandas

UCI	VENTILADOR MECANICO. Serial:	TECME	NEUMOVENT TS	200850271083 A1V	NT	1316731	Se realiza revisión del ventilador, de revisan voltajes y tarjetas electrónicas,se realiza reinicio de baterías se hacen pruebas de funcionamiento equipo funcionando satisfactoriamente	
URGENCIAS ADULTOS, SANTA LUCIA	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial:	LOS PINOS	-374	75654	NT	1315205	El servicio reporta que la camilla hospitalaria no contaba con frenos y era un riesgo de posible caída para el paciente, se realiza arreglo total de barandas y ajuste de gatos neumáticos, se realiza cambio y reparación de ruedas y frenos. Las ruedas posicionadas a esta camilla fueron suministradas por la ingeniera Yesica Caicedo.	Repuestos usados 12 bujes en teflon 24 pines de sujeción Tornillos y 5 tubos separadores
UCI	VENTILADOR MECANICO	TECME	NEUMOVENT TS	200850181083 A1V	NT	1315144	Se realiza revisión del equipo y la válvula se evidencia membrana de la válvula fisurada lo que no permite la correcta calibración se cambia por una nueva se realizan pruebas de calibración , funcionamiento satisfactorio	Repuesto suministrado por el Ingeniero Jairo ravelo
UCI	VENTILADOR MECANICO	TECME	NEUMOVENT TS	200850191083 A1V	NT	1315143	Se realiza revisión del ventilador y de la válvula se evidencia membrana de la válvula fisurada lo que impide la correcta calibración ,se cambia por una nueva se realiza calibración y pruebas de funcionamiento satisfactorias	Repuesto suministrado por el Ingeniero Jairo ravelo
LABORATORIO CLINICO	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX31RBSFA	M07745	NT	1315006	Se realiza mantenimiento correctivo se verifica que el bombillo se encuentra fundido se instala uno nuevo entregado por Biosistemas. El equipo después del correctivo queda funcionando correctamente.	Un bombillo nuevo entregado por Biosistemas
UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial:	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2301	NT	1314961	Se realiza revisión del equipo se evidencia sensor dañado,se coloca uno nuevo se hacen pruebas de funcionamiento ok	Repuesto suministrado por biosistemas
LABORATORIO CLINICO	CABINA DE BIOSEGURIDAD		BIO-II-A	22099	MED001157	1314398	El servicio de laboratorio clínico reporta lámparas de cabina de tuberculosis dañadas, se realiza revisión evidenciando que las lámparas que tenia el equipo han llegado al final de su vida útil, se realiza instalación de nuevas lámparas al equipo medico retornándole la operatividad al equipo, se deja equipo funcional en el servicio	2 Lámparas LED

HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	840	46635	NT	1314397	El servicio reporta falla en funcionamiento del cabecero del equipo, se realiza revisión evidenciando que la cama no realiza ningún movimiento en el cabecero, se realiza cambio de motor con fabricación de extensor de la cama 11 del servicio de hospitalización san Rafael 1	
SALAS DE CIRUGIA	LAMPARA CIELITICA	ConVida	NT	NT	MED000377	1312583	El servicio de salas de cirugía reporta lámpara cielitica sin funcionamiento, se revisa equipo médico encontrado que el fusible se encuentra quemado, se realiza el cambio de fusible retornando operatividad en el equipo	Fusible 10A
UCI CARDIOVASCULAR	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	516659	NT	1311102	El servicio de UCI cardiovascular reporta daño de cama hospitalaria, no realizaba movimientos por una pieza partida, se realiza cambio de pieza y reparación de control retornando la operatividad del equipo, equipo queda funcional en el servicio	
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	FLUJOMETRO	NT	NT	NT	NT	1311044	Por medio de tecnovigilancia se realiza llamado al servicio de hospitalización de santa Inés ya que el servicio reporta que el equipo no funciona, se evidencia que el equipo no cuenta con perilla reguladora de oxígeno lo que no permite la variación ni la entrada de oxígeno al equipo y el paso de oxígeno al paciente, se realiza cambio de equipo en dónde se realizan pruebas en diferentes red de gases medicinales evidenciando paso de oxígeno y variación de este por medio de la perilla, se deja equipo operativo en el servicio	
AUDIOMETRIA	CABINA SUBAMORITGUADA	ATECNIK	KOLORS	NT	MED001278	1311037	El servicio de audiometría reporta falla en bombillos de la cabina de audiometría, se evidencia que los paneles se encuentran fundidos, se realiza cambio de lámparas led de equipo médico se retorna operatividad al equipo médico	2 lámparas led de referencia LB677
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS, SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA	DOMETAL (MUBI)	LYNIX 358102/01	NT	MED001321	1311036	El servicio reporta equipo no operativo no realizaba ningún movimiento, se realiza arreglo de caja, se endereza el embolo del motor retornando la operatividad del equipo	

SALAS DE CIRUGIA	MESA DE CIRUGIA		UNIBASE30	29-01002342	NT	1310702	El servicio de salas de cirugía reporta funcionamiento intermitente del control, se realiza instalación de nuevo control, se realiza pruebas de todos sus movimientos encontrando respuesta operativa por parte de la mesa quirúrgica, se indica a los jefes del servicio de salas de cirugía que el control es nuevo y que deben realiza un buen manejo de este asi mismo se corrobora frente a ellos su funcionamiento, se deja equipo funcional en el servicio	
URGENCIAS ADULTOS, URMA 1 (dr. marin)	FLUJOMETRO SENCILLO. Serial:	AIR IMETAN	FMO-115	HFL505	NT	1308614	Servicio reporta ruptura en flujómetro. Se realiza revisión del equipo evidenciando ruptura en la cúpula y cuaudalimetro. Se realiza cambio de cuaudalimetro y cúpula, se realiza prueba de funcionamiento quedando operativo en servicio.	Repuesto suministrado por la subred
SALAS DE CIRUGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial:	MINDRAY	IMEC 15	JM-71001289	NT	1308405	Servicio reporta que el sensor de spo2 no toma valores correctos . Se revisa en sensor y se evidencia daño en la luz se cambia por un sensor nuevo equipo funcional	Repuesto suministrado por biosistemas
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO, SAN PABLO 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506939	MED000021	1308201	El servicio reporta cama no funcional, se verifica funcionamiento de equipo evidencia do falla en todos los movimientos, se realiza arreglo de caja control de la cama pinos, se realiza pintura en la totalidad del equipo, se deja equipo funcional en el servicio	Ninguno
UCI 02	CAMA ELECTROMECANICA. Placa:	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	NT	MED000954	1306310	El servicio reporta falla en cabezal de cama hospitalaria, se realiza arreglo de estructura del cabezal y anclaje del motor, se deja equipo operativo en el servicio	

HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS, SAN CAMILO	CAMA ELECTROMECANICA. Placa:	DOMETAL	LYNIX 358102/01	NT	MED001321	1306252	El servicio reporta falla en funcionamiento de cama hospitalaria, no realiza ningún movimiento, presenta falla en caja y falla en control, se realiza cambio de cama por una cama funcional y operativa en el servicio	Se realiza instalación de los siguientes repuestos, estos repuestos fueron suministrados por la subred centro oriente Caja Control
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO, SAN PABLO 1	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-04065707	MED001284	1302982	El servicio reporta intermitencia en el funcionamiento de sensor de saturación, se realiza revisión encontrando que el sensor no realiza la lectura correcta de la saturación de oxígeno en la sangre, se realiza instalación de sensor de spo2, se deja equipo operativo en el servicio	Sensor de spo2 adulto
UCI PEDIATRÍA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 12	EV-56018046	NT	1301831	El servicio de UCI pediatría reporta daño en sensor de saturación, se atiende llamada evidenciando que no realiza el sensado de saturación de oxígeno en la sangre, se realiza cambio de repuesto. Se deja equipo funcional en el servicio	Sensor de saturación pediátrico
UCI PEDIATRÍA	MONITOR DE PACIENTE	PENLON	SP M5	CM-19120286	NT	1301771	El servicio reporta daño en sensor de spo2, se realiza instalación de repuesto de saturación retornando operatividad del equipo	Sensor de saturación de oxígeno pediatrico
UCI PEDIATRIA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EMP 12	AC6-04004756	NT	1301770	El servicio reporta falla en sensor de spo2, se realiza instalación de nuevo repuesto de saturación de oxígeno, equipo funcional en el servicio, adicional se realiza instalación de brazalete desechable neonatal	Brazalete de nibp desechable neonatal Sensor de spo2 pediátrico
UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3633	NT	1301756	Servicio reporta brazalete NIBP no cuenta con acople y sensor SPO2 dañado. Se realiza revisión instalación de acople para brazalete NIBP y sensor SPO2 adulto, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo.	

CI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2301	NT	1301755	Servicio reporta brazalete NIBP no cuenta con acople. Se realiza revisión en instalación de acople para brazalete NIBP, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo	
UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial:	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE1889	NT	1301754	Servicio requiere cambio de acople para brazalete NIBP y sensor SPO2 adulto. Se realiza revisión e instalación de acople en brazalete NIBP y cambio e instalación de sensor SPO2 adulto. Se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo	
UCI CARDIOVASCULAR	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ-16067576	MED002982	1301753	Servicio reporta brazalete NIBP no cuenta con acople. Se realiza revisión en instalación de acople para brazalete NIBP, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo	

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

AREA O SERVICIO	NOMBRE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	# ACTIVO	NUMERO DE SERVICIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	REPUESTOS
ADMISIONES	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NT	MED003985	1336619	Se realiza cambio de bombillos otoscopio presenta un golpe en la fibra de luz lo cual hace que la luz emitida sea reducida se recomienda cambio de cabezal	Bombillo 3900 x1 y 3400 x1 nuevos entregado por Biosistemas
INTERMEDIOS	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	700000809	MED005139 /6914/53	1305761	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo. Se verifica estado de partes mecánicas (rodamientos, sellos, viela, anillos). Se verifica estado de partes sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc). Se inspeccionan válvulas unidireccionales, se limpian y se verifica estado de sus sellos. Se verifica estado de accesorios canister, mangueras y acoples. Se verifica rango de vacío (seg/mmHg). Se verifica estado del filtro hidrofóbico. Se realizan pruebas operativas. Se entrega equipo funcionando correctamente.	NT
UCI NEONATAL	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	80600001708	MED00113	1305760	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo. Se verifica estado de partes mecánicas (rodamientos, sellos, viela, anillos). Se verifica estado de partes sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc). Se inspeccionan válvulas unidireccionales, se limpian y se verifica estado de sus sellos. Se verifica estado de accesorios canister, mangueras y acoples. Se verifica rango de	NT

							vacío (seg/mmHg). Se verifica estado del filtro hidrofóbico. Se realizan pruebas operativas. Se entrega equipo funcionando correctamente	

HOSPITAL DE LA VICTORIA

AREA	Equipo	Marca	MODELO	SERIE	# ACTIVO	No Servicio	DESCRIPCION	REPUESTOS
URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0765	MED002201	1338955	Equipo funcional	1 Sensor de SPO2
URGENCIAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0748	MED002210	1338954	Equipo funcional	1 Sensor de SPO2
HOSPITALIZACION, MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506918	MED002298	1337385	Equipo funcionando correctamente en el servicio.	
HOSPITALIZACION, MEDICINA INTERNA	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506927	MED002683	1337384	Equipo funcionando correctamente en el servicio.	
RECIEN NACIDOS BASICOS, CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NT	NT	1337046	Equipo funcional	1 bombillo Welch allyn 06000
HOSPITALIZACION, ALA B	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-0C088114	NT	1334412	Equipo fuera de servicio hasta conseguir módulo de parámetros. Se recomienda al personal mirar la indicación de conexiones al momento de introducir los sensores en el equipo.	
UCI NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0773	MED002834	1332446	Equipo funcionando correctamente en el servicio.	1 sensor de spo2 neonatal
UCI ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506925	MED002663	1332344	Equipo funcional	
UCI INTERMEDIO ADULTO	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	506866	MED002681	1332343	Equipo funcional	
SALAS DE CIRUGIA	MESA DE CIRUGIA	MINDRAY	UNIBASE30	29-11003078	NT	1326335	Equipo funcionando correctamente, se recomienda tener precaución al momento de bajar completamente la mesa debido a que las cubiertas quedaron en estado regular y puede doblarse nuevamente. Se va solicitar cubiertas nuevas para garantizar el buen funcionamiento del equipo.	
SALA DE PARTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial:	MINDRAY	IMEC 10	EX-5A028955	NT	1319693	Equipo funcionando correctamente en el servicio.	sensor de spo2
SALAS DE CIRUGIA	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	: FORCE FX	S5A16517AX	14776 / MED001718	1317932	Equipo funcionando correctamente en el servicio. Tener en cuenta que el puerto monopolar 1/CEM no funciona en modo con pedal solamente con lápiz, puerto monopolar 2 funciona con lápiz y pedal y modo bipolar funcionando correctamente.	

MEDICINA INTERNA	MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	IM70	360080-M18911660020	NT	1308454	Mtto correctivo. Equipo funcional.	ecg de 3 latiguillos
UCI ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0750	NT	1308451	Mtto correctivo. Equipo funcional	Sensor Spo2

HOSPITAL SAN BLAS

AREA	Equipo	Marca y modelo	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo	Repuestos escritos
RGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75591	NT	1332372	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 2 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-375	75713	MED003275	1332371	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 4 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376	76059	A-2771	1332370	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 3 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 3 pasadores de pedal de freno. - 3 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.

							buenas condiciones físicas y funcionales.	
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-377	75709	MED003306	1332369	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 2 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-378	76078	MED003264	1332368	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 3 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-379	76070	NT	1332367	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 3 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 3 pasadores de pedal de freno. - Pintura.
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 7	LOS PINOS	C-380	5711	MED003269	1332366	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 10 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.

							frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	
URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial:	LOS PINOS	C-381	76088	MED003104	1332365	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 8 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
URGENCIAS, OBSERVACION	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-382	75693	MED003273	1332364	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - Pintura.
URGENCIAS, OBSERVACION	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75707	MED003263	1332363	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 8 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.

URGENCIAS ADULTOS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-376QR	78253	MED003095 / A-4032	1332362	Se evidencia desgaste de llantas, pasadores de bombonas de las barandas y en el sistema de freno con pedales en estado regular. Se realiza entonces cambio e instalación de 4 ruedas de 7 pulgadas. Adicionalmente se realiza ajuste en las barandas y ajuste en seguros laterales de barandas (bombonas). Se hace ajuste en el sistema de los frenos, cambiando e instalando 4 pasadores de pedales de freno. Finalmente se renueva la pintura de la estructura metálica de la camilla. Se hacen pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo al servicio en buenas condiciones físicas y funcionales.	Repuestos instalados: - 4 ruedas de 7 pulgadas. - 4 pasadores de pedal de freno. - 2 pasadores de baranda (en bombonas). - Pintura.
UCI INTERMEDIOS	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023723	NT	1321836	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto y brazalete de una vía Adulto. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción.	Se realiza cambio e instalación de Sensor de SPO2 Adulto y brazalete de una vía Adulto.
SALAS DE CIRUGIA, RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2276	MED002776	1318575	El servicio reporta que el equipo no enciende correctamente, no accede a la pantalla principal donde se visualizan los parámetros y demás configuraciones, se mantiene en el proceso de carga de manera interminable y no logra ingresar al sistema. Se retira el equipo del servicio al taller de ingeniería biomédica. Se realiza entonces una actualización de software, la cual es una acción necesaria para corregir posibles fallos del sistema operativo del dispositivo y optimizar su rendimiento, además de permitir resolver errores previos, mejorar la estabilidad del equipo y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo. Posteriormente, se procedió a la reconfiguración del equipo, ajustando la fecha, hora e idioma. Adicionalmente se realiza calibración a la pantalla táctil para asegurar su correcta respuesta al tacto. Finalmente, se realizaron pruebas generales de funcionamiento para verificar que todos los componentes operaran de manera correcta. Después de estas acciones, el monitor de signos vitales fue devuelto al servicio y se constató que	N.A.

							el equipo ahora funcionaba de manera adecuada.	
CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 5	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002070	MED003047	1316970	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto. Se realizan pruebas de funcionamiento a Satisfacción.	Se realiza cambio e instalación de sensor de SPO2 Adulto
URGENCIAS ADULTO TRIAGGE	Monitor de Signos Vitales	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002063	MED003116	1312884	Se realiza cambio de cable de poder AC, debido a que se encontraba desgastado y no permitía la carga adecuada de la batería del equipo. Se hacen pruebas de funcionamiento y se deja cargando el equipo durante una hora, evidenciando su correcto funcionamiento.	Cable AC instalado.
SALAS DE CIRUGIA, RECUPERACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2276	MED002776	1300561	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios, se evidencia que el sensor esta fallando, se realiza cambio e instalación de sensor nuevo,. Se hacen pruebas de funcionamiento al equipo con simulador de signos vitales, encontrándolo en correcto estado operativo. Se entrega equipo funcionando correctamente.	Se realiza cambio e instalación de Sensor de SPO2 Adulto nuevo.
TALLER BIOMEDICA, TALLER BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011804	MED003375	1300560	Se realiza inspección de las condiciones físicas en las que se encuentra el equipo, se verifica funcionamiento de selección de todos los parámetros con los que cuenta el equipo SPO2, NIBP, TEMP, RESP, ECG, la detección y el registro de los mismos, se valida carga y rendimiento de la batería, se verifica la correcta operación audible y visual de las alarmas de cada uno de los parámetros, se verifica estado de cada uno de los accesorios. Se hacen pruebas de funcionamiento al equipo y se entrega funcionando correctamente.	Se realiza suministro e instalación de sensor de SPO2 Adulto nuevo y Brazalete de una vía

MOVIL 6985 MEDICALIZADA	VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEK	MTV1000	MTV1KRA1D0090	MED007370	1300558	Reportan que el ventilador se recalentó y no ciclo. Se revisa, se limpia, se revisa ventilador interno de refrigeración el cual esta funcionando. Se deja ciclando por mas 2 horas continuas, el equipo no falla, se encuentra funcionando correctamente. Se realiza revisión del ventilador con simulador ya que en el servicio informan que el ventilador no esta ciclando, se realizan pruebas operativas, el equipo se encuentra funcionando correctamente, se deja ciclando desde las 9am a las 4pm y no se encuentra ningún error o falla. Se verifican sensores se presión y de flujo. Se verifican indicadores, pulsadores, perilla y display. Se realiza verificación funcional y física de flujómetros. Se realiza verificación funcional y física de la válvula exhalatoria,. Se verifican filtros. Se realiza verificación de alarmas audibles y visibles. Se realiza chequeo del sistema.	
AMBULANCIA, 6983	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+731	(21) AY20F017578	NT	1300555	Se realiza revisión del ventilador con simulador ya que en el servicio informan que el ventilador no esta ciclando, se realizan pruebas operativas, el equipo se encuentra funcionando correctamente, se deja ciclando desde las 9am a las 4pm y no se encuentra ningún error o falla. Se verifican sensores se presión y de flujo. Se verifican indicadores, pulsadores, perilla y display. Se realiza verificación funcional y física de flujómetros. Se realiza verificación funcional y física de la válvula exhalatoria,. Se verifican filtros. Se realiza verificación de alarmas audibles y visibles. Se realiza chequeo del sistema	

ZONA SAN CRISTOBAL

AREA	Equipo	Marca y modelo	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo	Repuestos escritos
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	CHAIR DENTAL GNATUS	S200F	500002040855	MED006716	1334407	Revisión de pedal y mangueras y dé los hollder. Sé encuéntra una manguera estrangulada y el regulador dé presión está bajá sé le sube la presión sé prueba y la unidad odontológica quedó operativa	

CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 17	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	NT	141101012607	EMC1066	1328794	Sé cambió el brazalete y la pera de inflado. Equipo está operativo.	Brazalete
CONSULTA EXTERNA, CONSULTORIO 6	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PARED	80424205522	NT	1336310	Sé revisa el brazalete y la pera de inflado y sé encuentra la pera dañada. Sé cambia por una nueva. Equipo quedó operativo.	Pera

ZONA RAFAEL URIBE URIBE

AREA	Equipo	Marca y modelo	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo	Repuestos escritos
ENTORNO HOGAR, ABORDAJE	TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	ADT08	NT	1328789	Se realiza inspección visual del equipo; se encuentra que el manómetro y la pera de insuflación, están en buen estado. Se evidencia que el brazalete de NIBP presenta fugas por desgaste. Se procede a cambiar el brazalete NIBP de dos vías por uno nuevo, suministrado por BIOSISTEMAS. Se ejecutan pruebas de funcionamiento, el equipo queda en buenas condiciones físicas y funcionales.	brazalete NIBP de dos vías
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4172	MED000036	1336609	Se atiende llamado de servicio por mal funcionamiento de eyector y daño en jeringa triple. Se revisa jeringa triple y se realiza cambio por daño en su mecanismo (pieza proporcionada por la subred). De la misma manera se realiza inspeccion del eyector y su sistema, encontrado que la boquilla del eyector estaba obstruida; se solicita al servicio tener mas cuidado en el momento del uso de materiales para calzar molares. Equipo funcionando correctamente	
TERAPIA FISICA	POLEAS DE PARED	FISIOTECH	NT	NT	MED000052	1323080	Se instalan un par de manillares nuevos entregados por Biosistemas.	par de manillares
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	TROPHY	S1	4171	MED000032	1321765	Se realiza inspección visual del equipo, se encuentra que el reservorio de agua posee fisura y fuga. Se procede a cambiar el recipiente de agua. Se ejecutan pruebas de funcionamiento. Equipo queda operativo.	recipiente de agua
URGENCIAS, OBSERVACION	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DINAC II	266081	2434 21000004 E10084 MED006564	1320591	Se realiza cambio de tapa de centrifuga, quedando equipo funcionando correctamente	
URGENCIAS, CARRO DE PARO REANIMACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80	K8220713033	MED006409	1338155	Se atiende llamado de servicio debido a daño en brazalete. se reliza cambio de brazalete en el monitor y queda el equipo funcional (accesorio suministrado por biosistemas)	Brazalete

URGENCIAS CARRO DE PARO OBSERVACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5220713002	MED006400	1338154	Se atiende llamada de servicio por aparente daño en monitor de signos vitales, según servicio acusa toma de signos elevados de pacientes. Se realiza verificación del estado físico y funcional del equipo, se verifican parámetros y se realiza cambio de brazalete en monitor. (Accesorios suministrado por biosistemas) Equipo funcionando correctamente	Brazalete
URGENCIAS SALA EDA	PULSO OXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M22101180036	MED005869	1338153	Se atiende llamado de servicio por daño en sensor de pulsoximetria. Se realiza cambio de sensor quedando el equipo funcionando correctamente (accesorios suministrado por la subred)	sensor de pulsoximetria
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA		C-374	76080	NT	1322542	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 3 pines de barandas y 2 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 3 pines de barandas y 2 pasadores de pedal de freno
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76083		1322541	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas y 4 pasadores de pedal de freno.
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75594		1322540	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 4 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 4 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno.
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75592		1322539	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 3 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 3 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno

URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	76067		1322538	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos, gatos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 2 gatos de 500 Newton, 2 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 2 gatos de 500 Newton, 2 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75590		1322537	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 6 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 6 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75593		1322536	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas, 5 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas, 5 pines de barandas y 4 pasadores de pedal de freno
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75588		1322535	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas y 4 pasadores de pedal de freno. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas y 4 pasadores de pedal de freno
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	75589		1322534	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra el equipo, se encuentra que posee frenos y ruedas dañados; faltan pines de barandas y los pasadores de frenos están dañados. Se procede a cambiar 4 ruedas de 7 pulgadas y 3 pines de baranda. Se deja camilla funcionando correctamente.	4 ruedas de 7 pulgadas y 3 pines de baranda
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2 265 / 1126783	MED007251	1321724	Se realiza inspeccion fisica y general del estado de la unidad, se realiza inspeccion a la valvula de salida del agua de la escupidera, se encuentra fuga o remanente de agua. Se realiza cambio de la pieza en cuestion y se realiza pruebas para verificar el estado del repuesto. Equipo se deja funcionando correctamente y se hace entrega a satisfaccion al servicio	Valvula de agua

ZONA CENTRO ORIENTE

AREA	Equipo	Marca y modelo	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo	Repuestos escritos
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD	2269	NT	1316215	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo se desmonta por completo el sillón de la unidad odontologica, se realiza cambio de acrílico y tapiz del sillón de la unidad odontológica, se procede al montaje completo y sus respectivas pruebas de funcionamiento ok. Se entrega equipo completo y funcionando.	Acrilicos y tapiz de sillón
ODONTOLOGIA	COMPRESOR	SCHULZ	CSV 15	F-258186	MAQ000253	1327555	Se realiza cambio de embobinado y limpieza de partes internas del motor. Se realiza instalación del motor reparado con polea y cubre polea. Se realiza instalación electrica del cubre motor y se le realiza pruebas de funcionamiento. El equipo de deja funcionando correctamente	Embobinado, polea, cubrepolea, motor
ODONTOLOGIA	COMPRESOR	SCHULZ	CSV 20	F-213912	MAQ000252	1327554	Se realiza cambio de embobinado, cambio de inductor, cambio de estatura, cambio de rotor, cambio de escudos, cambio de carcasa. Y cambio de cubre motor. Se realiza instalación del motor reparado, se realiza instalación de banda y cubre banda. Se le realiza conexión electrica de cubre motor.,se le realiza pruebas de funcionamiento. El equipo se deja funcionando correctamente.	Embobinado,estatura, motor,, escudo, carcasa, cubremotor, banda y cubrebanda


HOSPITALIZACION	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	506390	MED006355	1316985	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo y cambio de motor de posiciones de piecero, se verifican sistema mecánico ok y sistema eléctrico ok pruebas de funcionamiento ok. Programación de temperatura según requerimiento del servicio ok equipo completo. Y funcionando	motor de posiciones de piecero
HOSPITALIZACION, HABITACION 7	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860 SLIDE	50638	MED006348	1316984	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo y cambio de conector Ac revisión del sistema eléctrico seguimiento de voltajes ok verificación de motores ok se verifican sistema mecánico ok pruebas de funcionamiento ok. Se entrega equipo completo y funcionando.	cambio de conector Ac
HOSPITALIZACION, HABITACION 5	CAMA ELCTROMECANICA	PANAMEDICAL	DA-1	DA-1-0051	MED006350	1316983	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo y cambio de 4 motores un control y un control box de posiciones, se verifican sistema mecánico ok y sistema eléctrico ok pruebas de funcionamiento ok. equipo completo y funcionando con pruebas a usuario final ok	4 motores de control

HOSPITAIZACION, HABITACION 4	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	131-80		MED006178	1316982	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo y cambio de 4 motores un control,un control box de posiciones, y también se realizó el cambio de 4 ruedas por acondicionamiento y seguridad del equipo, se verifican sistema mecánico ok y sistema eléctrico ok pruebas de funcionamiento ok. equipo completo y funcionando con pruebas a usuario final ok	4 motores de control
HOSPITALIZACION	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	60	506388	NT	1316978	Se realiza renovación de pintura, cambio de los 4 motores, cambio de control box y se deja control de mandos nuevo. Se le realiza pruebas de funcionamiento , limpieza interna y externa y lubricación de partes móviles. El equipo se deja funcionando correctamente	4 motores de control
HOSPITALIZACION	CAMILLA	DOMETAL	BI-80		MED006175	1316977	Se le realiza el cambio de .as cuatro ruedas de 5 "con sus respectivos frenos. Se le realiza pruebas de funcionamiento , limpieza interna y externa y lubricación de partes móviles. El equipo se deja funcionando correctamente	cuatro ruedas de 5 "con sus respectivos frenos
HOSPITALIZACION, HABITACION 7	CAMA ELCTROMECANICA	PANAMEDICAL	DA-1	DA-1-0054.	MED006357	1316976	Se le realiza el cambio de los 4 motores, el control box y se deja control de mandos nuevo. Se le realiza pruebas de funcionamiento , limpieza interna y externa, lubricación de partes móviles. El equipo se deja funcionando correctamente	4 motores, el control box y se deja control de mandos nuevo

URGENCIAS, HABITACION 1	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	131-80	8	MED006176	1316975	Se le realiza el cambio de las cuatro ruedas de 5" con sus respectivos frenos. Se le realiza pruebas de funcionamiento, limpieza interna y externa, lubricación de partes móviles. El equipo se deja funcionando correctamente	cuatro ruedas de 5" con sus respectivos frenos
HOSPITALIZACION, HABITACION 6	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	131-80	6	MED006174	1316974	Se le realiza el cambio de las cuatro ruedas de 5" con sus respectivos frenos, se cambia los cuatro motores, se cambia control box y se deja un control de mandos nuevo. Se le realiza pruebas de funcionamiento, limpieza interna y externa, lubricación de partes móviles. El equipo se deja funcionando correctamente	cuatro ruedas de 5" con sus respectivos frenos, 4 motores , control box y controles de mando
HOSPITALIZACION, PISO 3	CAMA ELECTROMECANICA	LOS PINOS	860	48100	NT	1327640	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo se realiza revisión del módulo de control seguimiento de voltajes dónde se evidencia que los reguladores están quemados se procede. Al cambio repuestos suministrados por biosistemas, se realiza verificacion de componentes eléctricos y verificación control box de posiciones, se verifican sistema mecánico ok y sistema eléctrico ok pruebas de funcionamiento ok. equipo completo y funcionando con pruebas a usuario final ok	Reguladores

HOSPITALIZACION, PISO 3	REFRIGERADOR. Serial: No Tiene. Placa:	FRICOSSIE	NT	EMC0253/16630123	NT	1327639	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico ok se realiza mantenimiento correctivo revisión del sistema eléctrico revisión de componentes y conexiones ok, se cambio del breaker de seguridad. Repuesto suministrado por Biosistemas se realiza comprobación, se procede a regular la temperatura control, se verifican sistema mecánico ok y sistema eléctrico ok pruebas de funcionamiento ok. equipo completo y funcionando con pruebas a usuario final ok	breaker de seguridad

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
HOSPITAL SANTA CLARA	97
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
HOSPITAL VICTORIA	14
HOSPITAL SAN BLAS	19
ZONA CENTRO ORIENTE	14
ZONA RAFAEL URIBE	3
ZONA SAN CRISTOBAL	3
TOTAL	153



INSTALACION

HOSPITAL SANTA CLARA

AREA	Equipo	Marca	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo
HOSPITALCENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	MACROINGENIO	650P2	650P21ENE057RV	NT	1336856	Se hace revisión general de la autoclave y se encuentra que hay dos inconvenientes, el primero es que el sistema de osmosis presenta fallas de funcionamiento lo que genera que el tanque de reserva de agua no tenga la suficiente presión y como segunda medida el suministro de agua de la red presenta variaciones en la presión. Se requiere cambiar la unidad de de osmosis inversa por una mecánica, no se recomiendan las electrónicas, Y se requiere revisar y confirmar la operación adecuada de las bombas de los tanques de agua del hospital.
LABORATORIO CLINICO	HORNO BIOLOGICO	MEMMERT	NT		MED000782	1336749	Se realiza revisión del equipo observando que no cuenta con tarjeta electrónica cuya función es realizar la medición y control de temperatura para su óptimo funcionamiento, es necesario realizar la baja del equipo ya que no se encuentra funcional en este servicio médico, así mismo por el modelo y año de fabricación no es posible la comercialización de repuestos comerciales se recomienda realiza la baja del equipo.
TALLER BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000	W-161008207	DON000220	1332497	Se revisa equipo evidenciando modulo de spo2 partido , tarjeta principal quemada,carcasa partida internamente y ya ha sido reparada varias veces,batería no es detectada debido a la humedad presentada en la tarjeta,reparación del equipo supera el costo del mismo.
TALLER BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8	301301-M14202430007	MED007265	1332496	Se revisa monitor,se evidencia manija partida,tarjetas presentan humedad ,display dañado en sus sensores laterales lo que no permite emitir imagen,no detecta batería y modulo de parámetros se encuentra partido,se sugiere dar de baja.
TALLER BIOMEDICA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A		MED001069	1332495	Se revisa equipo encontrando carcasa desgastada,pantalla en malas condiciones,al realizar pruebas de corriente se evidencia falla en tarjeta de poder lo que limita el funcionamiento general del mismo,el equipo ya no es comercial por lo que ya no se consigue el repuesto,se sugiere dar de baja
TALLER BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002357	MED001119	1332494	Revisando el monitor se evidencia que el equipo no cuenta con batería,presenta tarjetas sulfatadas,realizando pruebas de funcionamiento con corriente Ac se evidencia corto en tarjeta principal,la pantalla presenta distorsión por lo que no es clara la lectura de parametros,se sugiere dar de baja.

UCI ADULTOS 1	ECOGRAFO	MINDRAY	DP-30	6U-4B000889	13560	1332493	Se realiza verificaciones iniciales tomando corriente en la tarjeta principal en donde se evidencia que no hay conduccion a la pantalla por lo mismo se evidencia daño en los componentes eléctricos que emiten la imagen del equipo,arreglo supera el costo del equipo se sugiere dar de baja
URGENCIAS ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011819	MED000935	1332492	Se revisa equipo se encuentra en malas condiciones físicas, manija de soporte del equipo partida,batería no la reconoce,se evidencia tarjetas sulfatadas y al intentar realiza pruebas de funcionamiento se evidencia cortos internos, equipo sin posibilidad de arreglo ya qué el modelo no es comercial se recomienda dar de baja
URGENCIAS ADULTO	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-03063970	MED001018	1332491	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, ruptura en módulo SPO2 y NIBP, daño en perilla de selección y daño en microprocesador de tarjeta. Se sugiere la baja del equipo.
URGENCIAS ADULTO	MONITOR MULTIPARAMETRO	MINDRAY	PM-9000	BX62-0513	NT	1332490	Se verifica estado físico del equipo evidenciando que no cuenta con batería, componentes electrónicos en tarjeta sulfatados y presenta humedad en la misma, módulo de SPO2 partido, se sugiere la baja del equipo.
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	uMEC10	KN-03063999	MED008979	1332488	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, módulo SPO2 partido, tarjeta principal quemada. Se sugiere la baja del equipo
IMAGENOLOGIA, TAC	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITICARE	NGENUITY	111255058	MED001275	1332487	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, ruptura en módulo SPO2 y NIBP, daño en perilla de selección y daño en microprocesador de tarjeta. Se sugiere la baja del equipo.
SALAS DE CIRUGIA, SALA 7	MONITOR MULTIPARAMETROS	CRITICARE	N COMPASS	409041456	MED000130	1332486	Se realiza revisión del equipo evidenciando daño en display, daño en microprocesador de tarjeta, por la antigüedad del equipo no es posible encontrar repuestos. Se sugiere la baja del equipo.
CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547048	MED001370	1332485	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo presenta un sonido que proviene de la fuente de alimentación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico en corto, por cuestiones comerciales no es posible realizar la adquisición solamente de este apartado ya que comercialmente por el modelo del equipo ya no cuenta con repuestos comerciales, de esta manera se recomienda dar de baja equipo médico.

UNIDAD RENAL	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547049	NT	1332484	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo fallas de funcionamiento no realiza la descarga en el test de desfibrilación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas en el condensador unos de sus componentes eléctricos ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico en corto, por cuestiones comerciales la tarjeta de poder de este equipo es de un valor elevado y no es posible la adquisición únicamente de este repuesto, por esta razón se recomienda dar de baja equipo médico.
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	MONITOR MULTIPARAMETROS.	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002353	MED000892	1332483	Se realiza revisión de funcionamiento del equipo médico evidenciando carcazas físicas en mal estado, no cuenta con módulo de impresión, se realiza revisión de funcionamiento de cada uno de sus accesorios obteniendo falla en lectura de sus sensores, se realiza revisión de sus tarjetas electrónicas obteniendo que no cuenta con el voltaje suficiente para poder realizar dicha lectura, se recomienda realizar la baja del equipo
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011709	MED001481	1332482	Se realizan pruebas iniciales en donde se evidencia que el equipo no cuenta con batería funcional, adicional a esto se evidencia carcasas físicas en mal estado, se realiza mediciones de voltaje y de corriente de cada uno de las tarjetas electrónicas evidenciando falla en funcionamiento de módulo de conexión de sus accesorios, se realizan pruebas finales evidencian falla en lectura del sensor de ecg y falla de lectura del sensor de temperatura, se recomienda realizar la baja del equipo, equipo no funcional.
SALUD MENTAL HOMBRES	ELECTROCARDIOGRAFO	SMART ECG	SE-3	SE30722448ZB	10590	1332481	Se realizan pruebas iniciales del equipo medico evidenciando falla en el display, se realiza toma de corriente y de voltajes en componentes internos del equipo, adicional a esto; se realiza cotización de apartado de display obteniendo que este repuesto no es comercial, no es posible retornar la funcionabilidad al equipo, se recomienda realizar la baja del equipo
URGENCIAS ADULTOS	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547053	MED001445	1332480	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo fallas de funcionamiento en la fuente de alimentación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico en corto, por cuestiones comerciales la tarjeta de poder de este equipo es de un valor elevado y no es posible realizar la adquisición solamente de este apartado ya que

							comercialmente por el modelo del equipo ya no cuenta con repuestos comerciales, de esta manera se recomienda dar de baja equipo médico.
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	MONITOR MULTIPARAMETROS	CRITICARE	N COMPASS	211047991	MED001233	1332479	Se realiza retiro del equipo medico que se encontraba en el servicio de gastroenterología, se evidencia fallo en funcionamiento de los accesorios, estos accesorios ya no son comerciales, se recomienda realizar la baja del equipo ya que no se encuentra funcional.
HOSPITALIZACION PEDIATRIA	MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	uMEC10	AC7-04007121		1329852	Se realizan pruebas iniciales en donde se evidencia que el equipo no cuenta con batería funcional, adicional a esto se evidencia carcasas físicas en mal estado, se realiza mediciones de voltaje y de corriente de cada uno de las tarjetas electrónicas evidenciando falla en funcionamiento de módulo de conexión de sus accesorios, se evidencia conector de sensor de saturación en mal estado estructural y funcional, se recomienda realizar la baja del equipo, equipo no funcional.
UCI PEDIATRÍA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD	NT	CCO006447	1321791	Se realiza revisión de la pesa se evidencia cables de sensor sulfatados, botones partidos,galga en mal estado,sin posibilidad de arreglo,equipo fuera de servicio
UCI PEDIATRÍA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD	NT	CCO006446	1321790	Se realiza de la pesa pañal,se evidencia membrana de teclado dañada,plato de pesaje suelto y partido,sensores sulfatados ,equipo fuera de servicio
URGENCIAS ADULTOS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-57026358	NT	1320322	Se realiza revisión del equipo se evidencia colores de pantalla distorsionados y brazalete desgastado, se desarma el equipo se limpian tarjetas y pantalla, se verifica que no tenga humedad. Se realiza pruebas de funcionamiento con simulador arrojando parámetros normales, se cambia brazalete. Equipo operativo
UCI ADULTOS 2	VENTILADOR . Serial:	NIHON KOHDEN	NKV-550 U	NKV55019440133	NT	1318256	Se realiza instalación del ventilador en el servicio de intermedios adulto,se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	REGULADOR DE VACÍO	GENTEC	NT	ISE0040	NT	1310920	Se atiende llamado por tecnovigilancia en dónde refiere que el servicio de hospitalización de santa Inés tuvieron problemas de funcionamiento con el equipo, se realiza revisión de regulador de vacío en dónde se evidencia correcto funcionamiento del equipo médico, se conecta en diferentes redes de gases medicinales encontrando suministro de succión acorde y regulación de máximos y mínimos por medio de perilla del regulador adecuado
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SAN CAMILO	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 10	AC7-04007125	MED000213	1304246	Servicio reporta que monitor no registra saturación Se realiza revisión general del estado físico del equipo,se cambia el sensor de spo2 pero no funciona,se realiza pruebas con otra tarjeta y otro modulo de spo2 y tampoco funciona ,equipo queda

							operativo para tomar los demás parámetros a excepción de spo2.

HOSPITAL VICTORIA

AREA	Equipo	Marca y modelo	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo
URGENCIAS	CAMILLA HOSPITALARIA		C-376QR	78178	MED001655	1337458	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, se encuentra equipo sin gatos de espaldar, gatos hidráulicos y sistema de frenos dañados, llantas con desgaste avanzado, equipo con deterioro general.
BIOMEDICA	CAMILLA HOSPITALARIA		C-376QR	78248	MED001662	1337457	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, se encuentra equipo con daño en gatos de cabecera, gatos hidráulicos y barandas dañadas, sistema de frenos averiado, llantas con avanzado desgaste carcasas rotas, estructura oxidada, estado general del equipo deteriorado.
BIOMEDICA	CAMA MECANICA		NT	NT	MED002051	1337456	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, se encuentra Chasis doblado y oxidado, ruedas con desgaste y partidas, barandas con oxido y desoldadas, pintura en mal estado, equipo en estado general deteriorado.
BIOMEDICA	CAMA MECANICA		NT	NT	MED002054	1337455	Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, se encuentra Chasis doblado y oxidado, ruedas con desgaste, partidas y oxidadas, barandas con oxido y desoldadas, pintura en mal estado, equipo en estado general deteriorado.

ZONA CENTRO ORIENTE


AREA	Equipo	Marca	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo
BODEGA BIOMEDICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATASCOPE	TRIO	MC19583-F7	9825 MED005586	1337212	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se evidencia que el equipo no es apto para su uso clínico, El equipo no cuenta con ningún accesorio con los que se puedan verificar los parámetros y su funcionamiento. Se realiza verificación de conexiones eléctricas seguimiento de voltajes dónde se evidencia que la tarjeta no registra voltaje de salida, la bateria no es operativa, la tecnología predominante del equipo es obsoleta se sugiere dar de baja, se evidencia un deterioro generalizado en sus componentes eléctricos. Se le informa al referente de Biomédica de la unida. Equipo no operativo.


ZONA DE RAFAEL URIBE URIBE

AREA	Equipo	Marca	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Descripción del trabajo
ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY	BDC RD-1S B2	20C16676	NT	1357794	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY	BDC RD-1S B2	20C16665	NT	1357793	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY	BDC RD-1S B2	19B20352	NT	1357792	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
ODONTOLOGIA	UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	NT	2 265 / 1126783	MED007251	1321724	Se realiza inspeccion fisica y general del estado de la unidad, se realiza inspeccion a la valvula de salida del agua de la escupidera, se encuentra fuga o remanente de agua. Se realiza cambio de la pieza en cuestion y se realiza pruebas para verificar el estado del repuesto. Equipo se deja funcionando correctamente y se hace entrega a satisfaccion al servicio
URGENCIAS ADULTO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	C1200B	92221008012	MED006402	1339565	Se atiende llamado de servicio debido a una presunta falla presentada en la noche anterior con un paciente. Segun servicio, aseguran que el electrocardiografo presento falla debido a que la paciente presento problemas cardiacos durante la estancia en urgencias y el electrocardiografo nunca mostro falla. Se realizo pruebas de simulacion con analizador de paciente y nunca se evidencio falla alguna en el equipo; durante la inspeccion se reviso estado de cada uno de los electrodos de succión encontrando rastro de gel conductor. Los cables o latiguillos del equipo se encontraron en buen estado y sin novedad. Se observo el equipo con simulador con diferentes tipos de patologia, a lo cual el equipo responde correctamente. Se realiza observacion a servicio, donde el equipo se deja funcionando correctamente y se solicita un espacio para recapacitacion del uso adecuado del equipo y su respectiva limpieza. Simulador usado marca Fluke modelo prosim 8, serie 2329017; con fecha de calibracion 28-09-24.


6. **Colocar un sticker de control de intervenciones de mantenimiento preventivo en cada equipo, este debe tener como mínimo la siguiente información: fecha de realización de la intervención, logo de la empresa, responsable del mantenimiento. El un material debe ser resistente a los procesos de limpieza y desinfección.**


Durante los mantenimientos preventivos se coloca un sticker de control con la fecha de realización de la intervención, logo de la empresa y responsable del mantenimiento.





Adicionalmente en el mes de enero implementamos sticker de inventario de acuerdo al servicio y de esta forma llevar un control eficaz de los activos.





7. **Presentar informes mensuales de actividades realizadas con indicadores de cumplimiento según los lineamientos de la institución, discriminando centro de atención, equipo, marca, modelo, serie y placa de inventario, en los formatos establecidos por la Subred, así como los reportes de servicio totalmente diligenciados, digitalizados y archivados y entregados con el recibido satisfacción de los ingenieros biomédicos de las diferentes unidades, este informe se debe presentar los cinco primeros días del mes siguiente a la ejecución, esto como soporte previo obligatorio para el trámite de facturación.**

El cumplimiento de la presente obligación se evidencia en el desarrollo del presente informe.

8. **La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. por las dinámicas propias de su labor podrá incluir/excluir, aumentar/disminuir equipos, elementos o accesorios o repuestos, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el contratista deberá asumir en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S asume en iguales condiciones las obligaciones contractuales sobre estos equipos sin que esto genere un costo adicional.

9. **Los repuestos que sean requeridos posteriormente a una visita de mantenimiento preventivo y/o correctivo y no se encuentren en dentro del listado de repuestos anexo al contrato, podrán ser instalados previa aprobación del supervisor, para lo cual el proveedor deberá presentar una cotización y el supervisor o quien apoye la supervisión realizará mínimo otra cotización del repuesto en un máximo de tres (3) días, con el fin de evaluar en las mismas condiciones la más viable para la subred. El valor asignado al repuesto será el valor mínimo de los valores cotizados por proveedor y la cotización realizada por la Entidad. El costo del repuesto debe incluir los gastos y costos inherentes a la logística de transporte e instalación.**

Biosistemas ingeniería medica presento cotización de los repuestos que no se encuentran dentro del anexo al contrato y se instalaron previa aprobación del supervisor.

10. **Para la entrega de los repuestos se deberá anexar el registro INVIMA en los casos que sea aplicable.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S entrego los registros Invima de los repuestos que lo requieren.



11. **En caso de existir repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables se debe entregar informe con la justificación técnica al supervisor.**

Durante el mes de enero no existió repuestos y/o accesorios que por obsolescencia de los equipos no sean comerciables.

12. **Mantener el Stock de repuestos para una entrega máximo de 24 horas, para los repuestos y accesorios de alta rotación, concertados previamente con el supervisor del contrato y el apoyo técnico del mismo.**

Durante del mes de enero se contó con un stock de repuestos y accesorios de alta rotación como son brazaletes, sensores de SPO2, cables de ECG, etc.

13. **Garantizar la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos cumpliendo la normatividad ambiental vigente y políticas de la subred.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza la disposición final de los repuestos generados por los mantenimientos preventivos y correctivos.

14. **Dar garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, El contratista se compromete a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S da garantía por mano de obra y la instalación de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses mínimos, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado que no cumpla, nos comprometemos a cambiar de forma inmediata los repuestos que salgan de mala calidad.

15. **Previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S previo acuerdo con Supervisor del contrato y acorde con los mantenimientos requeridos, entregar instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento los equipos objeto de este contrato. En el mes de diciembre se entregaron los siguientes repuestos.

Número	Fecha recibida	Sede	Equipo	Repuestos	cantidad
1341642	2025-02-03 12:03:48	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004729. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341642	2025-02-03 12:03:48	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004729. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341641	2025-02-03 14:48:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004754. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341640	2025-02-03 12:14:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004765. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341640	2025-02-03 12:14:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004765. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341639	2025-02-03 15:34:55	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004758. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341639	2025-02-03 15:34:55	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004758. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341638	2025-02-03 15:37:59	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-04004737. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341638	2025-02-03 15:37:59	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-04004737. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341637	2025-02-03 15:43:18	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004762. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1

1341637	2025-02-03 15:43:18	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004762. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341636	2025-02-03 16:29:03	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004764. Placa: NR. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341636	2025-02-03 16:29:03	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004764. Placa: NR. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341635	2025-02-03 16:34:29	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004753. Placa: NR . Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341634	2025-02-03 16:31:34	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-04004757. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341634	2025-02-03 16:31:34	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-04004757. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1341572	2025-02-03 09:31:21	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-16067826. Placa: MED002970. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1341572	2025-02-03 09:31:21	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-16067826. Placa: MED002970. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1341572	2025-02-03 09:31:21	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-16067826. Placa: MED002970. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1338782	2025-01-31 13:01:51	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO. Serial: -00-	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	1
1338781	2025-01-31 14:01:50	HOSPITAL SANTA CLARA	LAMPARA CIELITICA. Placa: MED000377	PORTAFUSIBLE	1
1338734	2025-01-31 14:02:36	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA. Serial: N.T.. Placa: MED001222. Código: N.T.	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1337537	2025-01-30 15:40:08	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE1891.. Placa: N.T.. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1336613	2025-01-30 10:59:14	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA. Placa: MED001235	JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	1
1332725	2025-01-29 12:20:10	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO. Serial: N/ REGISTRA	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	1
1332380	2025-01-27 09:23:37	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EW-29001696. Placa: MED000881	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1332230	2025-01-29 08:13:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2288. Placa: MED001106. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1332230	2025-01-29 08:13:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2288. Placa: MED001106. Código: N.T.	MANGUERA NIBP	1
1332230	2025-01-29 08:13:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2288. Placa: MED001106. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1

1332230	2025-01-29 08:13:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2288. Placa: MED001106. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1332230	2025-01-29 08:13:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2288. Placa: MED001106. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1332229	2025-01-29 08:19:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2293. Placa: MED001102. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1332229	2025-01-29 08:19:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2293. Placa: MED001102. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1332229	2025-01-29 08:19:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2293. Placa: MED001102. Código: N.T.	MANGUERA NIBP	1
1332229	2025-01-29 08:19:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2293. Placa: MED001102. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1332229	2025-01-29 08:19:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2293. Placa: MED001102. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1332228	2025-01-29 10:18:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2291. Placa: MED001099. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1332228	2025-01-29 10:18:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2291. Placa: MED001099. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1332228	2025-01-29 10:18:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2291. Placa: MED001099. Código: N.T.	MANGUERA NIBP	1
1332228	2025-01-29 10:18:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2291. Placa: MED001099. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1332228	2025-01-29 10:18:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2291. Placa: MED001099. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1332200	2025-01-27 09:48:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2289. Placa: MED001093	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1332200	2025-01-27 09:48:27	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF2289. Placa: MED001093	BRAZALETE ADULTO	1
1332199	2025-01-27 10:13:41	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-57026358	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1332198	2025-01-27 10:29:43	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-9C002080. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1332197	2025-01-27 10:01:42	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KN-03063948	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1332196	2025-01-27 09:41:05	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011708. Placa: MED000777	BRAZALETE ADULTO	1
1332196	2025-01-27 09:41:05	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011708. Placa: MED000777	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1

1329831	2025-01-30 13:25:14	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004754. Placa: N.T.. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1329830	2025-01-30 02:24:18	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EW-45010693. Placa: MED000142. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329829	2025-01-31 10:23:39	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-3A011816. Placa: MED001019	BRAZALETE ADULTO	1
1329829	2025-01-31 10:23:39	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-3A011816. Placa: MED001019	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1329828	2025-01-30 13:35:55	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-9C002087. Placa: MED000926. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329828	2025-01-30 13:35:55	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-9C002087. Placa: MED000926. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1329827	2025-01-30 11:35:43	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROCARDIOGRAFO. Serial: H3220218017. Placa: MED005709. Código: N.T.	CHUPA/ELECTRODO PEDIATRICA X 6	1
1329826	2025-01-30 14:24:49	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004765. Placa: N.T.. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1329825	2025-01-30 02:21:55	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-28002350. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329824	2025-01-30 02:12:46	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-28002356. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329823	2025-01-30 02:19:51	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-28002361. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329822	2025-01-30 02:15:32	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-16067826. Placa: MED002970. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329821	2025-01-30 02:17:36	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004759. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329820	2025-01-30 02:10:41	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-28002359. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329819	2025-01-30 12:29:08	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004762. Placa: N.T.. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1329818	2025-01-30 13:32:13	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-9C002080. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1329818	2025-01-30 13:32:13	HOSPITAL SANTA CLARA	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-9C002080. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1329817	2025-01-30 12:35:04	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-9C002082. Placa: MED000932. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1329816	2025-01-30 12:16:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011708. Placa: MED000777	BRAZALETE ADULTO	1
1329816	2025-01-30 12:16:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011708. Placa: MED000777	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1

1329816	2025-01-30 12:16:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011708. Placa: MED000777	MANGUERA NIBP	1
1329815	2025-01-29 15:58:09	HOSPITAL SANTA CLARA	VENTILADOR MECANICO. Serial: 200941281083A1V. Placa: N.T.. Código: N.T.	VALVULA ESPIRATORIA	2
1329814	2025-01-29 15:51:26	HOSPITAL SANTA CLARA	VENTILADOR MECANICO. Serial: 200941291083A1V. Placa: N.T.. Código: N.T.	VALVULA ESPIRATORIA	2
1329719	2025-01-29 15:14:52	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA. Placa: MED000767	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1328837	2025-01-30 09:03:45	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROBISTURI. Serial: BV 3811027	PEDAL BIPOLAR	1
1328836	2025-01-30 09:10:14	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROBISTURI. Serial: BV 2410014	PEDAL BIPOLAR	1
1328835	2025-01-30 09:18:50	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROBISTURI. Serial: BV 3612006	PEDAL BIPOLAR	1
1328828	2025-01-30 08:26:45	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF2290. Placa: MED001104. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1327676	2025-01-30 02:33:42	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA. Placa: MED001173	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1327675	2025-01-30 10:27:33	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTROMECANICA. Serial: 385. Placa: MED001349	JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	1
1322781	2025-01-30 02:45:10	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA HOSPITALARIA. Placa: MED001180	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322578	2025-01-17 12:09:50	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75638	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322578	2025-01-17 12:09:50	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75638	GAS SPRINT	1
1322559	2025-01-17 12:01:30	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA. Placa: MED001341	JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	1
1322065	2025-01-28 16:07:09	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEO COLONOSCOPIO. Serial: 2C666D221	FIBRA DE LUZ	1
1322065	2025-01-28 16:07:09	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEO COLONOSCOPIO. Serial: 2C666D221	CAUCHO PROTECTOR	1
1322063	2025-01-17 08:33:35	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-69001099	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1320326	2025-01-15 14:20:41	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-2B003697	MANGUERA NIBP	1
1320322	2025-01-15 14:13:26	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-57026358	BRAZALETE ADULTO	1
1317257	2025-01-13 16:42:49	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE2301.. Placa: N.T.. Código: N.T.	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1316913	2025-01-13 12:08:48	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE1898.. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1315006	2025-01-10 12:53:34	HOSPITAL SANTA CLARA	MICROSCOPIO. Serial: 5M07745	BOMBILLO MICROSCOPIO	1

1314961	2025-01-13 12:00:38	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE2301.. Placa: N.T.. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1314397	2025-01-10 14:58:27	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTRICA. Serial: 46635	MOTORES PARA CAMA LOS PINOS	1
1308405	2025-01-08 10:32:56	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: JM-71001289	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1306894	2025-01-03 15:06:18	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO. Serial: 00732094250121. Código: N.T.	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	1
1302982	2025-01-02 11:55:01	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EW-04065707. Placa: MED001284	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1301831	2025-01-02 08:54:04	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EV-56018046	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1
1301771	2025-01-02 08:56:16	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE PACIENTE. Serial: CM-19120286	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1
1301770	2025-01-02 08:58:26	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004756	BRAZALETE NEONATAL	1
1301770	2025-01-02 08:58:26	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-04004756	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1
1301756	2025-01-02 08:58:20	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF3633. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1301756	2025-01-02 08:58:20	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNF3633. Placa: N.T.. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1301755	2025-01-02 09:00:59	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE2301.. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1301754	2025-01-02 11:52:57	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE1889.. Placa: N.T.. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1301754	2025-01-02 11:52:57	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: S2SNE1889.. Placa: N.T.. Código: N.T.	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1301753	2025-01-02 09:03:29	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: KQ-16067576. Placa: MED002982. Código: N.T.	ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	1
1297881	2024-12-26 15:19:57	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-28002350. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1297880	2024-12-26 15:33:17	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-28002360. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE ADULTO	1
1297605	2024-12-26 14:18:54	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTROMECANICA. Serial: 516648. Placa: MED001247	MOTORES PARA CAMA LOS PINOS	1
1297442	2024-12-26 10:08:47	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTRICA. Placa: MED007232	CAJA CIRCUITO 4 MOTORES	1
1296700	2024-12-24 10:54:08	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROCARDIOGRAFO. Serial: H3220218014. Placa: MED005707	PINZA ELECTRODO X4	1
1295642	2024-12-23 14:23:01	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA CUNA. Serial: 516382	SEGUROS DE BARANDA	4

1295641	2024-12-23 14:18:44	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA CUNA. Serial: 516415. Placa: MED000326	SEGUROS DE BARANDA	4
1295640	2024-12-23 14:09:24	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA CUNA. Serial: 516392	SEGUROS DE BARANDA	4
1294569	2024-12-23 10:05:42	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTROMECANICA. Serial: (//)	JUEGO DE 4 RUEDAS 5"	1
1294018	2024-12-20 08:39:19	HOSPITAL SANTA CLARA	LARINGOSCOPIO. Serial: -000000-	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	1
1291577	2024-12-19 09:43:35	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTRICA. Serial: ---//---	BARANDA MAQUINADA	4
1291480	2024-12-18 13:57:02	HOSPITAL SANTA CLARA	CAMA ELECTROMECANICA. Serial: 387. Placa: MED000858	JUEGO DE 2 RUEDAS 5"	2
1262709	2024-12-26 08:59:32	HOSPITAL SANTA CLARA	TENSIOMETRO. Serial: 6160. Placa: MED001528	PERA CON VALVULA	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE FUEGO	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIAS	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DE RUEDAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DE SISTEMAS DE FRENOS	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	JUEGO DESCANSA BRAZO	1
1266341	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC12	CHASIS TUBULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA	1
1280742	2024-12-02 13:58:50	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO EN MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE FUEGO	1
1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DE REPOSA PIES EN ABS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE ANCLAJE	1
1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DE RUEDAS MACIZA DELANTERAS GIRATORIAS	1
1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DE RUEDAS DE IMPULSO TIPO MACIZO CON RIN EN MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA	1
1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DE SISTEMAS DE FRENOS	1
1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	JUEGO DESCANSA BRAZO	1

1280742	2024-12-10 09:07:38	HOSPITAL SANTA CLARA	SILLA DE RUEDAS. Serial: SC11	CHASIS TUBULAR METALICO EN PINTURA ELECTROESTATICA	1
1321732	2025-01-16 08:00:00	HOSPITAL SANTA CLARA	BICICLETA ESTATICA. Placa: 20900008	CORDOBAN Y GRAPAS DE SILLIN	1
1323080	2025-01-29 11:35:05	CAPS ANTONIO NARIÑO	POLEAS DE PARED. Placa: MED000052	MANILLARES	2
1332729	2025-01-30 10:23:23	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	JUEGO DE EMPAQUES	1
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	VALVULA DE SEGURIDAD	1
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	VALVULA REGULADORA DE PASO DE VAPOR DE 1/2	2
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	SONDA DE TEMPERATURA	1
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	ELECTROVALVULA SELENOIDE DE 1/2 A 220 V	1
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	ELECTROVALVULA SELENOIDE DE 1/4 A 220 V	2
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	VALVULA CHEQUE DE 1/2 PARA VAPOR	2
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	VALVULA TERMODINAMICA DE 1/2 PARA VAPOR EN BRONCE	1
1332724	2025-01-30 11:01:14	HOSPITAL SANTA CLARA	AUTOCLAVE. Serial: 650P21ENE057RV	TUBO DE COBRE CAPILAR DE CONTROL DE FLUJO	1
1314398	2025-01-10 14:36:03	HOSPITAL SANTA CLARA	CABINA DE BIOSEGURIDAD. Serial: 22099. Placa: MED001157	LAMPARAS LED REFERENCIA LB677	2
1311037	2025-01-08 09:51:08	HOSPITAL SANTA CLARA	CABINA SUBAMORITGUADA . Placa: MED001278	LAMPARAS LED REFERENCIA LB677	2
1277136	2024-12-16 08:23:56	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEOGASTROSCOPIO. Serial: 4G314A025	conductos aire -agua PARA VIDEOGASTROSCOPIO	1
1277136	2024-12-16 08:23:56	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEOGASTROSCOPIO. Serial: 4G314A025	caucho protector PARA VIDEOGASTROSCOPIO	1
1277136	2024-12-16 08:23:56	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEOGASTROSCOPIO. Serial: 4G314A025	EMPAQUE DEL CUERPO PARA VIDEOGRASTROSCOPIO	1
1277136	2024-12-16 08:23:56	HOSPITAL SANTA CLARA	VIDEOGASTROSCOPIO. Serial: 4G314A025	Cable Monopolar	1
1314224	2025-01-29 14:13:10	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	MICROSCOPIO. Serial: 614213. Placa: MED003943. Código: N.T.	BOMBILLO MICROSCOPIO	1
1332372	2025-01-31 15:49:03	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75591	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1

1332371	2025-01-31 15:49:33	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75713. Placa: MED003275	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332370	2025-01-31 15:49:58	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76059. Placa: A-2771	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332369	2025-01-28 09:53:38	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75709. Placa: MED003306	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332368	2025-01-28 09:36:54	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76078. Placa: MED003264	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332367	2025-01-28 09:29:27	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76070	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332366	2025-01-28 09:24:17	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75711. Placa: MED003269	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332365	2025-01-28 09:19:36	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76088. Placa: MED003104	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332364	2025-01-31 15:50:22	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75693. Placa: MED003273. Código: N.T.	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332363	2025-01-28 09:13:18	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75707. Placa: MED003263.. Código: N.T.	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1332362	2025-01-28 09:57:10	HOSPITAL SAN BLAS	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 78253. Placa: MED003095 / A-4032. Código: N.T.	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1321836	2025-01-16 16:21:06	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: F8-07023723	BRAZALETE ADULTO	1
1321836	2025-01-16 16:21:06	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: F8-07023723	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1316970	2025-01-16 14:49:14	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: AC6-9C002070. Placa: MED003047	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1310160	2025-01-20 12:28:49	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX3A011815. Placa: MED003138	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1310159	2025-01-20 11:32:50	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX3A011805. Placa: MED002249	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1300560	2025-02-03 10:54:46	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX3A011804. Placa: MED003375	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1300560	2025-02-03 10:54:46	HOSPITAL SAN BLAS	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX3A011804. Placa: MED003375	BRAZALETE ADULTO	1
1237801	2024-12-28 12:40:13	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED. Serial: SS. Placa: 1849	PERA CON VALVULA	1
1237789	2024-12-28 11:20:23	HOSPITAL SAN BLAS	TENSIOMETRO DE PARED. Serial: SS. Placa: MED003213. Código: N.T.	PERA CON VALVULA	1
1222087	2024-12-06 16:54:30	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA PARA DIAGNÓSTICO . Serial: S/D. Placa: S/D	KIT CARATULA BASE Y BOMBILLO Y BATERIAS PARA LAMPARA WELCH ALLYN	1
1222086	2025-02-03 09:00:34	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA PARA DIAGNÓSTICO . Serial: S/D. Placa: S/D	KIT BASE Y BOMBILLO Y BATERIAS	1

1222085	2025-02-03 08:57:55	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA PARA DIAGNÓSTICO . Serial: S/D. Placa: S/D	KIT BASE Y BOMBILLO Y BATERIAS	1
1222084	2025-02-03 08:52:35	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA PARA DIAGNÓSTICO . Serial: S/D. Placa: SD	KIT BASE Y BOMBILLO Y BATERIAS	1
1222083	2025-02-03 07:56:48	HOSPITAL SAN BLAS	LINTERNA PARA DIAGNÓSTICO . Serial: S/D. Placa: S/D	KIT BASE Y BOMBILLO Y BATERIAS	1
1338955	2025-01-31 14:17:50	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF0765. Placa: MED002201	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1338954	2025-01-31 14:19:37	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF0748. Placa: MED002210	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1338155	2025-01-31 08:23:35	CAPS DIANA TURBAY	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: K8220713033. Placa: MED006409	BRAZALETE ADULTO	1
1338154	2025-01-31 08:45:36	CAPS DIANA TURBAY	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: K5220713002. Placa: MED006400	BRAZALETE ADULTO	1
1336310	2025-01-29 17:02:44	CAPS BELLO HORIZONTE	TENSIOMETRO. Serial: 80424205522	PERA CON VALVULA	1
1332446	2025-01-28 10:18:43	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF0773. Placa: MED002834	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1
1328794	2025-01-24 07:33:45	CAPS 1° DE MAYO	TENSIOMETRO. Serial: 141101012607. Placa: EMC1066. Código: N.T.	PERA CON VALVULA	1
1371054	2024-12-23 10:21:09	CAPS 1° DE MAYO	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX3A011808. Placa: EMC0331	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1
1328789	2025-01-24 08:37:58	CAPS SAN JOSE OBRERO	TENSIÓMETRO. Serial: ADT08. Placa: N.T.. Código: N.T.	BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO	1
1322542	2025-01-17 11:37:01	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76080	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322541	2025-01-17 11:39:05	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76083	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322540	2025-01-17 11:32:43	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75594	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322539	2025-01-17 11:30:30	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75592	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322538	2025-01-17 11:22:58	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76067	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322538	2025-01-17 11:22:58	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 76067	GATOS DE 500 NW	2
1322537	2025-01-17 11:14:00	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75590	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322536	2025-01-17 11:13:37	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75593	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322535	2025-01-17 11:25:56	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75588	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1322534	2025-01-17 11:42:07	CAPS CHIRCALES	CAMILLA HOSPITALARIA. Serial: 75589	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	1
1321765	2025-01-16 15:24:52	CAPS ANTONIO NARIÑO	UNIDAD ODONTOLOGICA. Serial: 4171. Placa: MED000032	Deposito reservorio agua unidad odontologica	1
1321724	2025-01-27 14:21:02	CAPS CHIRCALES	UNIDAD ODONTOLOGICA. Serial: 2 265 / 1126783. Placa: MED007251. Código: N.T.	Valvula control de agua	1

1319693	2025-01-15 09:53:33	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-5A028955	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1
1309417	2025-01-27 14:08:42	CAPS CHIRCALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF0050. Placa: MED007166	BRAZALETE ADULTO	1
1309416	2025-01-15 14:15:28	CAPS CHIRCALES	MONITOR MULTIPARAMETROS. Serial: EX-3A011801	BRAZALETE ADULTO	1
1309415	2025-01-15 14:15:42	CAPS CHIRCALES	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: EX-3A011802	BRAZALETE ADULTO	1
1309413	2025-01-15 14:16:08	CAPS CHIRCALES	Monitor de Signos Vitales . Serial: AC6-9C002072. Placa: MED007241	BRAZALETE ADULTO	1
1308454	2025-01-07 10:30:34	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR MULTIPARAMETRO. Serial: 360080-M18911660020	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1
1308451	2025-01-07 10:38:28	HOSPITAL LA VICTORIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES. Serial: S2SNF0750	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	1
1295596	2024-12-23 10:57:08	CAPS CHIRCALES	UNIDAD ODONTOLOGICA. Placa: MED007253	Mangueras de desague unidad odontologica	1
1290459	2024-12-18 12:32:50	CAPS CHIRCALES	UNIDAD ODONTOLOGICA. Serial: 2 263. Placa: NR	Racores para unidad odontologica	1
1354164	30/12/2024	HOSPITAL LA VICTORIA	AUTOCLAVE	JUEGO DE EMPAQUES	1
1354164	30/12/2024	HOSPITAL LA VICTORIA	AUTOCLAVE	CABEZOTE DE COMPRESOR PARA AUTOCLAVE	1
1327639	2025-01-28 14:26:34	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	REFRIGERADOR. Placa: EMC0253/16630123	Breaker de seguridad PARA REFRIGERADOR	1
1327555	2025-01-22 09:27:28	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR Serial: F-258186. Placa: MAQ000253	MOTOR Y GUARDA MOTOR PARA COMPRESOR 3HP	1
1327555	2025-01-22 09:27:28	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR. Serial: F-258186. Placa: MAQ000253	BOBINADO DE MOTOR 3 HP Y RODAMIENTOS PARA COMPRESOR	1
1327554	2025-01-22 09:45:52	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR. Serial: F-213912. Placa: MAQ000252	MOTOR Y GUARDA MOTOR PARA COMPRESOR 3HP	1
1327554	2025-01-22 09:45:52	CAPS CANDELARIA	COMPRESOR. Serial: F-213912. Placa: MAQ000252	BOBINADO DE MOTOR 3 HP Y RODAMIENTOS PARA COMPRESOR	1
1316215	2025-01-13 09:15:46	CAPS LACHES	UNIDAD ODONTOLOGICA. Serial: 2269	CORDOBAN Y GRAPAS	1
1311030	2025-01-08 10:01:16	CAPS CANDELARIA	REFRIGERADOR. Placa: MED006152	GAS REFRIGERANTE 404	1
1311030	2025-01-08 10:01:16	CAPS CANDELARIA	REFRIGERADOR. Placa: MED006152	CONTROL DE TEMPARATURA	1

16. Obrar con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S obra con calidad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones que pudieran presentarse.

17. En común acuerdo con el Supervisor del contrato, se compromete a cumplir las necesidades de capacitación técnica y asistencial en las cantidades, condiciones tiempo

y lugar que considere la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE sin costo adicional.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S en acuerdo con el Supervisor del contrato, realizo las siguientes capacitaciones y se entrega de formatos de asistencia, evaluación pre y post

ITEM	TEMA DE CAPACITACION	LOCALIZACIÓN	
		SEDE	SERVICIO
1	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	USS SANTA CLARA	UCI 1
2	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	USS SANTA CLARA	UCI 3
3	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	USS SANTA CLARA	UCI 2
4	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	USS SANTA CLARA	INTERMEDIOS PEDIATRÍA
5	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	USS SANTA CLARA	INTERMEDIOS ADULTOS
6	REFUERZO, MANEJO Y USO DE ELECTROESTIMULADOR	USS SANTA CLARA	TERAPIA FISICA
7	REFUERZO, MANEJO Y USO DEL MARCAPASOS	USS SANTA CLARA	SALAS CX
8	MANEJO Y USO DE MONITOR FETAL	USS MATERNO INFANTIL	SALAS CX
9	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	USS MATERNO INFANTIL	SALAS CX
10	MANEJO Y USO DE MONITOR FETAL	USS LA VICTORIA	ENFERMERIA
11	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	USS LA VICTORIA	ENFERMERIA
12	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	USS LA VICTORIA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
13	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	USS LA VICTORIA	ENFERMERIA
14	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	USS LA VICTORIA	URGENCIAS
15	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	USS LA VICTORIA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
16	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	USS LA VICTORIA	URGENCIAS
17	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	CAP CANDELARIA	ENFERMERIA
18	MANEJO Y USO DE MONITOR FETAL	JORGE ELIECER GAITAN	URGENCIAS
19	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE ODONTOLOGIA	CAP PERSVERANCIA	ODONTOLOGIA
20	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE VAPOR	JORGE ELIECER GAITAN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

21	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE VAPOR	CAP SAMPER MENDOZA	ODONTOLOGIA
22	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	JORGE ELIECER GAITAN	URGENCIAS
23	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	CAP LACHES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
24	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	CAP SAMPER MENDOZA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
25	MANEJO Y USO BÁSICO DE ELECTROCARDIOGRAFO	RAFAEL URIBE URIBE	URGENCIAS
26	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	RAFAEL URIBE URIBE	ODONTOLOGIA / CENTRAL ESTERILIZACIÓN
27	MANEJO Y USO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	RAFAEL URIBE URIBE	URGENCIAS
28	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	RAFAEL URIBE URIBE	URGENCIAS/
29	MANEJO Y USO DE MONITOR FETAL	RAFAEL URIBE URIBE	URGENCIAS/ CONSULTA EXTERNA
30	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CAP LIBERTADORES	CONSULTA EXTERNA
31	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CER PUENTE ARANDA	ODONTOLOGIA
32	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CARCEL DISTRITAL	ODONTOLOGIA
33	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CAP BELLO HORIZONTE	CONSULTA EXTERNA
34	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CAP ALTAMIRA	ENFERMERIA
35	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CAP ALPES	ODONTOLOGIA
36	MANEJO Y USO DE POLITICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	CAP 1 MAYO	CONSULTA EXTERNA
37	MANEJO Y USO DE DOPLER FETAL	CAP LIBERTADORES	CONSULTA EXTERNA
38	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CAP LIBERTADORES	CONSULTA EXTERNA
39	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CARCEL DISTRITAL	ODONTOLOGIA
40	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CAP BELLO HORIZONTE	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
41	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CAP ALTAMIRA	ODONTOLOGIA
42	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CAP ALPES	ESTERILIZACIÓN
43	MANEJO Y USO DE AUTOCLAVE	CAP 1 MAYO	ESTERILIZACIÓN



18. **En Anexar hojas de vida al personal de servicio técnico que realizará las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S realiza entrega de las hojas de vida del personal con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro en mínima habilitación de talento humano), demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores contratadas.

Mateo Pérez Marulanda › 2025 › CONTRATOS 2025 › 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS › 2025 › ENERO › HOJAS DE VIDA DE PERSONAL


Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
1. HOJA DE VIDA CATERINE GUARIN (COOR...	16 de enero	centrooriente@biosist	2.30 MB	Compartido	
2.1 HOJA DE VIDA JUNIOR LAGUNA (TECNI...	3 de febrero	centrooriente@biosist	1.45 MB	Compartido	
2.2 HOJA DE VIDA XIOMARA BAUTISTA (TE...	16 de enero	centrooriente@biosist	1.71 MB	Compartido	
3.2 HOJA DE VIDA MIREYA GAITAN (INGEN...	16 de enero	centrooriente@biosist	0.25 MB	Compartido	
3.3 HOJA DE VIDA SANDRA NAVARRETE (I...	16 de enero	centrooriente@biosist	4.04 MB	Compartido	
3.4 HOJA DE VIDA CRISTIAN BOHORQUEZ ...	16 de enero	centrooriente@biosist	13.5 MB	Compartido	
3.7 HOJA DE VIDA ANALIDA CHITIVA (INGE...	16 de enero	centrooriente@biosist	2.25 MB	Compartido	
3.8 HOJA DE VIDA ANDRES DAVID CAICED...	16 de enero	centrooriente@biosist	924 KB	Compartido	
3.9 HOJA DE VIDA DIEGO LASSO (INGENIE...	3 de febrero	centrooriente@biosist	3.22 MB	Compartido	
4.3 HOJA DE VIDA ANGEL RODRIGUEZ (TEC...	16 de enero	centrooriente@biosist	3.76 MB	Compartido	

19. El personal que realizar los mantenimientos, deberá contar con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.

El personal de Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la dotación propia respectiva de elementos de protección personal, herramientas y equipos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, así también deberá aportar en un lugar visible el carnet como funcionario de la empresa y deberá cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente y lineamientos institucionales.







Para la ejecución de las actividades técnicas se cuenta con la siguiente dotación:

CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	EQUIPO
1	Martillo	1	Pistola De Silicona
1	Expansiva Grande	1	Motortool Con Juego De Puntas
1	Juego De Copas	1	Termocupla
1	Llave De Tubo De 18	3	Multimetros Rojos
1	Llave De Tubo De 10	1	Multimetro Amarillo
4	Hombre Solos	1	Taladro
1	Metro	1	Pomada Para Soldar
1	Alicate	1	Rollo De Estañó
1	Juego De Punas	1	Sopladora
2	Juego De Llaves Brístol	1	Punta Para Pines
1	Destornillador De Estrella De 1/4	1	Llave Roche
1	Destornillador De Pala De 10	1	Pinza en C
1	Destornillador De Estrella De 10	1	Martillo Pequeño
2	Destornillador Pala 3/16x6	1	Desarmador Blanco
1	Destornillador Estrella 3/16 6x16	1	Cautín
1	Martillo De Goma	1	Desoldador
1	Cortafrío	1	Pinza en L

20. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir la normatividad vigente del decreto 4725/2005.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S se adhiere, participar y cumple la normatividad vigente del decreto 4725/2005.

21. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos del programa nacional de Tecnovigilancia según el decreto 4816/2008, para gestión y trámite de incidentes y eventos adversos, relacionados con la tecnología objeto del presente contrato, de igual forma deberá cumplir con el programa institucional de tecnovigilancia.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S durante el mes de enero realizo 43 capacitaciones de manejo y uso básico de equipos biomédicos en la subred centro oriente, en diversos servicios de las sedes que conforman la subred, dando cumplimiento al programa de tecnovigilancia institucional a través de las evaluaciones pre y post, calificándolas para poder medir la adherencia a los temas expuestos.

22. El proveedor deberá adherirse, participar y cumplir con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S participa y cumple con los requerimientos normativos vigentes según la Res. 3100/2019 y normatividad vigente para la acreditación en salud.

23. Previo acuerdo con el supervisor del contrato y mediante las condiciones de tiempo costo-complejidad lo permitan, deberá garantizar la continuidad en la prestación de servicio cuando se presente una falla significativa que genera parada de un equipo por un tiempo

mayor a 72 horas, para tal fin se obliga a garantizar la disponibilidad y entrega un equipo de backup de iguales características. La documentación técnica normativa dichos equipos, deberá ser entregada en el momento de la incorporación a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Los equipos específicos que se requieren para back son: desfibrilador, servocuna, incubadora de transporte, incubadora, electrobisturí, monitor de signos vitales, ventilador mecánico y máquina de anestesia.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con la siguiente disponibilidad de equipos de back up

ITEM	EQUIPO
1	DESFIBRILADOR
2	SERVOCUNA
3	INCUBADORA DE TRANSPORTE
4	INCUBADORA
5	ELECTROBISTURI
6	MONITOR DE SIGNOS VITALES
7	VENTILADOR MECANICO
8	MAQUINA DE ANESTESIA

24. **El Contratista se compromete a realizar las adecuaciones del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde dispondrá de personal fijo.**

Biosistemas ingeniería medica SAS realizo las adecuaciones necesarias del espacio de trabajo asignado para las labores de mantenimiento en las diferentes unidades donde tenemos personal fijo.



25. **El contratista se compromete a realizar conceptos técnicos de equipos por daño irreparable se encuentren en el servicio o en las bodegas que sirvan como soporte técnico al proceso y al formato institucional.**

En el mes de enero se realizaron conceptos de baja de los siguientes equipos

AREA	Sede	Equipo	Marca	MODELO	SERIE	ACTIVO	No. SERVICIO	Causa de falla	Descripción del trabajo
ODONTOLOGIA	CAPS ANTONIO NARIÑO	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY Modelo:	BDC RD-1S B2	20C16676	NT	1357794	Otro	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
ODONTOLOGIA	CAPS ANTONIO NARIÑO	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY	BDC RD-1S B2	20C16665-1	NT	1357793	Otro	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
ODONTOLOGIA	CAPS ANTONIO NARIÑO	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	YOUNITY	BDC RD-1S B2	19B20352	NT	1357792	Otro	Se realiza inspección de las condiciones en las que se encuentra la pieza, se verifica el estado y sonido de la turbina; al momento de ejecutar pruebas de funcionamiento se evidencia que presenta vibración y se queda atascada en intervalos, por tal motivo se sugiere dar de baja.
BODEGA, BIOMEDICA	CAPS JORGE ELIECER GAITAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DATASCOPE	TRIO	NT	9825 MED005586	1337212	Obsolescencia	Se realiza revisión técnica revisión del estado físico, se evidencia que el equipo no es apto para su uso clínico, El equipo no cuenta con ningún accesorio con los que se puedan verificar los parámetros y su funcionamiento. Se realiza verificación de conexiones eléctricas seguimiento de voltajes dónde se evidencia que la tarjeta no registra

									voltaje de salida, la bateria no es operativa, la tecnología predominante del equipo es obsoleta se sugiere dar de baja, se evidencia un deterioro generalizado en sus componentes eléctricos. Se le informa al referente de Biomédica de la unida. Equipo no operativo.
HOSPITAL SANTA CLARA, LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO CLINICO	HOSPITAL SANTA CLARA	HORNO BIOLOGICO. Serial: No Tiene. Placa: MED000782	MEMMERT	N	NT	NT	1336749	Obsolescencia	Se realiza revisión del equipo observando que no cuenta con tarjeta electrónica cuya función es realizar la medición y control de temperatura para su óptimo funcionamiento, es necesario realizar la baja del equipo ya que no se encuentra funcional en este servicio médico, así mismo por el modelo y año de fabricación no es posible la comercialización de repuestos comerciales se recomienda realiza la baja del equipo.
TALLER BIOMEDICA	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000	W-161008207	DON000220	1332497	Obsolescencia	Se revisa equipo evidenciando modulo de spo2 partido , tarjeta principal quemada,carcasa partida internamente y ya ha sido reparada varias veces,batería no es detectada debido a la humedad presentada en la tarjeta,reparación del equipo supera el costo del mismo.
TALLER BIOMEDICA	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8	301301-M14202430007	MED007265	1332496	Obsolescencia	Se revisa monitor,se evidencia manija partida,tarjetas presentan humedad ,display dañado en sus sensores laterales lo que no permite emitir imagen,no detecta batería y modulo de parámetros se encuentra partido,se sugiere dar de baja.

TALLER BIOMEDICA	HOSPITAL SANTA CLARA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547051	MED001069	1332495	Obsolescencia	Se revisa equipo encontrando carcasa desgastada,pantalla en malas condiciones,al realizar pruebas de corriente se evidencia falla en tarjeta de poder lo que limita el funcionamiento general del mismo,el equipo ya no es comercial por lo que ya no se consigue el repuesto,se sugiere dar de baja
TALLER BIOMEDICA	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002357	MED001119	1332494	Obsolescencia	Revisando el monitor se evidencia que el equipo no cuenta con batería,presenta tarjetas sulfatadas,realizando pruebas de funcionamiento con corriente Ac se evidencia corto en tarjeta principal,la pantalla presenta distorsión por lo que no es clara la lectura de parametros,se sugiere dar de baja.
UCI ADULTOS 1	HOSPITAL SANTA CLARA	ECOGRAFO	MINDRAY	DP-30	6U-4B000889	13560	1332493	Obsolescencia	Se realiza verificaciones iniciales tomando corriente en la tarjeta principal en donde se evidencia que no hay conduccion a la pantalla por lo mismo se evidencia daño en los componentes eléctricos que emiten la imagen del equipo,arreglo supera el costo del equipo se sugiere dar de baja
URGENCIAS ADULTO	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011819	MED000935	1332492	Obsolescencia	Se revisa equipo se encuentra en malas condiciones físicas, manija de soporte del equipo partida,batería no la reconoce,se evidencia tarjetas sulfatadas y al intentar realiza pruebas de funcionamiento se evidencia cortos internos, equipo sin posibilidad de arreglo ya qué el modelo no es comercial se

									recomienda dar de baja
URGENCIAS ADULTO	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-03063970	MED001018	1332491	Obsolescencia	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, ruptura en módulo SPO2 y NIBP, daño en perilla de selección y daño en microprocesador de tarjeta. Se sugiere la baja del equipo.
URGENCIAS ADULTO	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETRO	MINDRAY	PM-9000	BX62-0513	NT	1332490	Obsolescencia	Se verifica estado físico del equipo evidenciando que no cuenta con batería, componentes electrónicos en tarjeta sulfatados y presenta humedad en la misma, módulo de SPO2 partido, se sugiere la baja del equipo.
HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS , SANTA INES	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	uMEC10	KN-03063999	MED008979	1332488	Obsolescencia	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, módulo SPO2 partido, tarjeta principal quemada. Se sugiere la baja del equipo
IMAGENOLOGIA, TAC	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CRITICARE	NGENUITY	111255058	MED001275	1332487	Obsolescencia	Se realiza revisión del estado físico del equipo evidenciando carcasa fisurada, ruptura en módulo SPO2 y NIBP, daño en perilla de selección y daño en microprocesador de tarjeta. Se sugiere la baja del equipo.
SALAS DE CIRUGIA, SALA 7	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS	CRITICARE	N COMPASS	409041456	MED000130	1332486	Obsolescencia	Se realiza revisión del equipo evidenciando daño en display, daño en microprocesador de tarjeta, por la antigüedad del equipo no es posible encontrar repuestos. Se sugiere la baja del equipo.

CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRIA	HOSPITAL SANTA CLARA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547048	MED001370	1332485	Obsolescencia	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo presenta un sonido que proviene de la fuente de alimentación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico en corto, por cuestiones comerciales no es posible realizar la adquisición solamente de este apartado ya que comercialmente por el modelo del equipo ya no cuenta con repuestos comerciales, de esta manera se recomienda dar de baja equipo médico.
UNIDAD RENAL	HOSPITAL SANTA CLARA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547049	NT	1332484	Obsolescencia	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo fallas de funcionamiento no realiza la descarga en el test de desfibrilación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas en el condensador unos de sus componentes eléctricos ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico

									en corto, por cuestiones comerciales la tarjeta de poder de este equipo es de un valor elevado y no es posible la adquisición únicamente de este repuesto, por esta razón se recomienda dar de baja equipo médico.
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-28002353	MED000892	1332483	Obsolescencia	Se realiza revisión de funcionamiento del equipo médico evidenciando carcazas físicas en mal estado, no cuenta con módulo de impresión, se realiza revisión de funcionamiento de cada uno de sus accesorios obteniendo falla en lectura de sus sensores, se realiza revisión de sus tarjetas electrónicas obteniendo que no cuenta con el voltaje suficiente para poder realizar dicha lectura, se recomienda realizar la baja del equipo
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011709	MED001481	1332482	Obsolescencia	Se realizan pruebas iniciales en donde se evidencia que el equipo no cuenta con batería funcional, adicional a esto se evidencia carcasas físicas en mal estado, se realiza mediciones de voltaje y de corriente de cada uno de las tarjetas electrónicas evidenciando falla en funcionamiento de módulo de conexión de sus accesorios, se realizan pruebas finales evidencian falla en lectura del sensor de ecg y falla de lectura del sensor de temperatura, se recomienda realizar la baja del equipo, equipo no funcional.

SALUD MENTAL HOMBRES	HOSPITAL SANTA CLARA	ELECTROCARDIOGRAFO	SMART ECG	SE-3	SE30722448ZB	10590	1332481	Obsolescencia	Se realizan pruebas iniciales del equipo medico evidenciando falla en el display, se realiza toma de corriente y de voltajes en componentes internos del equipo, adicional a esto; se realiza cotización de apartado de display obteniendo que este repuesto no es comercial, no es posible retornar la funcionabilidad al equipo, se recomienda realizar la baja del equipo
URGENCIAS ADULTOS	HOSPITAL SANTA CLARA	DESFIBRILADOR	PHILIPS	HEARTSTART M3535A	US00547053	MED001445	1332480	Obsolescencia	Se realiza verificaciones iniciales de funcionamiento evidenciando que el equipo fallas de funcionamiento en la fuente de alimentación, se procede a realizar inspección interna del equipo realizando comprobaciones de voltaje y corriente en cada uno de los apartados electrónicos del equipo, evidenciando que la tarjeta de poder presenta fallas ya que en la medición de continuidad refleja apartado electrónico en corto, por cuestiones comerciales la tarjeta de poder de este equipo es de un valor elevado y no es posible realizar la adquisición solamente de este apartado ya que comercialmente por el modelo del equipo ya no cuenta con repuestos comerciales, de esta manera se recomienda dar de baja equipo médico.
MEDICINA INTERNA ADULTOS, SAN RAFAEL 1	HOSPITAL SANTA CLARA	MONITOR MULTIPARAMETROS	CRITICARE	N COMPASS	211047991	MED001233	1332479	Obsolescencia	Se realiza retiro del equipo medico que se encontraba en el servicio de gastroenterología, se

									evidencia fallo en funcionamiento de los accesorios, estos accesorios ya no son comerciales, se recomienda realizar la baja del equipo ya que no se encuentra funcional.
UCI PEDIATRÍA	HOSPITAL SANTA CLARA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD	NT	CCO006447	1321791	No aplica	Se realiza revisión de la pesa se evidencia cables de sensor sulfatados, botones partidos,galga en mal estado,sin posibilidad de arreglo,equipo fuera de servicio
UCI PEDIATRÍA	HOSPITAL SANTA CLARA	PESA PAÑAL	TEXON	TX-011BD	TN	CCO006446	1321790	No aplica	Se realiza de la pesa pañal,se evidencia membrana de teclado dañada,plato de pesaje suelto y partido,sensores sulfatados ,equipo fuera de servicio

26. En caso del presentar cambio de personal avalado en la convocatoria, este debe ser evaluado previamente por el apoyo técnico del contrato; la persona nueva deberá presentar la hoja de vida con sus respectivos soportes y cumplir con las mismas condiciones o mejores del requerimiento inicial.

Durante el mes de enero no se presentó ningún cambio.

27. Para la radicación de la factura se debe anexar un certificado por cada encargado de ingeniería biomédica de la sede perteneciente a la subred donde certifique el cumplimiento de la meta establecida, también se anexará copia digital de los reportes de mantenimiento realizados, certificado de pagos a parafiscales para la segunda revisión y aprobación del supervisor. Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.

La factura electrónica se entrega de manera física adjunto al presente informe, los demás soportes se entregan de manera digital.

28. El contratista se compromete a apoyar las labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.

Biosistemas ingeniería medica SAS realizo durante del mes enero realizo labores relacionadas con levantamiento de inventario, creación y actualización de hojas de vida, archivo, capacitación y

entrenamiento de y para los equipos biomédicos de la entidad y rondas de verificación de funcionamiento.

29. **El contratista deberá contar con empresa y/o sucursal con domicilio en la ciudad de Bogotá.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cuenta con domicilio en la cuidad de Bogotá, ubicada en la Autopista Norte N 195 – 64 LOCAL 42

30. **Responder de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S responde de manera directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.

31. **Respondes por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.**


Biosistemas ingeniería medica S.A.S responderá por los perjuicios que sufra la Entidad, por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste servicios en nombre de este.

32. **Mantener reservas sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S mantiene reserva sobre la información que le sea suministrada en el desarrollo sus obligaciones.

33. **Garantizar que el personal del proveedor se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, estar al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.**

Biosistemas ingeniería medica S.A.S garantiza que el personal se encuentra afiliado a la administradora de riesgos laborales ARL, y esta al día con el pago de la seguridad social y parafiscales según normatividad vigente aplicable.



Planilla Resumen

34. Garantizar la gestión externa (manifiestos de recolección y certificados de disposición final) de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos.

Durante el mes de enero no se generaron residuos en el mantenimiento de los equipos.

35. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S durante la ejecución del contrato cumple con la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.

36. Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumplió durante el mes de enero con todo lo pacto en el presente contrato.

37. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.

Biosistemas ingeniería medica S.A.S cumple con todas actividades durante el mes de enero relacionadas con el contrato.

******* Fin del Informe *******

Leidy Caterine Guarin Poveda
Coordinadora Intrahospitalaria
Biosistemas Ingeniería Medica SAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000082400

PROVEEDOR:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	**NIT:** 800208795	**FECHA:**	21/02/2025 11:50 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 45 N 195 - 64 LC CC FULL HOUSE		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3186770563		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE000000002543	**% ICA:** 9,6600 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	14/02/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM013569	PERA CON VALVULA	UNIDAD	2,00	$49.800,00	$99.600,00	0,00	19,00
152RM015118	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PED COMPLETO DE 3 METROS MONITOR MULT MINDRAY UMEC 10	UNIDAD	3,00	$480.870,00	$1.442.610,00	0,00	19,00
153RM015216	DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD	1,00	$80.000,00	$80.000,00	0,00	19,00
152RM013426	BRAZALETE ADULTO 2 VIAS	UNIDAD	7,00	$83.288,00	$583.016,00	0,00	19,00
152RM016032	GATOS DE 500 NW	UNIDAD	2,00	$340.000,00	$680.000,00	0,00	19,00
152RM016049	JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	UNIDAD	9,00	$2.800.000,00	$25.200.000,00	0,00	19,00
152RM013812	VALVULA REGULADORA DE AGUA	UNIDAD	1,00	$39.500,00	$39.500,00	0,00	19,00
152RM013551	MANGUERA PARA AGUA REFORZADA DE 1/2"X 1,5M CON ACOPLES	UNIDAD	1,00	$25.210,00	$25.210,00	0,00	19,00
152RM013904	RACOR EN T	UNIDAD	1,00	$3.150,00	$3.150,00	0,00	19,00
152RM016008	CILINDRO CABEZOTE MOTOR COMPRESOR	UNIDAD	1,00	$835.000,00	$835.000,00	0,00	19,00
152RM015113	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS MONITOR MINDRAY UMEC EOM IMEC	UNIDAD	1,00	$462.375,00	$462.375,00	0,00	19,00
152RM016022	JUEGO DE EMPAQUES	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	19,00
152RM016071	SENSOR DE SATURACION CO INTERFAZ ADULTO	UNIDAD	3,00	$520.000,00	$1.560.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0050 2024 SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$32.360.461,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$6.148.488,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$922.273,00
RETE ICA:	$312.602,00
RETE FUENTE:	$809.012,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$36.465.062,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA
S.C.O.
06-05-25

obl. 22009/25

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

Revisado Impuestos:

Santa Clara 72165

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
14/02/2025 2:22:05 p. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002543		
FECHA		
14	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
15	05	2025

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	REPUESTOS INSTALADOS SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024			
	* CAPS 1° DE MAYO			
VENTA	- PERA CON VALVULA	1.00	49,800	49,800
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1.00	480,870	480,870
	* CAPS ANTONIO NARIÑO			
VENTA	- DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA	1.00	80,000	80,000
	* CAPS BELLO HORIZONTE			
VENTA	- PERA CON VALVULA	1.00	49,800	49,800
	* CAPS CHIRCALES			
VENTA	- BRAZALETE ADULTO	4.00	83,288	333,152
VENTA	- GATOS DE 500 NW	2.00	340,000	680,000
VENTA	- JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	9.00	2,800,000	25,200,000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 FEB 2025
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	32,360,461
I.V.A	6,148,488
RETEFUENTE	0
TOTAL	38,508,949

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

sta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:eb680c354e93ad276d4777c93639cbac8b54e2d9f302e5859f0cbb9724d2a0423bcb7b4de21428043c1bde2927ef0fbd

FIRMA ELECTRONICA:
uTCZpo2tyaXvtweW1L2wPd66OSXqwZhNpjXBfT31z1hF9ZShp3bn/wxcLeB2qQ4CMTpx1b/QW4h7Mo/HOOtUnBaKKsh0whgMinnkiEroqYetKE6tOm7rFgvQ22ZgsmhZ+yePcaAVPxuBuIdbIgGuWp4VMWGwDiNIOcHOnyJgO647pePyxPV8p42Hn/IyL8
wVG6K7GASTLA3IxrxFjMNdkBkPIhy8msl60t7p5H5oafOeLWn81yRL4CwTPO0EwVgDRywXMpIm3CgeLZpIau30w4KMYS2GN8JAmb/sJaRjwtAvQm9gZA9IrkTo0M8qP7HBX8s1sdIjkclpgcaF+Dud6Q==

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E
19-02-2025

Jose Henao
13/02/2025

FIRMA AUTORIZA

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
14/02/2025 2:22:05 p. m.

NIT: 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002543		
FECHA		
14	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
15	05	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	- VALVULA CONTROL DE AGUA	1.00	39,500	39,500
VENTA	- MANGUERAS DE DESAGUE UNIDAD ODONTOLOGICA	1.00	25,210	25,210
VENTA	- RACORES PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	1.00	3,150	3,150
	* CAPS DIANA TURBAY			
VENTA	- BRAZALETE ADULTO	2.00	83,288	166,576
	* CAPS SAN JOSE OBRERO			
VENTA	- BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO	1.00	83,288	83,288
	* HOSPITAL LA VICTORIA			
VENTA	- CABEZOTE DE COMPRESOR PARA AUTOCLAVE	1.00	835,000	835,000
VENTA	- CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	1.00	462,375	462,375
VENTA	- JUEGO DE EMPAQUES	1.00	1,350,000	1,350,000
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1.00	480,870	480,870

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 FEB 2025
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	32,360,461
I.V.A	6,148,488
RETEFUENTE	0
TOTAL	38,508,949

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:eb680c354e93ad276d4777c93639cbac8b54e2d9f302e5859f0cbb9724d2a0423bcb7b4de21428043c1bde2927ef0fbd

FIRMA ELECTRONICA:
uTCZpo2tyaXvtweW1L2wPd66OSXqwZhNpjXBfT31z1hF9ZShp3bn/wxcLeB2qQ4CMTpx1b/QW4h7Mo/HOOtUnBgKKsh0wJgMinnklEroqYetKE6tOm7rFgvQ22ZgsmhZ+yePcaAVPxuBuIdbIgGuWp4VMWGwDiNIOcHOnyJgO647pePyxPV8p42Hn/IyL8
wVG6K7GASTLA3lxrxFjMNdkBkPIhy8msi60t7p5H5oafOeLWn81yRL4CwTPO0EwVgDRywXMpIm3CgeLZpJae38KMYS2GN8JAmb/sjaRjwj4vCm9gZA9irkTo0M8qP7HBX8s1sdljkclpgcaF+Dud6Q==

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
19-02-2025

Jose Henao
18/02/2025

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
14/02/2025 2:22:05 p. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002543		
FECHA		
14	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
15	05	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	3.00	520,000	1,560,000
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	1.00	480,870	480,870

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
20 FEB 2025
Almacén General U2SS Santa Clara

OBSERVACIONES:

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE..

SUBTOTAL	32,360,461
I.V.A	6,148,488
RETEFUENTE	0
TOTAL	38,508,949

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:eb680c354e93ad276d4777c93639cbac8b54e2d9f302e5859f0cbb9724d2a0423bcb7b4de21428043c1bde2927ef0fbd

FIRMA ELECTRONICA:
uTCZpo2tyaXvtweW1L2wPd66OSXqwZhNpjXBfT31z1hF9ZShp3bn/wxcLeB2qQ4CMTpx1b/QW4h7Mo/HOOtUnBaKKsf0vrtgPinnkiEroqYetKE6tOm7rFgvQ22ZgsmhZ+yePcaAVPxuBuIdbIgGuWp4VMWGwDiNIOcHOnyJgO647pePyxPV8p42Hn/IyL8wVG6K7GASTLA3ixrxFjMNdkBkPIhy8msl60t7p5H5oafOeLWn81yRL4CwTPO0EwVgDRywXMpIm3CgeLZpIau30v4KMYS26N8JAmb/sjaRjwj4vCm9gZA9irkTo0M8qP7HBX8s1sdljkclpgcaF+Dud6Q==

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
19-02-2025

JOSE HERNAD
18/02/2025

FIRMA AUTORIZA

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-TA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	34	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S	NIT O C.C		800.208 795-3	
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79 593 151	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 3.609.778.968	Valor Inicial contrato:	$ 902.444.742	Plazo	8/05/2024	10/04/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2425	7/10/2024	Registro Inicial	39252	1/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	3484	30/09/2024	Adición 1:	$300.000.000	Prórroga 1:	5/10/2024	4/11/2024
	3849	30/10/2024		47334	30/10/2024	Adición 2:	$1.053 573 129	Prórroga 2:	5/11/2024	31/12/2024
	4185	10/12/2024		51068	19/12/2024	Adición 3:	$105.285.227	Prórroga 3:	10/12/2024	31/01/2025
	97	10/01/2025		9993	21/01/2025	Adición 4:	$932.278.828	Prórroga 4:	10/01/2025	28/02/2025
	754	25/02/2025		11376	28/02/2025	Adición 5:	$315.000.000	Prórroga 5:	1/03/2025	31/03/2025
						Valor Total:	$ 3.608.581.926	Fecha Terminación actual:		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS			Código(S) Rubro(S)	4245020801	Validación Tope Máximo del Contrato			Adicionar	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
34	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
				Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 000000002448	6/09/2024	AGOSTO	$ 236.139.414	$ 236.139.414	$ 666.305.328	6.54%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024
2	FE 000000002449	12/09/2024	AGOSTO	$ 73.529.098	$ 309.668.512	$ 592.776.230	8.58%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE0000000002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 236.139.414	$ 545.807.926	$ 656.636.816	15.13%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N 1 Y ADICION N 1 POR $300,000,000
4	FE0000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 111.574.573	$ 657.382.499	$ 545.062.243	18.22%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE0000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 14.164.408	$ 671.546.907	$ 530.897.835	18.61%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, 1 MAYO
6	FE0000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 57.261.286	$ 728.808.193	$ 473.636 549	20.20%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS.

Red Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: APYA FT 010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.		34		INFORME PARCIAL:	X			Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.		02- BS-0050- 2024		FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025			
7	FE000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 157.421.537	$ 886.229.730	$ 316.215.012	24,56%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA
8	FE000000002469	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 5.281.890	$ 891.511.620	$ 310.933.122	24,71%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA
9	FE000000002471	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 1.716.706	$ 893.228.326	$ 309.216.416	24,75%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO
10	FE000000002482	5/11/2024	OCTUBRE	$ 236.139.414	$ 1.129.367.740	$ 1.126.650.131	31,30%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N. 2 Y ADICION N. 2 POR $1.053.573.129
11	FE000000002484	7/11/2024	NOVIEMBRE	$ 59.995.602,00	$ 1.189.363.342	$ 1.171.939.756	32,96%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA
12	FE000000002486	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 23.492.809,00	$ 1.212.856.151	$ 1.148.446.947	33,61%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE (CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVERANCIA- SAMPER MENDOZA)
13	FE000000002487	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 87.702.294,00	$ 1.300.558.445	$ 1.060.744.653	36,04%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RUFO MAYO- ANTONIO NARIÑO- CHIBCHAS- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA
14	FE000000002483	7/11/2024	NOVIEMBRE	$6.461.883,00	$ 1.307.020.328	$ 1.054.282.770	36,22%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
15	FE000000002489	27/11/2024	NOVIEMBRE	$41.609.654,00	$ 1.348.629.982	$ 1.012.673.116	37,37%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
16	FE000000002500	5/12/2024	DICIEMBRE	$236.139.414,00	$ 1.584.769.396	$ 776.533.702	43,92%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024
17	FE000000002496	2/12/2024	DICIEMBRE	$17.258.913,00	$ 1.602.028.309	$ 759.274.789	44,39%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
18	FE000000002504	6/12/2024	DICIEMBRE	$14.163.766,00	$ 1.616.192.075	$ 745.111.023	44,79%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA
19	FE000000002507	6/12/2024	DICIEMBRE	$10.269.682,00	$ 1.626.461.757	$ 734.841.341	45,07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
20	FE000000002508	6/12/2024	DICIEMBRE	$68.228.193,00	$ 1.694.689.950	$ 666.613.148	46,96%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
21	FE000000002506	6/12/2024	DICIEMBRE	$3.808.292,00	$ 1.698.498.242	$ 662.804.856	47,07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
22	FE000000002503	6/12/2024	DICIEMBRE	$262.418.044,00	$ 1.960.916.286	$ 400.386.812	54,34%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LAS ZONAS RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL
23	FE000000002521	7/01/2025	ENERO	$236.139.414,00	$ 2.197.055.700	$ 164.247.398	60,88%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE DICIEMBRE AL 04 DEL MES DE ENERO 2025 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N. 3 Y ADICION N. 3 POR $105.285.225
24	FE000000002525	13/01/2025	ENERO	$46.987.818,00	$ 2.244.043.518	$ 1.049.538.408	62,19%	FACTURA REPUESTOS ZONA RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL HOSPITAL VICTORIA MEDIANTE OTRO SI PROROGA N. 4 Y ADICION N. 4 POR $932.278.828
25	FE000000002526	13/01/2025	ENERO	$20.686.040,00	$ 2.264.729.558	$ 1.028.852.368	62,76%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SANTA CLARA
26	FE000000002527	13/01/2025	ENERO	$37.209.813,00	$ 2.301.939.371	$ 991.642.555	63,79%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SAN BLAS
27	FE000000002528	13/01/2025	ENERO	$50.120.797,00	$ 2.352.060.168	$ 941.521.758	65,18%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA CENTRO ORIENTE
28	FE000000002529	13/01/2025	ENERO	$572.235,00	$ 2.352.632.403	$ 940.949.523	65,20%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL MATERNO
29	FE000000002535	5/02/2025	FEBRERO	$236.139.414,00	$ 2.588.771.817	$ 704.810.109	71,74%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE ENERO AL 04 DEL MES DE FEBRERO 2025
30	FE000000002539	14/02/2025	FEBRERO	$99.793.542,00	$ 2.688.565.359	$ 920.016.567	74,50%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N. 5 Y ADICION N. 5 POR $315.000.000

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	34	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025	

31	FE000000002540	14/02/2025	FEBRERO	$295.269,00	$ 2.688.860.628	$ 919.721.298	74,51%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
32	FE000000002541	14/02/2025	FEBRERO	$42.589.155,00	$ 2.731.449.783	$ 877.132.143	75,69%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
33	FE000000002542	14/02/2025	FEBRERO	$8.030.418,00	$ 2.739.480.201	$ 869.101.725	75,92%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
34	FE000000002543	14/02/2025	FEBRERO	$38.508.949,00	$ 2.777.989.150	$ 830.592.776	76,98%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA SAN CRISTOBAL
				$ 2.777.989.150	$ 2.777.989.150	$ 830.592.776	76,98%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES, INGRESO ALMACEN 82400

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS UN PESO MCTE.	$ 2.777.989.150
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.	$ 830.592.776
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS UN PESO MCTE.	$ 2.777.989.150

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE000000002543	14/02/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 38.508.949,00**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LO FACTURADO CORRESPONDE A LOS REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA SAN CRISTOBAL. SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO.

ANEXOS: FACTURA FE000000002543 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

REVISOR FISCAL
T.P. 117885-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.775.044**

CASTILLO LESMES

APELLIDOS

YENNY ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117885-T



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDECO

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1232002281	9481109223	E	2025/01/24	2025/01/31	BANCO DAVIVIENDA	7	$19,305,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PASADENA (3 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																														
1	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	52704208	RINCON FLOR													L					23020 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	SI
3	CC	52704208	RINCON FLOR																		23020 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-4	29	0.522%	29	SI
4	CC	79593151	SALGADO EDICKSON									X									25-14	9	EPS008	9	CCF24	9	14-4	9	0.522%	9	SI
5	CC	79593151	SALGADO EDICKSON													X					25-14	21	EPS008	21	CCF24	21	14-4	21	0.000%	21	SI

| | | |

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados) | | |

OSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0785
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE			CIUDAD
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			Bogotá, D.c.
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**	**SOLICITADO POR:**
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484	COORDINADORA INTRAH
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**	**VENDIDO POR:**
NA		07 01 2025	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- CABEZOTE DE COMPRESOR PARA AUTOCLAVE	835,000.00	835,000.00
1	- CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVADAS	462,375.00	462,375.00
2	- JUEGO DE EMPAQUES	1,350,000.00	2,700,000.00
1	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	480,870.00	480,870.00
3	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTOS MARCA DRAGUER	520,000.00	1,560,000.00
1	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	480,870.00	480,870.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL HOSPITAL LA VICTORIA

SUBTOTAL	6,519,115
DESCUENTO	0
I.V.A	1,238,632
TOTAL A PAGAR	7,757,747

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: YESID MENA
IDENTIFICACION: 1006679612
FECHA: 07/01/25

14/02/2025 9:00:45 a. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0781
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**			
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484			
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**			
NA		28	01	2025	

CIUDAD	Bogotá, D.c.
SOLICITADO POR:	COORDINADORA INTRAH
VENDIDO POR:	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- PERA CON VALVULA	49,800.00	49,800.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS BELLO HORIZONTE

SUBTOTAL	49,800
DESCUENTO	0
I.V.A	9,462
TOTAL A PAGAR	59,262

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

14/02/2025 8:44:38 a. m.

NOMBRE: Lorena Rico
IDENTIFICACION: 1071169758
FECHA: 28/1/25

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

JSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0779
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE					
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**			
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484			
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**			
NA		24	01	2025	

CIUDAD
Bogotá, D.c.
SOLICITADO POR:
COORDINADORA INTRAH
VENDIDO POR:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- PERA CON VALVULA	49,800.00	49,800.00
1	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 PEDIATRICO COMPLETO	480,870.00	480,870.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS 1° DE MAYO

SUBTOTAL	530,670
DESCUENTO	0
I.V.A	100,827
TOTAL A PAGAR	631,497

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Lorena Rico
IDENTIFICACION: 1071169758
FECHA: 29/1/25

13/02/2025 4:51:36 p. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0782
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE				**CIUDAD**	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Bogotá, D.c.	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**		**SOLICITADO POR:**	
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484		COORDINADORA INTRAH	
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**		**VENDIDO POR:**	
NA		15	01 2025		

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	- BRAZALETE ADULTO	83,288.00	333,152.00
2	- GATOS DE 500 NW	340,000.00	680,000.00
9	- JUEGO DE LLANTAS 7" DE BLOQUEO CENTRAL 3 POSICIONES	2,800,000.00	25,200,000.00
1	- MANGUERAS DE DESAGUE UNIDAD ODONTOLOGICA	25,210.00	25,210.00
1	- RACORES PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	3,150.00	3,150.00
1	- VALVULA CONTROL DE AGUA	39,500.00	39,500.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS CHIRCALES.

SUBTOTAL	26,281,012
DESCUENTO	0
I.V.A	4,993,392
TOTAL A PAGAR	31,274,404

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Jadiago Sachaca Yio
IDENTIFICACION: 91132090
FECHA: 15/01/25

14/02/2025 8:51:22 a. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

JOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0783
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE				**CIUDAD**	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Bogotá, D.c.	
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**		**SOLICITADO POR:**	
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484		COORDINADORA INTRAH	
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**		**VENDIDO POR:**	
NA		31	01 2025		

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	- BRAZALETE ADULTO	83,288.00	166,576.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS DIANA TURBAY.

SUBTOTAL	166,576
DESCUENTO	0
I.V.A	31,649
TOTAL A PAGAR	198,225

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Santiago Santamaria
IDENTIFICACION: 9113 2090
FECHA: 31-01-2025

14/02/2025 8:53:29 a. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

JSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0784
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**CIUDAD** Bogotá, D.c.	
NIT. 900,959,051 - 7	**DIRECCION** DG 34 5 43	**TELEFONO** 3444484	**SOLICITADO POR:** COORDINADORA INTRAH	
ORDEN DE COMPRA NA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA** 24 / 01 / 2025	**VENDIDO POR:**	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO	83,288.00	83,288.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS SAN JOSE OBRERO

SUBTOTAL	83,288
DESCUENTO	0
I.V.A	15,825
TOTAL A PAGAR	99,113

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

14/02/2025 8:55:43 a. m.

NOMBRE: Santiago Santacruz
IDENTIFICACION: 1113520910
FECHA: 24-01-2025

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

JSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

BIOSISTEMAS
Ingeniería Médica S.A.S.

NIT. 800,208,795-3
UT NTE 195 64 LOCAL 42 CENTRO C/CIAL FULL HOUSE
TELS 6663900 Bogotá, D.c., D.C.

REMISION No RM-2024-0780
CODIGO:P.ALM.001-R3
FECHA: 09/12/2014
VERSION: SEGUNDA

CLIENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,959,051 - 7	DG 34 5 43	3444484
ORDEN DE COMPRA	**DIRECCION Y CIUDAD A DESPACHAR :**	**FECHA**
NA		16 / 01 / 2025

CIUDAD
Bogotá, D.c.

SOLICITADO POR:
COORDINADORA INTRAH

VENDIDO POR:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	- DEPOSITO RESERVORIO AGUA UNIDAD ODONTOLOGICA	80,000.00	80,000.00

OBSERVACIONES:
SE HACE ENTREGA DE REPUESTOS PARA EL CAPS ANTONIO NARIÑO

SUBTOTAL	80,000
DESCUENTO	0
I.V.A	15,200
TOTAL A PAGAR	95,200

JUNIOR-LAGUNA
LOGISTICA
Tel: 6663900 Ext 1002
logistica@biosistemasing.com

NOMBRE: Santiago Santamaria
IDENTIFICACION: 91132090
FECHA: 16-01-2025

13/02/2025 4:58:06 p. m.

Nota: En caso de daño o pérdida del equipo se facturarán los costos en que se incurran para su reparación o reposición a precio de mercado

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000082394

PROVEEDOR:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	**NIT:**	800208795	**FECHA:**	21/02/2025 11:40 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 45 N 195 - 64 LC CC FULL HOUSE			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3186770563			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE000000002544	**% ICA:**	9,6600	**PLAZO:**	90 **FECHA FAC:** 18/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM016022	JUEGO DE EMPAQUES	UNIDAD	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0050 2024/SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$ 1.350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 256.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.475,00
RETE ICA:	$ 13.041,00
RETE FUENTE:	$ 33.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.521.234,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Lcero Ronero

Reviso Almacen

Revisado Impuestos: Adriana M. Lugo

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O.
06-05-25.

220508/25

72166

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
18/02/2025 2:22:27 p. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002544		
FECHA		
18	02	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
19	05	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	REPUESTOS INSTALADOS SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024			
	* HOSPITAL LA VICTORIA			
VENTA	- JUEGO DE EMPAQUES	1.00	1,350,000	1,350,000

Secretaría Distal de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
Gerencia General UPSS Santa

OBSERVACIONES:

UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,350,000
I.V.A	256,500
RETEFUENTE	0
TOTAL	1,606,500

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

Página Única

CUFE:fd921be5483c981ea75fe542711dead721d21c3ac41412de3df109b9ed1c6dac8c80373955731ba7918072b5f9dea12f

FIRMA ELECTRONICA:
iQo2S9Qd/3n4mZhx7Y6PGcDfz3dRF9ykRAe1yEAimkGmq01XpY6wnMAqek+jxQmvn6gIa5kxnF9mZ6HLMI+zUpZfVd1AxJeK8qsHgfKEOnRIT2Prh6k5fVbgtXeB9MGG21hZ2jfMKohMDLHjRnAJNCb3jRCb14DUFO6ofJsLZwgTGCx3Di9pUv6WqRj53g
n192l65bHUvvbxgyA0kXJzaGVWKWLkuBqGJi0+ve0iwqrtJX9+RvYGYy9M6UsFV/fbgSBYbvXlxrJQ0N1doPZwOpFmtyPHkILCd0tRN3611k4PxTDM/3dN26AIMNfvsC4dNghFx5ZEIW87QDyi0ZQ==

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
19-02-2025

Jose Hernan
19/02/2025

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com
- ORIGINAL -

Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	35	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S		NIT O C.C	800.208.795-3	
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	79.593.151
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS. PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 3.609.778.968	Valor Inicial contrato:	$ 902.444.742	Plazo	8/05/2024	10/04/2024
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2425	7/10/2024	Registro Inicial	39252	1/08/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	Registros Presupuestales de Adiciones	3484	30/09/2024	Adición 1:	$300.000.000	Prórroga 1:	5/10/2024	4/11/2024
	3849	30/10/2024		47334	30/10/2024	Adición 2:	$1.053.573.129	Prórroga 2:	5/11/2024	31/12/2024
	4185	10/12/2024		51068	19/12/2024	Adición 3:	$105.285.227	Prórroga 3:	10/12/2024	31/01/2025
	97	10/01/2025		9993	21/01/2025	Adición 4:	$932.278.828	Prórroga 4:	10/01/2025	28/02/2025
	754	25/02/2025		11376	28/02/2025	Adición 5:	$315.000.000	Prórroga 5:	1/03/2025	31/03/2025
						Valor Total:	$ 3.608.581.926	Fecha Terminación actual:		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS		Código(S) Rubro(S)	4245020801		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
35	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 0000000002448	6/09/2024	AGOSTO	$ 236.139.414	$ 236.139.414	$ 666.305.328	6.54%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024.
2	FE 0000000002449	12/09/2024	AGOSTO	$ 73.529.098	$ 309.668.512	$ 592.776.230	8.58%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE0000000002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 236.139.414	$ 545.807.926	$ 656.636.816	15.13%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROGROGA N 1 Y ADICION N 1 POR $300,000,000
4	FE0000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 111.574.573	$ 657.382.499	$ 545.062.243	18.22%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE0000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 14.164.408	$ 671.546.907	$ 530.897.835	18.61%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, I MAYO
6	FE0000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 57.261.286	$ 728.808.193	$ 473.636.549	20.20%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS

Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: "
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	35	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025		

7	FE0000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 157.421.537	$ 886.229.730	$ 316.215.012	24,56%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA
8	FE0000000002469	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 5.281.890	$ 891.511.620	$ 310.933.122	24,71%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA
9	FE0000000002471	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 1.716.706	$ 893.228.326	$ 309.216.416	24,75%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO
10	FE0000000002482	5/11/2024	OCTUBRE	$ 236.139.414	$ 1.129.367.740	$ 1.126.650.131	31,30%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA ADDICION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N 2 Y ADICION N 2 POR $1.093.573.129
11	FE0000000002484	7/11/2024	NOVIEMBRE	$ 59.995.602,00	$ 1.189.363.342	$ 1.171.939.756	32,96%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA
12	FE0000000002486	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 23.492.809,00	$ 1.212.856.151	$ 1.148.446.947	33,61%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE (CANDELARIA- JORGE ELIECER GAITAN- PERSEVARANCIA- SAMPER MENDOZA)
13	FE0000000002487	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 87.702.294,00	$ 1.300.558.445	$ 1.060.744.653	36,04%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RURAL (CAIMALO- ANTONIO NARIÑO- CHIRCALES- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA
14	FE0000000002483	7/11/2024	NOVIEMBRE	$6.461.883,00	$ 1.307.020.328	$ 1.054.282.770	36,22%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
15	FE0000000002489	27/11/2024	NOVIEMBRE	$41.609.654,00	$ 1.348.629.982	$ 1.012.673.116	37,37%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
16	FE0000000002500	5/12/2024	DICIEMBRE	$236.139.414,00	$ 1.584.769.396	$ 776.533.702	43,92%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024
17	FE0000000002496	2/12/2024	DICIEMBRE	$17.258.913,00	$ 1.602.028.309	$ 759.274.789	44,39%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
18	FE0000000002504	6/12/2024	DICIEMBRE	$14.163.766,00	$ 1.616.192.075	$ 745.111.023	44,79%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA
19	FE0000000002507	6/12/2024	DICIEMBRE	$10.269.682,00	$ 1.626.461.757	$ 734.841.341	45,07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
20	FE0000000002508	6/12/2024	DICIEMBRE	$68.228.193,00	$ 1.694.689.950	$ 666.613.148	46,96%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
21	FE0000000002506	6/12/2024	DICIEMBRE	$3.808.292,00	$ 1.698.498.242	$ 662.804.856	47,07%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO.
22	FE0000000002503	6/12/2024	DICIEMBRE	$262.418.044,00	$ 1.960.916.286	$ 400.386.812	54,34%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LAS ZONAS RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL
23	FE0000000002521	7/01/2025	ENERO	$236.139.414,00	$ 2.197.055.700	$ 164.247.398	60,88%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE DICIEMBRE AL 04 DEL MES DE ENERO 2025 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA ADDICION MEDIANTE OTRO SI PROROGA N 3 Y ADICION N 3 POR $105.285.227
24	FE0000000002525	13/01/2025	ENERO	$46.987.818,00	$ 2.244.043.518	$ 1.049.538.408	62,19%	FACTURA REPUESTOS ZONA RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL HOSPITAL VICTORIA MEDIANTE OTRO SI PROROGA N 4 Y ADICION N 3 POR $932.278.828
25	FE0000000002526	13/01/2025	ENERO	$20.686.040,00	$ 2.264.729.558	$ 1.028.852.368	62,76%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SANTA CLARA
26	FE0000000002527	13/01/2025	ENERO	$37.209.813,00	$ 2.301.939.371	$ 991.642.555	63,79%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SAN BLAS
27	FE0000000002528	13/01/2025	ENERO	$50.120.797,00	$ 2.352.060.168	$ 941.521.758	65,18%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA CENTRO ORIENTE
28	FE0000000002529	13/01/2025	ENERO	$572.235,00	$ 2.352.632.403	$ 940.949.523	65,20%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL MATERNO

Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP IA FT-010
VERSIÓN: "
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	35	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/03/2025	

29	FE000000002535	5/02/2025	FEBRERO	$236.139.414,00	$ 2.588.771.817	$ 704.810.109	71,74%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE ENERO AL 04 DEL MES DE FEBRERO 2025.
30	FE000000002539	14/02/2025	FEBRERO	$99.793.542,00	$ 2.688.565.359	$ 920 016 567	74,50%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROGROGA N 5 POR $143 000,000
31	FE000000002540	14/02/2025	FEBRERO	$295.269,00	$ 2.688.860.628	$ 919.721 298	74,51%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
32	FE000000002541	14/02/2025	FEBRERO	$42.589.155,00	$ 2.731.449.783	$ 877 132 143	75,69%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
33	FE000000002542	14/02/2025	FEBRERO	$8.030.418,00	$ 2.739.480.201	$ 869 101 725	75,92%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
34	FE000000002543	14/02/2025	FEBRERO	$38.508.949,00	$ 2.777.989.150	$ 830.592.776	76,98%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA SAN CRISTOBAL
35	FE000000002544	18/02/2025	FEBRERO	$1.606.500,00	$ 2.779.595.650	$ 828.986.276	77,03%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL VICTORIA
				$ 2.779.595.650	$ 2.779.595.650	$ 828.986.276	77,03%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA. SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES. INGRESO ALMACEN 82394

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.	$ 2.779.595.650
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.	$ 828.986.276
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.	$ 2.779.595.650

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE000000002544	18/02/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.606.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LO FACTURADO CORRESPONDE A LOS REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL VICTORIA SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO.

ANEXOS: FACTURA FE000000002544 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	1 033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTÁ-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1232002281	9481109223	E	2025/01/24	2025/01/31	BANCO DAVIVIENDA	7	$19,305,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PASADENA (3 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																															
1	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	52704208	RINCON FLOR													L					23020 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-4	1	0.000%	1	SI
3	CC	52704208	RINCON FLOR																		23020 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-4	29	0.522%	29	SI
4	CC	79593151	SALGADO EDICKSON									X									25-14	9	EPS008	9	CCF24	9	14-4	9	0.522%	9	SI
5	CC	79593151	SALGADO EDICKSON													X					25-14	21	EPS008	21	CCF24	21	14-4	21	0.000%	21	SI

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (24 Afiliados) | | |

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados) | | |

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.


LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.A A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

REVISOR FISCAL
T.P. 117885-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.775.044
CASTILLO LESMES
APELLIDOS
YENNY ESPERANZA
NOMBRES








INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1981
PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

117885-T



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127779

IDEUS

FIRMA DEL TITULAR 38015

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 27 marzo 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000083106

(81[illegible]8399

PROVEEDOR:	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	**NIT:**	800208795	**FECHA:**	27/03/2025 10:46 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 45 N 195 - 64 LC CC FULL HOUSE			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3186770563			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE060000002553	**% ICA:** 9,6600	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM013347	ACOPLE MACHO - HEMBRA NIBBP	UNIDAD	21,00	$ 69.000,00	$ 1.449.000,00	0,00	19,00
152RM013422	BOMBILLOS REF 6000 LARINGOSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
152RM013372	BOMBILLO 6V 10-20W PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 248.125,00	$ 248.125,00	0,00	19,00
152RM013419	BOMBILLOS OTOSCOPIO 03100 WELCH ALLYN /3400	UNIDAD	1,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	0,00	19,00
152RM013427	BRAZALETE ADULTO UNA VIA	UNIDAD	23,00	$ 83.288,00	$ 1.915.624,00	0,00	19,00
152RM015066	BRAZALETE UNA VIA PEDIATRICO	UNIDAD	5,00	$ 83.288,00	$ 416.440,00	0,00	19,00
152RM015120	CAUCHO PROTECTOR PARA FRIBRONCOSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	0,00	19,00
152RM015122	CHUPA/ ELECTRODO	UNIDAD	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
152RM016220	CONDUCTO AIRE AGUA VIDEOGASTROSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 1.867.000,00	$ 1.867.000,00	0,00	19,00
152RM013810	EMPAQUE DE PUERTA HI-VAC	UNIDAD	2,00	$ 1.350.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
152RM016266	CABLE ADAPTADOR DE ALMBRE CALIENTE PARA USO CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL	UNIDAD	6,00	$ 1.849.500,00	$ 11.097.000,00	0,00	19,00
152RM016267	CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL	UNIDAD	6,00	$ 1.849.500,00	$ 11.097.000,00	0,00	19,00
152RM016268	CANAL DE TRABAJO PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA : PENTAX MODELO EB-1970K SERIE :G110459	UNIDAD	1,00	$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00	0,00	19,00
152RM016271	ELECTRO VALVULA PARA MONITOR	UNIDAD	2,00	$ 760.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00
152RM016269	ELECTRO VALVULA 3/2 A 220 A + RACOR	UNIDAD	1,00	$ 927.000,00	$ 927.000,00	0,00	19,00
152RM016270	ELECTRO VALVULA EV1	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	19,00
152RM016272	ELECTRO VALVULA 1/2 INOXIDABLE DE ASIENTO INCLINADO	UNIDAD	4,00	$ 927.000,00	$ 3.708 000,00	0,00	19,00
152RM016219	CAUCHO PROTECTOR VIDEOGASTROSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
152RM016051	KIT DE 1000 CICLOS	UNIDAD	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	0,00	19,00
152RM015121	RETENEDORES DE GUAYAS PARA FIBROBRONCOSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00
152RM015126	MANGUERA DE AIRE MEDICINAL CON ACOPLE	UNIDAD	4,00	$ 233.500,00	$ 934.000,00	0,00	19,00
152RM016262	MANIFOLD DE 8 PUESTOS	UNIDAD	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
152RM016052	PAPEL X 8 ROLLOS	UNIDAD	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
152RM014242	RESISTENCIA ABRAZADERA 500W 220V	UNIDAD	1,00	$ 4.334.000,00	$ 4.334.000,00	0,00	19,00
152RM015115	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO O COMPLETO PARA MONITOR MUL MINDRAY MEC10	UNIDAD	1,00	$ 480.870,00	$ 480.870,00	0,00	19,00
152RM016033	SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO12NEONATAL COMPLETO	UNIDAD	1,00	$ 480.870,00	$ 480.870,00	0,00	19,00
152RM016072	TRAMPA DE AGUA	UNIDAD	2,00	$ 224.750,00	$ 449.500,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA
S.C.O.

06-05-25

obl. 22013/25

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

152RM016281	TAPON PARA PRUEBA DE FUGAS EN ENDOSCOPIA PENTAX	UNIDAD	1,00	$ 930.000,00	$ 930.000,00	0,00	19,00
152RM016284	TAJETA PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA : PENTAX MODELO : EB -1970 SERIE :G110459	UNIDAD	1,00	$ 4.750.000,00	$ 4.750.000,00	0,00	19,00
152RM016285	BOTON 1/4 PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO : EB -1970 SERIE :G110459	UNIDAD	1,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	0,00	19,00
152RM016219	CAUCHO PROTECTOR VIDEOGASTROSCOPIO	UNIDAD	1,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE000000002553 CTO 02-BS-0050-2024 SANTA CLARA (ML)

SUBTOTAL:	$ 61.204.429,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.628.842,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.744.326,00
RETE ICA:	$ 591.235,00
RETE FUENTE:	$ 1.530.111,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.967.599,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Marlon Loaiza
Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
Revisado Impuestos:

Abono 4/04/2025 # 46384085

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
21/03/2025 9:51:17 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002553		
FECHA		
21	03	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
20	04	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	REPUESTOS INSTALADOS EN HOSPITAL SANTA CLARA SEGUN CONTRATO 02 -BS-0050-2024			
	* HOSPITAL SANTA CLARA			
VENTA	- ACOPLE MACHO DE NIBP PARA BRAZALETE ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA DE NIBP	21.00	69,000	1,449,000
VENTA	- BOMBILLO LARINGOSCOPIO	1.00	350,000	350,000
VENTA	- BOMBILLO MICROSCOPIO	1.00	248,125	248,125
VENTA	- BOMBILLO OTOSCOPIO	1.00	520,000	520,000
VENTA	- BOTON 1 4 PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO:EB -1970K SERIE:G110459	1.00	550,000	550,000
VENTA	- BRAZALETE ADULTO	23.00	83,288	1,915,624
VENTA	- BRAZALETE PEDIATRICO	5.00	83,288	416,440
VENTA	- CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALIENTE PARA USO CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL	6.00	1,849,500	11,097,000
VENTA	- CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL	6.00	1,849,500	11,097,000
VENTA	- CANAL DE TRABAJO PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO:EB -1970K SERIE:G110459	1.00	2,550,000	2,550,000
VENTA	- CAUCHO PROTECTOR	1.00	850,000	850,000

OBSERVACIONES:

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	61,204,429
I.V.A	11,628,842
RETEFUENTE	0
TOTAL	72,833,271

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:6e4497d88c70f0b491ca2ed3410f75cf93035313e0c846cb61e60b27caf990259971f14bbeacdf6f8111803bdd7dfca1

FIRMA ELECTRONICA:
Lpq/rYLIGWzLg5jg28xUaDESp90DS1S8lxfZjcpck2Ia8zg/hfeb3PRX3Q7klLOnosEjk7L/gDSAGIFo7yGGIA9X4Ng/YhHT8G1JOcju4yGNRbaOhNbI/jNeXcNGQ1XqLEkL5TdXFO8Rm/U+EzIQcfInygxelYxbQcba5ygyH/bJokmsEH/gRIGEJewwP8N4nn5Ht6
SIfyOb7xJ8eHWHySNHONotkyvRtyOFITXSmdv0uFgQgvn+tc9zeqtGFe/aPdK7/wpj3yZynVfKLJGoCM8cL47gobzrvTXdm9lX/v8ue8wsN0nMFGszHjWrtttV4btpFvPpHx0QYfBD5Oh6g==

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

21 MAR 2025

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
21/03/2025 9:51:17 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002553		
FECHA		
21	03	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
20	04	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	- CAUCHO PROTECTOR PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO:EB -1970K SERIE:G110459	1.00	850,000	850,000
VENTA	- CHUPA/ELECTRODO X 6	1.00	160,000	160,000
VENTA	- CONDUCTOS AIRE - AGUA PARA VIDEOGASTROSCOPIO	1.00	1,867,000	1,867,000
VENTA	- ELECTROVALVULA 3/2 A 220 + RACOR	1.00	927,000	927,000
VENTA	- ELECTROVALVULA EV1	1.00	1,550,000	1,550,000
VENTA	- ELECTROVALVULA PARA MONITOR	2.00	760,000	1,520,000
VENTA	- ELECTROVALVULAS DE 1/2 INOXIDABLE DE ASIENTO INCLINADO	4.00	927,000	3,708,000
VENTA	- EMPAQUE DE PUERTA	2.00	1,350,000	2,700,000
VENTA	- EMPAQUE DEL CUERPO PARA VIDEOGRASTROSCOPIO	1.00	380,000	380,000
VENTA	- KIT DE REPUESTOS 1000 CICLOS	1.00	2,200,000	2,200,000
VENTA	- MALLA Y GUAYAS DE TUBO ANGULADOR PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO:EB-1970K SERIE:G110459	1.00	1,600,000	1,600,000
VENTA	- MANGUERA DE AIRE FLEXIBLE 1/4 X60 CM	4.00	233,500	934,000
VENTA	- MANIFOLD DE 8 PUESTOS	1.00	300,000	300,000

OBSERVACIONES:

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	61,204,429
I.V.A	11,628,842
RETEFUENTE	0
TOTAL	72,833,271

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

CUFE:6e4497d88c70f0b491ca2ed3410f75cf93035313e0c846cb61e60b27caf990259371f14bbeacdf9f8111803bdd7dfca1

FIRMA ELECTRONICA:
Lpq/rYLIGWzLg5Jg28xUaDESp90DS1S8lxfZjcpck2Ia8zg/hfeb3PRX3Q7klLOnosEjk7L/gDSAGIFo7yGGiA9X4Ng/YhHT8G1JOcju4yGNRbaDhNpI/lNexdNGQ1XqIEKJTdXFO8Rm/U+EzIQcfInygxeIrxbQcba5ygyH/bJokmsEH/gRIGEJewwP8N4nn5Ht6
SIfyOb7xJ8eHWHySNHONotkyvRtyOFITXSmdv0uFgQgvn+tc9zeqtGFe/aPdK7/wpJ3yZynVfKLlGoCM8cL47gobzrvTXdm9lX/vBue8wsN0hMFGszHJWrtttV4bthFVPpHxgCY+BLp5Oh6g==

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

FIRMA AUTORIZA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia
Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com

VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
21/03/2025 9:51:17 a. m.

NIT. 800,208,795-3

NOMBRE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

DIRECCION DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

FORMA DE PAGO: 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

REMISIONES

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA		
FE 000000002553		
FECHA		
21	03	2025
FECHA DE VENCIMIENTO		
20	04	2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VENTA	- PAPEL X8 ROLLOS	1.00	40,000	40,000
VENTA	- RESISTENCIA ABRAZADE RA 18L	1.00	4,334,000	4,334,000
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 ADULTO COMPLETO	1.00	480,870	480,870
VENTA	- SENSOR DE SATURACION CON INTERFAZ DE SPO2 NEONATAL COMPLETO	1.00	480,870	480,870
VENTA	- TAPON PARA PRUEBA DE FUGAS EN ENDOSCOPIO PENTAX	1.00	930,000	930,000
VENTA	- TARJETA PARA VIDEO BRONCOSCOPIO MARCA: PENTAX MODELO:EB -1970K SERIE:G110459	1.00	4,750,000	4,750,000
VENTA	- TRAMPA DE AGUA	2.00	224,750	449,500

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 MAR 2025

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	61,204,429
I.V.A	11,628,842
RETEFUENTE	0
TOTAL	72,833,271

Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.

CUFE:6e4497d88c70f0b491ca2ed3410f75cf93035313e0c846cb61e60b27caf990259371f14bbeacdf9f8111803bdd7dfca1

FIRMA ELECTRONICA:
Lpq/rYLIGWzLg5Jg28xUaDESp90DS1S8lxfZjcpck2Ia8zg/hfeb3PRX3Q7klLOnosEjk7L/gDSAGIFo7yGGiA9X4Ng/YhHT8G1JOcju4yGNRbaOhNbI/iNeXcNGQ1XqLEkL5TdXFO8Rm/U+EzIQcfInygxeIYxbQcba5ygyH/bJokmsEH/gRIGEJewwP8N4nn5Ht6
SIfyOb7xJ8eHWHySNHONotkyvRtyOFfTXSmdv0uFgQgvn+tc9zeqtGFe/aPdK7/wpJ3yZynVfKLJGoCM8cL47gobzrvTXdm9lX/v8ue8wsN0nMFGszHjWrtttV4bthFvPpHxgCY+BLp5Oh6g==

FIRMA AUTORIZA

21/03/2025

Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	37	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	28/04/2025		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S A S	**NIT O C.C**		800 208 795-3	
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	79 593 151	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	NOVENTA (90) DIAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 3.609.778.968	**Valor Inicial contrato:**	$ 902.444.742	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 8/05/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 10/04/2024
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	2425	7/10/2024	**Registro Inicial**	39252	1/08/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	3484	30/09/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	3484	30/09/2024	Adicion 1:	$300 000 000	Prórroga 1:	5/10/2024	4/11/2024	
	3849	30/10/2024		47334	30/10/2024	Adición 2:	$1 053 573 129	Prórroga 2:	5/11/2024	31/12/2024	
	4185	10/12/2024		51068	19/12/2024	Adición 3:	$105 285 227	Prórroga 3:	10/12/2024	31/01/2025	
	97	10/01/2025		9093	21/01/2025	Adición 4:	$932 278 828	Prórroga 4:	10/01/2025	28/02/2025	
	754	25/02/2025		11376	28/02/2025	Adición 5:	$315 000 000	Prórroga 5:	1/03/2025	31/03/2025	
	1092	28/03/2025		12697	31/03/2025	Adición 6:	$120 000 000	Prórroga 6:	1/04/2025	1/04/2025	
						Valor Total:	$ 3.728.581.926	**Fecha Terminación actual:**		1/04/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS		**Código(S) Rubro(S)**		1245020801	**Validación Tope Máximo del Contrato**		Continuar con tramite para Contratacion Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
37	Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales	Lista de Chequeo		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
				Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE 000000002448	6/09/2024	AGOSTO	$ 236.139.414	$ 236.139.414	$ 666 305.328	6,33%	FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024
2	FE 000000002449	12/09/2024	AGOSTO	$ 73.529.098	$ 309.668.512	$ 592.776.230	8,31%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024
3	FE000000002458	7/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 236.139.414	$ 545.807.926	$ 656.636.816	14,64%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION ADICIONANDO OTRO SI, PROROGA N 1 Y ADICION N 1 POR $300.000.000
4	FE000000002463	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 111.574.573	$ 657.382.499	$ 545.062.243	17,63%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA
5	FE000000002462	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 14.164.408	$ 671.546.907	$ 530.897.835	18,01%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA, CHIRCALES, BRAVO, ANTONIO NARIÑO, LAMAYO
6	FE000000002464	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 57.261.286	$ 728.808.193	$ 473.636.549	19,55%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN BLAS.

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-TA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.		37	INFORME PARCIAL:		X		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA		28/04/2025			
7	FE000000002465	11/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 157.421.537	$ 886.229.730	$ 316.215.012	23,77%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA
8	FE000000002469	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 5.281.890	$ 891.511.620	$ 310.933.122	23,91%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA
9	FE000000002471	22/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 1.716.706	$ 893.228.326	$ 309.216.416	23,96%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO
10	FE000000002482	5/11/2024	OCTUBRE	$ 236.139.414	$ 1.129.367.740	$ 1.126.650.131	30,29%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROROGA NO. 2 Y ADICION NO. 2 POR $ 1.051.971.129
11	FE000000002484	7/11/2024	NOVIEMBRE	$ 59.995.602,00	$ 1.189.363.342	$ 1.171.939.756	31,90%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA
12	FE000000002486	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 23.492.809,00	$ 1.212.856.151	$ 1.148.446.947	32,53%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE (CANDELARIA, ROBLEDO, LIDER CAMPAN- PURSHANCHA-SAMPERMUNOZ)
13	FE000000002487	8/11/2024	NOVIEMBRE	$ 87.702.294,00	$ 1.300.558.445	$ 1.060 744.653	34,88%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS ZONA RURAL - EL MAYO- SAN JOSE SARGENTO HERCALES- DIANA TURBAY) HOSPITAL LA VICTORIA
14	FE000000002483	7/11/2024	NOVIEMBRE	$6.461.883,00	$ 1.307.020.328	$ 1.054.282.770	35,05%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
15	FE000000002489	27/11/2024	NOVIEMBRE	$41.609.654,00	$ 1.348.629.982	$ 1.012.673.116	36,17%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
16	FE000000002500	5/12/2024	DICIEMBRE	$236.139.414,00	$ 1.584.769.396	$ 776.533.702	42,50%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024
17	FE000000002496	2/12/2024	DICIEMBRE	$17.258.913,00	$ 1.602.028.309	$ 759 274 789	42,97%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
18	FE000000002504	6/12/2024	DICIEMBRE	$14.163.766,00	$ 1.616.192.075	$ 745 111.023	43,35%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA
19	FE000000002507	6/12/2024	DICIEMBRE	$10.269.682,00	$ 1.626.461.757	$ 734.841.341	43,62%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
20	FE000000002508	6/12/2024	DICIEMBRE	$68.228.193,00	$ 1.694.689.950	$ 666.613.148	45,45%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
21	FE000000002506	6/12/2024	DICIEMBRE	$3.808.292,00	$ 1.698.498.242	$ 662.804.856	45,55%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
22	FE000000002503	6/12/2024	DICIEMBRE	$262.418.044,00	$ 1.960.916.286	$ 400 386.812	52,59%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS EN LAS ZONAS RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL
23	FE000000002521	7/01/2025	ENERO	$236.139.414,00	$ 2.197.055.700	$ 164 247 398	58,92%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE DICIEMBRE AL 04 DEL MES DE ENERO 2025 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI, PROROGA NO. 3 Y ADICION NO. 3 POR $105.285.227
24	FE000000002525	13/01/2025	ENERO	$46.987.818,00	$ 2.244.043.518	$ 1.049.538.408	60,18%	FACTURA IMPUESTOS ZONA RAFAEL URIBE, SAN CRISTOBAL HOSPITAL VICTORIA MEDIANTE OTRO SI, PROROGA NO. 4 Y ADICION NO. 4 POR $932.270.926
25	FE000000002526	13/01/2025	ENERO	$20.686.040,00	$ 2.264.729.558	$ 1.028.852.368	60,74%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SANTA CLARA
26	FE000000002527	13/01/2025	ENERO	$37.209.813,00	$ 2.301.939.371	$ 991.642 555	61,74%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SAN BLAS
27	FE000000002528	13/01/2025	ENERO	$50.120.797,00	$ 2.352.060.168	$ 941 521 758	63,08%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS ZONA CENTRO ORIENTE
28	FE000000002529	13/01/2025	ENERO	$572.235,00	$ 2.352.632.403	$ 940.949.523	63,10%	FACTURA IMPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL MATERNO
29	FE000000002535	5/02/2025	FEBRERO	$236.139.414,00	$ 2.588.771.817	$ 704.810.109	69,43%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE ENERO AL 04 DEL MES DE FEBRERO 2025

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	37	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02- BS-0050- 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/04/2025	

30	FE0000000002539	14/02/2025	FEBRERO	$99.793.542,00	$ 2.688.565.359	$ 920.016.567	72.11%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PRORROGA EN 5 POR $315.000.000
31	FE0000000002540	14/02/2025	FEBRERO	$295.269,00	$ 2.688.860.628	$ 919.721.298	72.11%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO
32	FE0000000002541	14/02/2025	FEBRERO	$42.589.155,00	$ 2.731.449.783	$ 877.132.143	73.26%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS
33	FE0000000002542	14/02/2025	FEBRERO	$8.030.418,00	$ 2.739.480.201	$ 869.101 725	73.47%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE
34	FE0000000002543	14/02/2025	FEBRERO	$38.508.949,00	$ 2.777.989.150	$ 830.592.776	74.51%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA SAN CRISTOBAL
35	FE0000000002544	18/02/2025	FEBRERO	$1.606.500,00	$ 2.779.595.650	$ 828.986 276	74.55%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL VICTORIA
36	FE0000000002549	6/03/2025	MARZO	$236.139.414,00	$ 3.015.735.064	$ 592.846.862	80.88%	FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE FEBRERO AL 04 DEL MES DE MARZO 2025
37	FE0000000002553	21/03/2025	MARZO	$72.833.271,00	$ 3.088.568.335	$ 520.013.591	82.83%	FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA 2025.
				$ 3.088.568.335	$ 3.088.568.335	$ 520.013.591	82.83%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA. SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.	$	3.088.568.335
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTE MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO MCTE.	$	520.013.591
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.	$	3.088.568.335

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE0000000002553	21/03/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 72.833.271,00**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LO FACTURADO CORRESPONDE A LOS REPUESTOS INSTALDOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA.

ANEXOS: FACTURA FE0000000002553 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.INGRESO ALMACEN 0000000083106.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	direccionadministrativa@subredsurorientebogota.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MATEO PEREZ MARULANDA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1278265287	9481819018	E	2025/02/24	2025/02/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,451,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PASADENA (34 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																															
1	CC	6771569	MARTINEZ EDGAR																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	52704208	RINCON FLOR													X					23020 1	13	EPS005	13	CCF24	13	14-4	13	0.000%	13	SI
3	CC	52704208	RINCON FLOR							X		X									23020 1	17	EPS005	17	CCF24	17	14-4	17	0.522%	17	SI
4	CC	79593151	SALGADO EDICKSON																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
5	CC	1019146733	SALGADO LAURA	X																	23100 1	22	EPS008	22	CCF24	22	14-4	22	0.522%	22	SI

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800208795	3°	BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASADENA	Calle 197 # 21-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3087078	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1278265287	9481819018	E	2025/02/24	2025/02/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,451,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$13,109,300	$0	$0	$13,109,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,109,000	$0	$0	$2,109,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,462,800	$0	$0	$4,462,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,710,100	$0	$0	$4,710,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,827,400	$0	$0	$1,827,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$1,624,800	$0	$0	$1,624,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	$1,624,800	$0	$0	$1,624,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$3,326,400	$0	$0	$3,326,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$91,600	$0	$0	$91,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	$3,234,800	$0	$0	$3,234,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	$3,391,000	$0	$0	$3,391,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$1,626,700	$0	$0	$1,626,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$608,600	$0	$0	$608,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$200,700	$0	$0	$200,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$412,000	$0	$0	$412,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$463,000	$0	$0	$463,000
TOTAL				34	$21,451,500	$0	$0	$21,451,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **52.775.044**

CASTILLO LESMES

APELLIDOS

YENNY ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ABR-1981**

PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117885-T



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127779

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 33015

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS VEINTI UN (21) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

REVISOR FISCAL
T.P. 117885-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

Z Z 0 F A B B 5 B 9 D 7 D 6 B 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado