



 CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
	PREOPERACIONAL DE TALADRO													
FECHA DE INSPECCION	2 al 7 de Junio 2025													
ACTIVIDAD	Perforaciones													
LUGAR	Concha auxiliar No. 4e													
DESCRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO B: BUENO M: MALO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X				X		X					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X				X		X					
Estado del mango	X		X				X		X					
Estado del cuerpo	X		X				X		X					
Estado accesorios	X		X				X		X					
Estado general de la guía y la guarda	X		X				X		X					
Estado general del taladro (fisuras, rupturas, etc)	X		X				X		X					
Condiciones de orden y aseo	X		X				X		X					
FIRMA TRABAJADOR														
INSPECCIONADO POR	Carlos Rodolfo Pastero													
OBSERVACIONES	N/A													


 FIRMA SST