



**REGISTRO FOROGRÁFICO ANTES – DESPUÉS
INSTALACIÓN DE TABLEROS, INTEGRADOS Y DEMARCACIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° COP-003-2025-CD

**OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO,
GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD
FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE**

**CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S**

OCTUBRE DE 2025

VEREDA BETANIA

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza la instalación de integrados.



Fotografía 1: Registro del estado del integrado.



Fotografía 2: Proceso de armado del elemento integrado.




Foto 3: Instalación de integrados

VEREDA CAMARGO

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza Demarcación.



Fotografía 1 y 2: Registro del estado de la placa.



Foto 3: Demarcación de la placa.

VEREDA CRISTO REY

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza la instalación de integrados.



Fotografía 1 y 2: Registro del estado del integrado.



Foto 3: Instalación de integrados

VEREDA DOS QUEBRADAS

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza la instalación de tableros para baloncesto.




Fotografía 1: Registro del estado de los tableros.



Foto 3: Instalación de los tableros.

PLACA BARRIO EL PROGRESO

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza la instalación de tableros para baloncesto e instalación de nylon para malla perimetral.



Fotografía 1y 2: Instalación de malla en nylon.



Foto 3: Instalación de los tableros.

VEREDA LAS GARZONAS

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza la instalación de integrados y demarcación.



Fotografía 1y 2: Registro del estado de la placa.



Foto 3 y 4: demarcación de la placa.



Foto 5: Instalación de Integrados.

VEREDA GUAMITO

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza demarcación en la placa.



Fotografía1: Demarcación de la placa.



Foto 2: Registro del estado de la placa.

VEREDA LA FLORIDA

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza demarcación en la placa e instalación de integrados.



Fotografía1: Registro del estado de la placa.



Foto 2 y 3: Registro del estado de los integrados.



Foto 4 y 5: Instalación de integrados.



Foto 6 y 7: Demarcación de la placa.

VEREDA LA MADERA

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza instalación de integrados.



Fotografía 1 y 2: Registro del estado de los integrados.



Foto 3 y 4: Instalación de integrados.

PLACA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TULIO

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza instalación de integrados y demarcación.



Fotografía 1 y 2: Registro del estado de la placa.



Foto 3 y 4: Demarcación e instalación de integrados.

PLACA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza instalación de tableros para baloncesto.



Fotografía 1 y 2: Instalación de tableros.

PLACA VILLA MARIA

ACTIVIDAD EJECUTADA: Se realiza instalación de tableros para baloncesto.



Fotografía 1 y 2: Registro del estado de los tableros.



Fotografía 3 y 4: Instalación de tableros.