

86
Duitama, Septiembre 17 de 2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACÁ

Oficina de Deporte, Cultura, Recreación y Turismo

Samacá - Boyacá

ASUNTO: Informe Final del Contrato de Prestación de servicios SA-MC-NO 017-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar informe final de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 30/07/2025 al 0/07/2022 en marco del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. SA-MC-NO 017-2025, con objeto: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ"

Cordialmente,

DILSON JAVIER MEJIA MOLINA

C.C. N° 77.192.658

Técnico en reparación de instrumentos musicales de viento

INFORME FINAL

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION	MENOR CUANTIA
PROCESO:	SA-MC-NO 017-2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	SA-MC-NO 017-2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 54.648.900,00) M/CTE
LOCALIZACIÓN:	ALCALDÍA DE SAMACÁ
PLAZO:	1 MES Y 15 DIAS
FECHA INICIO:	30/07/2025
FECHA TERMINACIÓN:	16/09/2025
CONTRATISTA:	DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
NIT.:	77.192.658-9
SUPERVISOR:	Oficina de Deporte, Cultura, Recreación y Turismo

2. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

2.1.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ SAXOFON ALTO YAMAHA

Se recibieron 3 saxofones alto marca YAMAHA los cuales presentaban golpes, desprendimientos de soldaduras de unión en el cuerpo, zapatillas desgastadas, tornillos atorados, falta de corchos de unión y desajuste en la alineación de sus llaves.

Se realizó limpieza general de los instrumentos, lubricación de tornillos, cambio de zapatillas, cambio de corchos, se sacaron los golpes de cada uno de los cuerpos de los instrumentos, se rectificaron las soldaduras, se realizó cambio de corchos de unión y llaves, balance, alineación y ajuste del instrumento.

	Diagnóstico del estado del instrumento.
	Desmontaje de partes.
	Extracción de golpes
	Limpieza de las partes del instrumento, cambio de zapatillas y corchos, alineación del instrumento.

2.1.2 SAXOFON TENOR YAMAHA

Se recibieron 2 saxofones tenor los cuales presentaban: golpes, desprendimientos de soldaduras en torres, y desajuste en la alineación de sus llaves.

Se realizó limpieza general de los instrumentos, lubricación de tornillos, cambio de corchos, se sacaron los golpes de cada uno de los cuerpos de los instrumentos, se rectificaron las soldaduras, se realizó cambio de corchos de tudel y llaves, balance, alineación y ajuste del instrumento, se colocaron tornillos faltantes por pérdida o deterioro.

	Diagnóstico del estado del instrumento.
	Desmante de llaves y piezas, soldadura de partes sueltas y extracción de golpes.
	Limpieza de partes y desmante de tornillos atorados por deterioro.



Cambio de zapatillas y corchos, armado y alineación del instrumento

2.1.3 SAXOFÓN BARITONO JUPITER JBS 503 TF0374

Se recibió 1 saxofones baritono el cual presentaba: golpes leves, y desajuste en la alineación de sus llaves.

Se realizó limpieza general del instrumento, lubricación de tornillos, cambio de corchos, se rectificaron las soldaduras, se realizó cambio de corchos de tudel y llaves, balance, alineación y ajuste del instrumento, se colocaron tornillos faltantes por pérdida o deterioro.



Diagnóstico del estado del instrumento.



Desmante de llaves y piezas, soldadura de partes sueltas y extracción de golpes.

	Limpieza de partes y desmonte de tornillos atorados por deterioro.
	Cambio de zapatillas y corchos, armado y alineación del instrumento

2.1.4 CLARINETES SOPRANO YAHAMA

Se recibieron 13 clarinetes los cuales presentaban: tornillos atorados, zapatillas desgastadas, desgaste o desprendimiento de corchos de unión, agujas dobladas y rotas.

Se realizó desmonte de las llaves y partes, limpieza general de los instrumentos, cambio de corchos de unión, cambio parcial de zapatillas, cambio de agujas, revisión y ajuste de las torres, alineación.

	Diagnóstico del estado del instrumento, retirado de corchos de unión.
---	--

 	Retirado de agujas y zapatillas y corchos en mal estado
	Cambio de tornillos atorados y limpieza general de llaves
	Montaje de partes, corchos y alineación.

2.1.5 CLARINETE BAJO YAMAHA

Se recibió 1 clarinete el cual presentaba: tornillos atorados, zapatillas desgastadas, desgaste o desprendimiento de corchos de unión, agujas dobladas y rotas.

Se realizó desmonte de las llaves y partes, limpieza general de los instrumentos, cambio de corchos de unión, cambio parcial de zapatillas, cambio de agujas, revisión y ajuste de las torres, alineación.

	Diagnóstico del estado del instrumento, retirado de corchos de unión.
	Retirado de agujas y zapatillas y corchos en mal estado
	Cambio de tornillos atorados y limpieza general de llaves
	Montaje de partes, corchos y alineación.

2.1.6 FLAUTA TRAVERSA YAMAHA

Se recibieron 5 flautas traversas las cuales presentaban: tornillos y llaves atoradas, llaves dobladas, zapatillas y corchos desgastados, agujas dobladas y rotas.

Se realizó desmonte de las llaves y partes, limpieza general de los instrumentos, ajuste de llaves, cambio de zapatillas, cambio de agujas, revisión y ajuste de las torres, alineación.

	Diagnóstico del estado del instrumento, retirado de zapatillas.
	Limpieza general, cambio de zapatillas y corcho.
	Extracción de golpes

	Ajuste y corrección de llaves dobladas.
	Ajuste y calibración general para posterior montaje del instrumento.

2.1.7 TROMPETA JUPITER, YAMAHA

Se recibieron 4 trompetas las cuales presentaban: golpes en campana y cuerpo del instrumento, pistones atorados, bombas pegadas, llaves de desagüe con corchos desgastados y resortes partidos o sin resistencia, felpas y empaques desgastados.

Se realizó desmonte de las partes del instrumento, limpieza general, rectificación del pistones y camisas, cambio de felpas y empaques, cambio de corchos y resortes, sacado de golpes de campanas y bombas.

	Diagnóstico del estado de los instrumentos, desmontaje de cada una de las partes y extracción de golpes en campana, cuerpo y bombas.
---	---



Rectificación de pistones y aplicación de soldadura en partes desprendidas, cambio de felpas, corcho, guías y resortes de los pistones.

	
	Limpieza general y remoción de sarro y montaje del instrumento.

Desmontaje de boquilla atorada, cambio de felpas, corchos y resortes de los pistones

Limpieza general y montaje del instrumento

2.1.8 Corno Frances Yamaha y Jupiter

Se recibieron 4 Cornos franceses 2 Yamaha y 2 Jupiter los cuales presentaban: golpes en cuerpo del instrumento, rotores atorados, bombas pegadas, llaves de desagüe con corchos desgastados y cuerdas rotas y cauchos tope guía rotores

Se realizó desmonte de las partes del instrumento, limpieza general, rectificación de los pistones y camisas, cambio de felpas y empaques, cambio de corchos y resortes, sacado de golpes de campanas y bombas.

	Diagnóstico del instrumento, desmontaje de bombas atoradas y pistones.
	Desmonte de llaves y rotores, soldadura de partes sueltas y extracción de golpes.
	Limpieza general, cambio de resortes, corchos, felpas



Montaje final del instrumento.

2.1.9 TROMBONES TENOR YAMAHA

Se recibieron 5 trombones los cuales presentaban: golpes en campana y cuerpo del instrumento, varas golpeadas, fundas golpeadas, llaves de desagüe con corchos desgastados y resortes partidos o sin resistencia.

Se realizó desmonte de las partes del instrumento, limpieza general, rectificación varas y fundas, cambio de corchos y resortes, sacada de golpes de campanas y bombas.



Diagnóstico del estado del instrumento, desmontaje de partes y cambio de corchos.



Llave de desagüe en mal estado

	Rectificación de varas, y montaje del instrumento
	Limpieza general del instrumento, remoción de sarro, extracción de golpes en campana y bomba de afinación


2.1.10 EUPHONIO BARITONO YAMAHA

Se recibieron 3 euphonio baritono los cuales presentaban: golpes en campana y cuerpo del instrumento, pistones atorados, bombas pegadas, llaves de desagüe con corchos desgastados y resortes partidos o sin resistencia, felpas y empaques desgastados.

Se realizó desmonte de las partes del instrumento, limpieza general, rectificación del pistones y camisas, cambio de felpas y empaques, cambio de corchos y resortes, sacado de golpes de campanas y bombas.

	Diagnóstico del estado de los instrumentos, sacado de golpes en campana y curvas.
---	--


	Remoción de sarro, limpieza general, rectificación de pistones.
	Limpieza de bombas y tapas de pistones.
	Limpieza general, remoción de moho , cambio de felpas, resortes de pistones



2.1.11 TUBA VERTICAL YAMAHA Y TUBA SOUSAPHONE YAMAHA

Se recibieron 2 tubas las cual presentaba: golpes en cuerpo del instrumento, pistones atorados, bombas pegadas, llaves de desagüe con corchos desgastados y resortes partidos o sin resistencia, felpas y empaques desgastados.

Se realizó desmonte de las partes del instrumento, limpieza general, rectificación del pistones y camisas, cambio de felpas y empaques, cambio de corchos y resortes, sacado de golpes de campanas y bombas.



	Aplicación de soldaduras en bombas sueltas, remoción de sarro en las bombas
	Sacado de golpes en campana y curvas
	Limpieza general, cambio de resortes, corchos, felpas



2.1.12 TIMBALES YAMAHA

Se recibieron 2 TIMBALES SINFONICOS marca YAMAHA los cuales presentaban golpes, Pedal atorado, guaya rota, parche en mal estado, aros oxidados.

Se realizó limpieza general de los instrumentos, lubricación de tornillos, cambio de guaya, cambio de parches, se sacaron los golpes de cada uno de los cuerpos de los instrumentos,



	Desmontaje de partes.
	Extracción de golpes



Limpieza de las partes del instrumento, cambio de parche y limpieza general, alineación del instrumento.

-Como se puede evidenciar en lo descrito anteriormente, se cumplieron las actividades de reparación y mantenimiento en un total de 42 instrumentos musicales de viento y 2 de percusión de acuerdo a lo estipulado contractualmente.

-La entrega de los Instrumentos de viento y de percusión descritos en el contrato se efectuó de manera física, los cuales fueron recibidos y revisados por los maestros a cargo del proceso de formación musical.


-Cabe mencionar que en los instrumentos musicales de viento se encontraron repuestos originales, como zapatillas, resortes y fieltros. para su verificación la evidencia física reposa en cada estuche de los instrumentos.

Resaltamos que la ejecución de las actividades se realizó con repuestos 100% originales de la marca Yamaha, los cuales fueron suministrados por Incolmotos Yamaha, lo que garantiza el mejoramiento en la sonoridad y afinación de los instrumentos.

Sin otro particular,

Cordialmente,

108




DILSON JAVIER MEJIA MOLINA

C.C. N° 77.192.658

Técnico en reparación de instrumentos musicales de viento



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION DE APORTE
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION Cedula de Ciudadania	NUMERO DE IDENTIFICACION 9000000000000000000	TIPO DE PLANILLA PAGO GENERAL	NUMERO DE PLANILLA 0000000000000000000
DEPARTAMENTO BOGOTA	DEPARTAMENTO BOGOTA	MES MAYO	MES MAYO
CALLE 17 A 93-35 CASA 2	TELEFONO 011 234 5678	FECHA DE EMISION 2025-05-01	FECHA DE EMISION 2025-05-01
FORMA DE PRESENTACION APORTANTE EXISTENTE	FORMA DE PRESENTACION APORTANTE EXISTENTE	VALOR A PAGAR \$ 1.000.000	VALOR A PAGAR \$ 1.000.000
DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION	COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION
DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION	COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION
DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION	COGIDO 33001	PROTECCION PROTECCION

TOTAL PAGADO: \$ 444.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTE
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE (O NOMBRE COMPLETO) DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO DE IDENTIFICACIÓN FORMA DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CALLE Y NÚMERO DE CALLE CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAÍS	NÚMERO PLANILLA FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE PAGO (si aplica)	TPO DE PLANILLA NÚMERO DE PLANILLA FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE PAGO (si aplica)

DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE

TOTAL APORTES A FONDO		TOTAL APORTES A FONDO	
APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO	APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL		TOTAL	
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TOTAL APORTES A FONDO		TOTAL APORTES A FONDO	
APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO	APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL		TOTAL	
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TOTAL APORTES A FONDO		TOTAL APORTES A FONDO	
APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO	APORTE VOLUNTARIO	APORTE OBLIGATORIO
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL		TOTAL	
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TOTAL PAGADO: \$ 440.500

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MEC 1000:2014 - NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 008	Página 1 de 2
		Versión 2	13-09-2024

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SA-MC-NO 017-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES.


CIUDAD Y FECHA	Samacá, 18 de septiembre de 2025
OBJETO	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ*
DEPENDENCIA	OFICINA DE DEPORTES, CULTURA, RECREACIÓN Y TURISMO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES Y R/L DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
NIT y/o C.C	N.I.T. No 901592100-6 y C.C de R/L No. 77.192.658 expedida en Valledupar
RUBRO Y PRESUPUESTAL REGISTRO	Rubro No. 2.3.2.01.01.004.01.02.01 Denominado Dotación a escuelas de arte y cultura / SGP Libre Inversí. Registro Presupuestal No. 2025000927 de fecha 30/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 54.648.900,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 54.648.900,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	TREINTA (30) DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. Planilla No. 7984986615 mes de agosto y planilla No. 7988413563 mes de septiembre
SUPERVISOR	NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT jefe oficina deportes, cultura, recreación y turismo
*CUMPLIMIENTO	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 54.648.900,00	
*Aporte Alcaldía		
*Aporte Entidad Conveniente		
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		\$27.324.450
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$27.324.450
SUMAS IGUALES	\$ 54.648.900,00	\$ 54.648.900,00

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá - Boyacá Colombia Código Postal 153660
Tels. (0*8) 737 2095 - 737 2890 - 737 2083
contactenos@samaca-boyaca.gov.co



	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 - NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 008	Página 2 de 2
Versión 2		13-09-2024	


ACTA RECIBO FINAL

* Aplica solo para convenios.

En Samacá, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SA-MC-NO 017-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)


 PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES Y
 R/L DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
 N.I.T. No 901592100-6 y C.C de R/L No.
 77.192.658 expedida en Valledupar
CONTRATISTA


 NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT
 Jefe de deporte, cultura, recreación y turismo
SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 - NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 012	Página 1 de 2
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 9A-MC-NO 017-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES.

CIUDAD Y FECHA	Samacá, 07 de octubre de 2025
DEPENDENCIA	OFICINA DEPORTES, CULTURA, RECREACIÓN Y TURISMO
RUBRO	Rubro No. 2.3.2.01.01.004.01.02.01 Denominado Dotación a escuelas de arte y cultura / SGP Libre Inversi
CODIGO BPIN	20250000009096
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES Y R/L DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
NIT y/o C.C	N.I.T No 901592100-6 y C.C de R/L No. 77.192.658 expedida en Valledupar
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS) M/CTE (\$ 54.648.900,00)
VALOR ADICION	N/A
VALOR EJECUTADO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS) M/CTE (\$ 54.648.900,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	TREINTA (30) DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	CUATRO (04) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
TERMINO DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000927 de fecha 30/07/2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT jefe de deportes, cultura, recreación y turismo
GARANTIA UNICA	N/A
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ"	

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
51-44-101030689	Cumplimiento del contrato	\$5,464,890.00	04/08/2025	20/01/2026
51-44-101030689	Devolución del pago anticipado	\$27,324,450.00	04/08/2025	20/09/2025
51-44-101030689	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$5,464,890.00	04/08/2025	20/01/2026
	Otros riesgos amparados (describirlos)			

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá - Boyacá Colombia Código Postal 153660
Tels. (0*8) 737 2095 - 737 2890 - 737 2083
contactenos@samaca-boyaca.gov.co

17
113

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 - NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC-012	Página 2 de 2
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 54.648.900,00	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$27.324.450
SALDO A LIBERAR		\$27.324.450
SUMAS IGUALES	\$ 54.648.900,00	\$ 54.648.900,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 - 9; por otra parte, **DILSON JAVIER MEJIA MOLINA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C No. 77.192.658 expedida en Valledupar en calidad de Contratista y **NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT** En calidad de supervisora del Contrato de prestación de servicios No. SA-MC-NO 017-2025 hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.


Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **Contrato de prestación de servicios No. SA-MC-NO 017-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.


Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **Contrato de prestación de servicios No. SA-MC-NO 017-2025** por lo tanto acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, a los siete (07) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)


PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES
Y R/L DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
 N.I.T. No 901592100-8 y C.C de R/L No.
 77.192.658 expedida en Valledupar
CONTRATISTA


NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT
 Jefe de deporte, cultura, recreación y turismo
SUPERVISOR


WILSON CASTIBLANCO GIL
 Alcalde Municipal

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá - Boyacá Colombia Código Postal 153660
 Tels. (0*8) 737 2095 - 737 2890 - 737 2083
 contactenos@samaca-boyaca.gov.co

PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES S.A.S

NIT 901.592.100-6

CL 17A SA 35 CASA 2 - Oullama (Boyacá) Cel. 3165043859

Factura electrónica de venta

No. FVPI31

INFORMACION DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE SAMACA

NIT No.: 800016757-9

DIRECCION: CR 6 4 53

TELEFONO: 3138892188

CIUDAD: SAMACÁ

PAIS: Colombia

FECHA

07/10/2025

TOTAL

\$ 54.648.900,00

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

15/10/2025

REFERENCIA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	415558	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL DE SAMACA	1	\$ 45.923.445,00		\$ 45.923.445,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL:						
IVA liquidado	\$ 45.923.445,00	19%	\$ 8.725.455,00	CxC # 1	Vence: 15/10/2025	\$ 54.648.900,00
VALOR TOTAL:			\$ 54.648.900,00			

VALOR (en letras):

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/10/2025.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

AE3HDkg57P+UEJeELUA00uhsuYC0d0JaUh3saS37wHjAVRtzhwztcX1GTymgZM4VbaZRUyrfC9IDloVY1n8mQGEcdhNE13rY40nQNS880XEB4S85JUUVMPXAJ3Yphoqi8H0jnZX+Jb94ryoOuOmAnSAYB87KJAKYPI89F1kYbE1B6R84OssR8TdqUaIE5kqezIE4+Eb8lyZFrAMaCnzOEIeZGZknjNcmoEWBmqDSVLyYnKCa64+zKcZffo688ye6ZtUGXD8KaNy55tpDmKre+ZZQmJyeN+id1yb0ECUmyPaj83XnuDgse

CUFE: a9017a5f6daed5717a7172d9485b7f5d20cc02758c196c8524459f8971f5aa0a7ed8cd6d5da070fc00bd247c74d72b

Fecha emisión: 2025-10-07 19:45:22

Fecha validación DIAN: 2025-10-07 19:45:28-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.530-9 www.contapyme.com

Page 1 of 1



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit. 800016757-9

Samacá, 07 de octubre de 2025


Doctor:
EDGAR PUERTO FIGUERO
Secretario de Hacienda
Samacá

Respetado Doctor


Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte. (\$27.324.450)**, a PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES Y R/L DILSON JAVIER MEJIA MOLINA identificado N.I.T No 901592100-6 y C.C de R/L No. 77.192.658 expedida en Valledupar, por concepto: Pago acta de Recibo Final de fecha 18 de septiembre de 2025, del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SA-MC-NO 017-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y PI CLARINET TOOLS AND MUSICAL SERVICES, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE SAMACÁ"**

Atentamente,


WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde


Revisó: NIDIA YASMIN BUITRAGO BETANCOURT
Jefe Oficina deportes, cultura, recreación y turismo

Revisó: Dr. WILLIAM ALEXANDER GIL GARAYITO
Secretario General del Municipio 


Proyectó: DILSON JAVIER MEJIA MOLINA
Contratista

Carrera # No. 4-53 Parque principal Samacá - Boyacá - Colombia
Codigo postal 153660
Tels. (0*8) 7372095-7372890-7372083
Contactenos@samaca-boyaca.gov.co

