


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ		Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO									
Convenio de Asociación / Contrato No.:		8135		del		2024			
Nombre del Asociado / Contratista:		FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA							
Nombre del Servicio:		CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO							
Nombre de la Unidad Operativa:		CAMINOS DE VIDA							
Dirección de la Unidad Operativa:		FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA							
Teléfono de la Unidad Operativa:		3114159774 - 3104232068							
Correo electrónico de la Unidad Operativa:		comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com							
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:		RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO							
Cargo:		COORDINADOR					Celular:	3114159774	
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	31	5	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
<p>Se da cumplimiento actividades encontradas en inspección interna, donde se evidenciaron los siguientes hallazgos:</p> <p>1. angeos en mal estado en área de cabañas</p> <p>2. entrada a cuarto de alistamiento y de lavandería en mal estado.</p>									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
<p>1. angeos en mal estado en área de cabañas - cristalización por el sol - realizar cambios preventivos.</p> <p>2. entrada a cuarto de alistamiento y de lavandería en mal estado - adecuación.</p>									
3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO									
Población total del servicio:		150		Población afectada por el evento:		0		Porcentaje de población afectada: 0	
Descripción de la afectación del servicio:									
No se presentó afectación									
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?				SI		NO	X		
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No aplica									
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Actividades del plan de mantenimiento correctivo									
Actividad		Fecha inicio	Fecha fin				Mitigación de riesgos y afectación del servicio		
cambiar angeos en mal estado en área de cabañas		27/05/2024	27/05/2024				NO APLICA		
Adecuar piso en ingreso a cuarto de alistamiento y lavandería		29/05/2024	30/05/2024				NO APLICA		
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO									
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO		Cantidad	Porcentaje	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO					
Actividades Programadas en el periodo		2	100%						
Actividades Ejecutadas		2	100%						
Actividades Aplazadas		0	0%						
Cumplimiento del periodo		2	100%						
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO		Cantidad	Porcentaje						
Cumplimiento anterior		0	NA						
Cumplimiento periodo actual		2	100%						
Total de actividades programadas		2	100%						
Total de actividades ejecutadas		2	100%						
Actividades aplazadas NO ejecutadas		0	NA						
Nuevo cumplimiento acumulado		0	NA						
6. OBSERVACIONES									
Observaciones y aclaraciones:									
NINGUNA									
7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA					8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
Nombres y Apellidos:		RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO			Nombres y Apellidos:		HAROLD YESID JIMENEZ RODRIGUEZ		
Cargo:		COORDINADOR			Cargo:		PROFESIONAL EQUIPO APOYO DE SUPERVISIÓN		
Firma:					Firma:		