INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
LANIA
Centro de Investigacion Tibaitatá, km 14 vía Mosquera
250047 MOSQUERA

Oferta de reparación No. 4000373239

No. de referencia / fecha
/

05.07.2022

Ingeniero de servicio técnico
Mr. Alan Pérez Cely (+573138022560)
alan.perez@anton-paar.com

Encargado responsable
Ms. Angela María Benitez González
angela.benitez@anton-paar.com

Estimado Cliente,

A continuación le adjuntamos la oferta para esta intervención. Muchas gracias por su confianza.
Quedamos a la espera de su pedido y a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que pueda necesitar.

Condiciones

Términos de pago: 30 días Netos

Pos.	Núm. de catálogo / No. de importación / Origen Descripción	Cantidad / Unidad Precio unitario	Divisa	Valor
000100	**45499** / 90278990 / AT **DENSÍMETRO DE LABORATORIO 4500 M** Las posiciónes 101 a 102 se refieren a esta partida	1 PZA		
000101	**P00135** / 90279000 / AT **TARIFA DE TRABAJO EN PLANTA** Visita de Servicio Técnico Esta visita incluye: - Mano de obra - Reemplazo de piezas de desgaste normal.	1 PZA 3.100.000	COP	**3.100.000**

Pos.	Núm. de catálogo / No. de importación / Origen Descripción	Cantidad / Unidad Precio unitario	Divisa	Valor
	- Verificación y ajuste funcional eléctrico y mecánico. (según sea necesario) - Verificación de condiciones exteriores - Información de mantenimiento Todo el trabajo será realizado por un ingeniero de servicio técnico certificado de Anton Paar de acuerdo con el registro de mantenimiento relevante. Utilizando herramientas calibradas y certificadas, en las instalaciones del cliente.			
000102	**96044** / 28539010 / AT **"ESTÁNDAR DE DENSIDAD ""AGUA ULTRA PURA"" " 5x10ml CON CERTIFICADO DE FÁBRICA**	0,400 PZA 686.000	COP	**274.400**
000200	**46535** / 90278990 / AT **CAMBIADOR DE MUESTRAS XSAMPLE 452** Las posiciónes 201 a 203 se refieren a esta partida	1 PZA		
000201	**43476** / 90279000 / AT **KIT DE MANTENIMIENTO Xsample 352/452**	1 PZA 3.650.000	COP	**3.650.000**
000202	**25867** / 73269098 / AT **AGUJA PARA Xsample 3.18 mm**	1 PZA 2.800.000	COP	**2.800.000**
000203	**P00639** / 90279000 / AT **LABOUR CHARGES ON SITE**	1 PZA 4.846.639	COP	**4.846.639**
Valor neto			COP	14.671.039

Anton Paar Colombia S.A.S., Calle 26 No. 69 -76, Oficina 1403, Edificio Elemento Bogotá, Torre 3, Bogotá D.C., Colombia

Tel: +57-60-1-5084200
Fax: +57-60-1-5084249

info.co@anton-paar.com
www.anton-paar.com

NIT: 901281444-1
IVA Régimen Común. No somos agentes de Retención IVA. No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad Económica 204 Tarifa 11.04 X 1000 Código CIIU 4774
Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 X 1000 Código CIIU 3313
Pagos en COP: Bancolombia, cuenta de ahorros, 335-000372-67
Pagos en USD (Clientes del exterior): Bancolombia Panama, cuenta de ahorros, 80100013068, SWIFT: COLOPAPA

IVA 19 %	COP	2.787.497
Valor total IVA incluido	COP	17.458.536

*Descuento por garantía o contrato de mantenimiento.

Por favor considere lo siguiente:
La facturación de la reparación se basa en los informes de servicio.
Las Condiciones Generales de Entrega de Anton Paar Colombia, S.A.S. se aplicará exclusivamente a este contrato. Se puede acceder a las Condiciones generales de entrega en www.anton-paar.com/terms.

Responsabilidad de producto: todas y cada una de las reclamaciones que puedan surgir de en relación con la presente oferta están limitadas al valor total de este presente pedido. Cualquier reclamo que exceda este valor queda expresamente excluido.

Estamos a atentos a su pedido.

Atentamente,
Anton Paar Colombia S.A.S.