ACTA N° 153

FECHA: Fusagasugá, agosto, 30 de 2024.

HORA: 3:00 pm

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

TEMA: Acta de subsanación

ASISTENTES: Coordinador, delegado ambientes adecuados y seguros

ORDEN DEL DÍA:

Subsanación visita 27 de agosto 2024

DESARROLLO:

Siendo las 3:00 pm del día de 30 de agosto del 2024, se da apertura a la reunión entre el coordinador Raúl Armando Martínez Moreno y delegado de ambientes seguros Jhonatan Mosquera con el fin de consolidar las actividades realizadas en el marco de subsanar todas las observaciones dejadas por la visita de supervisión por parte de las SDIS el día 27 de agosto del 2024.

Dichas correcciones se plasman mediante evidencias fotográficas en el presente documentos:



Observaciones: la presente acta está sujeta a verificación por el equipo de apoyo a la supervisión de la secretaria de Integración Social.

N.	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
1	Deterioro de pintura en paredes de cocina	Se pelo, resano, lijo y pintaron paredes de cocina	30/08/2024	30/08/2024	Mantenimiento
2	Marcos y puertas presentan oxido en cocina	Se pelo lijo y pinto puertas y marcos oxidados en cocina	30/08/2024	30/08/2024	Mantenimiento
3	Falta de medias cañas en muro – muro y techo – muro en zonas de cocina	Se instalaron medias cañas en muro – muro y techo – muro en zonas de cocina	30/08/2024	30/08/2024	Mantenimiento
4	Base de bascula oxidada	Se pinto bascula oxidada	31/08/2024	31/08/2024	Mantenimiento
5	Angeos de cocina en mal estado	Se realizo cambio de angeos en mal estado	28/08/2024	28/08/2024	Mantenimiento
6	Baldosas en mal estado	Se resanaron baldosas en mal estado	29/08/2024	29/08/2024	Mantenimiento
7	Rejillas de sifones en mal estado	Se realizo cambio de sifones en mal estado en cocina	31/08/2024	31/08/2024	Mantenimiento
8	Nevera con presencia de hielo en entrepaños	Se realizo mantenimiento a nevera	31/08/2024	31/08/2024	Mantenimiento
9	Bidones de productos químicos en sin estibas y sin rótulos	Se colocaron estibas y se rotularon productos químicos en cocina	29/08/2024	29/08/2024	Mantenimiento
10	Rematar cortes en barandas	Se remataron barandas de zona de cabañas	28/08/2024	28/08/2024	Mantenimiento
11	Instalar tapa de caja eléctrica	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	Mantenimiento

12	Cambios de camas en mal estado	Se realizo cambio de camas en mal estado	27/08/2024	27/08/2024	Mantenimiento
13	Realizar capacitación en Plan de Saneamiento Básico a los manipuladores de alimentos de la Comunidad de Cuidado	Se realizo capacitación en Plan de Saneamiento a los manipuladores de alimentos	28/08/2024	28/08/2024	Nutrición

FIRMAS

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Gestor Ambiental	CC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Evidencias fotográficas

Evidencias fotográficas

Deterioro de pintura en paredes de cocina





Marcos y puertas presentan oxido en cocina







Falta de medias cañas en muro – muro y techo – muro en zonas de cocina





Base de bascula oxidada





Angeos de cocina en mal estado








Baldosas en mal estado





Rejillas de sifones en mal estado





Nevera con presencia de hielo en entrepaños





Bidones de productos químicos en sin estibas y sin rótulos



Rematar cortes en barandas





Cambios de camas en mal estado





Instalar tapa de caja eléctrica





Realizar capacitación en Plan de Saneamiento Básico a los manipuladores de alimentos de la Comunidad de Cuidado





Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, responsable ambiental Comunidad de Cuidado Caminos de Vida