ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8135	del	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		
Nombre del Servicio:	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	CAMINOS DE VIDA		
Dirección de la Unidad Operativa:	FINCA TRANQUILANDIA, CALLE LOS OCOBOS, VDA LA SERENA, CHINAUTA- FUSAGASUGA		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO		
Cargo:	COORDINADOR	Celular:	3114159774

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	30	9	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		

Descripción del evento:

Se da cumplimiento actividades encontradas en visita del equipo de supervisión el dia 26 de septiembre del 2024
1. Instalar cortinas en baños y duchas.
2. Cambio de sanitario en mal estado.
3. Retirar portapapel roto en zona de apartamentos.
4. Revisar sistema de vaciado en baños.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

1. Instalar cortinas en baños y duchas - deterioro de cortinas por uso - cambio de cortinas
2. Cambio de sanitario en mal estado - golpe con silla pato dañando el sanitario - cambio de sanitario.
3. Retirar portapapel roto en zona de apartamentos – golpe con silla pato dañando el porta papel – retirar residuos, resanar y pintar.
4. Revisar sistema de vaciado en baños - desgaste por uso - realizar mantenimiento preventivo.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	150	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0

Descripción de la afectación del servicio:

No se presentó afectación

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No aplica

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Instalar cortinas en baños y duchas	30/09/2024	30/09/2024		NO APLICA
Cambio de sanitario en mal estado	27/09/2024	27/09/2024		NO APLICA
Retirar portapapel roto en zona de apartamentos	26/09/2024	26/09/2024		NO APLICA

Revisar sistema de vaciado en baños	26/09/2024	26/09/2024		NO APLICA

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL ANEXO
Actividades Programadas en el periodo	4	100%	
Actividades Ejecutadas	4	100%	
Actividades Aplazadas	0	0%	
Cumplimiento del periodo	4	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	NA	
Cumplimiento periodo actual	4	100%	
Total de actividades programadas	4	100%	
Total de actividades ejecutadas	4	100%	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	NA	
Nuevo cumplimiento acumulado	0	NA	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
NINGUNA

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAUL ARMANDO MARTINEZ MORENO	Nombres y Apellidos:	HAROLD YESID JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	PROFESIONAL EQUIPO APOYO DE SUPERVISIÓN
Firma:		Firma:	