ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	8135 DE 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Obras de Misericordia Ccon Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Comunidad de cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Caminos de Vida
Dirección de la Unidad Operativa:	Finca Tranquilandia, Calle Los Ocobos, Vda La Serena, Chinauta-Fusagasuga
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Raul Armando Martinez Moreno

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	10	2024	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	X	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento:

Deacuerdo con la visita de supervisión de la secretaria de Integración Social se realizaron las siguientes actividades:
1. Cambio de angeo Puerta principal de cocina.
2. Instalación de rejillas en baño de san José y lavandería.
3. Resane de pared área de cabañas.
4. Insuficiencia en la ventilación área de preparación de alimentos.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Cambio de angeo Puerta principal de cocina	23/10/2024	23/10/2024	No se presento afectación en el servicio	No se presentaron	No	0	Se realizo cambio de angeo en puerta principal de cocina por presentarse en mal estado
Instalación de rejillas en baño de san José y lavandería	23/10/2024	23/10/2024	No se presento afectación en el servicio	No se presentaron	No	0	Se instalaron rejillas en baño de San Jose y lavanderia
Resane de pared área de cabañas	23/10/2024	23/10/2024	No se presento afectación en el servicio	No se presentaron	No	0	Se resano pared en mal estado en cabañas
Insuficiencia en la ventilación área de preparación de alimentos	31/10/2024	31/10/2024	No se presento afectación en el servicio	No se presentaron	No	0	se instalaron estractores de aire en cocina

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	4

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna para el periodo

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	Raul Armando Martinez Moreno	Nombres y Apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodríguez
Cargo:	Coordinador	Cargo:	Profesional de Apoyo a la Supervisión - Arquitecto
Firma:		Firma:	