Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Menor Puesto de Salud Santa Inés Municipio de El Carmen

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/05/2025 11:14:55

Identificador: 1459537

Formulador Ciudadano: JAICHIRLEY CARO MORENO

Formulador Oficial :

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro en la infraestructura física del puesto de Salud Santa Inés, municipio de El Carmen, Departamento de Norte de Santander, por la falta de mejoramiento y adecuación de las instalaciones donde se prestan servicios de salud

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La necesidad parte cuando la entidad realizo el análisis de la situación de las infraestructuras de la red pública hospitalaria, encontrando deficiencias en los puestos de salud de la ESE Hospital Regional Noroccidental, en este caso el Puesto de Salud Santa Inés que es un corregimiento que se encuentra a 6 horas del municipio de El Carmen. Es así que esta infraestructura hospitalaria requiere de manera prioritaria el mejoramiento y/o adecuación de las áreas internas y externas que presentan gran deterioro por humedades y falta de mantenimiento preventivo correspondiente al cumplido de la vida útil de los elementos que constituyen la infraestructura.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Alto deterioro de la infraestructura física que impide la prestación de servicios de salud con óptimas condiciones de calidad a los usuarios que frecuentan a diario este puesto de Salud, razones por las cuales carece de fortalecimiento en el mejoramiento continuo de la prestación de servicios de salud

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro de la infraestructura Física del Puesto de Salud Santa Inés	**1.1** insuficientes recursos financieros para realizar adecuaciones

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inadecuada atención en el puesto de salud Santa Inés	**1.1** Inoportunidad en el diagnostico y tratamiento de patologías

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Verificar que se cumplan con las condiciones técnicas reglamentarias del proyecto	Financiación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud Santa Inés
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Corregimiento Santa Ines **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recepción de los beneficios generados por el proyecto	Social
Actor: Otro **Entidad:** ESE Hospital Regional Noroccidental **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Prestar un servicio de salud eficiente, oportuno con las condiciones mínimas de habilitación	Uso eficiente de los recursos Mantener la infraestructura

02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Salud y Protección Social Direccionará los recursos para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de Salud Santa Inés de la ESE Hospital Regional Noroccidental, la cual mejorará los servicios que se le brindan a la comunidad del Corregimiento Santa Inés y sus regiones adyacentes. La ESE será la encargada de ejercer el control y procurará que el proyecto se ejecute y cumpla con los objetivos planteados

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Sisbén IV

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Sisbén IV

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro en la infraestructura física del puesto de Salud Santa Inés, municipio de El Carmen, Departamento de Norte de Santander, por la falta de mejoramiento y adecuación de las instalaciones donde se prestan servicios de salud

Objetivo general – Propósito

Mejorar la Infraestructura física del Puesto de Salud Santa Inés

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
IPS Adecuada	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Obra Terminada, informes de interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro de la infraestructura Física del Puesto de Salud Santa Inés	Adecuar infraestructura
Causa indirecta 1.1 insuficientes recursos financieros para realizar adecuaciones	Cumplir con los estándares de Habilitación

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura Física Puesto de Salud Santa Inés Adecuada

Medido a través de

Número

Descripción

Cuantificar la cantidad de ítems previstos que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura para la prestación de los servicios de salud

Descripción de la Demanda

Población del corregimiento de Santa Inés del municipio de El Carmen de la zona de influencia de la ESE Hospital Regional Noroccidental que tiene asignada esta IPS; así como población migrante y flotante de esta zona

Descripción de la Oferta

El puesto de salud Santa Inés tiene habilitados los servicios de toma de muestra de cuello uterino y ginecológicas y requiere cumplir con las rutas integrales de atención en salud (RIAS) de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 de 2018, para lo cual requiere contar con las áreas y ambientes adecuados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	200,00	300,00	-100,00
2026	300,00	400,00	-100,00
2027	400,00	500,00	-100,00

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Alternativa: Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de adecuación menor del puesto de salud Santa Inés, permitirá mejorar la infraestructura física para la atención básica, cumpliendo los requisitos, estándares de calidad y habilitación de servicios

Impreso el 26/06/2025 12:36:56 p. m.

Alternativa: Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Carmen **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Impreso el 26/06/2025 12:36:57 p. m.

Alternativa: Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 332.202.882,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 332.202.882,00

Adecuar infraestructura

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 332.202.882,00	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 11.103.599,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 CIMIENTOS **Costo:** $ 1.584.700,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS **Costo:** $ 546.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO **Costo:** $ 5.158.725,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 MAMPOSTERIA **Costo:** $ 3.465.124,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 26/06/2025 12:36:57 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 332.202.882,00	**1.1.6** PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS **Costo:** $ 7.119.359,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 CUBIERTA **Costo:** $ 59.770.879,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 CARPINTERIA METALICA **Costo:** $ 22.176.700,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 INSTLACIONES SANITARIAS - RED **Costo:** $ 9.640.540,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 TANQUE ELEVADO **Costo:** $ 4.857.450,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 17.091.100,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 26/06/2025 12:36:57 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 332.202.882,00	**1.1.12** PISOS BASES **Costo:** $ 17.768.400,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.13 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS **Costo:** $ 36.570.495,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.14 CIELORASO **Costo:** $ 11.557.650,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.15 PINTURAS **Costo:** $ 11.154.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.16 SISTEMA SEPTICO **Costo:** $ 3.505.450,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.17 CERRAMIENTO **Costo:** $ 53.523.145,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 26/06/2025 12:36:57 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 332.202.882,00	**1.1.18** RAMPA DE ACCESO **Costo:** $ 7.299.338,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.19 EQUIPOS **Costo:** $ 10.608.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.20 INTERVENTORIA **Costo:** $ 15.857.728,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.21 CERTIFICACION RETIE **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.22 MOBILIARIO **Costo:** $ 16.844.500,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$6.662.159,00	$4.441.440,00
Total	**$6.662.159,00**	**$4.441.440,00**

Periodo	Total
0	$11.103.599,00
Total	

Actividad 1.1.10 TANQUE ELEVADO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.165.788,00	$777.192,00	$2.914.470,00
Total	**$1.165.788,00**	**$777.192,00**	**$2.914.470,00**

Periodo	Total
0	$4.857.450,00
Total	

Actividad 1.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$4.101.864,00	$2.734.576,00	$10.254.660,00
Total	**$4.101.864,00**	**$2.734.576,00**	**$10.254.660,00**

Periodo	Total
0	$17.091.100,00
Total	

Actividad 1.1.12 PISOS BASES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$4.264.416,00	$2.842.944,00	$10.661.040,00
Total	**$4.264.416,00**	**$2.842.944,00**	**$10.661.040,00**

Periodo	Total
0	$17.768.400,00
Total	

Actividad 1.1.13 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$8.776.919,00	$5.851.279,00	$21.942.297,00
Total	**$8.776.919,00**	**$5.851.279,00**	**$21.942.297,00**

Periodo	Total
0	$36.570.495,00
Total	

Actividad 1.1.14 CIELORASO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$2.773.836,00	$1.849.224,00	$6.934.590,00
Total	**$2.773.836,00**	**$1.849.224,00**	**$6.934.590,00**

Periodo	Total
0	$11.557.650,00
Total	

Actividad 1.1.15 PINTURAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$2.676.960,00	$1.784.640,00	$6.692.400,00
Total	**$2.676.960,00**	**$1.784.640,00**	**$6.692.400,00**

Periodo	Total
0	$11.154.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 SISTEMA SEPTICO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$841.308,00	$560.872,00	$2.103.270,00
Total	**$841.308,00**	**$560.872,00**	**$2.103.270,00**

Periodo	Total
0	$3.505.450,00
Total	

Actividad 1.1.17 CERRAMIENTO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$12.845.555,00	$8.563.703,00	$32.113.887,00
Total	**$12.845.555,00**	**$8.563.703,00**	**$32.113.887,00**

Periodo	Total
0	$53.523.145,00
Total	

Actividad 1.1.18 RAMPA DE ACCESO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.751.841,00	$1.167.894,00	$4.379.603,00
Total	**$1.751.841,00**	**$1.167.894,00**	**$4.379.603,00**

Periodo	Total
0	$7.299.338,00
Total	

Actividad 1.1.19 EQUIPOS

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$10.608.000,00
Total	**$10.608.000,00**

Periodo	Total
0	$10.608.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 CIMIENTOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$380.328,00	$253.552,00	$950.820,00
Total	**$380.328,00**	**$253.552,00**	**$950.820,00**

Periodo	Total
0	$1.584.700,00
Total	

Actividad 1.1.20 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.857.728,00
Total	**$15.857.728,00**

Periodo	Total
0	$15.857.728,00
Total	

Actividad 1.1.21 CERTIFICACION RETIE

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.22 MOBILIARIO

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$16.844.500,00
Total	**$16.844.500,00**

Periodo	Total
0	$16.844.500,00
Total	

Actividad 1.1.3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$131.040,00	$87.360,00	$327.600,00
Total	**$131.040,00**	**$87.360,00**	**$327.600,00**

Periodo	Total
0	$546.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.238.094,00	$825.396,00	$3.095.235,00
Total	**$1.238.094,00**	**$825.396,00**	**$3.095.235,00**

Periodo	Total
0	$5.158.725,00
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$831.630,00	$554.420,00	$2.079.074,00
Total	**$831.630,00**	**$554.420,00**	**$2.079.074,00**

Periodo	Total
0	$3.465.124,00
Total	

Actividad 1.1.6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.708.646,00	$1.139.098,00	$4.271.615,00
Total	**$1.708.646,00**	**$1.139.098,00**	**$4.271.615,00**

Periodo	Total
0	$7.119.359,00
Total	

Actividad 1.1.7 CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$14.345.011,00	$9.563.341,00	$35.862.527,00
Total	**$14.345.011,00**	**$9.563.341,00**	**$35.862.527,00**

Periodo	Total
0	$59.770.879,00
Total	

Actividad 1.1.8 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$5.322.408,00	$3.548.272,00	$13.306.020,00
Total	**$5.322.408,00**	**$3.548.272,00**	**$13.306.020,00**

Periodo	Total
0	$22.176.700,00
Total	

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Actividad 1.1.9 INSTLACIONES SANITARIAS - RED

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$2.313.730,00	$1.542.486,00	$5.784.324,00
Total	**$2.313.730,00**	**$1.542.486,00**	**$5.784.324,00**

Periodo	Total
0	$9.640.540,00
Total	

Alternativa: Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento de precios por el mal estado de las vías	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento en el valor final de la obra	Abastecimiento de materiales en la zona
2-Componente (Productos)	De mercado	Carencia de materiales en el Corregimiento para la ejecución de la obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	incumplimiento en la ejecución del proyecto	Revisión y verificación de los materiales presentes en la zona de ejecución de los trabajos
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: CUBIERTA Riesgo: carencia de personal profesional para la actividad	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demoras en la ejecución de la actividad	Revisión de personal capacitado para la actividad en la zona

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento en la oferta de servicios con los criterios de calidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Servicios de salud ofertados y prestados

Descripción Valor Unitario: Costo del servicio prestado de acuerdo a la tarifa definida por la entidad

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	300,00	$270.000,00	$81.000.000,00
1	400,00	$290.000,00	$116.000.000,00
2	500,00	$310.000,00	$155.000.000,00
3	600,00	$330.000,00	$198.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$81.000.000,00	$81.000.000,00
1	$116.000.000,00	$116.000.000,00
2	$155.000.000,00	$155.000.000,00
3	$198.000.000,00	$198.000.000,00

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$64.800.000,0	$0,0	$0,0	$271.132.310,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-206.332.310,7
1	$92.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$92.800.000,0
2	$124.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$124.000.000,0
3	$158.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$158.400.000,0

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuar las Instalaciones físicas de la IPS Puesto de Salud Santa Inés					
$105.487.486,41	33,28 %	$1,39	$271.132,31	$271.132.310,68	$32.560.681,30

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$271.132.310,68

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar infraestructura

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de Interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eficiencia Administrativa

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0300G020

Fórmula: Ea = Rip / Ntr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de Supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$332.202.882,00
				Total	$332.202.882,00
	Total Inversión				$332.202.882,00
Total					**$332.202.882,00**

Impreso el 26/06/2025 12:36:58 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la Infraestructura física del Puesto de Salud Santa Inés	**IPS Adecuada**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Obra Terminada, informes de interventoría	**Precios estables y acordes al mercado**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de Interventoría	**Garantizar la disponibilidad de materiales para adecuado cumplimiento de la obra**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - CIMIENTOS(*) 1.1.3 - DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS(*) 1.1.4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*) 1.1.5 - MAMPOSTERIA(*) 1.1.6 - PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS(*) 1.1.7 - CUBIERTA(*) 1.1.8 - CARPINTERIA METALICA(*) 1.1.9 - INSTLACIONES SANITARIAS - RED(*) 1.1.10 - TANQUE ELEVADO(*) 1.1.11 - SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.12 - PISOS BASES(*) 1.1.13 - PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS(*) 1.1.14 - CIELORASO(*) 1.1.15 - PINTURAS(*) 1.1.16 - SISTEMA SEPTICO(*) 1.1.17 - CERRAMIENTO(*) 1.1.18 - RAMPA DE ACCESO 1.1.19 - EQUIPOS 1.1.20 - INTERVENTORIA 1.1.21 - CERTIFICACION RETIE 1.1.22 - MOBILIARIO	**Nombre: Eficiencia Administrativa** **Unidad de Medida: Peso m/c** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Cotizar mano de obra calificada de la región**

(*) Actividades con ruta crítica