KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION: BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U: Salida e ingreso de residuos

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000000010000

PAIS: COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

COORDENADAS: NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA: INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES
CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas																				4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x1																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT	x																			
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC																				
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos																				
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1									X										
X	Ventanas	x3								x			x								
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños															x					
AC	Piso Oficinas	x																			
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x2										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas																				
AR	Escritorios																				
AS	Estanterias																				
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Corredores

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS	NORTE		OESTE	
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO			
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA			
USO	Industrial		Alta Peligrosidad	
	Institucional	x	Residencial	
	Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 11 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x4																			
H.	Caja Electrica	x																			
I.	Lamparas	x9																			
J.	Balas	x																			
K.	Tuberia EMT	x																			
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos																				
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1							x												
X	Ventanas	x14								x			x								
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños															x					
AC	Piso Oficinas	x																			
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x2										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas																				Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior
Inspeccion Visual Exterior e Interior X — No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Baños

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS	NORTE		OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO		
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA		
USO	Industrial		Alta Peligrosidad
	Institucional	x	Residencial
	Lugar de Reunion		Mixto y Otros

LINDEROS	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 11 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas																				4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x2																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x2																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones	x																			
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios	x2																			
U.	Lavamanos	x2																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x2							x												
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas																				Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U Salida e ingreso personal

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000000010000

PAIS COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

COORDENADAS NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x1																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x1																			
J.	Balas	x																			
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones	x																			
P.	Tuberia PVC																				
O.	Tuberia Gres	x																			
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos																				
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x4							x		x				x2						
X	Ventanas									x			x								
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños																				
AC	Piso Oficinas	x1														x					
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x2										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1							x												Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias	x2									x										
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U Oficina

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000010000

PAIS COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x1																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor																				
H.	Caja Electrica	x																			
I.	Lamparas	x2																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC																				
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos																				
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1									x		x								
X	Ventanas	x3																			
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños																				
AC	Piso Oficinas	x1														x					
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x2							x		x										Lona
AR	Escritorios	x1									x										Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **No. Ficha**
Inspeccion Visual Exterior e Interior X | 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION: BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U: Inocuidad de aves 1

DIRECCION CATASTRAL: CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL: 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR): 25473000000010000

PAIS: COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

COORDENADAS: NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA: INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

LINDEROS

	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x4																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x4									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1									x										Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon	x2							x		x										
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **No. Ficha**
Inspeccion Visual Exterior e Interior X | 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION: BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U: Inocuidad de aves 2

DIRECCION CATASTRAL: CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA
-

NUMERO PREDIAL: 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR): 25473000000000010000

PAIS: COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS: NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA: INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES
CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x4																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x4									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1									x										Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon	x2							x		x										
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Inocuidad de aves 3

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 254730000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS	NORTE		OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO		
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA		

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 11 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x4																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x4									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1									x										Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon	x2							x		x										
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Inocuidad de aves 3

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 254730000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS	NORTE		OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO		
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA		

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 11 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x4																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x4									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1									x										Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon	x2							x		x										
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **No. Ficha**
Inspeccion Visual Exterior e Interior X | 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION: BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U: Inocuidad de Cobayos

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000010010000

PAIS: COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

COORDENADAS: NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA: INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES
CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x1																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica	x																			
I.	Lamparas	x6																			
J.	Balas	x																			
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x1									x										Lona
AR	Escritorios	x2								x											Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Inocuidad de ratones

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 254730000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

COORDENADAS	NORTE / OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 / 11 / 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x2																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x4																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas	x2									x									x	Lona
AR	Escritorios	x1								x											Aglomerado
AS	Estanterias	x6								x											
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **No. Ficha**
Inspeccion Visual Exterior e Interior X | 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION	NOMBRE DEL AREA O ZONA U
BIOTERIO DE DESAFIO	Área de lavado

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA
-

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 254730000000010000

PAIS	COLOMBIA
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		X							

COORDENADAS	NORTE		OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO	URBANO		
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA		
USO	Industrial		Alta Peligrosidad
	Institucional	x	Residencial
	Lugar de Reunion		Mixto y Otros

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES
CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas	x1																			4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor	x1																			
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x2																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones																				
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros	x																			
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x2																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1							x												
X	Ventanas	x1								x			x								
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños	x														x					
AC	Piso Oficinas																				
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas	x1										x									
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas																				Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias																				
AT	Cajon	x1							x												
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				

KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS GENERAL

PROYECTO INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.: 091 DE 2024

SEDE ÚNICA

PREDIO No. 1

Municipio MOSQUERA

Direccion 1 CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2

Inspeccion Visual solo Exterior | **Inspeccion Visual Exterior e Interior** X | No. Ficha 1 / 13

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION BIOTERIO DE DESAFIO
NOMBRE DEL AREA O ZONA U Bodega de almacenamiento

DIRECCION CATASTRAL CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA- MADRID, CUNDINAMARCA

NUMERO PREDIAL 25473000000000010010000000000
NUMERO PREDIAL (ANTERIOR) 25473000000001010000

PAIS COLOMBIA
MUNICIPIO: MOSQUERA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
VEREDA/BARRIO: SAN JORGE 1

COORDENADAS NORTE | OESTE
CLASIFICACION DEL SUELO URBANO
ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA

USO

Industrial		Alta Peligrosidad	
Institucional	x	Residencial	
Lugar de Reunion		Mixto y Otros	

LINDEROS	**Nomenclatura**	**Colindantes**
NORTE	Calle 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARIA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARIA	VÍA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Cubierta
Areas (m2)		x							

Caracteristicas de la Estructura

1. No. Pisos	2
2. No Placas Aereas	-
3. Numero de Sotanos o Semisotanos	0
4. Se encuentra Habitada o en Uso	Sí

SISTEMA ESTRUCTURAL

A. SISTEMA DE MUROS DE CARGA	
1. Paneles de Cortante de Madera	
2. Muros Estructurales	
Concreto	
Mamposteria Reforzada	
Mamposteria Parcialmente Reforzada	
Mamposteria Confinada	
Mamposteria de Cavidad Reforzada	
Mamposteria No Reforzada (Sin Capacidad de Dispacion de Energia)	
3. Porticos con Diagonales	
B. SISTEMA COMBINADO	
1. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
2. Muros Estructurales	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	
C. SISTEMA DE PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO	
Concreto	X
Acero	
Mixtos	
Acero con Cerchas Ductiles	
D. SISTEMA DUAL	
1. Muros Estructurales	
2. Porticos de Acero con Diagonales Excentricas	
3. Porticos de Acero con Diagonales Concentricas	

VIAS EXISTENTES

CALLE 7 - VIAS TERCIARIAS

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES

Acueducto	X	Energia	X	Gas	
Alcantarillado	X	Internet	X	Ascensor	

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 | 11 | 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó:

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS

Item	Exterior	1	2	3	4	5	6	7	Madera	Aluminio	Metal	Concreto	Vidrio	Alfombra	Laminado	Ceramico	Fibrocemento	Fibra Mineral	Dry Wall	Policarbonato	Otros
A.	Anden																				
B.	Poste																				
C.	Cajas de Inspeccion																				
D.	Arboles																				
E.	Antejardin																				
	Electricidad																				
F.	Tomas																				4 Normales/ 4 Reguladas
G.	Interruptor																				
H.	Caja Electrica																				
I.	Lamparas	x2																			
J.	Balas																				
K.	Tuberia EMT																				
L.	Tuberia PVC																				
M.	Canaletas																				
N.	Bandeja Portacables																				
	Hidraulica																				
Ñ.	Bajantes																				
O.	Sifones	x1																			
P.	Tuberia PVC	x																			
O.	Tuberia Gres																				
R.	Canales																				
S.	Registros																				
T.	Sanitarios																				
U.	Lavamanos	x1																			
V.	Orinales																				
	Arquitectura																				
W	Puertas	x1									x		x								
X	Ventanas																				
Y	Divisiones Of																				
Z	Division Baño																				
AA	Cielo Raso	x1																	x		
AB	Piso Baños																				
AC	Piso Oficinas	x1													x						
AD	Piso Circulaciones o Zona Comun																				
AE	Escaleras																				
AF	Barandas																				
AG	Rampas																				
AH	Vigas	x										x									
AI	Columnas																				
AJ	Muros	x																	x		Mampostería
AK	Cubierta																				
AL	Fachadas																				
AM	Camara Seguridad																				
AN	RCI																				
AO	Detector Incendio																				
AP	Mobiliario																				
AQ	Sillas																				Lona
AR	Escritorios																				Aglomerado
AS	Estanterias	x3								x											
AT	Cajon																				
AU	Archivador																				
AV	Impresora																				
AW	Computadores																				
AX	Cuarto Técnico																				