KRIBA INGENIEROS
Ingeniería Estructural Responsable

INSPECCION PRELIMINAR DEL PREDIO

PROYECTO	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
CONTRATO No.:	091 DE 2024
SEDE	ÚNICA
PREDIO No.	1
MUNICIPIO	MOSQUERA
Direccion 1	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Direccion 2	
Inspeccion Visual solo Exterior	
Inspeccion Visual Exterior e Interior	x

NOMBRE DEL INMUEBLE Y/O EDIFICACION

BIOTERO DE DESAFIO

DIRECCION CATASTRAL	CHAMBERI-MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA	NUMERO PREDIAL: 25473000000000010010000000000
DIRECCION / EMAIL	-	
DIRECCION DEL PREDIO	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA	NUMERO PREDIAL (ANTERIOR): 25473000000010010000

VEREDA/BARRIO:	SAN JORGE 1
MUNICIPIO:	MOSQUERA
DEPTO:	CUNDINAMARCA

Detalle	Sotano	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7
Areas (m2)		270						


CLASIFICACION DEL SUELO	RURAL				
ZONA DE AMENAZA SISMICA	INTERMEDIA				
USO PREDOMINANTE	Fabril e Industrial		Alta Peligrosidad		
	Institucional	X	Residencial		
	Lugar de Reunion		Mixto y Otros		

LINDEROS	Nomenclatura	Colindantes
NORTE	CALLE 7	VÍA
SUR	VÍA TERCIARÍA	VÍA
ORIENTE	VÍA TERCIARÍA	VÍA
OCCIDENTE	VÍA TERCIARÍA	VÍA

SERVICIOS PUBLICOS O INSTALACIONES						ACCESIBILIDAD					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO	Ancho	Largo	Pendiente (%)
Acueducto	X		Energia	X		Rampa		X			
Alcantarillado	X		Internet	X		Pasamanos		X			
Gas		X	Ascensor		X	Señalizaciòn	X				

	SI	NO	ÀREAS O ESPACIOS	SI	NO				SI	NO	
Baños Discapacitados		X	Zona de Espera	X		Àreas de Archivos				X	
Parqueadero		X	Salas de Audiencias		X	Oficinas			X		
Cumplimiento Normativo	-	-	Cocina/Cafeteria		X	Comedor				X	

REGISTRO FOTORÀFICO






OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACION: 6 / 11 / 2024

Elaboró:

Revisó y Aprobó: