KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA **CONTRATO/CONVENIO No.** 091 - 2024


OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA : **PREDIO** X **FINCA** ☐ **VÍAS** ☐ **SERVIDUMBRE** ☐ HOJA 1 DE 4

DATOS GENERALES				
Nombre del Propietario/	Instituto Colombiano Agropecuario			
Nº de Identificación		Dirección	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA	
Localización	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Mosquera	
Fecha Visita	Indicada en el registro			


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN: Proceso de extracción nucleo



DESCRIPCIÓN: Núcleo #1



DESCRIPCIÓN: Ubicación y longitud del núcleo extraído



DESCRIPCIÓN: Medición

REGISTRO FOTOGRÁFICO X **REGISTRO FÍLMICO** ☐ **OTROS** ☐

FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE** ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	**C. c. Nº**	**C. c. Nº** 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	**REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN**	**REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA**

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA **CONTRATO/CONVENIO No.** 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VÍAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 2 DE 4

DATOS GENERALES				
Nombre del Propietario/	Instituto Colombiano Agropecuario			
Nº de Identificación	Dirección	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA		
Localización	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Mosquera	
Fecha Visita	Indicada en el registro			


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN: Proceso de extracción nucleo



DESCRIPCIÓN: Ubicación Núcleo #2



DESCRIPCIÓN: Ubicación y longitud del núcleo extraído



DESCRIPCIÓN: Medición

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] **REGISTRO FÍLMICO** [ ] **OTROS** [ ]

FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE** ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	**C. c. Nº**	**C. c. Nº** 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	**REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN**	**REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA**

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA **CONTRATO/CONVENIO No.** 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VÍAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 3 DE 4

DATOS GENERALES				
Nombre del Propietario/	Instituto Colombiano Agropecuario			
Nº de Identificación		Dirección	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA	
Localización	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Mosquera	
Fecha Visita	Indicada en el registro			


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN: Proceso de extracción nucleo



DESCRIPCIÓN: Ubicación Núcleo #3



DESCRIPCIÓN: Ubicación y longitud del núcleo extraído



DESCRIPCIÓN: Nucleo # 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] **REGISTRO FÍLMICO** [ ] **OTROS** [ ]

FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE** ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	**C. c. Nº**	**C. c. Nº** 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	**REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN**	**REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA**

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUCLEOS COLUMNAS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA **CONTRATO/CONVENIO No.** 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : **PREDIO** [X] **FINCA** [ ] **VÍAS** [ ] **SERVIDUMBRE** [ ] HOJA 4 DE 4

DATOS GENERALES			
Nombre del Propietario/	Instituto Colombiano Agropecuario		
Nº de Identificación		Dirección	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA
Localización	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Mosquera
Fecha Visita	Indicada en el registro		

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN: Proceso de extracción nucleo



DESCRIPCIÓN: Núcleo #4



DESCRIPCIÓN: Ubicación del núcleo extraído



DESCRIPCIÓN: Medición

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] **REGISTRO FÍLMICO** [ ] **OTROS** [ ]

FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE** ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	**C. c. Nº**	**C. c. Nº** 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	**REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN**	**REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA**

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: CONSULTOR