KRIBA INGENIEROS Ingeniería Estructural Responsable	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA **CONTRATO/CONVENIO No.** 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA : **PREDIO** X **FINCA** ☐ **VÍAS** ☐ **SERVIDUMBRE** ☐ HOJA 1 DE 4

DATOS GENERALES				
Nombre del Propietario/	Instituto Colombiano Agropecuario			
Nº de Identificación		Dirección	MOSQUERA KM 19, CARRETERA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA - MADRID, CUNDINAMARCA	
Localización	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	Mosquera	
Fecha Visita	Indicada en el registro			

OBSERVACIONES: Ejecución de Regatas para estudio de Patología como apoyo al estudio de vulnerabilidad



DESCRIPCIÓN: Ubicación del apique N1



DESCRIPCIÓN: Excavación del Apique N1



DESCRIPCIÓN: Medición Apique N1



DESCRIPCIÓN:Medición Apique N1

REGISTRO FOTOGRÁFICO X **REGISTRO FÍLMICO** ☐ **OTROS** ☐

FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE** ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	**C. c. Nº**	**C. c. Nº** 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	**REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN**	**REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA**

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA Nº 1: CONSULTOR