Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Periodo:	sep-25
	INFORME DE GESTIÓN		

REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA: 04-09
DESCRIPCIÓN: Recoleccion de deslizamiento en la via al Escobero,




FECHA: desde 10-09 continua seguiente mes.
DESCRIPCIÓN: Mitigacion y recuperacion del cauce de la quebrada la Mina, sector el Capiro, ceraca ala urbanizacion Plameras.





FECHA: Desde 11-09 hasta el 29-09
DESCRIPCIÓN: reparacion muro de contencion y recuperacion obras de drenaje via de ascenso a Gualandayes.




FECHA: Desde 03-07 - Continua siguiente mes.
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento cobertura de la quebrada 100 pesos.



FECHA: Desde 12-09 hasta 15-09
DESCRIPCIÓN: Reparación anden contigua al bloque que causa infiltración de agua y humedad a la vivienda del primer




FECHA: 24-09
DESCRIPCIÓN: Limpeiza de obras de drenaje, talud Tranveersal 32 A.





FECHA: 26-09
DESCRIPCIÓN: retiro de deslizamsinto y limpiea de cuenta tranversal de la montaña.



FECHA: Desde 30-09 - continua sigiente mes
DESCRIPCIÓN: Empañetado talud San Rafael.





FECHA: Desde 27-08 hasta el 10-09
DESCRIPCIÓN: Construcción de cuneta de ronda de coronación talud Subestación Palmas.