EQUIPOS MEJÍA Y VILLA S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HOJA DE VIDA VIBROCOMPACTADOR RANA

Fecha de ingreso	Referencia	Proveedor / Obra	ACCIÓN			Tecnico	estructura	motor	tanque combustible	chicht	mufle	poleas	aceite motor	yoyo	carburador	correas	Tornilleria	guarda	filtro de aire	suiche	bujia	capuchon bujia	unidad vibratoria	Observaciones / Detallar información tecnica de mantenimiento, repuestos usados, fecha de entrega del equipo a la bodega y demas aspectos que considere importante.
			COMPRA	MTO PREVENTIVO	MTO CORRECTIVO																			
12/12/2024	VR-03	CJ MAQUINARIA		√		DANIEL CARDONA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SE VISITA EL PROYECTO Y SE REALIZA MTTO PREVENTIVO : CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , LAVADO DE CARBURADOR, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CORREAS A 38 EN BUEN ESTADO, AJUSTE DE TORNILLERIA GENERAL, MTTO GENERAL. EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO CORRECTAMENTE EN LA OBRA.
01/04/2025	VR-03	CONSORCIO C Y C		√		DANILO OSPINA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	CAMBIO DE CORREAS (2) A 37 TENSION CUERDA DE YOYO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
25/07/2025	VR-03	CONSORCIO C Y C		√	√	MARLON PEREZ	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	X	√	CAMBIO DE CARBURADOR 120, CAMBIO DE CORREAS A-37, CAMBIO DE BUJIA, SE LAVA TANQUE DE COMBUSTIBLE, SE CAMBIA FILTRO DE GASOLINA, AJUSTE DE TORNILLOS