INFORME SEMANAL No 2

Informe Semanal No 2 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 1_ agosto 2025

Fecha	Actividades ambientales
Del 28 de julio al 1 de agosto de 2025	Diseño, impresión e instalación de señalética, informativa, preventiva y de cumplimiento ambiental.
	Acompañamiento a los diferentes frentes de obra, para verificar y apoyar a las diferentes cuadrillas en la implementación de los diferentes programas ambientales.
	Capacitación Ambiental.
	Programación de mantenimiento de cabinas portátiles por cada frente de obra.
	Implementación al programa de orden y aseo.
	Rotulación de sustancias químicas.
	Verificación y control de la documentación de equipos y maquinaria.
	Verificación y control de disposición RCD.
	Verificación y control de suministro de materiales.
	Verificación implementación PMT.
	Adecuado manejo de residuos.
Observaciones	
Desde el componente ambiental se resalta que, al inicio de las actividades, se emitieron recomendaciones para fortalecer la gestión ambiental, las cuales han sido atendidas e implementadas de forma progresiva. Se ha mejorado el manejo de sustancias químicas, garantizando su almacenamiento adecuado, rotulación y disposición temporal por frente de obra; además, se ha realizado mayor acompañamiento al personal operativo para reforzar estas prácticas. Igualmente, se ha profundizado en la correcta implementación del PMT y se ha hecho entrega a los responsables de cada frente de la señalética preventiva correspondiente, tales como: “Sendero peatonal”, “Punto ecológico” y “Acopio temporal de sustancias químicas”. A su vez, se mantienen activos los puntos ecológicos, los kits antiderrames y el control sobre la documentación de los vehículos, así como la gestión adecuada de las cabinas sanitarias y las aguas	

residuales. Todas estas acciones evidencian el compromiso del proyecto con el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los programas establecidos en el PASAO.

Registro fotográfico gestión ambiental.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico 1. Implementación punto ecologico.</td><td>Registro fotografico 2. Implementación punto ecológico</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro Fotográfico 3. Rotulación sustancias quimicas</td><td>Registro Fotográfico 4. Rotulación sustancias quimicas</td></tr>
</table>

	
Registro Fotográfico 5. Campaña Manejo de derrames y hojas de seguridad sustancias quimicas	**Registro Fotográfico 6 Acompañamiento ambiental en los diferentes frentes de obra.**
	
Registro Fotográfico 7. Instalación señaletica informativa, preventiva y ambiental.	**Registro Fotográfico 8. Instalación señaletica informativa, preventiva y ambiental.**

	
Registro Fotográfico 9. Protección de sumidero	**Registro Fotográfico 10. Capacitación ambiental.**

Realizado por;



_____

Daniela Restrepo González-
Residente Ambiental.



_____

Elsa María Polo Chaleco-
Residente Ambiental.