INFORME SEMANAL No 3

Informe Semanal No 3 actividades de la Gestión ambiental en obra.




Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 2_ agosto 2025

Fecha	Actividades ambientales
Del 4 al 8 de agosto de 2025	Diseño, impresión e instalación de señalética, informativa, preventiva y de cumplimiento ambiental.
	Acompañamiento a los diferentes frentes de obra, para verificar y apoyar a las diferentes cuadrillas en la implementación de los diferentes programas ambientales.
	Capacitación Ambiental.
	Programación de mantenimiento de cabinas portátiles por cada frente de obra.
	Implementación al programa de orden y aseo.
	Rotulación de sustancias químicas.
	Verificación y control de la documentación de equipos y maquinaria.
	Verificación y control de disposición RCD.
	Verificación y control de suministro de materiales.
	Verificación implementación PMT.
	Adecuado manejo de residuos.
Observaciones	
Durante la visita de campo realizada esta semana, se reforzó la importancia de dar cumplimiento a los diferentes programas establecidos en el PASAO. Se retroalimentó sobre las buenas prácticas ambientales, resaltando la adecuada separación de residuos y el correcto uso de la cabina portátil, la cual fue señalizada y objeto de sensibilización. Adicionalmente, se demarcó el acopio temporal de RCD y las pimpinas de agua, y se emitieron recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión ambiental, las cuales han sido implementadas de manera progresiva. Se evidenció la mejora en el manejo de sustancias químicas, asegurando su almacenamiento, rotulación y disposición temporal por frente de obra; así mismo, se continúa con la correcta implementación del PMT, la entrega de señalética preventiva como “Sendero peatonal”, “Punto ecológico” y “Acopio temporal de sustancias químicas”, el mantenimiento de puntos ecológicos y kits antiderrames, así como el control sobre la documentación de los vehículos y la gestión de las	

aguas residuales. Estas acciones reflejan el compromiso del proyecto con el mejoramiento continuo y la protección del medio ambiente.

Registro fotográfico gestión ambiental.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico 1. Implementación punto ecologico.</td><td>Registro fotografico 2. Implementación punto ecológico</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro Fotográfico 3. Rotulación sustancias quimicas</td><td>Registro Fotográfico 4. Kit antiderrames</td></tr>
</table>

	
Registro Fotográfico 5. Señalización Pimpinas de agua	**Registro Fotográfico 6 Señalización punto de hidratacoión**
	
Registro Fotográfico 7. Acopio temporal de escombros	**Registro Fotográfico 8. Suministro de materiales.**

	
Registro Fotográfico 9. Mantenimiento Cabinas Portátiles	**Registro Fotográfico 10. Mantenimientos de cabinas portátiles**

Realizado por;

_____

Daniela Restrepo González-
Residente Ambiental.

_____

Elsa María Polo Chaleco-
Residente Ambiental.